เอกสารสนับสนุน

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า





บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัค (มหาชน)

บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด

เอกสารเลขที่ : SM-S-003

ฉบับที่ : 00

วันที่อนุมัติใช้ : 10 มกราคม 2560

จัดเตรียม	ทบทวนโดย	อนุมัติ โคย
วันที่/	วันที่//	วันที่///

คำนำ

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าจัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงาน บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ และ บจก.โพลีเมอร์ริท เอเชียและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน รวมถึง อันตรายที่ อาจจะเกิดขึ้นได้และวิธีปฐมพยาบาลขั้นต้นกับผู้ประสบภัย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัย

อย่างไรก็ตามคู่มือนี้ เป็นเพียงข้อมูลที่ช่วยเหลือบรรเทาอันตรายเท่านั้น ไม่สามารถป้องกันอันตรายได้ทั้งหมด ถ้า ผู้ใช้งานไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า	
หมวดที่ 1 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับงานไฟฟ้า	4	
หมวดที่ 2 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั่วไป	4	
หมวดที่ 3 ข้อปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าทั่วไป	5	
หมวดที่ 4 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สวิทช์ตัดตอน	5	
หมวดที่ 5 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า	6	
หมวดที่ 6 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	6	
หมวดที่ 7 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หม้อแปลงเครื่องวัดที่มีแรงคันไฟฟ้าเกินกว่า 600 โวลต์	7	
หมวดที่ 8 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการ ติดตั้งหลักล่อฟ้า	7	
หมวดที่ 9 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการ ติดตั้งระบบกราวค์ (ground)	8	
หมวดที่ 10 อันตรายจากไฟฟ้า	9	
หมวดที่ 11 การช่วยเหลือผู้ที่ประสบอันตรายจากไฟฟ้าที่ถูกวิธี	10	
หมวดที่ 12 การปฐมพายาบาลผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า		

หมวดที่ 1 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับงานไฟฟ้า

พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ไฟฟ้า จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ที่ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ดังนี้ อุปกรณ์พื้นฐาน

- 1. หมวกนิรภัยพร้อมสายรัคคาง
- 2. แว่นตานิรภัย
- 3. ร้องเท้านิรภัย

อุปกรณ์เฉพาะงานสำหรับปฏิติบัติงานไฟฟ้าแรงสูง (12kv. ถึง 69kv.)

- 1. รองเท้าป้องกันไฟฟ้าแรงสูง
- 2. ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง หรือ ถุงมือป้องกันไฟฟ้า
- 3. ถุงมือหนัง
- 4. Safety Harness (กรณีทำงานบนที่สูง)

หมวดที่ 2 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั่วๆไป

- อุปกรณ์เครื่องมือ ไฟฟ้าทุกประเภทที่นำมาใช้ต้องผ่านตรวจสอบ
- แผงไฟฟ้าชั่วคราวทุกประเภทต้องมี Earth Leakage ติดตั้ง กรณีไฟฟ้า 220 V. พร้อมติดตั้งระบบGround
- Generatorชั่วคราว ที่ใช้งานติดตั้งระบบ Ground
- กรณีแผงไฟชั่วคราวไม่อนุญาติให้ใช้สะพานไฟ (Cut Out) อนุญาตให้ใช้ Cracker เท่านั้น
- จัดให้มี Main Breakerและ Sub Breakerแยกตามประเภทของงาน เช่น เลื่อย เครื่องเชื่อม อย่างเหมาะสม
- ในพื้นที่อันตรายกำหนดให้ Plug ทุกประเภทที่นำมาใช้งานต้องเป็น Water Proof หรือ Ex. Proof
- อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเสียหายต้องได้รับการซ่อมแซมทันทีโดยช่างที่ความชำนาญในด้านไฟฟ้า
- กรณีมีสวิทซ์ตัดตอนหลายตัวไว้ควบคุมอุปกรณ์ต้องมี Numberหรือ Tag บอก
- กรณีทำการตรวจซ่อมแซมเครื่องจักร ต้องทำป้ายติดแขวนไว้ที่สวิทซ์ว่า "ห้ามเดินเครื่องจักรกำลัง ซ่อม"ตลอดเวลา ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดป้ายความปลอดภัยทางการไฟฟ้า
- กำหนดให้ผู้รับเหมาต่อสายดินบริเวณ Ground Loop ของ Equipment Boarding Barที่ TPC กำหนดให้เท่านั้น
- ต้องไม่ทำงานไฟฟ้าในบริเวณที่เปลี่ยนชื้นหรือน้ำท่วมขัง
- ต้องมีความเปิด Work Permit เกี่ยวกับงานไฟฟ้า ทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงาน

หมวดที่ 3 ข้อปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าทั่วไป

- รักษาความสะอาดของพื้นบริเวณที่ซึ่งมีสวิทช์อยู่ใกล้ๆ
- เมื่อพบว่าฝาครอบ หรือกล่องสวิทช์ชำรุค หรือตกเสียหาย และควรรีบเปลี่ยนและซ่อมแซมทันที
- หมั่นสำรวจตรวจตราภายในแผงสวิทช์ ตู้ควบคุมการไฟฟ้า ไม่ให้มีเศษผงทองแดงหรือโลหะที่นำไฟฟ้าอยู่และอย่านำ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในผู้ควบคุม เช่น ฟิวส์ ออกจากตู้ควบคุม
- การเปลี่ยนฟิวส์ ควรใช้ฟิวส์เฉพาะงานนั้นๆและก่อนเปลี่ยนต้องสับสวิทช์ (ให้วงจรไฟฟ้าเปิดเรียบร้อยก่อน)
- อย่าใช้ฝาครอบที่ทำด้วยสารที่สามารถลุกติดไฟได้ เปิดฝาครอบสวิทช์
- ต้องสับสวิทช์ให้วงจรไฟฟ้าเปิด เมื่อต้องการตรวจสอบหรือซ่อมแซมเครื่องจักรแล้วให้ทำสัญลักษณ์หรือป้ายที่สวิตช์ ว่า "ห้ามเดินเครื่องจักร กำลังซ่อม"
- ก่อนสับสวิทช์ให้วงจรไฟฟ้าเปิด ต้องแน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยและรับสัญญาณถูกต้อง และก่อนเปิดทดลองเดินเครื่อง ควรตรวจคูว่าเครื่องจักรนั้นไม่มีวัตถุอื่นใดติดหรือขัดอยู่
- การส่งสัญญาณเกี่ยวกับเปิดสวิทช์ ปิดสวิทช์ ควรทำด้วยระมัดระวัง
- อย่าปิด เปิดสวิทช์ขณะมือเปียกน้ำ
- การสับสวิทช์ให้วงจรไฟฟ้าปิดต้องแน่ใจว่าสัญญาณนั้นถูกต้อง
- การขันสลักเกลียวเพื่อยึดสายไฟฟ้า ต้องขันให้แน่น
- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดอย่าฝืนใช้งาน จะเกิดอันตรายได้

หมวดที่ 4 ข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้สวิทช์ตัดตอน

- ที่ใช้งานกับส่วนที่อาจเกิดอันตรายสูง ผู้รับผิดชอบต้องหมั่นตรวจดูและทำป้ายบอก
- ในกรณีที่มีการตรวจซ่อมแซมเครื่องจักร ต้องทำป้ายหรือสัญลักษณ์ติดแขวนไว้ที่สวิทช์ว่า "ห้ามเดินเครื่องจักรกำลัง ซ่อม เมื่อเสร็จจึงนำป้ายออก
- การใช้สวิทช์ควบคุมเครื่อวจักรที่ใช้ร่วมกันหลายๆคน ควรมีหลักเกณฑ์หรือสัญญาณในการปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกัน
- การทำงานร่วมกันระหว่างคนงาน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ใช้เครื่องร่วมกัน จะต้องใช้อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะกรณี ถ้าเกิดมี การตรวจซ่อม ต้องมีการติดต่อประสานงานกับช่างเป็นอย่างดี ก่อนที่จะมีการเปิด – ปิดวงจรไฟฟ้า

หมวดที่ 5 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ตรวจสอบสายไฟฟ้า ถ้าพบว่าชำรุดให้เทปพันเป็นฉนวนหุ้มให้เรียบร้อย และตรวจจุดต่อสายไฟให้เรียบร้อย
- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เครื่องย้ายได้ ควรตรวจสอบบริเวณข้อต่อ ขั้วที่ติดอุปกรณ์สายไฟฟ้าอย่างระมัดระวังถ้าพบว่าชำรุด ริบ เปลี่ยนอยู่สภาพเดิม
- หมั่นตรวจสอบเครื่องมือไฟฟ้าชนิดเครื่องย้ายได้ ต้องมีฝาครอบป้องกันหลอดไฟฟ้า
- การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ถึงเป็นกรณีเล็กน้อย ควรให้ช่างไฟฟ้าเป็นผู้ดำเนินการ
- อย่าสับสายไฟฟ้าขณะที่มีกระแสไหลอยู่
- อย่าแขวนหรือห้อยสายไฟ บนของมีคม เช่น ใบมีค ใบเลื่อย ใบพัค
- การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด เช่น มอเตอร์ หม้อแปลง ควรมีผู้รับผิดชอบในการควบคุมในการ ปิด เปิด
- ในส่วนที่อาจจะเกิดอันตรายกวรมีเครื่องหมายที่แสดงไว้เช่น ป้ายไฟสัญญาณธงแดง เทปแดง เป็นต้น
- ถ้าเกิดสภาพผิดปกติกับอุกรณ์ไฟฟ้าควรสับสวิทช์ให้วงจรไฟฟ้าเปิดแล้วแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบ
- เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรสับสวิตช์และต้องแน่ใจว่าวงจรไฟฟ้าเปิด
- อย่าห่อหุ้มดวงไฟด้วยกระดาษหรือผ้า
- อย่านำสารไวไฟหรือวัสดุที่ติดไฟง่ายเข้าใกล้ สวิทช์ ปลั้ก
- อย่าให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะมือเปียกน้ำ
- เมื่อมีผู้รับอุบัติเหตุทางไฟฟ้าต้องสับสวิตช์ให้วงจรไฟฟ้าเปิด

หมวดที่ 6 ข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

- การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องมีการควบคุมดูแล โดยช่างหรือผู้ชำนาญทางไฟฟ้า นอกจากงานที่มีความศักย์ต่ำกว่า 50 โวลต์ ซึ่งต่อลงดินเรียบร้อยแล้ว
- การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำให้ต้องผ่านการปรึกษาหารือการผู้เชียวชาญโดยเฉพาะ การสิ่อสารเกี่ยวกับการป้องกัน เมื่อมีการทำงานขณะมีกระแสไฟฟ้าใหลอยู่หรือกรณีมีการขัดจังหวะ
- ควรหลีกเลี่ยงการทำงานขณะมีกระแสไฟไหลอยู่ ยกเว้นกรณีจำเป็นจริงๆเท่านั้น
- การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า นอกจากต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้าแล้ว ควรจะต้องปฏิบัติเพิ่มดังนี้
- * ห้ามเปิดชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เมื่อเปิดแล้วจะมีกระแสไฟฟ้าหรือประจุไฟฟ้าไหลควรให้ฝาครอบหรือมี ฉนวนกั้น หรือไม่สามารถเปิดคลุมได้ก็ให้จัดทำป้ายอันตราย ติดแขวนไว้

- * เมื่อมีการเดินสายไฟบนถนน (แม้ว่าจะเดินชั่วคราวก็ตาม) ควรมีระบบป้องกันอันตรายซึ่งใช้เฉพราะงานกรณีการ ทำงานเดี่ยวกันไฟฟ้าที่อาจมีการขัดจังหวะงานได้ ควรเพิ่มความระวังดังนี้
 - * เครื่องจักรบางชนิดเมื่อเดินเครื่องแล้วไม่สามารถกดสวิตธให้กับมาทำงานที่จุดเริ่มต้นได้ควรมีป้ายบอกไว้ชัดเจน
 - * เครื่องจักรทุกชนิดควรมีระบบสายดินที่ดี
 - * เมื่อเกิดปัญหาต่างๆควรปรึกษาช่างไฟฟ้าหรือผู้เชี่ยวชาญทางไฟฟ้า
- * ก่อนสับสวิตช์ทำงานควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า จะไม่เกิดอันตรายไฟฟ้าลัดวงจรมีระบบสายดินแหล่งจ่ายไฟ เรียบร้อย

หมวดที่ 7 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หม้อแปลงเครื่องวัดที่มีแรงดันไฟฟ้าเกินกว่า 600 โวลต์

- 1.สายทางค้านทุติยภูมิต้องต่อลงคิน เว้นแต่สายทางค้านทุติยภูมินั้นเป็นสายหุ้มฉนวนไฟฟ้าชนิคมีเปลือกโลหะที่ต่อลง ดิน
- 2. หม้อแปลงไฟฟ้าประเภทแปลงกระแสวงจรทางค้นทุติยภูมิต้องต่อให้เป็นวงจรปิด

หมวดที่ 8 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการ ติดตั้งหลักล่อฟ้า

- 1. การติดตั้งหลักล่อฟ้าในที่สูง พนักงานผู้ปฏิบัติงาน จะต้องส่วมใส่เข็มขัดนิรภัยและ PPE พื้นฐานตลอดเวลาที่ ปฏิบัติงาน
- 2. การติตั้งต้องได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ดังนี้
 - 2.1 ความสูงของหลักล่อฟ้าหนือขอบปล่องควัน
 - ปล่องควันทั่วไป ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 75 เซนติเมตร
- ปล่องระบายควันที่เป็นฝุ่น ใอ หรือก๊าซทีระเบิดได้เมื่อมีประกายไฟ ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร และชนิด ปลายเปิดไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร
 - ติดตั้งที่ปลายของปล่องควันและต้องต่อลงคินด้วยสายนำบรรจุ
 - 2.2 สายนำประจุที่ใช้สำหรับป้องกันอัตรายจากฟ้าผ่าต้องได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 - สายนำบรรจุที่เป็นทองแดง มีขนาดหน้าตัดของเนื้อทองแดง ไม่น้อยกว่า 50ตร เซนติเมตร
 - สายนำบรรจุที่ป็นท่อกลวง ต้องเป็นทองแดงที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
 - สานนำบรรจุที่เป็นแผ่นยาวหรืดสายคัด ต้องเป็นทองแคงที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

- ต้องมีรอยต่อน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และรอยต่อมีความแข็งแรงรับแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า 50% ของความแข็งแรง ของสายและไม่มีการหักมุม

หมวดที่ 9 ข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการ ติดตั้งระบบ กราวด์ (ground)


ป้องกันไม่ให้มีผู้ถูกไฟฟ่าดูดกรณีมีกระแสไฟฟ้ารั่ว จากเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากกระแสไฟฟ้ารั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าจะ ใหลลงดิน โดยไม่ผ่านร่างกายผู้สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น เป็นผลทำให้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และหรือไฟฟ้ารั่ว จะ ตัดกระแสไฟฟ้าออกทันที

1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสายดิน

เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งทางไฟฟ้าที่มีโครงหรือเปลือกหุ้มเป็นโลหะ ซึ่งบุคคลมีโอกาสสัมผัสได้ ต้องสาย ดินเช่น ตู้เย็น หม้อหุงข้าว เครื่องปรับอากาศ เตาไมโคเวฟ กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน เหล่านี้ ว่าเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท 1

- 2. เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่ไม่ต้องมีสายดิน
- เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งทางไฟฟ้าที่มีโครงหรือเปลือกหุ้มเป็นพลาสติก หรือฉนวนไฟฟ้า 2ชั้น หรือ เทียบเท่าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท2 ซึ่งมีสัญลักษณ์ ตัวอย่าว เช่น วิทยุ โทรทัศน์ พัดลม เป็นต้น
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีแรงคันไฟฟ้าไม่เกิน 50 โวลต์ โดยต่อจากหม้อแปลงชนิดพิเศษที่ได้ออกแบบได้ เพื่อความปลอดภัย เช่น เครื่องโกนหนวด โทรทัศน์ เป็นต้น
- 3. วิธีติดตั้งระบบสายดินที่ถูกต้อง
- จุดต่อดินระบบไฟฟ้า (จุดต่อดินของเส้นศูนย์/นิวทรัล) ต้องอยู่ด้านไฟเข้าของเครื่องตัดวงจรตัวแรกของเครื่องตัดวงจร ตัวแรกของตู้เมนสวิทช์
- ภายในอาคารหลังเดียวกัน ไม่ควรมีจุดต่อลงคินมากกว่า 1 จุด
- สายดินและสายเส้นศูนย์สามารถต่อรวมกันได้แห่งเดียวที่จุดต่อลงดินภายในตู้สวิทช์ ห้ามต่อร่วมกันในที่อื่นๆอีก เช่น ในแผนสวิทช์ย่อยจะต้องมีขั่ว สายดินแยกจากขั่วต่อสายศูนย์ และห้ามต่อถึงกัน โดยมีฉนวนคั่น ระหว่างขั้วต่อ
- วงจรสายดินที่ถูกต้องในสภาวะปกติจะต้องไม่มีกระแสไฟฟ้าใหล
- ขนาดและของอุปกรณ์ระบบสายดิน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้า นครหลวง แท่งทองแคงอาบโลหะชนิคการผูกร่อนมีขนาดเส้นผ่าศุนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร ปักลึกลงดินไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร
- ควงโคมไฟฟ้าและอุกรณ์ติดตั้งที่ควรโลหะควรต่อลงคิน มิฉะนั้นต้องอยู่เกินระยะที่บุคคลทั่วไปสัมผัสไม่ถึง (สูง 2.40 เมตร หรือห่าง 1.50 เมตร ในแนวราบ)

ผังแสดงการต่อลงดินและการต่อสายดินของอปกรณ์ไฟฟ้า



1 = Protective conductor (P.E.) หรือ

Equipment grounding conductor (EGC)

- 2 = Main equipotential bonding conductor
- 3 = Earthing conductor, ground electrode conductor
- 4 = Supplementary equipotential bonding conductor
- , bonding jumper
- H = Main earthing terminal, main earthing bar,

ground bus

M = Exposed-conductive-part

C = Extraneous-conductive-part

T = Earth electrode

P = Main metallic water pipe

หมวดที่ 10 อันตรายจากไฟฟ้าการแบ่งลักษณะของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น มี 2 ลักษณะ

- 1. ไฟฟ้าคูดเนื่องจากร่างกายไปแตะต้อง หรือต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า ทำให้มีกระแสไหลผ่านเข้าในร่างกาย และถ้าไฟฟ้า ไหล ผ่านอวัยวะที่สำคัญก็อาจทำให้เสียชีวิต
- 2. เพลิงใหม้อักคีที่เกิดจากไฟฟ้าสาเหตุ 2 ประการคือ ประกายไฟ และความร้อนที่สูงผิดปกติ ซึ่งตามทฤษฎีการเกิดเพลิง ใหม้นั้น จะต้องมืองค์ประกอบครบ 3 อย่าง คือ เชื้อเพลิงแหล่งความร้อน และออกซิเจน ดังนั้น การป้องกันไฟใหม้ที่เกิด จากไฟฟ้า จึงต้องจจัดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งออกโดยเฉพาะการจจัดแหล่งความร้อน เช่น
 - ประกายไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
 - หัวต่อหรือหัวขั้วสายไฟฟ้าหลวมจึงเกิดจาดการเดินกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ
 - การเกิดประกายไฟ (Spark) จากการเดินไม่เรียบของกระแสไฟ
 - การใช้ฟิวส์ไม่ถูกต้อง ขนาดไม่เหมาะสม หรือใช้สวิทซ์ตัดไฟอัตโนมัติไม่เหมาะสม
 - กระแสไฟฟ้าใหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไป
 - มอเตอร์ทำงานเกินกำลัง

- ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ามากเกินไปในเต้าเสียบเคียวกัน
- แรงคันไฟฟ้าที่ขั้วมอเตอร์ ไฟฟ้าต่ำเกินไป ซึ่งโคยสรุปเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุหลักของการเกิดเพลิงไหม้

หมวดที่ 11 การช่วยเหลือผู้ที่ประสบอันตรายจากไฟฟ้าที่ถูกวิธี

- 1. อย่าให้มือแตะต้องตัวผู้ที่ติดอยู่กระแสไฟฟ้า หรือตัวนำที่เป็นต้นเหตุให้เกิดอันตรายเป็นอันขาดเพื่อมิให้ถูก กระแสไฟฟ้าจนได้รับอันตรายไปด้วยอีกผู้หนึ่ง
- 2. รีบหาทางตัดกระแสไฟฟ้าโดยฉับไว จะด้วยการถอดปลั๊กหรืออ้าสวิทซ์ออกก็ได้
- 3. ใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น ผ้า ไม้แห้ง เชือกที่แห้ง สายยาง หรือพลาสติกที่แห้วสนิท ถุงมือยาง หรือผ้าแห้งพันมือ ให้หนาแล้วถึงผลักหรือฉุดตัวผู้ประสบอันตรายให้หลุดออกมา โดยเร็ว เขี่ยสายไฟให้หลุดออกจากตัวผู้ประสบอันตราย
- 4. หากเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงให้พยายามหลีกเลี่ยง แล้วรีบแจ้งการไฟฟ้านครหลวงให้เร็วที่สุด
- 5. อย่าลงไปในน้ำกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ในบริเวรที่มีน้ำขัง ต้องหาทางเขี่ยไฟฟ้าออกให้พ้นหรือตัดกร้แสไฟฟ้าก่อน จึงค่อยไปช่วยผู้ประสบอันตราย

หมวดที่ 12 การปฐมพยาบาลผู้กระสบอันตรายจากไฟฟ้า

เมื่อได้ทำการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายมาได้แล้ว จะด้วยวิธีใดก็ตาม หากปรากฎว่าผู้ประสบที่ออกมานั้นสติไม่ รู้สึกตัวหัวใจหยุดเต้นและไม่หายใจ ซึ่งสังเกตได้จากอาการดังนี้ ริมฝีปากเขียว มีหน้าซีด เขียวคล้ำทรวงอกเครื่องไหวน้อย มาก ไม่เคลื่อนไหวชีพจรบริเวรคอเต้นช้าและเบามากถ้าหัวใจหยุดเต้นจะคลำชีพจรไม่พบม่านตาขยายค้างไม่หดเล็กน้อย หมดสติไม่รู้ตัว ต้องรีบทำการปฐมพยาบาลทันที เพื่อให้ปอดหัวใจทำงานโดยวิธีการผายปอดด้วยการให้ลมทางปาก หรือที่ เรียกว่า "เป่าปาก" ร่วมกับการนวดหัวใจก่อนนำผู้ป่วยส่งแพทย์

การผายปลอดโดยวิธีให้ลมทางปาก

- 1. ให้ผู้ป่วยนอนราบ จัดท่าที่เหมาะสมโดยผู้ปฐมพยาบาลอยู่ทางด้านข้างขวาหรือข้างซ้ายบริเวณศรีษะของผู้ป่วย ให้มือ ข้างหนึ่งดึงคางผู้ป่วยมาข้างหน้าพร้อมกับใช้มืออีกข้างหนึ่งดันหน้าผากไปข้างหลังเป็นวิธีป้องกันไม่ให้ลิ้นตก ไปอุดปิด ปากเดินทางหายใจ แต่ต้องระวังไม่ให้นิ้วมือที่ดึงคางนั้นกดลึกลงไปในส่วนเนื้อใต้คางเพราะจะทำให้อุดกั้นทางเดิน หายใจได้ โดยฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กๆสำหรับเด็กแรกเกิดไม่ควรนอนหงายคอมากเกินไป เพราะแทนที่จะเปิดทางเดิน หายใจ อาจจะทำให้หลอดลมแฟบ และอุดตันทางเดินหายใจได้
- 2. สอดนิ้วหัวแม่มือเข้าเข้าไปในปากจนปากอ้าล้วงสิ่งของในปากที่ขวางทางเดินหายใจออกให้หมด เช่น ฟันปลอม เป็น ต้น
- 3. ผู้ปฐมพยาบาลอ้าปากให้กว้างหายใจเข้าเต็มที่ มือข้างหนึ่งบีบจมูกผู้ป่วยให้แน่นสนิท ในขณะที่มืออีกข้างยังคงคึงคาง ผู้ป่วยมามาข้างหน้าแล้วจึงประกบปิดปากผู้ป่วย พร้อมเป่าลมเข้าไป ทำให้ลักษณะนี้เป็นจังหวะ12 – 15 ครั้ง ต่อนาที

4. ขณะทำการเป่าปากตาต้องเหลือบดูด้วยหน้าอกผู้ป่วยมีการขยายขึ้นลงหรือไม่หากไม่มีการกระเพื่อมขึ้นลงอาจเป็น เพราะท่านอนไม่ดีหรือมีสิ่งกีดขวางทางเดินหายใจในรายผู้ป่วยอ้าปากไม่ได้ หรือด้วยสาเหตุใด ที่ไม่สามารถเป่าปากได้ ให้เป่าลมเข้าจมูกแทน โดยใช้วิธีปฏิบัติทำนองเดียวกันการเป่าปาก

