

รหัสเอกสาร PD-P-002 วันที่เริ่มใช้ 12/11/61 ครั้งที่แก้ไข 04 หน้าที่ 01 / 09

สารบัญ

รายละเอียด	หน้า
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)	2
2. ขอบเขต (Scope)	2
3. คำจำกัดความ (Definition)	2
4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Reference)	3-5
5. ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)	6-9
6. ประวัติการแก้ไข (History Record)	9

การควบคุมการผลิตงานทดสอบ

รหัสเอกสาร : PD-P-002

วันที่เริ่มใช้ : 12/11/61

ครั้งที่แก้ไข : 04

หน้าที่ : 02 / 09

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)

เพื่อให้มีการตรวจสอบ และมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้า มีคุณภาพตามความต้องการ

2. ขอบเขต (Scope)

ครอบคลุมตั้งแต่การรับความต้องการในการทคสอบ การประชุม การรับแผนการทคสอบ, ทำการทคสอบ, ตรวจสอบระหว่างการทคสอบ, ตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายจากฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ สามารถส่งมอบให้ลูกค้า รวมถึงการผลิตที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ สิ่งแวคล้อมภายในบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุม บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ ,บจก.โพลีเมอร์ริท เอเชีย และ บจก.คอมโพสิท เอเชีย

3. คำจำกัดความ (Definition)

3.1 Production Planning	คือ แผน	การผลิต
-------------------------	---------	---------

3.2 หน่วยงาน RM คือ หน่วยงานจัดเตรียมวัตถุดิบ

3.3 Material Issue Slip (MIS) คือ ใบเบิกวัตถุดิบ

3.4 Job Card คือ ใบรายงานการผลิต

3.5 Production Data Report คือ ใบรายงานข้อมูลในการผลิต

3.6 Batch No. คือ เลขที่ลั่อตการผลิต

3.7 Packing List คือ รายละเอียดการบรรจุสินค้ำ

3.8 QC Report คือ ใบรายงานผลของการทดสอบจากหน่วยงาน QC

3.9 หน่วยงาน EN คือ หน่วยงานวิศวกรรม

3.10 Good Recipe (GR) คือ ใบรับสินค้า

3.11 NCP คือ NCP (Noucomforming Product) คือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม

ข้อกำหนด ซึ่งรวมตั้งแต่ Raw Material, WI (Work - In - Process) และ

Finished Goods

3.12 Complaint คือ ข้อร้องเรียน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

การควบคุมการผลิตงานทดสอบ

รหัสเอกสาร : PD-P-002

วันที่เริ่มใช้ : 12/11/61

ครั้งที่แก้ไข : 04

หน้าที่ : 03 / 09

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Reference)

บันทึกคุณภาพ	รหัสเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	ดัชนีในการจัดเก็บ	ระยะเวลาจัดเก็บ
4.1 NCP Online	MO-F-008	MO.	-	-
4.2 QC Report	LA-F-006	LA.	ตาม วัน/เดือน/ปี	1 ปี
4.3 Production Adjustment	LA-F-007	LA.	Computer	ตลอดไป
4.4 ใบแจ้งซ่อม-บำรุงรักษา / สอบเทียบ	EN-F-003	EN.	-	-
4.5 Data Record (ใบจด Feeder)	PD-F-002	PD.	ตาม Item number	1 ปี
4.6 Production Data Report (Farrel)	PD-F-003	PD.	ตาม Item number	1 ปี
4.7 Production Data Report (Buss)	PD-F-004	PD.	ตาม Item number	1 ปี
4.8 ใบเบิกวัตถุดิบ (MIS)	PL-F-002	PL.	-	-
4.9 Production Card	PL-F-003	PL.	-	-
4.10ใบลื่นวัตถุดิบ (MRT)	PL-F-004	PL.	-	-
4.11 Production Data Report(Mixer)	PD-F-009	PD.	ตาม เลขที่ Batch	1 ปี
			Number	
4.12 Production Data Report(Extruder)	PD-F-010	PD.	ตาม เลขที่ Batch	1 ปี
			Number	
4.13 รายงานการตรวจคุณภาพสินค้า	PD-F-011	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	3 เคือน
4.14 ใบรับสินค้า (GR)	PD-F-012	PD.	-	-
4.15 ใบบันทึกการทวนสอบน้ำหนักเครื่องชั่ง	WH-F-034	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	3 เคือน
4.16 ใบรายงานการตรวจสภาพรถยกประจำวัน	PD-F-015	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	2 เคือน
4.17 ใบแจ้งสถานะผลิตภัณฑ์	PD-F-016	PD.	-	-
4.18 แบบฟอร์มขอสติ๊กเกอร์เพิ่ม	PD-F-018	PD.	-	-
4.19 ใบตรวจเช็กเครื่องพันพาเลท	PD-F-021	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	2 เคือน
4.20 ใบบันทึกรายการสินค้าสำเร็จรูป (เพื่อออก GR)	PD-F-023	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	2 เคือน
4.21 ใบสั่งผลิต (Job Card)	PD-F-024	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	1 ปี
4.22 ใบรายงานการตรวจเช็กการรับวัตถุดิบจาก	PD-F-026	PD.	ตาม เลขที่ Batch	1 ปี
จัดเตรียม			Number	
4.23 รายการตรวจเช็ควัตถุดิบรับเข้าจากหน่วยงาน	PD-F-027	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	1 ปี
จัดเตรียม				
4.24 Production Data Report (TWIN75)	PD-F-028	PD.	ตาม เลขที่ Batch	1 ปี
			Number	
4.25 Production Data Report (TWIN 96 MM.)	PD-F-029	PD.	ตาม เลขที่ Batch	1 ปี
			Number	
4,26 ใบรับ - ส่ง สินค้า (GR)	PD-F-030	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	3 เคือน

การควบคุมการผลิตงานทดสอบ

รหัสเอกสาร : PD-P-002

วันที่เริ่มใช้ : 12/11/61

ครั้งที่แก้ไข : 04

หน้าที่ : 04 / 09

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Reference) ต่อ

บันทึกคุณภาพ	รหัสเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	ดัชนีในการจัดเก็บ	ระยะเวลาจัดเก็บ
4.27 รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์	PD-F-033	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	3 เดือน
MIX ก่อนทำการผลิต				
4.28 รายงานการตรวจสอบเครื่องจักร และ	PD-F-034	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	3 เดือน
อุปกรณ์ก่อนการทำงาน(Twin Line)				
4.29 ใบบันทึกการรับวัตถุดิบจากหน่วยงาน	PD-F-035	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	3 เดือน
จัดเตรียม				
4.30 ใบตรวจเช็คจักรเย็บ(จักรมือ)ประจำวัน	PD-F-036	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	1 ปี
4.31 รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์	PD-F-037	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	3 เคือน
เครื่องบดพลาสติก ก่อนทำการผลิต				
4.32 ใบรายงานการตรวจเช็คการรับวัตถุดิบจาก	PD-F-038	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	3 เคือน
หน่วยงานจัดเตรียม (เครื่องบค)				
4.33 แบบตรวจความปลอคภัย X- lift ก่อนการใช้	PD-F-039	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	1 ปี
งาน				
4.34 แบบฟอร์มตรวจเช็กการทำความสะอาดร่อง	PD-F-040	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	1 ปี
น้ำเครื่อง Twin Screw (เล็ก)				
4.35 ใบตรวจเช็คน้ำหนักสินค้าหลังการผสม	PD-F-041	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	1 ปี
(1-59 KGS.)				
4.36 PRODUCTION DATA REPORT	PD-F-047	PD.	ตาม เลขที่ Batch	1 ปี
(Grinding Resin)			Number	
4.37 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการอัดขยะ	PD-F-049	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	1 ปี
4.38 Production Planning	PL-F-001	PL.	-	-
4.46 แบบตรวจความปลอดภัย สภาพรอกเครน	SM-F-012	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	1 ปี
ก่อนการใช้งาน				
4.39 แบบตรวจความปลอดภัย สภาพลิฟท์ขนของ	SM-F-013	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	1 ปี
ก่อนการใช้งาน				
4.40 แบบตรวจความปลอดภัยและความสะอาด	SM-F-018	IMR.	ตาม วัน/เดือน/ปี	1 ปี
โดย จป.หัวหน้างาน				
4.41 ใบตรวจเช็คอุปกรณ์ถ้างตาฉุกเฉิน	SM-F-041	SM.	ตาม วัน/เดือน/ปี	1 ปี
4.42 ใบรายงานการตรวจสภาพแฮนด์ลิฟท์ใฟฟ้า	WH-F-018	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	1 ปี
ประจำวัน				
4.43 ใบรายงานการตรวจสอบสภาพรถยกไฟฟ้า	WH-F-019	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	1 ปี
ประจำวัน				
4.44 ใบตรวจเช็คจักรเย็บประจำวัน	WH-F-029	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	1 ปี

การควบคุมการผลิตงานทดสอบ

รหัสเอกสาร : PD-P-002

วันที่เริ่มใช้ : 12/11/61

ครั้งที่แก้ไข : 04

หน้าที่ : 05 / 09

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Reference) ต่อ

บันทึกคุณภาพ	รหัสเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	ดัชนีในการจัดเก็บ	ระยะเวลาจัดเก็บ
4.45 Production Data Report (Farrel2)	PD-F-051	PD.	ตาม Item number	1 ปี
4.46 รายงานการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์	PD-F-052	PD.	ตาม Item number	1 ปี
ก่อนการทำงาน(25BEUMER-1)				
4.47 แบบตรวจสอบ Cooling Air	PD-F-053	PD.	ตาม วัน/เดือน/ปี	1 ปี
4.48 ใบตรวจเช็กความสะอาดของวัตถุดิบที่รับจาก	PD-F-054	PD.	ตาม Item number	1 ปี
หน่วยงานจัดเตรียม				
4.49ใบตรวจเช็กความสะอาดของ MIX	PD-F-055	PD.	ตาม Item number	1 ปี
POWDER/MIX ที่รับมาจากหน่วยงาน MIXER				
4.50 ใบตรวจเช็คความสะอาดเครื่องจักรก่อนทำการ	PD-F-056	PD.	ตาม Item number	1 ปี
ผลิต				
4.51 เอกสารตรวจสอบขั้นตอนการส่งตัวอย่าง QC	PD-F-057	PD.	ตาม Item number	3 เคือน

การควบคุมการผลิตงานทดสอบ

รหัสเอกสาร : PD-P-002

วันที่เริ่มใช้ : 12/11/61

ครั้งที่แก้ไข : 04

หน้าที่ : 06 / 09

5. ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)

5.1 การควบคุมกระบวนการผลิต ดำเนินการตามผัง

Flow	กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1	1.รับความต้องการในการทดสอบทั้งภายในและภายนอก	PD,PL,EN,QC,FG	
2	2.ประชุมร่วมกันในฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบสูตร,กำหนด	PD,PL,EN,QC,FG	
—	เครื่องจักร,กำหนดวิธีการทดสอบ,กำหนด SPEC ที่ต้องการ		
3	ควบคุม ฯลฯ		
T	3.ออก JOB	PL	
4	4.ออกสูตร และออกเบอร์งานทคสอบ	QC	
	5. วางแผนใน ใบ Production Planning	PL	PL-F-001
5			
6	6.เบิกเพื่อทำการทดสอบ	PL	PL-F-002
7	7.รับใบเบิกและจัดเตรียมวัตถุดิบให้ฝ่ายผลิต พร้อมทั้งจ่าย	FG,RM	PL-F-002
—	วัตถุดิบเพื่อทำการทดสอบ		
8	8.รับแผน Production Planning ผ่านทาง Online	PD	PL-F-001
9	9.Print แผนการผลิต	PD	PL-F-001, PD-F-024
10	10.Print ใบสั่งผลิต (Job Card),Production Data Report	PD	PD-F-009, PD-F-010
 	11.รับวัตถุดิบพร้อมใบเบิก(MIS) จากหน่วยงานจัดเตรียม(RM)	PD,RM	PL-F-002
11	โคยทำการตรวจสอบ เอกสารใบเบิกเทียบกับวัตถุดิบที่ใด้รับมา		PD-F-026
	ได้แก่เบอร์สินค้า เลขที่ถ๊อตการผลิต จำนวนที่เบิก จำนวน Batch		PD-F-027
	ตรวจสอบ ความสะอาค,สิ่งปนเปื้อน ของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์		PD-F-035
	ตรวจสอบ น้ำหนัก โดยการสุ่มเช็ค		PD-F-054,PD-F-055
12	บันทึกการรับวัตถุดิบจากหน่วยงานจัดเตรียมลงในเอกสาร		PD-F-056
	12.ผลการตรวจสอบและสุ่มเช็ค	PD	PL-F-002
No	- ถ้าถูกต้อง ให้ดำเนินการตามข้อที่ 14		
Yes	- ถ้าไม่ถูกต้อง ให้คำ เนินการตามข้อที่ 13		
13	13.แจ้งทางหน่วยงาน RM ถึงปัญหาที่พบ และให้ทาง หน่วยงาน	PD,RM	PL-F-002
	RM ทำการแก้ใขปัญหาดังกล่าว และคำเนินการตามข้อที่ 11		
14	14.ลงนามรับวัตถุคิบ และเคลื่อนย้ายวัตถุคิบเข้าเครื่องจักร	PD	PL-F-002,PD-F-003
	ตามแผนผลิตงานทดสอบ		PD-F-004,PD-F-028
			PD-F-029, PD-F-033

การควบคุมการผลิตงานทดสอบ

รหัสเอกสาร : PD-P-002

วันที่เริ่มใช้ : 12/11/61

ครั้งที่แก้ไข : 04

หน้าที่ : 07 / 09

5. ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)

5.1 การควบคุมกระบวนการผลิต ดำเนินการตามผัง

Flow	กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
15	15.เครียมความพร้อมของเครื่องจักร และอุปกรณ์รวมถึงการตรวจสอบ เครื่องจักร ก่อนทำการผลิตงานทดสอบในเรื่องของความสะอาด ,ความ แม่นยำในการทำงานของเครื่อง ระบบการทำงานของเครื่องต้องปกติ มีการทำ Span,Calibrate Feeder, Test Sample เป็นค้น พร้อมทั้งนำวัตถุดิบเข้า เครื่องจักร เศรียมพร้อมสำหรับการผลิต - หัวหน้าทำการประชุมชี้แจงรายละเอียดงานให้ลูกน้องรับทราบพร้อมทั้งระบุ หน้าที่ในการทำงานให้ชัดเจนในแต่ละตำแหน่งงาน บอกถึงข้อควรระวังค่างๆ *ตรวจพบปัญหาจากเครื่องจักรให้ทำการเขียนใบแจ้งซ่อมส่งหน่วยงาน EN		
16	16.ผลิตตามแผน - ใช้เครื่องจักรที่กำหนดไว้ - บันทึกการทำงานลงใน (Job Card) - บันทึกข้อมูลการผลิตงานทดสอบลงใน (Production Data	EN	EN-F-003
17	- บนที่กับอมู่แก้กรีผลหานทศเยบแงเน (Froduction Data Report) - บันทึกข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเพื่อเป็นแนวทางในการผลิต ครั้งต่อไป เช่น การถ่ายรูปหน้าจอเครื่อง ขณะทำการทดสอบ เป็นต้น ส่งให้ หน่วยงานเอกสารเพื่อจัดเก็บ ไวเป็นข้อมูล 17.หากเกิดปัญหาขณะทำการทดสอบให้แจ้งให้ผู้จัดการรับทราบเพื่อรอแนว ทางการแก้ไขปัญหาต่อไป *เมื่อเกิดปัญหาจากเครื่องจักรให้ทำการเขียนใบแจ้งช่อมส่งหน่วยงาน EN	PD	PD-F-003,PD-F-004 PD-F-009,PD-F-010 PD-F-028, PD-F-029 PD-F-024,PD-F-051
18	18.สุ่มตรวจ [ิ] คุณภาพสินค้าเบื้องต้น ระหว่างกระบวนการผลิตดังนี้ ขนาดเม็ด, สิ่งปนเปื้อน, ความชื้น,ผงฝุ่น 19ผลการตรวจ - ถ้าถูกต้อง ให้ดำเนินการตามข้อที่ 20 - ถ้าไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการตามข้อที่ 17	EN	EN-F-003
No	20.เก็บตัวอย่างส่ง Lab,QC ตามการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบ คุณภาพโดยการเขียนรหัสผลิตภัณฑ์/Batch No./ลำดับตันที่เก็บส่งตัวอย่าง เขียนลงที่ถุงส่งตัวอย่างหรือ Sticker ติดที่ขวดส่งตัวอย่างแล้วทำการส่ง	PD	PD-F-011
Yes 17	Lab,QC หรือภาชนะอื่นๆที่มี่การตกลงกันไว้ หลักในการสุ่มตัวอย่าง ส่ง QC ในการผลิตงานทดสอบ ดังนี้ - การส่งตัวอย่างครั้งแรก ให้ส่งได้ต่อเมื่อทำการปรับเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพ การทำงานที่ปกติแล้ว และสามารถควบคุมคุณภาพของงานที่ออกมาได้ สมบูรณ์แล้วได้แก่ ขนาดเม็ด,สิ่งปนเปื้อน,ความชื้น,ผงฝุ่น หรืออื่นๆที่มีการ ตกลงกันไว้ตามที่ประชุม - การส่งตัวอย่างครั้งที่ 2,3,4 ให้ส่งหลังจากครั้งแรก ทุกๆ 15 นาที	PD PD	PD-F-011 LA-W-037
20	 - การส่งตัวอย่างครั้งที่ 5 เป็นต้นไปให้สุ่มตัวอย่างและส่ง QC หลังจากครั้งที่ 4 ทุกๆ 1 ชั่วโมง จนสิ้นสุดการทดสอบ *หากทางQC ต้องการตัวอย่างในช่วงใดเพิ่มเติมให้ทำการร้องขอมาที่ฝ่ายผลิต พร้อมทั้งแจ้งจำนวนน้ำหนักตัวอย่างที่ต้องการ 		

การควบคุมการผลิตงานทดสอบ

รหัสเอกสาร : PD-P-002

วันที่เริ่มใช้ : 12/11/61

ครั้งที่แก้ไข : 04

หน้าที่ : 08 / 09

5. ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)

5.1 การควบคุมกระบวนการผลิต ดำเนินการตามผัง

Flow	กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	*ทางผลิตทำการบรรจุสินค้างานทดสอบลงในถุงจัมโป้ไม่มีโลโก้		
No.	วางบนพาเลทไม้และบรรจุภัณฑ์ที่ทางลูกค้ากำหนดจัดเตรียมมาให้		
No 21	หรือตามที่ประชุมกำหนด พร้อมเขียนใบแสดงสถานะผลิตภัณฑ์		
	แนบไว้ที่ถุงบรรจุสินค้างานทคสอบโคยมีการระบุเบอร์สินค้า		
	เลขที่การผลิต วันที่ที่ทำการทคสอบ น้ำหนักสินค้าที่บรรจุ พร้อม		
	ทั้งระบุ สินค้าว่ารอผล QC (เนื่องจากเป็นงานทคสอบต้องรอผล		
	จากทางลูกค้า)		
Yes	ทำการคลุมฟิล์มที่ถุงหรือภาชนะบรรจุให้เรียบร้อย และจัดเก็บใน		
	พื้นที่ที่กำหนดไว้		
	- กรณีที่เป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพเช่น เม็คไม่ได้ขนาดก็ให้ทำการ		
	้ เขียนรายละเอียคในใบแสคงสถานะเหมือนขั้นต้น แต่ให้ระบุ		
	้ ข้อความของสินค้าลงไปด้วย คือเม็ดไม่ได้ขนาด หรืออื่นๆ พร้อม		
	ทั้งชั่งน้ำหนักสินค้าที่บรรจุ และขีดเครื่องหมาย 🗸 ในช่องไม่ผ่าน		
	21.ผลการตรวจสอบจาก Lab, QC	QC	LA-F-006
	- ถ้าผ่าน ให้ดำเนินการตามข้อที่ 22		
	- ถ้าไม่ผ่าน ให้ดำเนินการตามข้อที่ 17		
22	22. Lab. ออกใบแจ้งผล QC. (QC Report) พร้อมทั้ง	QC,PD	LA-F-006
	- Print Sticker เท่าจำนวนที่ผลิตในน้ำหนักที่เป็นลูกเต็ม ส่ง		
	ให้กับฝ่ายผลิต		
	* กรณีที่เป็นลูกเศษให้ทางผลิตเขียนแบบฟอร์มขอสติ๊กเกอร์เพิ่ม		
	แล้วส่งให้ทาง LAB QC		PD-F-018
	-ฝ่ายผลิต ตรวจสอบความถูกต้องของ Sticker เทียบกับข้อมูลที่		
	ได้รับ หลังจากนั้นให้นำสติ๊กเกอร์ไปเปลี่ยนกับใบแสดงสถานะที่		
	แนบกับถุงบรรจุสินค้างานทดสอบ โดยต้องตรวจสอบความ		
	ู้ ถูกต้องของถำคับถุงในการทคสอบให้ถูกต้องเช่น ถุงที่ 1,2,3		
23	23. ส่งสินค้าเข้าคลัง พร้อมทั้งออกเอกสารใบ GR	PD	PD-F-012
	* กรณีส่งสินค้าเข้าคลัง FG ฝ่ายผลิตออก GR เข้าคลัง FG ,		
	Location PD_POST		
	_ (FG เป็นคน POST ในระบบ AX) ส่งเอกสาร GR ให้กับทาง WH		
	* กรณีส่งสินค้าเข้าคลัง PD ฝ่ายผลิตออก GR เข้าคลัง PD ,		
	Location PD_POST		
	PD เป็นคน POST ในระบบ AX) ส่งเอกสาร GR ให้กับทาง		
	WH		

การควบคุมการผลิตงานทดสอบ

 รหัสเอกสาร
 : PD-P-002

 วันที่เริ่มใช้
 : 12/11/61

 ครั้งที่แก้ไข
 : 04

 หน้าที่
 : 09 / 09

5. ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)

5.1 การควบคุมกระบวนการผลิต ดำเนินการตามผัง

Flow	กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
24	24.ฝ่ายผลิตสื่อสารข้อมูลผลการทดสอบในด้านการผลิต ต่างๆ	QC,PD	LA-F-006
	ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบได้แก่ ยอดการผลิต (ยอดเบิก จำนวน		PD-F-016
	ของดี ของเสียในการผลิต),Output ในการผลิตต่อชั่วโมง การตั้งค่า		
X	การทำงานของเครื่องจักร รวมถึงปัญหาต่างๆในการผลิต และ		
25	ข้อเสนอแนะ		
	25.ฝ่าย QC รายงานผลการ QC ทคสอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	QC	LA-F-007
↓	รับทราบ		
26	26.ประชุมร่วมกันในฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการทคสอบ		MO-F-008
			PD-F-012

- 5.2 ในกรณีที่มีการเบิกวัตถุดิบมาแล้ว แต่มีการปรับเปลี่ยนสูตรในภายหลัง ให้เขียนใบคืนวัตถุดิบ (MRT) (PD-F-008) ส่งให้ WH เพื่อจัดเก็บคืนเข้าคลังสินค้า
- 5.3 ในกรณีที่เครื่องจักรไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้เขียนใบแจ้งซ่อม (EN-F-003) และส่งให้ EN เพื่อดำเนินการ ต่อไป
 - 5.4 การจัดการขยะในกระบวนการผลิตให้ปฏิบัติตาม Procedure เรื่องการกำจัดของเสีย EM-P-001
 - 5.5 ในการทำงาน First Lot ให้ปฏิบัติตาม LA-S-023 การทำงาน Frist Lot
- 5.6 ในกรณีที่ทำการผลิตแล้วเกิดปัญหาต่างๆ ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ร่วมกัน
- 5.7 ในการสุ่มตัวอย่างของฝ่ายผลิตเพื่อส่งตัวอย่างให้ทาง QC บางครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการ ทดสอบนั้นๆ

6. ประวัติการแก้ไข (History Record)

ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	รายละเอียด
00	01/12/58	ยกร่างเอกสารระเบียบปฏิบัติใหม่
01	15/11/59	แก้ไขหัวข้อที่ 4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02	24/11/59	- แก้ไขข้อที่ 4 เอกสารที่เกี่ยวข้องข้อที่ 4.8,4.9,4.10 และ 4.45
02		- แก้ไขข้อที่ 5 ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
		- แก้ไขข้อที่ 2 ขอบเขต(Scope) ครอบคลุม บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ ,บจก.โพลีเมอร์ริท เอเชีย และ
03	08/08/61	บจก.คอมโพสิท เอเชีย
		- แก้ไขข้อที่ 4 เอกสารที่เกี่ยวข้องข้อที่ 4.15 และเพิ่ม ข้อที่ 4.53
		- แก้ไขข้อที่ 4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
04	12/11/61	- แก้ไขข้อที่ 5.1 การควบคุมกระบวนการผลิต เพิ่มเอกสารที่เกี่ยวข้องข้อที่ 11 และเพิ่ม
		กระบวนการผลิตข้อที่ 23