### วิธีการปฏิบัติงานคลังสินค้า

# ขั้นตอนการเทวัตถุดิบ

ต้นฉบับ

| รหัสเอกสาร     | : | WH-W-025 |
|----------------|---|----------|
| วันที่เริ่มใช้ | : | 1/7/63   |
| ครั้งที่แก้ไข  | : | 00       |
| หน้าที่        | : | 1/3      |

#### 1. แผนผังขั้นตอนการเท

| Flow | กระบวนการ  |  |  |
|------|--|--|--|
| 1    | 1. เตรียมสถานที่เทวัตถุดิบ   |  |  |
| 2    | 2. ทำความสะอาควัตถุคิบรอการเท  |  |  |
| 3    | 3. เตรียมถุงจัม โบ้และมีค พร้อมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน PPE                      |  |  |
| 4    | 4.เปิดเครื่อง DUST COLLECTOR เพื่อดูคระอองฝุ่น                               |  |  |
| 5    | 5. พนักงานอยู่ตรงข้ามกันหัวและท้ายของถุงวัตถุดิบ                             |  |  |
| 6    | 6. พนักงานยกวัตถุดิบวางลงในถุงจัมโบ้ ใช้มีคตัดแบ่งครึ่งบริเวณกลางถุงแบบ      |  |  |
| 7    | แนวขวาง<br>7. พนักงานเทวัตถุดิบเบาๆระวังระอองฝุ่นฟุ้ง                        |  |  |
| 8    | 8. พนักงานที่ทำหน้าที่เทวัตถุดิบ ทำการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของถุง<br>กระดาษ |  |  |
| 9    | 9. ตรวจหาเศษกระคาษ หลังจากเทวัตถุดิบใส่ถุงจัมโบ้ทุกครั้ง                     |  |  |
| 10   | 10.คลุมฟิล์มถุงจัมโบ้ป้องกันฝุ่น   |  |  |
|      |  |  |  |

#### วิธีการปฏิบัติงานคลังสินค้า

### ขั้นตอนการเทวัตถุดิบ

| รหัสเอกสาร     | : | WH-W-025 |
|----------------|---|----------|
| วันที่เริ่มใช้ | : | 1/7/63   |
| ครั้งที่แก้ไข  | : | 00       |
| หน้าที่        | : | 2/3      |

#### 2. ขั้นตอนการเทวัตถุดิบ

- 2.1. จัดหาพื้นที่เตรียมเทวัตถุดิบในห้องให้เหมาะสม
- 2.2 ทำความสะอาคบริเวณห้องและทำความสะอาคถุงวัตถุคิบ (พื้นห้องรองฟิล์มหรือกระคาษ)
- 2.3 เตรียมถุงจัมโบ้และมีคพร้อมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันPPE







2.4 เปิดเครื่อง DUST COLLECTOR เพื่อคูดระอองฝุ่น





- 2.5 พนักงานอยู่ตรงข้ามกันหัวและท้ายของถุงวัตถุดิบยกพร้อมๆกัน
- 2.6 วางลงในถุงจัมโบ้ ใช้มีคตัดแบ่งครึ่งบริเวณกลางถุงแบบแนวขวาง
- 2.7 พนักงานเทวัตถุคิบเบาๆระวังระอองฝุ่นฟุ้ง







### วิธีการปฏิบัติงานคลังสินค้า

## ขั้นตอนการเทวัตถุดิบ

| รหัสเอกสาร     | : | WH-W-025 |
|----------------|---|----------|
| วันที่เริ่มใช้ | : | 1/7/63   |
| ครั้งที่แก้ไข  | : | 00       |
| หน้าที่        | : | 3/3      |

- 2.8 พนักงานที่ทำหน้าที่เทวัตถุดิบ ทำการตรวจสอบสภาพกวามสมบูรณ์ของถุงกระคาษ
- 2.9 ตรวจหาเศษกระดาษ หลังจากเทวัตถุดิบใส่ถุงจัมโบ้ทุกครั้ง
- 2.10 คลุมฟิล์มถุงจัมโบ้ป้องกันฝุ่น







#### 3. หลังจากที่ทำการเทวัตถุดิบเสร็จ

- 3.1ตรวจเช็คอุกรณ์ที่นำมาในการใช้งาน
- 3.2ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องให้เรียบร้อย

<u>หมายเหตุ</u> \* หากพบเจอปัญหาแจ้งหัวหน้างานทราบทันที