	Doly Monit	WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)			ผู้จัดการ		ผู้ควบคุมงาน	SAFETY		จัดทำ	
Salee Colour*	PolyMerit Making better tomorrow	เรื่อง	วิธีการถ่ายถังคูคฝุ่น Dust Collector								
หน่วยงาน	ผลิต	เฉขที่เอกสาร	PD-W-046		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม		
เครื่องจักร	Dust collector	แก้ไขครั้งที่	00		หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย		S = ความปลอดภัย (Safety)				
รหัส	N/A	วันที่บังคับใช้	16/09/56		🗹 แว่นตา	🗹 ถุงมือยาง	Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			24 Hrs / Day.	
รูปภาพ			ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			มาตรการป้องกันและการแก้ใข		เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน			
		— ปุ่มปิดเครื่อง	1	กด Stop การทำงานของมอเตอร์ S มือต้องไม่เปียกน้ำในการกดที่ตัวเครื่อ E อาจถูกไฟดูดได้	19		- ค่อสายดินที่เครื่อง DO NO	Г СОРҮ	1	-	-
			2	Blow ลมทิ้งให้หมดก่อน S ต้อง Blow ลมออกทุกครั้งเมื่อมีการถ่า E ฝุ่นในถังหกลงพื้น	เถฟุ่น		- กรณีเกิดปัญหาให้แจ้งหัวหน้างานให้ทรา	บทันมีเพื่อหาแนวทางแก้ไข	1	-	-
	แขนลี่อก	ุตะขอเกี่ยว	3	 ยกแขนล็อกถังขึ้นแขวนไว้ที่ตะขอเกี่ยวแล้วเลื่ S สวมใส่ผ้าปิดจมูกขณะปฏิบัติงาน E ผุ้นเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ Q ก่อนตักฝุ่นออกจากถังให้นำถุงสานเก่ E ผุ้นหกลงพื้น]	- กรณีเกิดปัญหาให้แจ้งหัวหน้างานให้ทราบ	บทันมีเพื่อหาแนวทางแก้ไข	2	-	-
	4 นำถังสำรองที่เตรียมไว้มาเปลี่ยนใส่แทน S ตรวจสอบถังก่อนการนำมาใช้ว่ารั่วหรือแ E ฝุ่นหกฟุ้งทั่วบริเวณปฏิบัติงานเข้าสู่ร่างก					- กรณีเกิดปัญหาให้แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันมีเพื่อหาแนวทางแก้ใข		2			
		5 ถ่ายฝุ่นใส่ถุงในห้องเก็บขยะอันตราย S สวมใส่อุปกรณ์ PPE ขณะปฏิบัติงาน E เศษฝุ่นสารเคมีทุ้งเข้าสู่ร่างกาย					- กรณีเกิดปัญหาให้แจ้งหัวหน้างานให้ทรา	บทันมีเพื่อหาแนวทางแก้ไข	1		