

SAFETY DATA SHEET ข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

Prepared by

Sur

Approved by

 Doc. No.
 SDS-05-008

 Rev.
 00

 Effective Date;
 23/03/60

1. ข้อชี้บ่งผลิตภัณฑ์/สารเคมี (Product Data)

ผู้ผลิต / นำเข้า : U.N Number # : บริษัท เพียวเคมีคอล แอนด์ เพนท์ จำกัด

2. การจำแนกสารเคมือันตราย (Chemical Classification)

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ :	ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : ระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง การ
	สัมผัสดงตา และการกลื่นกิน
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวคล้อม :	ความเป็นอันตรายอื่น :

องค์ประกอบตามฉลาก:

คำสัญญาณ: ข้อความแสดงอันตราย:

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : U.N.Number , CAS Number , สารก่อมะเร็ง , CAS RN (OEL)

รูปสัญลักษณ์:









3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

ส่วนประกอบสาร	CAS Number	%	ก่ามาตรฐานความปลอดภัย	
ei a 14 11 0 11 11 13	CAS Number	70	ค่า TLV	LD 50
NAPHTHA		10.0-15.0	TWA	
			500ppm	

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

กรณีได้รับทางการหายใจ : นำผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าอาการไม่	กรณีได้รับทางผิวหนังหรือควงตา : ถอคเสื้อบริเวณที่เปื้อนออก
ดีขึ้นรีบนำส่งโรงพยาบาล	ล้างผิวหนังบริเวณนั้นด้วยน้ำและสบู่ หากยังมีอาการระคายเคือง
	ให้ไปพบแพทย์
กรณีได้รับทางการกลืนกิน :ในกรฉีกลืนกินเข้าไปห้ามทำให้อาเจียน	ทางตาล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ๆอย่างน้อย 10 นาที หากยังมีอาการ
ห้ามให้ผู้ป่วยทานสิ่งของหรือน้ำทางปาก รีบนำส่งครงพยาบาล	ระคายเคือง ให้ไปพบแพทย์

5. มาตรการผจญเพถิง (Fire Fighting Measures)

L		
	สารคับเพลิงที่เหมาะสม : ใหม้เล็กน้อย ใช้คาร์บอนไคออกไซค์ฟมทน	สารคับเพลิงที่ไม่เหมาะสม :
	แอลกฮอล์ ทราย คิน ผลเคมีแห้ง หรือใช้การฉีดน้ำเป็นละออง	
	. 9/	

ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี :

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังสำหรับนักผจญเพลิง: พนักงานคับเพลิงควรสวมหน้ากากช่วยหายใจชนิคมีถังอากาศในตัว อละสวมชุค ป้องกันสารเคมีให้ฉีคน้ำหล่อเย็นภาชนะบรรจุในบริเวณใกล้เกียง

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วใหลของสาร (Accidental Release Measure)

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมหน้ากากช่วยหายใจ สวมถุงมือในไตร์ล รองเท้าบู้ ทยางยาวถึงหัวเข่า สวมใส่ชดพีวีซีที่ทนต่อสารเคมี รวมทั้งมีที่คลมศรีษะและคอ สวมหน้ากากช่วยหายใจที่มีที่กรองไอของสารอินทรีย์ NPF400 บริเวณที่ทำการรวบรวมสารที่หกนี้ ควรมีเครื่องมือช่วยหายใจกำจัดแหล่งความร้อนและประกายไฟบริเวณใกล้เคียง ห้ามสูบบุหรื่ หลีกเลี่ยงการสุคคมไอของสาร และการสัมผัสถูกผิวหนัง ตา เสื้อผ้า ถ้าจำเป็น ใส่เครื่องช่วยหายใจมาตรฐาน NPF2000 และพิจารณาอพยพ ผู้คนจากพื้นที่นั้น

วิธีการ และวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ให้ดูดซับสารด้วยทรายหรือขึ้เลื้อยและเก็บกวาดใส่ภาชนะและติดสลากเพื่อนำไปกำจัด ต่อไป ทำความสะอาคพื้นที่ที่เปื้อนค้วยน้ำและสารซักฟอก ใช้ทรายหรือขี้เลื้อยคคซับน้ำล้าง เก็บกวาคใส่รวมในภาชนะเพื่อนำไปกำจัดอย่าง ถกต้องต่อไป

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม :

การป้องกันตา: สวมแว่นตานิรภัย

7. การขนถ่ายเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage

ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : การหลีกเลี่ยงการถูกแสงแคดโดยตรง จำกัดแหล่ง Fire and Explosion Prevention ความร้อนและแหล่ง ประกายไฟในบริเวณใกล้เคียง

วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในสถานที่ที่มีการถ่ายเทอากาศดี ห่างจากแสงแคด แหล่งกำเนิดประกายไฟและความร้อน ไม่ควรเก็บ ที่อุณภูมิสูงเกิน40 องศาเซลเซียส ในการขนส่งทางเรืออย่าเก็บติด ห้องทำความร้อน การสูบถ่ายจะต้องมีอัตราไม่เกิน 7 m/sec ถ้าใช้ปั้ม ชนิด Positive displacement จะต้องติดตั้ง non-integral pressure relief valve อปกรณ์ที่ใช้ในการสบถ่ายต้องต่อสายคินเพื่อป้องกัน การสะสมไฟฟ้าสถิตย์ ห้ามใช้แรงคันอากาศช่วยในการสบถ่าย สถานที่จัดเก็บต้องมีเงื่อน (bund) กั้นกันสารรั่วหกออกสู่ สภาพแวดล้อม

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV) :
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล: สวมถุงมือยางทำจากในไตร์ลยาว
ถึงข้อศอก และสวมชุดป้องกันที่เป็นมาตรฐานสำหรับงานนั้น ๆ
รองเท้านิรภัยหรือ รองเท้าบู๊ทยาง ชุคกลุมกันสารเคมีที่เป็นพีวิซี

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: การป้องกันระบบหายใจ: สวมหน้ากากกรองไอสารเคมีอินทรีย์ชนิด NPF 400 (gas only Respiratory Protection Type เฉพาะก๊าซ หากอยู่ ในที่ที่การระบายอากาศไม่ดี ถ้าอยู่ในที่อับหรือทึบ ให้สวม เครื่องช่วยหายชนิดมีถังอากาศในตัวมาตรฐาน NPF 2000) การป้องกันผิวหนัง:

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties	<mark>s)</mark>
ลักษณะทั่วไป :	กลิ่น :
ค่าความเป็นกรคค่าง (pH) :	จุคหลอมเหลวและจุคเยือกแข็ง :
จุคเคือค: 152-198 °C	จุควาบไฟ : 100 °F
อัตราการระเหย:	ความสามารถในการลุกติดไฟ : 1.0 Vol% -7.0 Vol%
ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด :	ความคันไอ : 25 Kpa ที่ 35 °C
ความหนาแน่นไอ :	ความหนาแน่นสัมพัทธ์:
ความถ่วงจำเพาะ :	ความสามารถในการละลายได้ : 0.00 W% (ที่ 20 °C)
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : >200 =C หรือ 540 °F	ນวล โมเลกุล :

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)	તિવંશ જ મામ્મ	
ความเสถียรทางเคมี :	สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ :	
วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง :	สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง :	
สารเคมือันตรายหากเกิดการสถายตัว :		
11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)		
LD50/ LC50:	โดยทางปาก (mg/kg) :การกลื่นกินหรือเกิดการอาเจียนเอาสาร	
	ออกมาทำให้สารเข้าสู่ปอด ทำให้ถุงปอดอักเสบ หรือเนื้อเยื่อปอด	
	อักเสบ	
โดยทางผิวหนัง (mg/kg) :	โดยทางสูดหายใจ (mg/l) :	
ความเป็นพิษ :	การสูดหายใจ :	
สัมผัสถูกผิวหนัง : (ผิวหนัง ตา เยื่อบุ) การสัมผัสทางผิวหนังบ่อยๆ	จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง/ก่อกลายพันธุ์ตาม :	
หรือสัมผัสเป็นวลานานๆ อาจทำให้เกิดการระคายเคือง หนังแห้ง และ		
อาจเกิดผิวหนังอักเสบ **สารเข้าตาอาจทำให้เกิดการระคายเคืองเล้		
กน้อยแต่ไม่ทำอันตราย **		
12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)		
ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ป้องกันอย่าให้สารรั่วหกลงในแหล่งน้ำ	การตกค้างยาวนาน :	
หรือทางระบายน้ำสาธารณะ สูบถ่ายสารเก็บในภาชนะเพื่อพิจาณนานำ		
กลับมาใช้หรือกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป		
13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (DisposalConsiderations)		
การกำจัดสาร : ถ้าไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ ให้นำไปเผาในเตาเผาที่	บรรจุภัณฑ์ :	
ได้มาตรฐานสำหรับบรรจุภัณฑ์ให้ส่งไป ยังโรงงานหลอมโลหะเพื่อ		
หลอมใช้ใหม่สารเคมีที่ตกค้างในบรรจุภัณฑ์อาจระเบิดได้หากได้รับ		
อุณภูมิสูง		
14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)		
หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) :	ชื่อในการขนส่ง :	
กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) :	การขนส่งค้วยภาชนะขนาดใหญ่ :	
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) :		
15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regula	atory Information)	
กระทรวงแรงงาน/กระทรวงอุตสาหกรรม :		
16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)		
แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเกมีอันตราย		