การวัด Pellet Size, Pellet Diameter

ขั้นตอนการทดสอบ มี 2 วิธีคือ

- โดยการใช้ Sieve Shaker
- โดยการใช้ Vernier

ขั้นตอนในการวัดทำได้ดังนี้

- 1. การวัดโดยการใช้ Sieve Shaker มีขั้นตอนดังนี้
 - ชั่งตัวอย่าง MB.100g. เทลงในตะแกรงชั้นบนสุด โดยเรียงขนาดของตะแกรงดังนี้
 - ชั้นบนตะแกรงขนาด 3.35 mm.
 - ชั้นกลางตะแกรงขนาด 2.5 mm.
 - ชั้นล่างสุดเป็น ฐานรอง
 - แล้วทำการปิดฝาด้านบน นำน๊อตทั้งสองเสาขันให้พอตึงมือ
 - ทำการตั้งค่า แรงสั่นไปที่ 80-100 psi
 - ตั้งค่าแบบ สั่น-หยุด หรือ แบบสั่นอย่างต่อเนื่อง
 - ปรับเวลาเป็น 5-10 นาทีแล้วแต่จะใช้งานอะไร
 - กดปุ่ม Start เมื่อครบตามเวลาที่กำหนดเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ
 - ให้นำ MB.ในชั้นต่างๆ มาชั่งเพื่อหาน้ำหนักของแต่ละชั้นมาคำนวนเพื่อหาค่าตามตาราง

A: Total weigth = gms.

B: Weight of pellet size>3.35 mm.= gms.

C: Weight of pellet size<2.50 mm.= gms.

2. การทดสอบแบบใช้ Vernier

- สุ่มเลือกตัวอย่าง MB.มาจำนวน 6 เม็ดโดยไม่จำกัดขนาด ถ้าเม็ด MB. มีขนาดไม่เป็นไปตาม ค่ามาตรฐานการควบคุม (อ้างอิงเอกสาร PD-S-001) ให้ดำเนินการแก้ไขก่อนแล้วจึงทำการ สุ่มใหม่จนได้ตามมาตรฐาน
- วัดขนาด โดยวัดตามแนวกว้างที่สุดของเม็ดที่มีลักษณะแบบทรงกลมหรือทรงกระบอกตามรูป



- วัดครบจำนวนทั้งหมดแล้วคำนวนหาค่าเฉลี่ย ทำการบันทึกผลลงในใบ Product Testing Report เพื่อนำไปรายงานผลต่อไป