

Top Image Co., Ltd.

168 Moo.5, Pragsa Rd., Pragsamai, Muang, Samutprakarn 10280 Tel. 0-2324-3671~5 Fax. 0-2324-3200

SUPPLIER CORRECTIVE ACTION REQUEST (SCAR)

	Report No. : (เลขที่เอกสาร)		6206001	Issued Date : (วันที่ออกเอกส		ın-19	Reply within Date : (ตอบ SCAR ภายในวันที่)	03-Jul-19
İ	Situation :		Complain	Reject	• Claim		Other:	
	Product Name / ชื่อสินค้า			Supplier Name / ชื่อผู้ผลิต			Picture / รูปภาพ	
age	MB BLACK MEBK162			บจก.สาลี่ คัลเล่อร์				
ᄪ		Invoice No.	. Receive Date	Quantity / จำนวนสินค้า Receive / รับ Defect / เสีย %				
Top Plaspack / Top Image	FS62-000356	IV620325	7 13-May-19	1,200.00	125	10.42		
pac	Description of Nonconformance / รายละเอียดปัญหา		1,200.00	7,200.00				
la l								
Top								
	ชีทเป็นเม็ดและตันรูตะแกรง							
	Ref. PF620	05020						
	Issued by : S. Warunya		Approved by: L. Suthatip		-	*		
					Z. Swi	, unip		
	1.) Define Root Cause / สาเหตุของปัญญา @ากการทรถธสตาส เหตา อยู่ในเกณา มาตรฐานจากีๆหนอ							
	CH HIII (1013	Mailener		N				9
	2.) Corrective Action	าก / การแก้ไขเป็			×	Effective Date / กำหนดเส	10/07/2019	
	NIA						Enecave Date / // Wusta	
Supplier								
Sup	°							
	3.) Preventiveplan / การจัดการและการป้องกันปัญหา						Effective Date / กำหนดเสร็	10/07/2019
	NIA							
							Approved By (Authorized	Person
					æ		B. Sukanya	
nage	<u>Preliminary Evaluation By TQM.</u> Acceptable / ยอมรับ Unacceptable / ไม่ยอมรับ							
op Ir	รายละเอียดเพิ่มเติม							
ck/1								
asba								
Top Plaspack / Top Image	TQM.	I _P ,	Purchase : Factory			ry Manager	D.M.D. :	
Ĭ	i sgivi.	[F	roduction	ruicilasi	9	acio	y manager	D.M.D

TIC-FM-PC-10 (00)