SaleeColour

สรุปผลการตรวจ 5ส. ประจำเดือน มกราคม 2566

1.วิศวกรรม คะแนน 95.00 %

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 25/11/2022

1.ตรวจบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของวิศวกรรมพบถุงขยะวางอยู่ไม่ทราบสถานะ

HR คะแนน 95.00 %

1.ตรวจบริเวณพื้นที่ ห้องน้ำ HR พบบันทึกตารางทำความสะอาดไม่เป็นปัจจุบัน

สำนักงานชั้น 2 คะแนน 95.00 %

1.ตรวจบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ พบตารางปฏิทิน 5 ส. ไม่เป็นปัจจุบัน

4.Lab คะแนน 94.00 %

1.พบหน้าต่างห้อง Test 2 มีฝุ่นเกาะหนา

2.พบโต๊ะงาน Oven มีฝุ่นเกาะหนา

5.ผลิต 3 (พื้นที่ห้องจัดเตรียมชั้น1, ห้องจัดเตรียมชั้น2, บริเวณชั้นลอยทั้งหมด คะแนน 94.00 %

1.ตรวจบริเวณพื้นที่ จัดเตรียม 2 พบทิ้งขยะผิดประเภท

2.ตรวจบริเวณพื้นที่ จัดเตรียม 1 พบผนังและพื้นที่ทำงานมีหยากไย่

6.สำนักงานชั้น 1 คะแนน 93.00 %

1.ตรวจบริเวณพื้นที่ห้องน้ำชั้น 1 พบบันทึกตารางทำความสะอาด ไม่เป็นปัจจุบัน

2.ตรวจบริเวณทางขึ้นชั้น 2 พบหน้าต่างบันไดหนีไฟมีฝุ่นเกาะหนา

3.ตรวจบริเวณทางขึ้นชั้น 2 พบกรอบรูปมีฝุ่นเกาะหนา

7.ผลิต TB คะแนน 93.00 %

1.พื้นที่ผลิต TB พบบันทึกตรวจเช็คน้ำดื่มไม่เป็นปัจจุบัน

2.พื้นที่ผลิต TB พบขวดน้ำ กระป๋อง เศษผ้า อยู่ในพื้นที่ผลิต

3.พื้นที่ผลิต TB พบทิ้งขยะผิดประเภท และทิ้งขวดน้ำดื่มมีน้ำเหลืออยู่ทิ้งในถังขยะ

858 Moo 2, Soi 1C/1 Bangpu Industrial Estate, Bangpumai, Muang Samuprakarn, Samutprakarn 10280, Thailand
Tel:(662) 323-2601-8 Fax: (662) 323-2227-8 www.saleecolour.com

8.คลังสินค้า คะแนน 93.00 %

1.ตรวจบริเวณพื้นที่คลังสินค้า พบทิ้งขยะผิดประเภท (ถุงใส่แกนกระดาษมีกล่อง ฟิล์ม ถุงพลาสติก ม้วนเทปที่ยังไม่หมดทิ้งปนกัน)

2.ตรวจบริเวณพื้นที่คลังสินค้า พบจุดวางอุปกรณ์ต่างๆ ใส่สิ่งของไม่ตรงกับป้าย (มีตะแกรงกับถุง)

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 25/11/2022

1.ตรวจบริเวณพื้นที่คลังสินค้าประตู 6 พบฝุ่นเกาะหนาตรงตู้น้ำดื่ม

9.ผลิต2 (ออฟฟิตหัวหน้างาน, Farrel, Autopacking จนถึง Stretch Hood, Line Buss, Line Twin75+96, ด้านข้างซ้ายของฝ่ายผลิตชิดกำแพงและห้องน้ำ 2 คะแนน 91.00 %

1.ตรวจบริเวณพื้นที่ Farrel พบทิ้งขยะผิดประเภท

2.ตรวจบริเวณพื้นที่ TEK75,96 พบถังดับเพลิง ไม่มีป้ายแสดงสถานะ

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 25/11/2022

1.ตรวจบริเวณห้องน้ำ TEK75,96 พบบันทึกตารางทำความสะอาด ไม่เป็นปัจจุบัน

2.ตรวจบริเวณห้องน้ำ TEK75,96 พบห้องน้ำหญิงและชาย อ่างล้างมือมีน้ำไหลนองและพื้นสกปรก (ไม่เรียบร้อย)

3.ตรวจบริเวณห้องน้ำ TEK75,96 พบห้องน้ำหญิงมีเศษผ้าวางบนอ่างล้างมือ (ไม่เรียบร้อย)

10.ผลิต 1 (ออฟฟิตผลิต, ห้องประชุมชั้น3, Line บด, Line Mix, Line ฉีดโรง1, ห้อง Packing, ด้านหลังและห้องน้ำ1 (ข้าง Twin line) คะแนน 90.00 %

1.ตรวจบริเวณพื้นที่ Office ผลิต พบทิ้งขยะผิดประเภท

2.ตรวจบริเวณพื้นที่ Office ผลิต พบไม้กวาดยักไย่วางบนกล่องหลังตู้

3.ตรวจบริเวณพื้นที่ห้องประชุมชั้น 3 พบมีฝุ่นตรงห้องประชุม

4.ตรวจบริเวณทางเข้าห้องน้ำ Twin line พบแก้วน้ำพลาสติกทิ้งไม่เป็นที่

5.ตรวจบริเวณห้องน้ำ Twin line พบจัดเก็บน้ำยาล้างมือไม่เรียบร้อย

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 25/11/2022

1.ตรวจบริเวณพื้นที่ Mix พบอุปกรณ์ ที่รอใช้งาน ไม่มีป้ายแสดงสถานะ

SaleeColour

<u>เกณฑ์เงินรางวัลจากการตรวจ 5ส.</u>

รางวัลที่ 1 ➢ 1,500 บาท

รางวัลที่ 2 ➢ 1,000 บาท

รางวัลที่ 3 ➢ 500 บาท

➢ หน่วยงานวิศวกรรม ,หน่วยงานฝ่ายบุคคล และสำนักงานชั้น 2 ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 95 % ได้รางวัลที่ 1, 2, 3

โดยนำเงิน มาหารเฉลี่ยได้รับ แผนกละ 1,000 บาท (3,000/3)

858 Moo 2, Soi 1C/1 Bangpu Industrial Estate, Bangpumai, Muang Samuprakarn, Samutprakarn 10280, Thailand
Tel:(662) 323-2601-8 Fax: (662) 323-2227-8 www.saleecolour.com

ใบสำคัญรับเงิน

วันที่ 23/01/2023

ข้าพเจ้า นางสุกัณญา บุญศักดิ์ ผู้มีถิ่นที่อยู่ตามหลักฐาน

(/)บัตรประจำตัวประชาชน ( )บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ( )อื่นๆ.....

ตามรายละเอียดสำเนาภาพถ่ายที่ปรากฏอยู่ท้ายใบสำคัญฉบับนี้ ซึ่งขอรับรองว่าเป็นของข้าพเจ้าจริง

ข้าพเจ้าได้รับเงินจาก บมจ.สาลี่คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)

จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

เป็นค่า เงินรางวัล 5 ส. ประจำเดือน มกราคม 2566

จึงได้ออกใบสำคัญรับเงินนี้ไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบการชนิดที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ และไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน แต่ให้ใช้หลักฐานฉบับนี้แทนใบเสร็จรับเงิน

ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

(นางสุกัณญา บุญศักดิ์)



ใช้สำหรับเป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อ ระยะเวลา 5 ปี

สุกัณญา บุญศักดิ์
สำเนาถูกต้อง

ประจำเดือน มกราคม 2566 เท่านั้น