SaleeColour

สรุปผลการตรวจ 5ส. ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

1.สำนักงานชั้น 1 คะแนน 99.00 %

1.ตรวจบริเวณ Operator พบถังขยะทั่วไป พบทิ้งขยะผิดประเภท

Lab คะแนน 99.00 %

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 18/04/2023

1.ตรวจบริเวณห้องปฏิบัติการหน่วยงานแลป พบทิ้งขยะผิดประเภท

3.สำนักงานชั้น 2 คะแนน 98.00 %

1. ตรวจบริเวณห้องน้ำ พบตารางบันทึกทำความสะอาดไม่เป็นปัจจุบัน

2.ตรวจบริเวณห้องครัว พบตารางบันทึกตรวจเช็คน้ำดื่มไม่เป็นปัจจุบัน

วิศวกรรม คะแนน 98.00 %

1.ตรวจบริเวณพื้นที่สำนักงานวิศวกรรม พบตารางตรวจเช็คเปิด-ปิดแอร์ไม่บันทึกให้เป็นปัจจุบัน

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 18/04/2023

1.ตรวจบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของช่างพบฝุ่นและขยะใต้โต๊ะชาร์ต วิทยุสื่อสาร พบขยะปริเวณ ริมรั่วติด บจ. อัคคีปราการ, บริเวณหน้าห้อง และจุดวางอุปกรณ์ทำความสะอาด

5.HR คะแนน 97.00 %

1.ตรวจบริเวณพื้นที่ห้องน้ำโรงอาหาร HR พบตารางบันทึกทำความสะอาดไม่เป็นปัจจุบัน

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 18/04/2023

1.ตรวจบริเวณสำนักงานบุคค พบบนพื้นมีเศษผม

2.ตรวจบริเวณสำนักงานบุคค พบวางของไม่เรียบร้อย

คลังสินค้า คะแนน 97.00 %

1ตรวจบริเวณพื้นที่สำนักงานคลังสินค้า 1 พบสายชาร์จวางทิ้งไว้ตรงบริเวณปลั๊กไฟ

2.ตรวจบริเวณพื้นที่คลังสินค้าประตู 1 พบเศษผ้าวางอยู่บนถุง Big Bag

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 18/04/2023

1.ตรวจบริเวณพื้นที่สำนักงานคลังสินค้า พบฟิวเจอร์บอร์ดซุกซ่อนด้านหลังตู้ชั้นวางเอกสาร

858 Moo 2, Soi 1C/1 Bangpu Industrial Estate, Bangpumai, Muang Samuprakarn, Samutprakarn 10280, Thailand
Tel:(662) 323-2601-8 Fax: (662) 323-2227-8 www.saleecolour.com

ผลิต 3 (พื้นที่ห้องจัดเตรียมชั้น 1, ห้องจัดเตรียมชั้น 2, บริเวณชั้นลอยทั้งหมด คะแนน 95.00 %

1.ตรวจบริเวณพื้นที่จัดเตรียม 2 พบขวดน้ำยาล้างตา, ขวดแป้งและเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องวางปนกับชั้นวางอุปกรณ์การทำงานและชั้นวางเอกสาร

2.ตรวจบริเวณพื้นที่จัดเตรียม 2 พบชั้นวางอุปกรณ์ไม่มีป้ายชี้บ่งวางอุปกรณ์การทำงานให้ชัดเจน

3.ตรวจบริเวณพื้นที่จัดเตรียม 2 พบบันทึกเครื่องจักรเย็บประจำวัน ปั๊มลม ตรวจเช็คเครื่องชั่ง RM2 และถังซับทรายไม่บันทึกให้เป็นปัจจุบัน

4.ตรวจบริเวณพื้นที่จัดเตรียม 2 พบโทรศัพท์และพื้นที่ใกล้เคียงมีฝุ่นเกาะหนา

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 18/04/2023

1.ตรวจบริเวณพื้นที่จัดเตรียม 2 พบเทปแขวนปะปะกับหมวก Safety (จัดเก็บผิดประเภท)

ผลิต TB คะแนน 95.00 %

1.ตรวจบริเวณพื้นที่สำนักงาน TB พบหมวก Safety และถุงมือวางบนโต๊ะทำงาน

2.ตรวจบริเวณพื้นที่สำนักงาน TB พบสายชาร์จแบตเสียบไว้โดยไม่ได้ชาร์จ

3.ตรวจบริเวณพื้นที่ผลิต TB พบตารางทำความสะอาดไม่บันทึกให้เป็นปัจจุบัน

4.ตรวจบริเวณพื้นที่ผลิต TB พบไม้กวาดตรงบริเวณเครื่อง Blow Molding ไม่มีป้ายบ่งชี้

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 18/04/2023

1.ตรวจบริเวณพื้นที่ผลิต TB พบเศษผ้าใต้ตู้ดับเพลิง

ผลิต 1 (ออฟฟิตผลิต, ห้องประชุมชั้น3, Line บด,Line Mix, Line ฉีดโรง1,ห้อง Packing,ด้านหลังและห้องน้ำ1 (ข้าง Twin line)คะแนน 95.00 %

1.ตรวจบริเวณสำนักงานฝ่ายผลิต พบกล่องกระดาษปนกับกระดาษคาร์บอน

ตรวจบริเวณพื้นที่ Twin Line พบเศษถุงขนมทิ้งในขยะพลาสติก (ผิดกฎระเบียบบริษัทฯ เรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคล)

2.ตรวจบริเวณสำนักงานฝ่ายผลิต 1. พบหยากไย่บริเวณหน้าต่างและใต้บันไดทางขึ้นห้องประชุมชั้นสามของผลิต

2.พบเศษฝุ่นขยะใต้ถุงขยะจัมโบ้

3.ตรวจบริเวณห้องขัดสกรูและห้องอบสี พบชั้นวางอุปกรณ์ในห้องขัดสกรูและถังใส่อุปกรณ์ในห้องอบสีไม่มีป้ายชี้บ่ง

4.ตรวจบริเวณห้องบรรจุสินค้า พบแปรงขัดพื้น รางรองถุง ไม้ถูพื้นและแก้วพลาสติก วางบนพื้นใต้ชั้นวาง

ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 18/04/2023

1.ตรวจบริเวณพื้นที่ห้องน้ำ Twin Line พบเศษผ้า สก็อตไบร้และน้ำเลอะอ่างล้างมือ

<u>ผลิต2</u> (ออฟฟิตหัวหน้างาน, Farrel, Autopacking จนถึง Stretch Hood, Line Buss, Line Twin75+96, ด้านข้างซ้ายของฝ่ายผลิต ชิดกำแพงและห้องน้ำ 2 คะแนน 92.00 %

1.ตรวจพื้นที่ Farrel พบอุปกรณ์อะไหล่ในตู้ชั้นวางจัดเก็บไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด

2.ตรวจพื้นที่ Buss พบใบบันทึกการทวนสอบน้ำหนักเครื่องชั่งมีการบันทึกไว้ล่วงหน้าไม่ตรงตามการปฏิบัติงานจริง ตรวจพื้นที่ TEK75,96 พบใบบันทึกการทวนสอบน้ำหนักเครื่องชั่ง ไม่บันทึกเดือนพฤษภาคมให้เป็นปัจจุบัน

3.ตรวจพื้นที่ TEK75,96 พบป้ายการใช้งานจุดชาร์จแบตชำรุดและติดตั้งต่ำเกินไปควรติดตั้งให้สูงขึ้นในระดับที่พอดี เพื่อให้พนักงานมองเห็นได้ชัดเจน

<u>ผลสุ่มตรวจ 5ส. หลังเลิกงาน เมื่อวันที่ 18/04/2023</u>

1.ตรวจบริเวณห้องน้ำพื้นที่ Farrel, TEK75,96 พบทิ้งขยะผิดประเภท (ถุงมือทิ้งในถุงรีไซเคิล)

2.ตรวจบริเวณห้องน้ำพื้นที่ Farrel, TEK75,96 พบบันทึกตารางทำความสะอาดไม่บันทึกให้เป็นปัจจุบัน

3.ตรวจบริเวณห้องน้ำพื้นที่ Farrel, TEK75,96 พบอุปกรณ์รีดน้ำวางบนอ่างล้างมือไม่จัดเก็บให้เรียบร้อย

4.ตรวจบริเวณที่ TEK75,96 พบถุงผงซักฟอกวางบนตู้เก็บอุปกรณ์ ไม่จัดเก็บให้เรียบร้อย

5.ตรวจบริเวณพื้นที่ TEK75,96 พบมีเศษขยะ ใต้ซิงค์ ไม่ทำความสะอาดให้เรียบร้อย

เกณฑ์เงินรางวัลจากการตรวจ 5ส.

รางวัลที่ 1 ➢ 1,500 บาท

รางวัลที่ 2 ➢ 1,000 บาท

รางวัลที่ 3 ➢ 500 บาท

➢ หน่วยงานสำนักงานชั้น 1 และแลป ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 99 % ได้รางวัลที่ 1 จำนวน 1,500+1,000 บาท โดยนำเงินมาหารเฉลี่ยได้รับ แผนกละ 1,250 บาท (2,500/2)

➢ หน่วยงานสำนักงานชั้น 2 และวิศวกรรม ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 98 % ได้รางวัลที่ 3 จำนวน 500 บาท โดยนำเงินมาหารเฉลี่ยได้รับ แผนกละ 250 บาท (500/2)

ใบสำคัญรับเงิน

วันที่ 24/05/2023

ข้าพเจ้า นางสุกัณญา บุญศักดิ์ ผู้มีถิ่นที่อยู่ตามหลักฐาน

(/)บัตรประจำตัวประชาชน ( )บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ( )อื่นๆ.....

ตามรายละเอียดสำเนาภาพถ่ายที่ปรากฏอยู่ท้ายใบสำคัญฉบับนี้ ซึ่งขอรับรองว่าเป็นของข้าพเจ้าจริง

ข้าพเจ้าได้รับเงินจาก บมจ.สาลี่คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)

จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

เป็นค่า เงินรางวัล 5 ส. ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

จึงได้ออกใบสำคัญรับเงินนี้ไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบการชนิดที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ และไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน แต่ให้ใช้หลักฐานฉบับนี้แทนใบเสร็จรับเงิน

ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

(นางสุกัณญา บุญศักดิ์)



สำเนาถูกต้อง

สุกัณญา บุญศักดิ์

สำเนาถูกต้อง

ใช้สำหรับเปิดบัญชี ธนาคาร ปรีชาเสถียร พฤษภาคม 2566 เท่านั้น