B-Quik

ค่าซ่อม รถ ๒ .ปี
เปลี่ยนยางคู่หน้า

ต้นฉบับ / Original

สาขาที่ 21 บี-ควิก พัฒนาการ
โทร.02-320-1353-4

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
TAX INVOICE

Customer No. : บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1021089287 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107551000282 / สำนักงานใหญ่
Address : 858 หมู่ 2 ซอย นิคมอุตสาหกรรม ซ.1 C/1
ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10280
Tel : 02-323-2601-8

Invoice No. : CSF02122100005 Page 1
ใบกำกับภาษีอย่างย่อเลขที่ : CSH02122100014
Invoice Date : 01/10/2022 Job Date : 01/10/2022
Job Order Form : 0540434 Milage : 61,252
Reg No. : 2ขข6690 กรุงเทพมหานคร Make : MERCEDES BENZ
Vin. No. : WDD2221206L012037 Model : S350
Employee : 650336 Name : วัชราภรณ์ คำเลิศ

Part Number	Description	Quantity	Unit Price	Discount	Amount
	ค่าสินค้า				
PI2454519PZ4RFT	ยาง PIRELLI - P ZERO PZ4 RUNFLAT - 245/45R19	2	14,500.00	1,000.00	28,000.00
	[DOT] 2522 = 2				
	NO.-				
	เปลี่ยนยาง 1-3 เส้น ประกันความบกพร่องจากการผลิต 1 ปี				
	ฟรี ค่าบริการติดตั้ง ค่าบริการถ่วงล้อ และจุ๊บลมยาง				
				รวมสินค้า	28,000.00
	ค่าบริการ				
OT033	ลูกค้าไม่ประสงค์ตรวจเช็ก 30 รายการ	1			
				รวมบริการ	

หมายเหตุ การรับประกัน - ยาง 4 เส้น รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กม. / 1-3 เส้น 1 ปี โดยรับประกันความบกพร่องที่เกิดจากการผลิต
หมายเหตุการซ่อม ดปลี่ยนคู่หน้า

ออกแทนให้ครั้งที่ 1 ☐ เนื่องจาก ใบเดิมชำรุด / เสียหาย ในสาระสำคัญ
วันที่พิมพ์ 01/10/2022
ผู้พิมพ์ 650433 เพ็ญแข อุฤทธิ์
ลงชื่อ

(สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ชำระโดย บัตรเครดิต QR Code-KBANK (กสิกร) 101083XXXXXX 28,000.00

ราคารวม	28,000.00
ราคาก่อนภาษี	26,168.22
ภาษี 7.00%	1,831.78
ราคาสุทธิ	28,000.00

* เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแทนใบกำกับภาษีอย่างย่อ

** กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ วิธีการใช้สินค้า ข้อควรระวัง การดูแลสินค้า และเงื่อนไขการรับประกันในเอกสารคู่มือการรับประกันสินค้าที่แจกให้ /ท่านได้รับสินค้าหรือบริการข้างต้นครบถ้วน และเรียบร้อยแล้ว (Please read the provided information and make sure you understand instruction,maintain, care for the products and warranty detail carefully before use products or service. Received the above in good order and condition.)**

การรับประกันครอบคลุมการชำรุดและความบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิต / บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหาสาเหตุของการชำรุดของผลิตภัณฑ์โดยใช้เวลาประมาณ 6 - 8 สัปดาห์ ระหว่างรอผลการตรวจสอบ ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าสินค้าใหม่ / การเปลี่ยนสินค้าใหม่ หรือคืนเงินให้ลูกค้าจะกระทำหลังจากได้รับผลจากทางผู้ผลิตแล้ว

ผู้รับสินค้า/Customer's Signature

ผู้รับเงิน/Cashier (650336-วัชราภรณ์ คำเลิศ)