
ACER PH110 - Téléchargé sur www,lampe-videoprojecteur.info

DÉMARRAGE RAPIDE

INSTALLATION

- 1 VGA vers Composant/ HDTV
- 2 Câble S-Vidéo
- Câble vidéo composite
- 4 Câble USB
- **6** Câble Audio
- 6 Câble VGA



CONNECTEUR D'INTERFACE



Connecter à un ordinateur

- 1. Vérifiez que le projecteur et votre ordinateur sont éteints.
- Connectez une extrémité du câble VGA au connecteur VGA IN (Entrée VGA) sur le projecteur; connectez l'autre extrémité au connecteur VGA sur l'ordinateur et serrez les vis.
- 3. Connectez une extrémité du cordon d'alimentation à la prise d'alimentation sur le projecteur. Connectez l'autre extrémité à une prise électrique.

Allumer le projecteur

- 1. Retirez le couvercle de l'objectif.
- 2. Allumez tout d'abord le projecteur et ensuite l'ordinateur.
- 3. Ajustez la position, la mise au point et le zoom.
- 4. Lancez votre présentation.

Eteindre le Projecteur

- 1. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation.
- Ne débranchez pas le cordon d' Alimentation CA de la prise tant que le ventilateur du projecteur n'est pas arrêté.