به نام خدا

عنوان آز مایش:نمایش مقادیر سینوس وکسینوس بااستفاده از میکروکنترلر

هدف آزمایش: هدف این آزمایش محاسبه و نمایش مقادیر سینوس و کسینوس برای زوایای مختلف (از ۰ تا ۳۶۰ درجه) .و بررسی چگونگی رفتار این توابع مثلثاتی در میکروکنترلر است

وسايل مورد نياز:

(Arduino Uno مانند) میکروکنترلر

برای اتصال میکروکنتر ار به کامپیوتر USB کابل

برای نوشتن و بارگذاری کد Arduino IDE نرمافزار

منبع تغذيه

برد بورد و سیمهای اتصال

شرح آزمایش:در این آزمایش، از میکروکنترلر Arduino شرح آزمایش:برای محاسبه و نمایش مقادیر توابع سینوس و کسینوس استفاده میشود. کد نوشته شده در زبان برنامهنویسی Arduino این امکان را فراهم میکند که با استفاده از حلقه ای تکراری، مقادیر سینوس و کسینوس را برای زوایای مختلف محاسبه کرده و نتایج را از طریق سریال مانیتور به نمایش بگذارد.

## توضيحات كد:

تابع:(setup) این تابع فقط یک بار در آغاز برنامه اجرا میشود و برای شروع ارتباط سریال با سرعت ۹۶۰۰ بیت در ثانیه تنظیم میشود.

تابع: (loop در این تابع از یک حلقه for برای محاسبه سینوس و کسینوس استفاده شده است. حلقه از ۰ تا ۳۶۰ درجه با گام ۲ درجه اجرا می شود. برای هر زاویه، مقادیر سینوس و کسینوس محاسبه و به سریال مانیتور ارسال می شود.

محاسبات: به جای 't' باید از t استفاده شود تا متغیر t به درستی در محاسبات به کار گرفته شود. سینوس و کسینوس با تبدیل درجه به رادیان با استفاده از فرمولهای  $\sin(t*PI/180)$  و  $\sin(t*PI/180)$  محاسبه می شوند.

باعث می شود که هر محاسبه به فاصله یک میلی ثانیه نمایش داده شود، این کار به جلوگیری (delay(1) تاخیر: استفاده از از شلوغی بیش از حد خروجی کمک میکند.

## کد نرم افزاری:

```
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
 // put your main code here, to r;un repeatedly:
 for (float t =0; t<360 ;t=t+2)
  float radian=(sin('t'*PI/180));
  Serial.print(radian);
  delay(1);
  Serial.print(" ");
  float radian2=(cos('t'*PI/180));
  Serial.print(radian2);
  delay(1);
```

## نتيجهگيرى:

با اجرای این آزمایش، توانستیم مقادیر دقیق سینوس و کسینوس را برای زوایای مختلف محاسبه و نمایش دهیم. این آزمایش نه تنها توانایی میکروکنترلر در انجام محاسبات ریاضی و توابع مثلثاتی را نشان میدهد، بلکه همچنین اهمیت استفاده از نمایشگرهای سریال برای بررسی خروجیهای محاسبات را تأکید میکند. با ارتقاء کد و بهینهسازی آن میتوان به نتایج دقیقتری رسید و کاربرد آن را در پروژههای پیشرفتهتر گسترش داد.



