عنوان آزمایش: اندازهگیری دما با استفاده از سنسور

هدف آز مایش:

.LM35 آشنایی با نحوه کار سنسور دمای

توسط برد آردوینو LM35 خواندن مقادیر آنالوگ خروجی سنسور

تبدیل مقادیر آنالوگ به مقادیر دمای سانتیگر اد

به عنوان نشانگر، بر اساس دمای اندازهگیری شده LED کنترل یک

شرح آزمایش:

در این آزمایش، از یک سنسور دمای LM35 برای اندازهگیری دمای محیط استفاده میکنیم. سنسور LM35 یک سنسور دمای آزمایش، از یک سنسور دمای آن به طور خطی با دما تغییر میکند. برد آردوینو با خواندن ولتاژ خروجی سنسور، مقدار دما را محاسبه میکند. سپس، بر اساس مقدار دمای محاسبه شده، یک LED را روشن یا خاموش میکنیم. در این آزمایش، LEDوقتی روشن میشود که دما از ۲۷ درجه سانتیگراد بیشتر باشد و به عنوان نشانگر فعال بودن خنک کننده عمل می کند.

توضيحات كد:

// ;const int lm35pin = A0; // پین دیجیتال متصل به سنسور // ;LM35 int led = 9; // پین دیجیتال متصل به const int lm35pin = A0; // (\$ Serial.begin(9600); // serial.begin(9600); { Serial.begin(9600); // serial.begin(9600); } void loop() { int sensorValue = analogRead(lm35pin); خواندن مقدار آنالوگ از الحک از واندن مقدار آنالوگ از الوگ از الموک از الموک از الموک به ولتاژ = float temperatureC (5.0 / 1023.0); // serial.print("temperature:"); // serial.print("temperature"در سریال مانیتور // ; (serial.print(temperatureC) نمایش متن از الموک المور المول المول

:const int Im35pin = A0 را به عنوان پین متصل به سنسور LM35 تعریف میکند.

:(lint led = 9ناین خط، پین دیجیتال ۹ را به عنوان پین متصل به LED تعریف میکند.

این خط، ارتباط سریال را با سرعت ۹۶۰۰ باود شروع میکند :;(Serial.begin(9600

را به عنوان خروجي تنظيم ميكند LED اين خط، پين :;(LED را به عنوان خروجي تنظيم ميكند

:;(int sensorValue = analogRead(Im35pin)ین خط، مقدار آنالوگ خوانده شده از پین سنسور را در متغیر sensorValue ذخیره میکند.

این خط، مقدار خوانده شده را به ولتاژ تبدیل میکند. برد آردوینو ::(1023.0 / 5.0 / 5.0 / 1023.0) float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0) . مقادیر آنالوگ را از ۱۰۲۳ به ولتاژ تبدیل میکند

```
::float temperatureC = voltage * 100این خط، ولتاژ را به دما بر حسب درجه سانتیگراد تبدیل میکند. سنسور LM35به ازای هر ۱۰ میلی ولت افزایش ولتاژ، ۱ درجه سانتیگراد افزایش دما دارد.
```

;(":Serial.print(n("*c"); و :;("serial.print(temperatureC) بين خطوط، مقدار دما را در سريال مانيتور چاپ ميكنند.

: { ... } else { ... } (temperatureC > 27 را بر اساس دمای اندازهگیری شده کنترل میکند. اگر دما بیشتر از ۲۷ درجه باشد، LEDروشن می شود و متن "cooler on" در سریال مانیتور چاپ می شود. در غیر این صورت، LEDخاموش می شود.

::(delay(1000)ین خط، یک ثانیه تاخیر ایجاد میکند تا خواندن دما به طور مداوم انجام نشود

کد نرم افزاری

```
const int lm35pin=A0;
int led=9;
void setup() {
Serial.begin(9600);
 pinMode(led,OUTPUT);
void loop() {
 int sensorValue=analogRead(lm35pin);
 float voltage=sensorValue*(5.0/1023.0);
 float temperatureC=voltage*100;
 Serial.print("temperature:")
 Serial.print(temperatureC);
 Serial.println("*c");
 if(temperatureC>27){
  Serial.print("cooler on");
  digitalWrite(led,HIGH);}
 else{
  digitalWrite(led,LOW);}
delay(1000);}
```

نحوه اتصال مدار:

LM35 سنسور

پایه VCC سنسور را به ۵ ۷برد آردوینو متصل کنید.

پایه GND سنسور را به GND برد آردوینو متصل کنید.


پایه خروجی (Vout) سنسور را به پین آنالوگ AO برد آردوینو متصل کنید.

LED

پایه بلندتر LED (آند) را به پین دیجیتال ۹ برد آردوینو متصل کنید.

پایه کوتاهتر LED (کاتد) را از طریق یک مقاومت ۲۲۰ اهم به GND برد آردوینو متصل کنید.

شماتیک مدار:



نتيجەگيرى:

در این آزمایش، با استفاده از سنسور دمای LM35 دمای محیط را اندازهگیری کنیم و با استفاده از برد آردوینو، مقدار دما را به صورت دیجیتال نمایش دهیم.