به نام خدا

عنوان آزمایش: تشخیص مانع با استفاده از سنسور

هدف آز مایش: کاربردآن درتشخیص مانع IR ونحوه کار با سنسور

شرح آزمایش: در این آزمایش، از یک سنسور برای تشخیص وجود یا عدم وجود مانع در مقابل آن استفاده می شود. سنسور IR یک سیگنال دیجیتال (۱ یا ۱) را بر اساس تشخیص مانع در محدوده خود خروجی می دهد. خروجی سنسور به پین AO آردوینو متصل می شود. همچنین یک LED به پین ۴ آردوینو متصل شده است که وضعیت تشخیص مانع را نمایش می دهد. هنگامی که مانعی توسط سنسور IR تشخیص داده شود، LED وشن می شود و پیام "object detected" به همراه مقدار خروجی سنسور در سریال مانیتور چاپ می شود. در صورتی که مانعی تشخیص داده نشود، AD خاموش می شود و پیام "NOT detected" به همراه مقدار خروجی سنسور در سریال مانیتور چاپ می شود.

وسايل آزمايش:

(UNO مانند) برد آردوینو

(IR)سنسور

(LED اهم براي 220) مقاومت

سيم هاى اتصال

برد بورد

توضیح آز مایش: سنسور با ارسال یک پرتو کار می کند. اگر مانعی در مسیر پرتو وجود داشته باشد، پرتو بازتاب می شود و توسط گیرنده سنسور تشخیص داده می شود. در این صورت، سنسور یک سیگنال دیجیتال سطح پایین (۰) را خروجی خروجی می دهد که نشان دهنده وجود مانع است. در غیر این صورت، سنسور سیگنال دیجیتال سطح بالا (۱) را خروجی LED می دهد. در این آزمایش، خروجی سنسور به عنوان ورودی برای آردوینو استفاده می شود و بر اساس مقدار آن، روشن یا خاموش می شود و اطلاعات لازم در سریال مانیتور چاپ می شود

توضيح كد:

:int led = 4: نعریف می کند.

:{ ... } ()void setupاین تابع یک بار در ابتدای اجرای برنامه اجرا می شود. در این بخش، پین AO به عنوان ورودی و پین LED به عنوان خروجی تعریف می شوند. همچنین ارتباط سریال با سرعت ۹۶۰۰ بیت بر ثانیه راه اندازی می شود.

:{ ... } (void loop)ین تابع به طور مداوم پس از اجرای تابع setup اجرا می شود. در این بخش:

:int IR) متغیر برای ذخیره مقدار خوانده شده از سنسور IR تعریف می شود.

::(R = digitalRead(A0) از پین A0 خوانده شده و در متغیر IR ذخیره می شود.

```
چاپ می شود و LED خاموش می شود.
                             ::(delay(300)یک تاخیر ۳۰۰ میلی ثانیه ای برای کنترل سرعت حلقه اعمال می شود.
                                                                                          کد نرم افزاری
int led = 4;
void setup() {
pinMode(A0, INPUT);
 pinMode(led, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);}
void loop() {
 int IR;
 IR = digitalRead(A0);
 if (IR == 0){
  Serial.print("object detected=");
  Serial.println(IR);
  digitalWrite(led, HIGH);}
 else {
  Serial.print("NOT detected");
  Serial.println(IR);
  digitalWrite(led, LOW);
 delay(300);
```

:{ } if (IR == 0) اگر مقدار IR برابر با ٠ (وجود مانع) باشد، پیام "-object detected" به همراه مقدار سنسور در

:{ ... } else عير اين صورت (عدم وجود مانع)، پيام "NOT detected" به همراه مقدار سنسور در سريال مانيتور

سریال مانیتور چاپ می شود و LED روشن می شود.

نحوه اتصال مدار:

پایه خروجی سنسور IR را به پین AO آردوینو وصل کنید.


پایه مثبت LED را از طریق یک مقاومت ۲۲۰ اهم به پین ۴ آردوینو وصل کنید.

پایه منفی LED را به GND آردوینو وصل کنید

پایه VCC سنسور IR را به ۵ ۷آر دوینو وصل کنید.

پایه GND سنسور IR را به GND آردوینو وصل کنید.

شماتیک مدار:



نتیجه گیری :در این آزمایش، نشان دادیم که چگونه می توان با استفاده از سنسور، وجود یا عدم وجود مانع را تشخیص داد و از این اطلاعات برای کنترل و نمایش در سریال مانیتور استفاده کرد.