به نام خدا

عنوان آز مایش:نمایش کاراکترهای سفارشی بر روی LCD و کنترل سرعت انیمیشن با استفاده از پتانسیومتر و آردوینو.

هدف آز مایش: ایجاد و نمایش کاراکترهای سفارشی: یادگیری نحوه تعریف و نمایش کاراکترهای دلخواه (مانند قلب، چهره خندان و غیره) بر روی صفحه نمایش.LCD

کنترل سرعت انیمیشن با پتانسیومتر: یادگیری نحوه استفاده از پتانسیومتر برای خواندن مقادیر آنالوگ و تغییر سرعت انیمیشن نمایش داده شده روی.LCD

آشنایی با LCD کار اکتری: آشنایی با نحوه راهاندازی و استفاده از صفحه نمایش LCD کار اکتری ۱٦ x2 با آردوینو.

شرح آزمایش

در این آزمایش، ما یک صفحه نمایش LCD کاراکتری را به آردوینو متصل میکنیم و از آن برای نمایش یک پیام ثابت و یک انیمیشن ساده استفاده میکنیم. انیمیشن ما شامل یک کاراکتر سفارشی است که دستهای خود را بالا و پایین میبرد و سرعت این انیمیشن با استفاده از یک پتانسیومتر کنترل میشود. با چرخاندن پتانسیومتر، سرعت انیمیشن افزایش یا کاهش می یابد.

توضيح كد:

:<include <LiquidCrystal.h این خط، کتابخانه LiquidCrystal را برای کنترل LCD کاراکتری فراخوانی میکند.

:;const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2 این های اتصال LCD به آردوینو را تعریف میکنند.

:;(LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7)یک شیء lcd از کلاس LiquidCrystal ایجاد می شود تا بتوان با LCDکار کرد.

: ... ;; byte smiley[8] = [8], byte smiley[8] : ... ;; ... } = [8] byte heart ابنا میکنند که نمایانگر کاراکتر های سفارشی (قلب، چهره خندان و غیره) هستند. هر آرایه یک کاراکتر x x x

:{ ... } ()void setup() این تابع، یک بار در ابتدای اجرای برنامه اجرا می شود.

:(LCD): این خط LCD را با ۱۲ ستون و ۲ ردیف راهاندازی میکند.

: ... ; lcd.createChar(0, heart);, lcd.createChar(1, smiley); ... کار اکتر های سفارشی را در حافظه CGRAM ال سیدی ذخیره میکنند و برای استفاده به آنها یک شناسه (۱۰،۲،۲، ...) اختصاص میدهند.

:(cd.setCursor(0, 0)مكان نما را به موقعيت ۰٫۰ (بالا سمت چپ) منتقل مىكند.

:;(cd.print("I");, lcd.write(byte(0));, lcd.print(" zahra ");, lcd.write((byte)1);: را به همراه کاراکتر های سفارشی قلب و چهره خندان روی LCD چاپ میکنند.

```
:(cd.setCursor(4, 1)مكان نما را به موقعیت ٤,١ (ردیف پایین، ستون ٥) منتقل میكند.
                          ::(lcd.write(3)کار اکتر سفارشی با شناسه ۳ (دست ها پایین) را روی LCD چاپ میکند.
                                    ::(delay(delayTime)برنامه به مدت delayTime میلی ثانیه صبر میکند.
                                     :(cd.setCursor(4, 1)مكان نما را مجددا به موقعیت ٤٠١ منتقل میكند.
                            ::(Lcd.write(4)کاراکتر سفارشی با شناسه ٤ (دستها بالا) را روی LCD چاپ میکند.
                                    ::(delay(delayTime)برنامه به مدت delayTime میلی ثانیه صبر میکند.
/ include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library by associating any needed LCD interface pin
// with the arduino pin number it is connected to
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
// make some custom characters:
byte heart[8] = {
 0b00000,
 0b01010,
 0b11111,
 0b11111,
 0b11111,
 0b01110,
 0b00100,
```

: { ... } ()void loop این تابع، به طور مداوم پس از اجرای تابع setup تکرار می شود.

متغیر sensorReading ذخیره میکند.

تاخیر در انیمیشن استفاده خواهد شد.

::(int sensorReading = analogRead(A0)مقدار ولتار خوانده شده از بین A0 (پتانسیومتر) را میخواند و در

:;sensorReading را از محدوده ۰ sensorReading را از محدوده ۱۰ sensorReading را از محدوده ۰ نا ۱۰۲۳ به محدوده ۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰ نگاشت میکند و در متغیر delayTime نخیره میکند. این متغیر برای تعیین زمان

```
0b10001};
byte armsDown[8] = {
 0b00100,
0b01010,
0b00100,
 0b00100,
 0b01110,
0b10101,
 0b00100,
0b01010};
byte armsUp[8] = {
0b00100,
0b01010,
 0b00100,
0b10101,
0b01110,
 0b00100,
 0b00100,
 0b01010
};
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
// create a new character
lcd.createChar(2, frownie);
 // create a new character
lcd.createChar(3, armsDown);
```

```
// create a new character
lcd.createChar(4, armsUp);
// set the cursor to the top left
// Print a message to the lcd.}
void loop() {
// read the potentiometer on A0:
int sensorReading = analogRead(A0);
// map the result to 200 - 1000:
int delayTime = map(sensorReading, 0, 1023, 200, 1000);
// set the cursor to the bottom row, 5th position:
for (int i = 0; i \le 15; i++) {
 if (i \% 2 == 0) {
  lcd.setCursor(i, 0);
  lcd.write(3);
   delay(300);
   lcd.clear();}
  else if (i % 2 != 0) {
  lcd.setCursor(i, 0);
  lcd.write(4);
  delay(300);
   lcd.clear();}}
  for (int i = 15; i >= 0; i --) {
  if (i % 2 == 0) {
    lcd.setCursor(i, 1);
    lcd.write(4);
    delay(300);
    lcd.clear();}}}
```

نحوه اتصال مدار:

پایه RS السیدی به پین ۱۲ آر دوینو

پایه Enable السیدی به پین ۱۱ آر دوینو

پایه D4 السیدی به پین ۵ آر دوینو

پایه D5 السیدی به پین ک آر دوینو

پایه D6 السیدی به پین ۳ آردوینو

پایه D7 السیدی به پین ۲ آردوینو

پایه VSS السیدی به GND آر دوینو

پایه VDD السيدي به ٥ ٧ آر دوينو

پایه ۷0 السیدی به وسط پتانسیومتر ۱۰ کیلو اهم (برای تنظیم کنتراست)


دو پایه کناری پتانسیومتر به ۵ کو GND آردوینو

پتانسيومتر:

پایه وسط پتانسیومتر به پین AO آردوینو

دو پایه کناری پتانسیومتر به ۵ Vو GND آردوینو

شماتیک مدار:



نتیجه گیری: در این آزمایش، با موفقیت توانستیم کاراکترهای سفارشی را بر روی LCD نمایش دهیم و با استفاده از پتانسیومتر، سرعت انیمیشن را کنترل کنیم. با چرخاندن پتانسیومتر، سرعت تغییر حالت کاراکتر (دستها بالا و پایین) تغییر میکند.