به نام خدا

عنوان آزمایش: نمایش احساسات با استفاده از LCD و پتانسیومتر

هدف آز مایش: هدف این آز مایش، بررسی نحوه ایجاد کاراکترهای سفارشی (شکلکها) بر روی یک صفحه نمایش LCDو کنترل رفتار آنها با استفاده از یک پتانسیومتر و همچنین به نمایش گذاشتن حرکات صورت با تغییر وضعیت دستان است.

شرح از مایش:در این آزمایش، از یک صفحه نمایش LCD با رابط دیجیتال استفاده می شود تا اشکال مختلف (شکلک خوشحال و غمگین) را نمایش دهد. با استفاده از یک پتانسیومتر، سرعت تغییرات شکلکها کنترل می شود. این امکان را به ما می دهد تا تعامل بهتری با صفحه نمایش داشته باشیم و تغییرات در رفتار شکلکها را به صورت پویا مشاهده کنیم.

توضیحات آزمایش:ما از یک پتانسیومتر به عنوان ورودی استفاده میکنیم که مقدار آن با استفاده از پین آنالوگ AO خوانده می شود. مقدار خوانده شده با تابع ()map به بازهای بین ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی ثانیه نقشه برداری می شود که زمان تأخیر بین نمایش شکلکها را تعیین میکند.

شکلکهای نمایش داده شده در LCD شامل یک شکلک غمگین و شکلکهایی با حالت دستان پایین و بالا هستند. این کار اکتر های سفارشی ایجاد شده و در حلقه اصلی برنامه به تناوب نمایش داده می شوند.

توضيحات كد

کد زیر از یک کتابخانه به نام LiquidCrystal برای کنترل صفحه نمایش LCD استفاده میکند. ابتدا پینهای مورد نیاز برای ارتباط با LCD تعریف شده و با استفاده از ترایههای بایت تعریف شده و با استفاده از تابع ()createChar در LCD ایجاد میشوند.

در داخل تابع(loop)، مقادیر خوانده شده از پتانسیومتر برای تعیین زمان تأخیر بین تغییرات شکلکها استفاده می شود. در اینجا، از دو حلقه برای نشان دادن دقت و تنوع حرکات استفاده می شود.

```
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
byte frownie[8] = {
 0b00000,
 0b00000,
 0b01010,
 0b00000,
 0b00000,
 0b00000,
 0b01110,
 0b10001
};
byte armsDown[8] = {
 0b00100,
 0b01010,
 0b00100,
 0b00100,
 0b01110,
 0b10101,
 0b00100,
 0b01010
};
byte armsUp[8] = {
 0b00100,
 0b01010,
 0b00100,
 0b10101,
```

```
0b01110,
 0b00100,
 0b00100
 0b01010
};
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
 // create a new character
 lcd.createChar(2, frownie);
 // create a new character
 lcd.createChar(3, armsDown);
 // create a new character
 lcd.createChar(4, armsUp);
 // set the cursor to the top left
 // Print a message to the lcd;]
void loop() {
 // read the potentiometer on A0:
 int sensorReading = analogRead(A0);
 // map the result to 200 - 1000:
 int delayTime = map(sensorReading, 0, 1023, 200, 1000);
 // set the cursor to the bottom row, 5th position:
 for (int i = 0; i <= 15; i++) {
  if (i % 2 == 0) {
   lcd.setCursor(i, 0);
   lcd.write(3);
   delay(300);
   lcd.clear();
```

نحوه اتصال مدار

اتصالات:LCD

پین RS به پین ۱۲ آردوینو

پین EN به پین ۱۱ آردوینو

پین D4 به پین ۵ آردوینو

پین D5 به پین ۴ آردوینو

پین D6 به پین ۳ آردوینو

پین D7 به پین ۲ آردوینو

پین VSS به GND و VDD به VSS

پین VO (کنترل کنتراست) به یک پتانسیومتر

پتانسيومتر:

یکی از تریم پینها به GND متصل شده است.

دیگری به VCC متصل می شود.

پین وسط به AO آر دوینو متصل می شود.

نتیجه گیری:این آزمایش، به دانش آموزان این امکان را میدهد که با مفاهیم اساسی در زمینه نمایش اطلاعات بر روی LCD، استفاده از کاراکترهای سفارشی، و نیز کنترل تأخیرها در برنامهنویسی آشنا شوند. تغییرات شکلکها بر اساس مقدار پتانسیومتر یاد میدهد که چگونه میتوان با استفاده از عناصر ورودی، رفتار خروجیها را تغییر داد و بر روی احساسات داینامیک کاراکترها کار کرد.