
Circuit #4



```
int Sensor_Light = A0;
int value = 0;

void setup()
{
  pinMode(Sensor_Light,INPUT);

  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  value = analogRead(Sensor_Light);
  Serial.print("ISO : ");
  Serial.println(value);

  delay(500);
}
```