
AVRIL 2025






elaboré par :

- -Haj amor eslem
- -said mohamed
- -amiri eya





Introduction

Ce rapport présente la conception et la réalisation d'un système permettant d'afficher la température et l'humidité mesurées par un capteur DHT11 sur un écran LCD 16x2, avec un réglage de luminosité via un potentiomètre. Le tout est contrôlé par une carte Arduino Uno.



Matériel Utilisé





- Arduino Uno
- Microcontrôleur pour le traitement des données.
- Capteur DHT11
- Mesure la température et l'humidité ambiante.
- → LCD 16x2 (I2C ou standard)
- Afficheur pour visualiser les données.
- Potentiomètre10kΩ
- câbles


- Permet d'ajuster la luminosité du rétroéclairage du LCD.
- Pour les connexions.

Photo réelle du projet





Schéma de Câblage




Programmation arduino



```
#include <OHT.h> // Inclusion de la bibliothèque pour le capteur DHT (température et humidité)
#include <LiquidCrystal.h> // Inclusion de la bibliothèque pour l'écran LCD
      #define DHTPIN 7 // Définition de la broche de données du capteur DHT11 #define DHTYPE DHT11 // Spécification du type de capteur utilisé (DHT11)
       // Initialiser le capteur DHT avec la broche et le type définis
      DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
      // Initialiser l'écran LCD avec les broches connectées : RS, EN, D4, D5, D6, D7
      const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2; LiquidCrystal \frac{1}{cd}(rs, en, d4, d5, d6, d7);
15
       void setup() {
         Serial.begin(9600); // Initialisation de la communication série à 9600 bauds (pour affichage dans le moniteur série)
          dht.begin(); // Initialisation du capteur DHT11
17
         lcd.begin(16, 2); // Initialisation de l'écran LCD (16 colonnes, 2 lignes)
19
         lcd.print("Initialisation..."); // Affichage d'un message d'initialisation sur l'écran LCD
         delay(2000); // Attente de 2 secondes pour permettre la lecture du message
lcd.clear(); // Effacement de l'écran LCD
21
23
24
25
         delay(1000); // Pause d'1 seconde entre chaque mesure
26
          float h = dht.readHumidity(); // Lecture de l'humidité relative en pourcentage
28
          float t = dht.readTemperature(); // Lecture de la température en degrés Celsius
30
31
         if (isnan(h) || isnan(t)) {
  lcd.clear(); // Efface l'écran
32
33
            lcd.print("Erreur lecture!"); // Affiche un message d'erreur
35
           return; // Quitte la boucle loop et recommence
37
         lcd.clear(); // Efface l'écran pour afficher de nouvelles données
39
          // Affichage de la température sur la première ligne
         lcd.setCursor(0, 0); // Positionnement du curseur au début de la première ligne
lcd.print("T: "); // Affiche "T: " pour Température
lcd.print("); // Affiche la température
lcd.print((char)223): // Affiche la symbole du degré (°)
41
```

```
40
       // Affichage de la température sur la première ligne
       lcd.setCursor(θ, θ); // Positionnement du curseur au début de la première ligne
41
       lcd.print("T: "); // Affiche "T: " pour Température
42
       lcd.print(t); // Affiche la température
43
       lcd.print((char)223); // Affiche le symbole du degré (°)
44
       lcd.print("C"); // Affiche "C" pour Celsius
45
46
       // Affichage de l'humidité sur la deuxième ligne
47
48
       lcd.setCursor(0, 1); // Positionnement du curseur au début de la deuxième ligne
       lcd.print("H: "); // Affiche "H: " pour Humidité
49
50
       lcd.print(h); // Affiche l'humidité
       lcd.print("%"); // Affiche le symbole de pourcentage
51
52
       // Affichage des valeurs sur le moniteur série
53
       Serial.print("Humidite: "); // Affiche "Humidite: " dans le moniteur série
54
55
       Serial.print(h); // Affiche la valeur de l'humidité
       Serial.print("% Temperature: "); // Affiche "Temperature: " après l'humidité
56
       Serial.print(t); // Affiche la température
57
58
       Serial.println("°C"); // Affiche le symbole °C et passe à la ligne suivante
```



Ce projet permet d'afficher efficacement la température et l'humidité sur un LCD avec un réglage manuel de luminosité. Il peut être amélioré en :

- Ajoutant un affichage graphique (OLED).
- Utilisation iot pour la supervision de données avec un module Wi-Fi(ESP32).