


# پروژه پایانی

كنترل مدرن

#### Mohammad Ali Amiri Student Number: 97411126

#### خلاصه مقاله

کنترل کننده مدار برای ماهواره ارتباطی، این مقاله تلاش دارد کنترل ارتفاع ماهواره به ویژه ماهواره ای که برای ارتباطات جهانی در مدار ثابت زمین از آن استفاده می شود را بررسی کند. هدف از این کار تکامل یک طرح مبتنی بر مدل سازی و شبیه سازی کنترل کننده مدار برای ماهواره ای است که به مدار دایره ای می چرخد. برای این کار به درک مکانیکی سیستم احتیاج داربم.



بر اساس شكل بالا داربم كه

$$F_1 + F_2 + F_g = Mdr^2/dt^2 = Md^2/dt^2[r(t)re^{j\theta(t)}]$$

که ازین معادله نهایت چنین در می آید که

$$F_{1} = M\ddot{r} - Mr\dot{\theta^{2}} + \frac{gMR^{r}}{r^{r}}$$
$$F_{2} = 2M\dot{r}\dot{\theta} + Mr\dot{\theta}$$

$$\tau = t / (R/g)^{1/2}; \ \rho = r / R; \ u_1 = F_1 / (Mg); \ u_2 = F_2 / (Mg)$$

به فضای حالت زیر میرسیم.

$$x'_{1} = x_{r}$$

$$x'_{2} = x_{r}$$

$$x'_{3} = x_{1}x_{4}^{2} - \frac{1}{x_{1}^{r}} + u_{r}$$

$$x'_{4} = -\frac{2x_{3}x_{r}}{x_{r}} + \frac{1}{x_{r}}u_{r}$$

و پس از خطی سازی به ماتریس زیر میرسیم.

$$\begin{bmatrix} x1\\ x2\\ x3\\ x4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ \overline{x}_{4}^{2} + 2/\overline{x}_{1}^{3} & 0 & 0 & 2\overline{x}_{1}\overline{x}_{4}\\ 0 & 0 & 2\overline{x}_{4}/\overline{x}_{1} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x1\\ x2\\ x3\\ x4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0\\ 0 & 0\\ 1 & 0\\ 0 & 1/x_{1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u1\\ u2 \end{bmatrix}$$

که مقادیر  $\overline{x}_1, \overline{x}_2, \overline{x}_3, \overline{x}_4$  مقادیر حالت تعادل هستند که  $x^2 = x^3 = 0$  میباشد و  $x^2 = x^3 = 0$  و  $x^3 = x^3 = 0$  بستگی به فاصله مدار از زمین دارد. که در اینجا برای راحتی آن را 1 فرض میکنیم.

### سوال ۲:

در خلاصه آمده

### سوال ۳ و ۴:

خطی سازی در خلاصه آمده و معادلات فضای حالت به صورت زیر می باشد

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2.0587 & 0 & 0 & 0.1175 \\ 0 & 0 & 0.1175 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

و جون هدف کنترل r فاصله از زمین است  $y=p^*R=x1^*R$  که  $y=p^*R=x1^*R$  میباشد.

$$y = c \begin{bmatrix} 6376 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} X$$

که همانطور که مشاهده می کنید این سیستم کنترل پذبر می باشد و قابلیت طراحی فیدبک حالت را دارد، اما مشاهده پذبر نمی باشد و نمی توان تخمین گر حالت کامل برای آن طراحی کرد.

مشخصات ماتریس تفکیک شده رویت پذیر و ناپذیر به صورت زیر است.

Abar =					Bbar =	
	0 0 0	1.0000 0 0.1175 0	0 0.1175 0 1.0000	0 0 2.0587 0	0 0 1 0	0 1 0

т =				
	0	1	0	0
	0	0	0	1
	0	0	1	0
	1	0	0	0

قطب های سیستم به صورت زیر میباشند.


## سوال ۵:

چون قطب مشاهده ناپذبر داریم، در نتیجه سیستم مینیمال نیست.

سیستم مینیمال ماتریسی به صورت زیر میشود.

## سوال ۶:

فیدبک حالت را به گونه ای تعریف می کنیم که قطب ها را در [-5,-3,-4] قرار دهد. [-5,-3,-4]



ضریب k به صورت زیر میباشد


#### سوال ۷:

در این سیستم با توجه به اینکه صورت فقط یک عبارت دارد و آن هم 63478 است، قایلیت طراحی ردیاب استاتیک وجود ندارد و p با هر ضریب p سیستم به صفر میل میکند.

```
n_d =
1.0e+03 *
0 0 6.3780 0

d_d =
1.0000 9.0000 20.0000 12.0000
```

که راه کار آن بسیار ساده است. جکع کردن مستقیم ورودی به خرووجی




و خروجی ، ورودی را دنبال می کند.

## سوال ۸:


به علت مشكل سوال قبل در اين سوال نيز امكان طراحي وجود ندارد

### سوال ۹:

قطب های تخمین گر را ۵ برابر دورتر قرار میدهیم زیرا که بعد از آن با همینا فیدبک حالت میسازیم نیازی نباشه کد تغییر بدیم. و قطب ها را در [20-,30-,25-] قرار میدهیم.




فضای حالت رسم شده(S9.m , FS9.m) در این شبیه سازی از حل ode45 استفاده کرده ام



و این نیز متغیر های حالت آن میباشد


نکته ای که وجود دارد اینست که X1had اشتباه تخمین زده است و البته بنده هم علت آن را متوجه نشده ام. (S9b.m , FS9b.m)

سوال ۱۰: شبیه سازی در فایل (S10.m, FS10.m) قرار دارد در این فایل میزان خطا به دست آمده.



و در فایل S10b.m , FS10b.m مقادیر فضای حالت ها قرار دارد.

و حال می بایست متغیر های تخمیم زده شده را رسم کنیم. برای این کار از روابط زیر استفاده میکنیم



برای به دست آوردن مقادر تخمین زده شده باید چند مرحله را انجام دهیم.

X و Z و اوردن Z و Z


x2\_bar به دست آوردن-

نکته: شاید فکر کنید در صورتی که ما به مقادیر x دسترسی داریم، چرا باید  $x_b$  به دست بیاریم. توجه به این نکته مهم است که در مسائل راقعی ما به y دسترسی داریم.(از طریق سنسور) و اینجا به دست اوردن x صرفا برای بدست آوردن

(y = cx)است y

برای این کار x,z را از طریق ode45 بدست می آوریم.برای این کار باید از طریق ماتریس زیر را وارد متلب کنیم.

$$\begin{bmatrix} \dot{z} \\ \dot{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{A}_{22} - \overline{L}\overline{A}_{12} & ((\overline{A}_{22} - \overline{L}\overline{A}_{12})\overline{L} + \overline{A}_{12} - \overline{L}\overline{A}_{11})c \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \overline{B}_2 - \overline{L}\overline{B}_1 \\ B \end{bmatrix}$$



که همانطور که میبیند به خوبی دنبال میکند.

#### سوال ۱۱:

های تخمین گر کاهش یافته را در [-۴۰ -۳۰ -۳۵] و برای حل ماتریس ode از سیستم زیر استفاده می کنیم(S16.m).

$$\begin{bmatrix} \dot{X} \\ \dot{Z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BKP^{-1} \begin{bmatrix} C \\ \overline{L}C \end{bmatrix} & -BKP^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix} \\ (\overline{A}_{22} - \overline{L}\overline{A}_{21})L + (\overline{A}_{21} - \overline{L}\overline{A}_{11})]C - (\overline{B}_{2} - \overline{L}\overline{B}_{1})KP^{-1} \begin{bmatrix} C \\ \overline{L}C \end{bmatrix} & \overline{A}_{22} - \overline{L}\overline{A}_{12} - (\overline{B}_{2} - \overline{L}\overline{B}_{1})KP^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ \overline{B}_{2} - \overline{L}\overline{B}_{1} \end{bmatrix} r(t)$$

و حروجی به صورت زیر میباشد

