تقرير فحص المركبة
VEHICLE INSPECTION REPORT

Vehicle Information — معلومات المركبة

Customer Name — اسم العميل	Contact No. — رقم التواصل	Date & Time — التاريخ والوقت	Job No. — رقم العمل
Ahmed mohamad Alhaddad	37702020	Sat 20/09/2026, 3:30 PM	123456

Plate No. — رقم اللوحة	Car Make — نوع السيارة	Car Model — طراز السيارة	Car Year — سنة الصنع
649525	Mercedes	E300	2020

ODO Meter — عداد المسافات	Car Color — لون السيارة	VIN Number — رقم القاعدة (الشاصي)
121,650 km	(رمادي) Gray	JTHDA1D20P5125981



للتأكد من صحة التقرير

Terms, Conditions & Liability Disclaimer — الشروط والأحكام ومسؤولية الفحص

Limitation of Liability

Oryx Auto Services is neither a vehicle manufacturer nor a seller and assumes no liability for manufacturing defects or undisclosed/unreported damage. The role of Oryx Auto Services is limited to conducting visual and technical inspections to identify existing or prior damage and necessary repairs regarding mechanical and structural components; it provides no guarantee regarding structural integrity or general roadworthiness. You acknowledge that the liability of Oryx Auto Services is strictly limited to the inspection performed on site using the center's approved tools and within the scope of the selected service package; the company bears no responsibility for services not included in the package or for the vehicle's condition prior to its arrival at or after its departure from the center. Accordingly, the technical report is issued to reflect inspection results exclusively within the scope of the specified package.

Important Remarks

1. The report is issued by approved electronic inspection devices.
2. Any deletion, deletion or change in the contents of the report renders it invalid and unsupported.
3. The report describes the condition of the vehicle while it is inside the center only.
4. The center is not responsible for personal belongings left inside the car.
5. Some cases require an additional test drive to check the performance of the transmission and parts. Mechanical.

تحديد المسؤولية القانونية

اوريكس لخدمات السيارات ليست مصنّعة للمركبات ولا بائعة لها، ولن تتحمل اي مسؤولية عن عيوب تصنيعية أو أضرار غير مُفصح عنها أو غير مُبلغ عنها. يقتصر دور اوريكس لخدمات السيارات على إجراء فحص بصري والفحص بأجهزة تقنية لتحديد الإصلاحات والأضرار السابقة والظاهرة التي لحقت بالمكونات الميكانيكية والهيكلية، ودون تقديم أي ضمان للسلامة الهيكلية أو الصلاحية العامة للسير على الطرق. أنت توافق على انحصار مسؤولية اوريكس لخدمات السيارات في فحص المركبة داخله وبالأدوات المعتمدة في المركز ووفق حدود الباقة المختارة فقط، دون أدنى مسؤولية عن أي خدمات غير مشمولة بالباقة أو عن حالة المركبة قبل دخولها وبعد خروجها منه. وبناءً عليه يُصدر التقرير الفني ليعكس نتيجة الفحص ضمن نطاق الباقة المحددة حصراً.

ملاحظات هامة

1. يتم إصدار التقرير بواسطة أجهزة الفحص الإلكتروني المعتمدة.
2. أي كشط أو حذف أو تغيير في محتويات التقرير يجعله لاغياً وغير معتمد.
3. يصف التقرير حالة السيارة أثناء وجودها داخل المركز فقط.
4. المركز غير مسؤول عن المتعلقات الشخصية المتروكة داخل السيارة.
5. تتطلب بعض الحالات اختبار قيادة إضافي للتحقق من أداء ناقل الحركة والأجزاء الميكانيكية.

Authorized Stamp & Signature — اعتماد المركز

ORYX AUTO SERVICES

شكراً لثقتكم بنا.
Thank you for your trust.

Customer Signature — توقيع العميل

+973 37702020 oryxbhr1@gmail.com www.oryxbhr.com
Bldg 886, Road 533, Block 405 Tashan - Kingdom of Bahrain | CR 146375-2


فحص الصبغ وبدن المركبة
VEHICLE PAINT & BODY CHECK

Sat 20/09/2026, 3:30 PM

JOB #123456

Car السيارة	Plate No. رقم اللوحة	VIN Number رقم القاعدة (الشاصي)	ODO Meter عداد المسافات
Mercedes E300 (2020)	649525	JTHDA1D20P5125981	km 121,650

Body Panels Diagnostic Scheme مخطط الفحص السطحي لهيكل السيارة



sectioned مقطوع | Change تبديل | Filler معجون | Paint صبغ (رش)

Paint & Body Remarks

الملاحظات الفنية لفحص الصبغ والبدن:

- تم فحص سماكة الطلاء بالأجهزة الإلكترونية المعتمدة (Linshang - LS239)
- الصدام الامامي تم تبديلة بصدام تجاري.
- فتحة السقف تم تبديلها بأصلية.
- الباب الخلفي جهة اليسار مقطوع وتم تعديله باللحام الحراري.

+973 37702020 oryxbhr1@gmail.com www.oryxbhr.com
Bldg 886, Road 533, Block 405 Tashan - Kingdom of Bahrain | CR 146375-2


فحص الشاصي وأسفل المركبة
CHASSIS & UNDERCARRIAGE CONDITION

Sat 20/09/2026, 3:30 PM

JOB #123456

Car السيارة	Plate No. رقم اللوحة	VIN Number رقم القاعدة (الشاصي)	ODO Meter عداد المسافات
Mercedes E300 (2020)	649525	JTHDA1D20P5125981	km 121,650

Chassis safety diagram مخطط سلامة الشاصي



Damage متضرر ok سليم

Chassis Condition & Underbody Remarks

ملاحظات وتعليقات فحص الشاصي وأسفل المركبة

- جسور الشاصي سليمة وخالية من أي آثار تعديل، لحام، أو قص حراري ماعدا (الامام والجهة الأمامية اليسرى) متضرر وتوجد اثار تعديل ولحام وتم إخفاءها.
- لا توجد علامات صدأ هيكلي غائر أوضربات خطيرة تؤثرعلى اتزان المركبة وسلامة السير.
- مسار العادم يوجد فيه لحام وتعديل.

ORYX AUTO SERVICES
شكرا لثقتكم بنا.
Thank you for your trust.

للتأكد من صحة التقرير

+973 37702020 oryxbhr1@gmail.com www.oryxbhr.com
Bldg 886, Road 533, Block 405 Tashan - Kingdom of Bahrain | CR 146375-2

الفحص الداخلي والخارجي / مقصورة المحرك / تجربة القيادة
INTERIOR & EXTERIOR INSPECTION / ENGINECOMPARTMENT / ROAD TEST

Sat 20/09/2026, 3:30 PM

JOB #123456

Car السيارة	Plate No. رقم اللوحة	VIN Number رقم القاعدة (الشاصي)	ODO Meter عداد المسافات
Mercedes E300 (2020)	649525	JTHDA1D20P5125981	km 121,650

Cabin Electronics & Exterior Accessories Checks
فحص التجهيزات الداخلية والملحقات الخارجية

مقصورة المحرك (Engine Compartment)	اجتياز (Pass)	فشل (Fail)
السوائل والزيوت Fluids (Oil, Coolant,Brake)	●	○
الأسلاك والموصلات Wiring & Connectors	●	○
الخراطيم والوصلات Hoses & Lines	●	○
التسريبات والتهريب Fluid Leaks(Engine/Trans)	●	○
كراسي المحرك والقير Engine & Trans Mounts	●	○
الأغطية وسدادات السوائل Caps & Reservoir Covers	●	○
نظام التعليق Suspension System	●	○
جلد وأغطية المطاط Rubber Boots&Bushings	●	○
نظام الفرامل Brake System	●	○
فلتر ومجرى الهواء Airbox & Intake Duct	●	○
أحزمة وسيور المحرك Engine Drive Belts	●	○
منظومة العادم Exhaust Manifold	●	○
البطارية وكفاءة الشحن Battery State of Health	●	○

تجربة القيادة (Road Test Drive)	اجتياز (Pass)	فشل (Fail)
ضوضاء نظام التعليق Suspension Noise	●	○
قياس RPM RPM Idle Stability	●	○
صوت وضجيج المحرك Engine Running Noise	●	○
الاهتزازات Body & DrivetrainVibrations	●	○
استجابة الفرامل ABS Braking Performance	●	○
ميزانية ومحاذاة المقود Steering Alignment&Center	●	○
تبريد وكفاءة التكييف Climate Control System	●	○
تبديلات ناقل الحركة القير Transmission Shifting	●	○
تحذيرات العدادات واللمبات Cluster Warning Lamps	●	○
الأداء العام والتسارع Overall VehiclePerformance	●	○
انبعاثات وعادم الدخان Exhaust Smoke Emission	●	○
ضجيج دوران الإطارات Tire Rolling Noise	●	○
عزل الصوت وضوضاء الرياح داخل المقصورة Cabin Wind Noise & Sealing	●	○

داخلية السيارة (Interior Car)	اجتياز Pass	فشل Fail	غير متوفر N/A
أبواب السائق والركاب Driver &PassengerDoors	●	○	○
مفاتيح وأزرار التحكم Control Keys & Switches	●	○	○
التحكم في لوحة العدادات Cluster Control	●	○	○
حامل الأكواب والكونسول Cup Holder & Console	●	○	○
عجلة القيادة وأزرارها Steering Wheel&Controls	●	○	○
النظام الصوتي والشاشة Audio & Display System	●	○	○
فتحة السقف Sunroof Operation	○	●	○
منافذ وتوزيع المكيف A/C Vents & Airflow	●	○	○
مرآة الرؤية الخلفية Rear View Mirror	●	○	○
سجاد وأرضية السيارة Carpet & Floor Mats	●	○	○
ولاعة ومنافذ الطاقة Cigarette Lighter & 12V	●	○	○
اجزاء أخرى (إن وجدت) Other Interior Parts	○	○	●

خارجية السيارة (Exterior Car)	اجتياز Pass	فشل Fail	غير متوفر N/A
النوافذ والزجاج الأمامي Windows & Windshield	●	○	○
الإضاءةالأمامية والخلفية Head, Reverse & Fog Lights	●	○	○
أضواء الإشارات والمؤشرات Indicator Lights	●	○	○
ماسحات الزجاج الأمامي Wipers & Spray Jets	●	○	○
المرايا الجانبية والتحكم Side Mirrors & Fold Mech	●	○	○
الإطارات والعجلات Tires Condition & Rims	●	○	○

General Inspection Remarks
الملاحظات والتعليقات العامة

جميع الأنظمة الكهربائية والملحقات الداخلية تعمل بحالة ممتازة وبكفاءة تشغيلية كاملة ماعدا فتحة السقف لا تعمل، لا توجد أي ملاحظات سلبية اخرى.

ملاحظات الفحص الخارجي الإضافية:
- تم فحص عمق مداس الإطارات وتاريخ الإنتاج - بحالة ممتازة ومطابقة للمواصفات.
- خلو المصابيح من أي كسور أو دخول للرطوبة.
- النوافذ الكهربائية تعمل بانسيابية وبدون أصوات احتكاك.

النتيجة النهائية والتقييم العام للفحص الفني
- المحرك وناقل الحركة بحالة ممتازة وخالية من التسريبات مع سلاسة تامة في التبديل.
- العزل الصوتي والميكانيكي ممتاز ومطابق للمعايير القياسية.

ORYX AUTO SERVICES

شكرا لثقتكم بنا.
Thank you for your trust.

للتأكد من صحة التقرير

+973 37702020 oryxbhr1@gmail.com www.oryxbhr.com
Bldg 886, Road 533, Block 405 Tashan - Kingdom of Bahrain | CR 146375-2

فحص وحدة الكمبيوتر
COMPUTER UNIT INSPECTION

Sat 20/09/2026, 3:30 PM

JOB #123456

Car السيارة	Plate No. رقم اللوحة	VIN Number رقم القاعدة (الشاصي)	ODO Meter عداد المسافات
Mercedes E300 (2020)	649525	JTHDA1D20P5125981	km 121,650

Computer Module Faults أعطال وحدة الكمبيوتر

+973 37702020 oryxbhr1@gmail.com www.oryxbhr.com
Bldg 886, Road 533, Block 405 Tashan - Kingdom of Bahrain | CR 146375-2