کد مدرک: HSEW-22 تاریخ تهیه: 1405/08/17 تاریخ بازنگری:	دستورالعمل ایمنی تعمیرات مکانیک	خوارزمی گستره فناوری

۱- ایمنی فردی	• کارگرانی که با ماشین آلات الکتریکی قابل حمل کار می کنند باید از پوشیدن لباسهای گشاد و با گوشه های آزاد و دستکش های غیر لاستیک اجتناب نمایند. • استفاده از دستکش حفاظتی در هنگام کار با قطعات تیز و برنده الزامی می باشد. • در صورت احتمال پاشش مواد روغنی و.. استفاده از گاگل شیمیایی الزامی می باشد. • هنگام کار با عمودبر استفاده از عینک ایمنی و دستکش حفاظتی الزامی می باشد.
۲- ایمنی عمومی	• تمامی نفرات واحد تعمیرات می بایست صلاحیت انجام امور تعمیراتی را داشته باشند. • در صورت انجام کار در ارتفاع می بایست نسبت به اخذ مجوز یا پرمیت کار در ارتفاع از واحد HSE اقدام گردد. قبل از انجام هرگونه تعمیرات، می بایست نسبت به خاموش نمودن دستگاه اقدام و پس از توقف کامل آن و اطمینان از ایمن بودن دستگاه از نظر برق گرفتگی و قطع مدار اصلی برق عملیات مورد نیاز انجام گردد. • استفاده از تگ " دستگاه تحت تعمیر است " و " لطفا راه اندازی نکنید" در هنگام انجام تعمیرات بر روی دستگاه ها الزامی می باشد. • هنگام کار بر روی جرثقیل و بالابر می بایست نسبت به تگ گذاری فرمان کنترل جرثقیل های سقفی اقدام و یا کنترل آن از دسترس سایر افراد خارج گردد (جهت جلوگیری از حرکت ناخواسته و بدون هماهنگی جرثقیل) • در صورت وجود شرایط نا ایمن (از قبیل: زدگی سیم، نبود دوشاخه، ترمینال بدون عایق و..) می بایست فعالیت مربوطه متوقف و موارد نا ایمن را رفع گردد. • از قرار دادن اشیاء در ارتفاع بالاتر از شانه که احتمال سقوط آن وجود دارد خودداری گردد (مانند روی تابلوهای برق، روی دستگاه ها و..) • همراه داشتن اشیاء فلزی غیر ضروری مثل زنجیر و ساعت و انگشتر انجام تعمیرات ممنوع می باشد. • قبل از انجام فعالیت بر روی دستگاه می بایست از لغزنده نبودن سطوح اطمینان حاصل نمود.
۳- اقدامات احتیاطی در طول انجام کار	• هنگام کار در شرایط نامناسب مثل ارتفاع یا سطح شیبدار حتماً باید از وسایل کمکی مثل کمربند و قلاب استفاده شود تا حادثه ایجاد نشود. • در صورت نیاز به باز کردن درب قسمت های مختلف دستگاه ها، حفاظ تسمه ها، کوپلینگ ها و سایر حفاظ های نصب شده روی دستگاه، پس از پایان کار نسبت به قرار دادن مجدد حفاظ ها و بستن کامل و درست اجزاء باز شده دستگاه، اقدام گردد. • از بلندکردن اجسام سنگین به تنهایی اجتناب گردد و در صورت امکان از وسایل مکانیکی مانند جک، جرثقیل و..کمک گرفته شود. • از واردکردن دست یا پا به نقاط گردنده و متحرک ماشین آلات از قبیل غلتکها، کوپلینگ ها، پینچ رول و.. خودداری گردد. • هنگام کار با قطعات دوار و متحرک استفاده از دستکش ممنوع می باشد. • هرگز از دست خود به جای ابزار و گیره استفاده نشود و از به کار بردن ابزار معیوب خودداری گردد. • در صورت اقدام جهت تعمیر یک وسیله برقی حتماً باید دو شاخه آن از پریز خارج گردد. • در صورت نیاز به افزایش ارتفاع استفاده از پالت پلاستیکی، پالت چوبی، تخته، بشکه و سایر وسایلی که از پایداری و استحکام کافی برخوردار نیستند ممنوع می باشد.













تهیه‌کننده :	تأییدکننده :