خوارزمی گسترش فناوری

دستورالعمل ایمنی سنگ‌فرز و دریل دستی

کد مدرک: HSEW-25
تاریخ تهیه: 1405/08/17
تاریخ بازنگری:

۱- ایمنی فردی

- در هنگام استفاده از دریل دستی استفاده از دستکش حفاظتی و عینک ایمنی و ماسک تنفسی الزامی است.
- اپراتور سنگ فرز می بایست از عینک ایمنی و دستکش حفاظتی استفاده نماید.
- استفاده از لباس کار مناسب و کفش ایمنی الزامی می باشد.

۲- ایمنی عمومی

- اپراتور می بایست قطعه مورد نظر برشکاری را روی یک جسم دیگر قرار دهد تا سنگ فرز با زمین برخورد نکند.
- اپراتور دریل دستی می بایست قبل از شروع به کار از سالم بودن مته، محکم بسته شدن مته و سالم بودن کابل برق اطمینان حاصل نماید.
- اپراتور دریل دستی می بایست از مته متناسب با جسم مورد نظر برای سوراخکاری استفاده نماید.
- انجام کار در مواقعی که تسلط کافی بر سنگ فرز یا دریل وجود ندارد اکیداً ممنوع می باشد.
- اپراتور می بایست از وارد کردن فشار بیش از حد به دریل یا سنگ خودداری نماید.
- قرار دادن دست در مجاورت محل دریل کاری ممنوع می باشد.
- در صورت عدم فعالیت با سنگ فرز و دریل دستی می بایست وسیله مذکور از منبع برق جدا شده و جهت جلوگیری از به کار افتادن اتفاق آن در محلی مطمئن قرار داده شود.

۳- اقدامات احتیاطی در طول انجام کار

- استفاده از سنگ فرز و دریل دستی توسط افرادی که در این کار مهارت لازم را ندارند ممنوع می باشد.
- استفاده از سنگ فرز بدون حفاظ به دلیل احتمال شکستن سنگ و برخورد با فرد و بروز حوادث ناگوار ممنوع می باشد.
- در صورت وجود زدگی در کابل برق تجهیزات برقی دستی، استفاده از آنها ممنوع می باشد.
- استفاده از سنگ فرز و دریل دستی فاقد دوشاخه ممنوع می باشد.
- در صورت استفاده از سیم سیار از قرار دادن آن در مسیر تردد افراد یا وسایل نقلیه اجتناب شود.
- پیش از استفاده از سنگ فرز می بایست نسبت به پاکسازی محیط از مواد قابل اشتعال و مواد سوختنی اقدام نمود.
- اپراتور سنگ فرز می بایست قبل از شروع به کار از سالم بودن سنگ و محکم بسته شدن آن و سالم بودن کابل برق اطمینان حاصل نماید.

از عینک ایمنی استفاده کنید
Wear Eye Protection

از حفاظ صورت استفاده کنید
Wear Face Shield

از ماسک ایمنی استفاده کنید
Wear Respirator

از دستکش ایمنی استفاده کنید
Wear Gloves

از گوشی ایمنی استفاده کنید
WEAR EAR PROTECTORS

از لباس محافظتی استفاده کنید
Wear protective clothing

تهیه‌کننده :	تأییدکننده :