کد مدرک: HSEW-26 تاریخ تهیه: 1405/08/17 تاریخ بازنگری:	**دستورالعمل ایمنی کار با لیفتراک**	خوارزمی گستره فناوری

۱- شرایط راننده و بازدید روزانه	• راننده باید آموزش دیده و دارای گواهینامهٔ ویژهٔ لیفتراک باشد. • استفاده از لباس کار، کفش ایمنی تمام‌پوش و کلاه ایمنی در حین رانندگی الزامی است. • پیش از شروع کار، بازرسی روزانه انجام شود: باد لاستیک‌ها، بوق، چراغ گردان، آژیر دنده‌عقب، کمربند ایمنی، آینه‌ها، کپسول اطفا، سیستم بالابر و شارژ باتری یا نشتی گاز. • سوخت‌گیری و تعویض سیلندر گاز فقط در محل‌های تعیین‌شده و با موتور خاموش انجام شود.
۲- حرکت و جابجایی ایمن	• حداکثر سرعت در مسیرهای اصلی ۱۰ و در تقاطع‌ها ۵ کیلومتر در ساعت است؛ از حرکت سریع، دور زدن و ترمز ناگهانی خودداری شود. • در حرکت با بار و بدون بار، شاخک‌ها حدود ۱۵ سانتی‌متر از زمین فاصله داشته باشند و دکل کمی به عقب متمایل باشد. • از بار بیش از ظرفیت، بار نامتعادل و بلند کردن بار با یک شاخک اکیداً خودداری شود. • در شیب، بالا رفتن با بار رو به جلو و پایین آمدن با دنده‌عقب انجام شود؛ هرگز مورب در شیب حرکت نشود. • در ورود و خروج از سالن‌ها، تقاطع‌ها و محل تردد عابران با بوق کوتاه هشدار داده و سرعت کم شود. • در فضای بسته و بدون تهویهٔ مناسب فقط از لیفتراک برقی استفاده شود.
۳- ممنوعیت‌ها و پارک	• سوار کردن افراد روی لیفتراک و ایستادن زیر شاخک ممنوع است. • استفاده از موبایل و هندزفری، خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات حین رانندگی ممنوع است. • توقف مقابل تأسیسات برق، گاز، اطفای حریق، مسیر خروج اضطراری، درها و تجهیزات امدادی ممنوع است. • استفاده از لیفتراک به‌جای نردبان یا جایگاه کار و جوشکاری یا سوراخ‌کاری روی شاخک ممنوع است. • هنگام ترک لیفتراک: شاخک‌ها روی زمین، ترمز دستی، موتور خاموش و سوئیچ خارج شود (در گازسوز، شیر سیلندر بسته شود). • در شبه‌حادثه یا حادثه، بلافاصله به سرپرست و واحد HSE اطلاع داده شود.











تهیه‌کننده :	تأییدکننده :