کد مدرک: HSEW-28 تاریخ تهیه: 1405/08/17 تاریخ بازنگری:	**دستورالعمل ایمنی پیمانکاران**	خوارزمی گستره فناوری

۱- ورود و آموزش	• ورود پیمانکار و افراد او بدون مجوز ورود (فرم F14155) صادرشده توسط HSE ممنوع است. • مجوز ورود فقط برای افراد، محل و مدت ذکرشده معتبر است و هرگونه تغییر نیازمند اصلاح فرم و تأیید HSE است. • همهٔ افراد پیش از شروع کار باید در آموزش ایمنی HSE شرکت کنند؛ افراد آموزش‌ندیده اجازهٔ کار ندارند. • مدارک افراد، ماشین‌آلات و تجهیزات حفاظت فردی لازم باید پیش از کار به HSE ارائه و تأیید شود.
۲- حین کار	• کار فقط در محل و زمان تعیین‌شده و توسط افراد ثبت‌شده در مجوز مجاز است. • استفاده از تجهیزات حفاظت فردی تعیین‌شده و ماشین‌آلات سالم و دارای مدارک الزامی است. • برای کارهای پرخطر (ارتفاع، کار گرم، فضای بسته، کار برقی، حفاری) پیش از شروع هر کار باید پرمیت گرفته شود. • انجام کار بدون پرمیت ممنوع است و پرمیت فقط برای کار، محل و زمان مشخص‌شده معتبر است. • پیمانکار مسئول کنترل آلودگی‌های ناشی از کار خود (آب، هوا، خاک) و جمع‌آوری پسماند است.
۳- حوادث و پایان کار	• هرگونه حادثه، آسیب، شبه‌حادثه یا نشتی باید بلافاصله به سرپرست واحد متقاضی و HSE گزارش شود. • در شرایط اضطراری مطابق دستورالعمل‌های اضطراری کارخانه عمل شود و محل حادثه جز برای نجات مصدوم دست‌نخورده بماند. • در صورت عدم رعایت الزامات، HSE دستور توقف عملیات و فرم گزارش تخلف را صادر می‌کند. • در تکرار تخلف یا رفع‌نشدن نواقص، شرایط بند ۶ قرارداد (جریمه یا فسخ) اعمال می‌شود. • پس از اتمام کار، پرمیت‌ها بسته، محل پاکیزه تحویل و بازدید نهایی HSE انجام شود.











تهیه‌کننده :	تأییدکننده :