

فصل پنجم تقریب فیلترها

ارایه شده توسط: حجت قیمت گر استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر



### مطالب



فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

فیلتر چبی شف معکوس

فيلتر بيضوى


تبدیل فیلتر نرمالیزه پایین گذر به دیگر فیلترها



#### مقدمه

در مخابرات (رادیو، تلویزیون، موبایل و ...) چندین مشترک به طور همزمان از کانال هـوا اسـتفاده مـی کننـد. در گیرنـده بـرای

دریافت یک کانال از بین هم کانالها نیاز به فیلتر کردن است.



سوال: چرا به مساله تقریب نیاز است؟

پاسخ: برای پیاده سازی یک تابع تبدیل به صورت ایده آل به بینهایت المان مداری نیاز است.

تقریب: پیاده سازی تابع تبدیلی به دو شرط:

۱- شرایط تحقق پذیری فراهم باشد

۲- تابع تقریب به خوبی با مشخصه تابع اولیه منطبق باشد.



مقدمه

فيلتر باترورث


فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي



#### مقدمه



پارامترهای مدنظر در مساله تقریب فیلترها

۱- اعوجاج در باند عبور

$$0.95A \le |H(j\omega)|^2 \le 1.05A$$
  $\omega_{cL} \le \omega \le \omega_{cH}$ 

۲- تضعیف در باند توقف

$$|H(j\omega)|^2 \le 0.01A$$
  $\omega_{sH} \le \omega$ 

۳- پهنای باند گذر

$$B_1 = \omega_{cL} - \omega_{sL}$$
 ,  $B_2 = \omega_{sH} - \omega_{cH}$ 

۴– یهنای باند

$$BW = \omega_{cH} - \omega_{cL}$$

نکته : معمولا پارامترهای  $\omega_{sL},\,\omega_{sH}$  به صورت زیر انتخاب می شوند:

$$\omega_{sL} = \omega_{cL} - \frac{\omega_{cH} - \omega_{cL}}{10}$$
 ,  $\omega_{sH} = \omega_{cH} + \frac{\omega_{cH} - \omega_{cL}}{10}$ 



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف


چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي



#### مقدمه





تابع تبدیلی تقریبی باید تابعی باشد که در محدوده هاشور قرار داشته باشد.

در ادامه این تابع تبدیل با یکی از روشهای مطرح شده در فصل چهارم پیاده سازی می شود.

يادآورى:

فرض کنید تابع تبدیل H(s) باشد. در این صورت میتوان گفت:

$$|H(j\omega)|^2 = H(j\omega)H^*(j\omega) = H(j\omega)H(-j\omega)$$
$$= H(s)H(-s)\Big|_{s=j\omega}$$



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي





#### فيلتر باترورث

تعریف: فیلتر باترورث مرتبه n به صورت زیر تعریف می شود:

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1+\omega^{2n}}$$

مرتبه فیلتر نامیده می شود. هر چه n بزرگتر باشد فیلتر به حالت ایده آل نزدیکتر می شود. n







مقدمه

فیلتر باترورث (تعریف)

**یلتر چبی شف** 

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي



خاصیت ۱: اگر درجه فیلتر برابر با n باشد آنگاه:

$$|H(j0)|^2 = 1$$
 ,  $|H(j1)|^2 = \frac{1}{2}$  ,  $|Hj\infty|^2 = 0$ 

اثبات: به سادگی با جایگذاری در ضابطه فیلتر داریم:

$$|H(j\omega)|^2 \Big|_{\omega=0} = \frac{1}{1+\omega^{2n}} \Big|_{\omega=0} = \frac{1}{1+0} = 1$$

$$|H(j\omega)|^2\Big|_{\omega=1} = = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$
,

$$|H(j\omega)|^2\Big|_{\omega=\infty} = \frac{1}{1+\infty} = 0$$



مقدمه

فیلتر باترورث (خواص فیلتر)

فیلتر چبی شف

**چبی شف معکوس** 

فيلتر بيضوي



خاصیت  $\gamma$ : تابع تبدیل فیلتر بارتروث یک تابع نزولی بر حسب فرکانس است و در  $\omega=0$  مقدار ماکزیمم دارد.

اثبات: با مشتق گیری از تابع دامنه باترورث داریم:

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1+\omega^{2n}} \rightarrow \frac{d|H(j\omega)|^2}{d\omega} = -2n\omega^{2n-1}(1+\omega^{2n})^{-2}$$

$$\frac{d|H(j\omega)|^2}{d\omega} = 2H(j\omega)\frac{d}{d\omega}|H(j\omega)|$$

$$2H(j\omega)\frac{d}{d\omega}|H(j\omega)| = -2n\omega^{2n-1}(1+\omega^{2n})^{-2}$$

$$\frac{d}{d\omega}|H(j\omega)| = -\frac{2n\omega^{2n-1}(1+\omega^{2n})^{-2}}{2(1+\omega^{2n})^{-\frac{1}{2}}} = -\frac{n\omega^{2n-1}}{(1+\omega^{2n})^{\frac{3}{2}}}$$

چون  $\omega>0$  است پس رابطه بالا همواره منفی است و تابع نزولی است. با مساوی صفر قرار دادن ماکزیمم پیدا می شود:

$$\frac{d|H(j\omega)|}{d\omega} = 0 \quad \to \quad \omega = 0$$



مقدمه

فيلتر باترورث (خواص فيلتر)

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي



خاصیت ۳: کلیه مشتقات تابع باترورث در  $\omega=0$  صفر است. از اینرو گفته می شود فیلتر مـاکزیمم صـافی را در بانـد عبور

اثبات: تمرين

خاصیت ۴: به ازای فرکانسهای بالا، شیب افت فیلتر 20n db/decade است. یعنیی به ازای ۱۰ برابـر شـدن فرکـانس، دامنه به اندازه 20 افت می کند.

اثبات: با گرفتن لگاریتم از اندازه تابع تبدیل داریم:

$$10\log_{10}|H(j\omega)|^2 = 10\log_{10}\left(\frac{1}{1+\omega^{2n}}\right) = 10\log_{10}(1+\omega^{2n})^{-1}$$

با فرض اینکه  $\infty \to \infty$  می توان گفت:

$$\lim_{\omega \to \infty} (10 \log_{10} (1 + \omega^{2n})^{-1}) = 10 \log_{10} (\omega^{2n})^{-1} = -20n \log_{10} (\omega)$$



مقدمه


فیلتر باترورث (خواص فیلتر)

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي







مقدمه

فیلتر باترورث (خواص فیلتر)

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

يلتر بيضوي



### تابع تبديل باترورث:

تابع تبدیل فیلتر H(s) بر اساس متغیر فرکانسی S تعریف می شود. بنابراین داریم:

$$H(s)H(-s) = |H(j\omega)|^2 \Big|_{\omega = \frac{s}{j}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{j}\right)^{2n}} = \frac{1}{1 + (-1)^n s^{2n}}$$

محل قطبهای تابع اندازه باترورث بر روی صفحه فرکانسی:

$$1 + (-1)^n s^{2n} = 0 \rightarrow s^{2n} = -1 \rightarrow s^{2n} = e^{-j\pi}$$

به ازای n زوج داریم:

$$\hat{s}_k = e^{j\frac{(2k-1)}{2n}\pi}$$
 ,  $k = 1, 2, ..., 2n$ 

پس می توان گفت:

$$\hat{s}_k = \cos\frac{(2k-1)}{2n}\pi + j\sin\frac{(2k-1)}{2n}\pi$$
 ,  $k = 1, 2, ..., 2n$ 

$$\hat{s}_k = \cos \hat{\theta}_k + j \sin \hat{\theta}_k$$
 ,  $\hat{\theta}_k = \frac{2k-1}{2n}\pi$  ,  $k = 1, 2, ..., 2n$ 



مقدمه


فيلتر باترورث (محل قطبها)

فیلتر چبی شف

**چبی شف معکوس** 

فيلتر بيضوي





باید قطبهای سمت چپ را به H(s) و قطبهای سمت را به H(-s) تخصیص دهیم. پس قطبهای H(-s) و (۳) و (۵) و (۶) باید به H(s) تخصیص داده شوند.

برای سادگی میتوان مبدا زاویه ای را تغییر داد:

$$s_k = \hat{s}_{k + \frac{n}{2}}$$

$$\theta_k = \hat{\theta}_{k+\frac{n}{2}} - \frac{\pi}{2}$$



مقدمه

فيلتر باترورث (محل قطبها)

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي



$$s_k = \hat{s}_{k+\frac{n}{2}} = \cos \hat{\theta}_{k+\frac{n}{2}} + j \sin \hat{\theta}_{k+\frac{n}{2}}$$

$$s_k = \cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi + \frac{\pi}{2}\right) + j\sin\left(\frac{2k-1}{2n}\pi + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$s_k = -\sin\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right) + j\cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right)$$

با این طرز نمایش، کافی است که قطبهای n قطبهای  $s_k$  k=1,2,...,n را به تخصیص دهیم

$$s_k = -\sin \theta_k + j\cos \theta_k$$
  $k = 1, 2, ..., n$  ,  $\theta_k = \frac{2k-1}{2n}\pi$ 



مقدمه

فيلتر باترورث (محل قطبها)

فیلتر چبی شف

**چبی شف معکوس** 

فيلتر بيضوي

## تابع تبديل باترورث

با تخصیص قطبهای سمت چپ محور به تابع H(s) داریم:

$$H(s) = \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{s - s_k} = \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{s - (-\sin\theta_k + j\cos\theta_k)}$$

نتیجه ۱: تابع تبدیل تنها یک قطب حقیقی در s=-1 دارد که این قطب تنها به ازای n فرد حاصل می شود.

نتیجه ۲: قطبها روی یک دایره واحد قرار دارند زیرا

$$|s_k|^2 = \sin^2 \theta_k + \cos^2 \theta_k = 1$$

نتیجه  $^*$ : چون تابع اندازه تقارن چهارگانه دارد پس اگر  $^*$  $^*$  قطب تابع تبدیل باشد حتما  $^*$  $^*$  $^*$  $^*$  هـم قطب اسـت. پـس ترمهای مختلط به صورت زیر هستند:

$$(s - s_k)(s - s_k^*) = s^2 - 2Re\{s_k\}s + |s_k|^2 = s^2 + 2\sin\theta_k s + 1$$



مقدمه

**فیلتر باترورث** (تابع تبدیل)

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

**(17)** 

#### تابع تبديل باترورث

$$H(s) = egin{cases} rac{n}{2} & 1 & 1 \\ rac{1}{s^2 + 2\sin\theta_k s + 1}, & n & times \\ rac{n-1}{2} & 1 & 1 \\ rac{1}{s+1} \prod_{k=1}^{2} rac{1}{s^2 + 2\sin\theta_k s + 1}, & n & times \end{cases}$$
فرد  $n$ 

$$n = 2 \rightarrow H(s) = \frac{1}{s^2 + 2\sin(\frac{\pi}{4})s + 1} = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}$$

$$n = 3 \rightarrow H(s) = \frac{1}{s+1} \frac{1}{s^2 + 2\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)s + 1} = \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$$



مقدمه

فیلتر باترورث (تابع تبدیل)

فیلتر چبی شف

**چبی شف معکوس** 

يلتر بيضوي

تبديل فيلترها


18


برای مثال


#### پیاده سازی فیلتر باترورث

۱- چند جمله ای مخرج یک چند جمله ای هرویتز است.

7 - تمام صفرهای انتقال در مخرج قرار دارد و روش سنتز کائور 1 می باشد. چون روش سنتز کائور 1 است پس سلفها در شاخه سری و خازن ها در شاخه موازی قرار دارند. با استفاده از ساختار دارلینگتون سه حالت رخ می دهد: (n درجه فیلتر)









مقدمه

**فیلتر باترورث** (پیاده سازی)

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

مثال: یک فیلتر نرمالیزه پایین گذر باترورث با مشخصات زیر طراحی کنید.

$$|H(j0.5)|^2 > 0.9$$
 الف) در باند عبور

$$|H(j2)|^2 < 0.01$$
 ب در باند توقف

$$R_L=1$$
 و  $R_S=1$  ب) مقاومت ورودی و خروجی به ترتیب

حل: ابتدا باید درجه فیلتر را بیابیم. درجه فیلتر بر اساس مشخصه باند عبور و باند توقف بدست می آید:

(1): 
$$|H(j0.5)|^2 > 0.9 \rightarrow \frac{1}{1 + 0.5^{2n}} > 0.9 \rightarrow 1 + 0.5^{2n} < \frac{1}{0.9} = 1.11$$

$$\rightarrow 0.5^{2n} < 0.11 \rightarrow \log_{0.5} 0.5^{2n} < \log_{0.5} 0.11$$

$$\rightarrow 2n > 3.18 \rightarrow n > 1.59 \rightarrow n = 2$$

$$(2): |H(j2)|^2 < 0.01 \rightarrow \frac{1}{1+2^{2n}} < 0.01 \rightarrow 1+2^{2n} > \frac{1}{0.01} = 100$$

$$\rightarrow 2^{2n} > 99 \rightarrow \log_2 2^{2n} > \log_2 99$$

$$\rightarrow 2n > 6.62 \rightarrow n > 3.31 \rightarrow n = 4$$



مقدمه

**فیلتر باترورث** (پیاده سازی)

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها


چون هر دو مقاومت ورودی و خروجی ۱ هستند و با هم برابر هستند از هر سه ساختار میتوان استفاده کرد.


$$C_1 = 2\sin\frac{2\times 1 - 1}{2\times 4}\pi = 2\sin\frac{\pi}{8} = 0.7654$$

$$L_2 = 2\sin\frac{2\times 2 - 1}{2\times 4}\pi = 2\sin\frac{3\pi}{8} = 1.8478$$

$$C_3 = 2\sin\frac{2\times 3 - 1}{2\times 4}\pi = 2\sin\frac{5\pi}{8} = 1.8478$$

$$L_4 = 2\sin\frac{2\times 4 - 1}{2\times 4}\pi = 2\sin\frac{7\pi}{8} = 0.7654$$





$$L_m = \Upsilon Sin \frac{(\Upsilon m - 1)\pi}{\Upsilon n}$$

دانگاه خلیج فارس بوشر

مقدمه

**فیلتر باترورث** (پیاده سازی)

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

مثال: یک فیلتر نرمالیزه پایین گذر باترورث طراحی کنید که در باند عبور با ازای  $\omega < 0.5 \ \mathrm{rad} \ \mathrm{sec}$  حداکثر تضعیف  $\omega > 4 \ \mathrm{rad} \ \mathrm{sec}$  در باند توقف به ازای  $\omega > 4 \ \mathrm{rad} \ \mathrm{sec}$  باشد.

$$R_L = 2 R_S$$
 الف) به ازای

$$R_L=0.5\,R_S$$
 ب) به ازای

حل: ابتدا باید درجه فیلتر را بیابیم. درجه فیلتر بر اساس مشخصه باندعبور و باند توقف بدست می آید:

$$(1): -10\log_{10}|H(j0.5)|^2 < 0.5 \rightarrow 1 + 0.5^{2n} < 10^{\frac{0.5}{10}} \rightarrow 1 + 0.5^{2n} < 1.1220$$

$$\rightarrow 0.5^{2n} < 0.1220 \rightarrow \log_{0.5} 0.5^{2n} > \log_{0.5} 0.1220$$

$$\rightarrow 2n > 3.0350 \rightarrow n > 1.5175 \rightarrow n = 2$$

 $\rightarrow n = 2$ 

(2): 
$$-10 \log_{10} |H(j4)|^2 > 20 \rightarrow 1 + 4^{2n} > 10^{\frac{20}{10}} \rightarrow 1 + 4^{2n} > 100$$

$$\rightarrow 4^{2n} > 99 \rightarrow \log_2 4^{2n} > \log_2 99$$

$$\rightarrow 4n > 6.62 \rightarrow n > 1.657 \rightarrow n = 2$$



مقدمه

**فیلتر باترورث** (پیاده سازی)

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}$$

(الف) چون  $R_S=1$  است پس باید از ساختار اول ( $R_L\geq R_S$ ) استفاده کرد (مقادیر  $\tilde{C}$  و  $\tilde{L}$ ). با فرض  $R_S=1$  داریم:

$$\lambda = \left| \frac{R_L - 1}{R_L + 1} \right|^{\frac{1}{2}} = \left| \frac{2 - 1}{2 + 1} \right|^{\frac{1}{2}} = 0.58$$

$$\tilde{C}_1 = \frac{\alpha_1}{R_L(1-\lambda)} = \frac{2\sin\frac{\pi \times 1}{2 \times 2}}{R_L(1-\lambda)} = \frac{2\sin\frac{\pi}{4}}{2(1-0.58)} = 1.67 \text{ F}$$

$$\lambda = \left|\frac{R_L - 1}{R_L + 1}\right|^{\frac{1}{n}}$$

$$m=1 \rightarrow \tilde{C}_1 \tilde{L}_2 = \frac{\alpha_{4\times 1-3}\alpha_{4\times 1-1}}{1-\lambda\beta_{4\times 1-2}+\lambda^2}$$

$$\widetilde{C}_{\forall m-1}\widetilde{L}_{\forall m}\{\widehat{L}_{\forall m-1}\,\widehat{C}_{\forall m}\} = \frac{\alpha_{\forall m-1}\alpha_{\forall m-1}}{1-\lambda\beta_{\forall m-1}+\lambda^{\mathsf{T}}}$$

$$\widetilde{C}_{\forall m+1}\widetilde{L}_{\forall m} \{\widehat{L}_{\forall m+1} \, \widehat{C}_{\forall m}\} = \frac{\alpha_{\forall m-1}\alpha_{\forall m+1}}{1 - \lambda \beta_{\forall m} + \lambda^{\forall}}$$

$$\lambda = \left| \frac{R_L - 1}{R_L + 1} \right|^{\frac{1}{n}}$$

$$\alpha_i = YSin\frac{\pi i}{Yn}$$

$$\widetilde{C}_1 = \frac{\alpha_1}{R_L(1-\lambda)}$$

$$\beta_i = YCos\frac{\pi i}{Yn}$$

$$\widehat{L}_1 = \frac{\alpha_1 R_L}{1-\lambda}$$

:برای محاسبه مقدار سلف به مقادیر  $lpha_3$  ه و  $lpha_2$  نیاز داریم

$$\alpha_1 = 2\sin\frac{\pi}{2\times 2} = \sqrt{2}$$

$$\alpha_3 = 2\sin\frac{\pi\times 3}{2\times 2} = \sqrt{2}$$

$$\beta_2 = 2\cos\frac{\pi\times 2}{2\times 2} = 0$$



مقدمه

فیلتر باترورث (پیاده سازی)

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس


فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

با جایگذاری مقادیر در رابطه مرتبط با سلف داریم:

$$\tilde{C}_1 \tilde{L}_2 = \frac{\alpha_{4 \times 1 - 3} \alpha_{4 \times 1 - 1}}{1 - \lambda \beta_{4 \times 1 - 2} + \lambda^2} \rightarrow \tilde{C}_1 \tilde{L}_2 = \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}{1 - 0.58 \times 0 + 0.58^2}$$

$$\tilde{L}_2 = \frac{1}{1.67} \frac{2}{1 + 0.58^2} = 0.9 \text{ H}$$





مقدمه

فیلتر باترورث (پیاده سازی)

فیلتر چبی شف

**چبی شف معکوس** 

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}$$

(ب) چون  $R_L=0.5$  است پس باید از ساختار دوم ( $R_L\leq R_S$ ) استفاده کرد (مقادیر  $\hat{C}$ ). با فرض  $R_S=1$  داریم:

$$\lambda = \left| \frac{R_L - 1}{R_L + 1} \right|^2 = \left| \frac{0.5 - 1}{0.5 + 1} \right|^{\frac{1}{2}} = 0.58$$

$$\hat{L}_1 = \frac{\alpha_1 R_L}{(1 - \lambda)} = 0.5 \frac{2 \sin \frac{\pi \times 1}{2 \times 2}}{(1 - \lambda)} = \frac{4 \sin \frac{\pi}{4}}{(1 - 0.58)} = 1.67 \text{ H}$$

$$\lambda = \left| \frac{R_L - 1}{R_L + 1} \right|^{\frac{1}{n}}$$

$$m = 1 \rightarrow \hat{L}_1 \hat{C}_2 = \frac{\alpha_{4 \times 1 - 3} \alpha_{4 \times 1 - 1}}{1 - \lambda \beta_{4 \times 1 - 2} + \lambda^2}$$

$$\widetilde{C}_{\forall m-1}\widetilde{L}_{\forall m}\{\widehat{L}_{\forall m-1}\,\widehat{C}_{\forall m}\} = \frac{\alpha_{\forall m-1}\alpha_{\forall m-1}}{1-\lambda\beta_{\forall m-1}+\lambda^{\mathsf{T}}}$$

$$\widetilde{C}_{\forall m+1}\widetilde{L}_{\forall m} \{\widehat{L}_{\forall m+1} \, \widehat{C}_{\forall m}\} = \frac{\alpha_{\forall m-1}\alpha_{\forall m+1}}{1 - \lambda \beta_{\forall m} + \lambda^{\forall}}$$

$$\lambda = \left| \frac{R_L - 1}{R_L + 1} \right|^{\frac{1}{n}}$$

$$\alpha_i = YSin\frac{\pi i}{Yn}$$

$$\widetilde{C}_1 = \frac{\alpha_1}{R_L(1-\lambda)}$$

$$\beta_i = YCos\frac{\pi i}{Yn}$$

$$\hat{L}_1 = \frac{\alpha_1 R_L}{1-\lambda}$$

:برای محاسبه مقدار سلف به مقادیر  $lpha_3$  ه و  $lpha_2$  نیاز داریم

$$\alpha_1 = 2\sin\frac{\pi}{2\times 2} = \sqrt{2}$$

$$\alpha_3 = 2\sin\frac{\pi\times 2}{2\times 2} = \sqrt{2}$$

$$\beta_2 = 2\cos\frac{\pi\times 2}{2\times 2} = 0$$



مقدمه

<mark>فیلتر باترورث</mark> (پیاده سازی)

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس


فيلتر بيضوي



با جایگذاری مقادیر در رابطه مرتبط با سلف داریم:

$$\hat{L}_1 \hat{C}_2 = \frac{\alpha_{4 \times 1 - 3} \alpha_{4 \times 1 - 1}}{1 - \lambda \beta_{4 \times 1 - 2} + \lambda^2} \rightarrow \hat{L}_1 \hat{C}_2 = \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}{1 - 0.58 \times 0 + 0.58^2}$$

$$\hat{C}_2 = \frac{1}{1.67} \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}{1 + 0.58^2} = 0.9 \text{ F}$$





مقدمه

فیلتر باترورث (پیاده سازی)

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس


فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

### فیلتر چبی شف

- 💠 همان طور که مطرح شد، فیلتر باترورث ماکزیمم صافی را در باند عبور دارد.
- ❖ اما این فیلتر شیب افت مناسبی ندارد، به عبارت دیگر، باند گذر این فیلتر چندان باریک نیست.
- الله عبی شف شیب افت از باند عبور به باند توقف خیلی سریع تر از باترورث است ولی در باند عبور رایپل هایی مشاهده می شود.
  - 💠 تعداد رایپل ها در باند عبور برابر با درجه فیلتر است.

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 T_n^2(\omega)}$$





مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف (تعریف)

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

#### چند جمله ای چبی شف

تعریف: یک چند جمله ای درجه n چبی شف به صورت زیر تعریف می شود:  $T_n(\omega) = \cos(n\cos^{-1}\omega)$ 

$$T_n(\omega)=\cos(nx)$$
 پس  $x=\cos^{-1}\omega$  است. فرض کنید  $\omega$  است. غرض کنیم که  $T_n(\omega)$  یک چند جمله ای بر حسب است. فرض کنید

$$n = 0$$
  $\rightarrow nx = 0 \rightarrow T_0(\omega) = \cos(0) = 1$ 

$$n = 1$$
  $\rightarrow nx = \cos^{-1} \omega$   $T_1(\omega) = \cos(x) = \cos(\cos^{-1} \omega) = \omega$ 

$$n = 2$$
  $\rightarrow nx = 2\cos^{-1}\omega$   $T_2(\omega) = \cos(2x) = 2\cos^2 x - 1 = 2\omega^2 - 1$ 

$$n = 3$$
  $\rightarrow nx = 3\cos^{-1}\omega$   $T_3(\omega) = \cos(3x) = 4\cos^3 x - 3\cos x = 4\omega^3 - 3\omega$ 



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف (چند جمله ای)

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي



## خواص چند جمله ای چبی شف

با توجه به تبدیل  $\cos((n+1)x)=2\cos nx\cos x-\cos(n-1)$  میتوان یک رابطه بازگشتی به صورت زیر پیشنهاد داد

$$T_{n+1}(\omega) = 2\omega T_n(\omega) - T_{n-1}(\omega)$$

با داشتن  $T_0(x)=\omega$  و  $T_0(x)=0$  میتوان بقیه جملات را یافت

۱- به ازای فرکانس های بزرگتر و یا کوچکتر از ۱ داریم:

$$\begin{cases} 0 \le T_n(\omega) \le 1 & 0 \le |\omega| \le 1 \\ T_n(\omega) > 1 & |\omega| > 1 \end{cases}$$

۲- به ازای  $\omega > 1$  چند جمله ای چبی شف به ازای تمام درجات m یک تابع افزایشی است.

۳- به ازای n فرد (زوج) چند جمله ای چبی شف یک تابع فرد (زوج) بر حسب  $\omega$  است.

۴- چند جمله ای چبی شف در فرکانس 
$$\omega=0$$
 به ازای  $n$  های مختلف برابر است با:



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف (چند جمله ای)

چبی شف معکوس


فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها



 $|T_n(0)| = \begin{cases} 0 & n \text{ odd} \\ 1 & n \text{ even} \end{cases}$ 

### خواص چند جمله ای چبی شف





مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف (چند جمله ای)

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 T_n^2(\omega)}$$

## خواص فیلتر چبی شف

ند.  $|H(j\omega)|^2$  بین دو مقدار 1 و  $\frac{1}{1+\epsilon^2}$  تغییر می کند. خاصیت  $|H(j\omega)|^2$  بین دو مقدار  $|\omega| \leq 1$  تغییر می کند.

خاصیت ۲: به ازای فرکانس های  $|\omega| > 1$  شیب افت فیلتر  $|H(j\omega)|^2$  برولی است و به ازای فرکانس های  $|\omega| > 1$  شیب افت فیلتر خاصیت ۲: به ازای فرکانس های  $|\omega| > 1$  شیب افت فیلتر خاصیت ۲۰ به ازای فرکانس های  $|\omega| > 1$  شیب افت فیلتر خاصیت ۲۰ به ازای فرکانس های  $|\omega| > 1$  شیب افت فیلتر خاصیت ۲۰ به ازای فرکانس های  $|\omega| > 1$  شیب افت فیلتر خاصیت ۲۰ به ازای فرکانس های  $|\omega| > 1$  شیب افت فیلتر خاصیت ۲۰ به ازای فرکانس های  $|\omega| > 1$  شیب افت فیلتر خاصیت ۲۰ به ازای فرکانس های  $|\omega| > 1$  شیب افت فیلتر خاصیت ۲۰ به ازای فرکانس های  $|\omega| > 1$  شیب افت فیلتر خاصیت ۲۰ به ازای فرکانس های  $|\omega| > 1$  شیب افت فیلتر خاصیت ۲۰ به ازای فرکانس های ازای

خاصیت ۳: تابع مربع فیلتر چبی شف خواص زیر را دارد:

$$|H(j1)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 T_n^2(1)} = \frac{1}{1 + \epsilon^2}$$

$$|H(j0)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 T_n^2(0)} = \begin{cases} 1 & n \text{ odd} \\ \frac{1}{1 + \epsilon^2} & n \text{ even} \end{cases}$$

خاصیت \*: پارامتر  $\epsilon$  بر حسب ماکزیمم دامنه رایپل در باند عبور برابر است با:

$$A_{max} = -\log_{10} \frac{1}{1 + \epsilon^2} = 10\log_{10} 1 + \epsilon^2 \rightarrow \epsilon = \sqrt{10^{\frac{A_{max}}{10}} - 1}$$



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف (خواص)

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

مثال: درجه یک فیلتر نرمالیزه پایین گذر چبی شف را بیابید به طوری که در باند توقف به ازای  $\omega > 4 \ rad/sec$  حداقل تضعیف  $0 + 1 \ dB$  باشد و رایپل مجاز در محدوده باند عبور  $0 + 1 \ dB$  باشد و رایپل مجاز در محدوده باند عبور  $0 + 1 \ dB$ 

حل: ابتدا باید درجه فیلتر را بیابیم. درجه فیلتر بر اساس رایپل باندعبور و باند توقف بدست می آید:

$$\epsilon = \sqrt{10^{\frac{A_{max}}{10}} - 1} = \sqrt{10^{\frac{1}{10}} - 1} = 0.5088$$

$$-10\log_{10}\left(\frac{1}{1+\epsilon^2T_n^2(4)}\right) \ge 40 \rightarrow 10^{\frac{40}{10}} \le 1+\epsilon^2T_n^2(4) = 1+\epsilon^2\cos^2(n\cos^{-1}4)$$

$$1 + \epsilon^2 \cos^2(n \cos^{-1} 4) \ge 10^4 \rightarrow \cos^2(n \cos^{-1} (4)) \ge \frac{10^4 - 1}{0.5088^2} = 386278.45$$

$$\cos(n\cos^{-1}(4)) \ge 196.53 \rightarrow n \ge \frac{\cos^{-1}(196.95)}{\cos^{-1}(4)} \rightarrow n \ge 2.90 \rightarrow n = 3$$



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف (مثال)

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي



مثال: حداقل درجه یک فیلتر نرمالیزه پایین گذر را بیابید به طوری که به ازای فرکانس  $\omega \geq 1/16$  لااقیل ۴۰ دسی بیل تضعیف داشته باشیم:

الف) پیاده سازی با ساختار باترورث

ب) پیاده سازی با ساختار چبی شف با رایپل  $^{\circ}$  در باند عبور

حل (الف): در فيلتر باترورث داريم:

$$-10\log_{10}\frac{1}{1+(1/16)^{2n}} \ge 40 \rightarrow 1+(1/16)^{2n} \ge 10^{\frac{40}{10}} = 10000$$

$$\rightarrow$$
  $(1/16)^n \ge 9999 \rightarrow 2n \ge \log_{1/16} 9999 \rightarrow n \ge 31.03$ 

حداقل درجه فیلتر در ساختار باترورث باید n=32 باشد

$$\epsilon = \sqrt{10^{\frac{A_{max}}{10}} - 1} \approx 1$$
  $n \ge \frac{\cos^{-1}(10^{\frac{\alpha}{10}} - 1)}{\cos^{-1}(1/16)} = 9.48$ 

حل (ب): در فیلتر چبی شف داریم:

حداقل درجه فیلتر در ساختار چبی شف باید n=10 باشد



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف (مثال)

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

# تابع تبدیل چبی شف

- 🗡 تابع تبدیل فیلتر چبی شف نیز مانند تابع تبدیل فیلتر باترورث تمام قطب است.
- 🗡 قطبهای فیلتر چبی شف بر روی یک بیضی به مرکزیت مبدا فرکانسی قرار دارند.
- 🖍 هر چه بیضی به محور موهومی نزدیک تر شود، دامنه نوسانات در باند عبور بیشتر می شود و بیضی باریک تر می شود.

#### محل قطبهای تابع اندازه باترورث بر روی صفحه فرکانسی:

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 T_n^2(\omega)} = \frac{1}{1 + \epsilon^2 \cos^2(n\cos^{-1}\omega)}$$

$$H(s)H(-s) = |H(j\omega)|^2 \Big|_{\omega = \frac{s}{\overline{j}}} = \frac{1}{1 + \epsilon^2 \cos^2\left(n\cos^{-1}\frac{s}{\overline{j}}\right)}$$

پس قطبهای تابع تبدیل از مساوی صفر قرار دادن مخرج عبارت بالا و تخصیص ریشه های سمت چپ محور  $j\omega$  به  $j\omega$  حاصل می شود.



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف (تابع تبدیل)

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

$$1 + \epsilon^2 \cos^2 \left( n \cos^{-1} \frac{s}{j} \right) = 0 \to$$

$$s_k = -\sin\left(\frac{2k-1\pi}{2n}\frac{\pi}{2}\right)\sinh^{-1}\left(\frac{1}{n}\sinh^{-1}1/\epsilon\right) + j\left(-\cos\left(\frac{2k-1\pi}{2n}\frac{\pi}{2}\right)\cosh^{-1}\left(\frac{1}{n}\sinh^{-1}1/\epsilon\right)\right)$$

$$\sigma_k$$

$$\omega_k$$

با توجه به اینکه  $x + \cos^2 x = 1$  است پس داریم:

$$\frac{\sigma_k^2}{\sinh^{-1}\left(\frac{1}{n}\sinh^{-1}\frac{1}{\epsilon}\right)^2} + \frac{\omega_k^2}{\cosh^{-1}\left(\frac{1}{n}\sinh^{-1}\frac{1}{\epsilon}\right)^2} = \sin^2\left(\frac{2k-1}{2n}\frac{\pi}{2}\right) + \cos^2\left(\frac{2k-1}{2n}\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$b = \cosh^{-1}\left(\frac{1}{n}\sinh^{-1}\frac{1}{\epsilon}\right)$$
 واريم:  $a = \sinh^{-1}\left(\frac{1}{n}\sinh^{-1}\frac{1}{\epsilon}\right)$  داريم:

$$\frac{\sigma_k^2}{\sigma_k^2} + \frac{\omega_k^2}{h^2} = 1$$

aمعادله یک بیضی به مرکز مبدا و شعاع های



مقدمه


فيلتر باترورث

ئ**یلتر چبی شف** (تابع تبدیل)

**چبی شف معکوس** 

فيلتر بيضوي





با تخصیص قطبهای سمت چپ به H(s) و سمت راست به H(-s) داریم:

$$H(s) = \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{s - s_k} \quad , \qquad s_k = \sigma_k + j\omega_k$$



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف (تابع تبدیل)

چبی شف معکوس


فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

### پیاده سازی فیلتر چبی شف

۱- چند جمله ای مخرج چبی شف نیز یک چند جمله ای هرویتز است.

7- تمام صفرهای انتقال در مخرج قرار دارد و روش سنتز کائور ۱ می باشد. چون روش سنتز کائور ۱ است پس سلفها در شاخه سری و خازن ها در شاخه موازی قرار دارند. با استفاده از ساختار دارلینگتون دو حالت رخ می دهد: (n درجه فیلتر)





مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف (پیادہ سازی)

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي



### پیاده سازی فیلتر چبی شف

$$a = \begin{cases} \frac{4R_L}{(R_L + 1)^2} & \text{sin } n \\ \frac{4R_L}{(R_L + 1)^2} [1 + \epsilon^2] \leq 1 & \text{cos } n \end{cases}$$

$$\alpha_i = 2 \sin \frac{\pi i}{2n}$$

$$\beta_i = 2 \cos \frac{\pi i}{2n}$$

$$\gamma = \left[ \frac{1}{\epsilon} + \sqrt{\frac{1}{\epsilon^2} + 1} \right]^{\frac{1}{n}}$$

$$\delta = \left[ \sqrt{\frac{1 - \alpha}{\epsilon^2}} + \sqrt{\frac{1 - \alpha}{\epsilon^2} + 1} \right]^{\frac{1}{n}}$$

$$x = \gamma - \frac{1}{\gamma}$$

$$C_{2m-1}L_{2m} = \frac{4\alpha_{4m-3}\alpha_{4m-1}}{b_{2m-1}(x,y)}$$

$$C_{2m+1}L_{2m} = \frac{4\alpha_{4m-1}\alpha_{4m+1}}{b_{2m}(x,y)}$$

$$C_{1} = \begin{cases} \frac{2\alpha_{1}}{(x-y)R_{L}} & R_{l} \geq R_{s} \\ \frac{2\alpha_{1}}{(x-y)} & R_{l} \leq R_{s} \end{cases}$$

$$b_i(x, y) = x^2 - \beta_{2i}xy + y^2 + \alpha_{2i}^2$$

$$m=egin{cases} 1,2,...,rac{n-1}{2} & ext{obs} \ 1,2,...,rac{n}{2} & ext{obs} \ n & ext{cos} \end{cases}$$
 روج  $n$ 



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف (پیاده سازی)

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي



 $\omega$  ازای که ماکزیمم رایپل باند عبور dB باشد و در باند توقف به ازای که ماکزیمم رایپل باند عبور dB باشد و در باند توقف به ازای dB باشد. مقاومت بار و مقاومت منبع را برابر با ۱ اهم فرض کنید. dB حداقل تضعیف dB باشد. مقاومت بار و مقاومت منبع را برابر با ۱ اهم فرض کنید.

حل: ابتدا باید درجه فیلتر را بیابیم. درجه فیلتر بر اساس مشخصه باند توقف و رایپل باند عبور بدست می آید:

$$\epsilon = \sqrt{10^{\frac{A_{max}}{10}} - 1} = \sqrt{10^{\frac{1}{10}} - 1} = 0.5088$$

$$n \ge \frac{\cos^{-1}\left(\sqrt{10^{\frac{\alpha}{10}} - 1}\right)}{\cos^{-1}(\omega_c)} \to n \ge \frac{\cos^{-1}\left(\sqrt{10^{\frac{40}{10}} - 1}\right)}{\cos^{-1}(4)} \to n \ge 2.895 \to n = 3$$



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف (مثال)

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي



$$a = \frac{4R_L}{(R_L + 1)^2} = \frac{4}{(1+1)^2} = \frac{4}{4} = 1$$

$$\alpha_i = 2\sin\frac{\pi i}{2n} = 2\sin\frac{\pi i}{6} \rightarrow A = [a_1 \ a_2 \ a_3 \ a_4 \ a_5] = [1 \ \sqrt{3} \ 2 \ \sqrt{3} \ 1]$$

$$\beta_i = 2\cos\frac{\pi i}{2n} = 2\cos\frac{\pi i}{6} \rightarrow B = [\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3 \ \beta_4] = [\sqrt{3} \ 1 \ 0 \ -1]$$

$$\gamma = \left[\frac{1}{\epsilon} + \sqrt{\frac{1}{\epsilon^2} + 1}\right]^{\frac{1}{n}} = \left[\frac{1}{0.5088} + \sqrt{\frac{1}{0.5088^2} + 1}\right]^{\frac{1}{3}} = 1.61$$

$$\delta = \left[ \sqrt{\frac{1-a}{\epsilon^2}} + \sqrt{\frac{1-a}{\epsilon^2} + 1} \right]^{\frac{1}{n}} = \left[ \sqrt{\frac{1-1}{0.5088^2}} + \sqrt{\frac{1-1}{0.5088^2} + 1} \right]^{\frac{1}{3}} = 1$$

$$x = \gamma - \frac{1}{\gamma} = 1.61 - \frac{1}{1.61} = 1$$
  $y = \delta - \frac{1}{\delta} = 1 - \frac{1}{1} = 0$ 



فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف (پیاده سازی)

**چبی شف معکوس** 

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

$$C_1 = \frac{2 \times 1}{(1 - 0)} = 2$$

$$m = 1 \rightarrow C_1 L_2 = \frac{4\alpha_1 \alpha_3}{b_1(x, y)} = \frac{4\alpha_1 \alpha_3}{x^2 - \beta_2 xy + y^2 + \alpha_2^2}$$

$$\rightarrow C_1 L_2 = \frac{4 \times 1 \times 2}{1^2 - 1(1 \times 0) + 0^2 + 3} = \frac{8}{4} = 2$$

$$\rightarrow L_2 = \frac{2}{C_1} = 1 H$$

$$m = 1 \rightarrow C_3 L_2 = \frac{4\alpha_3 \alpha_5}{b_2(x, y)} = \frac{4\alpha_3 \alpha_5}{x^2 - \beta_4 xy + y^2 + \alpha_4^2}$$

$$\rightarrow C_3 L_2 = \frac{4 \times 1 \times 2}{1^2 - 1(1 \times 0) + 0^2 + 3} = \frac{8}{4} = 2$$

$$\rightarrow C_3 = \frac{2}{L_2} = 2 F$$

$$C_{2m-1}L_{2m} = \frac{4\alpha_{4m-3}\alpha_{4m-1}}{b_{2m-1}(x,y)}$$

$$C_{2m+1}L_{2m} = \frac{4\alpha_{4m-1}\alpha_{4m+1}}{b_{2m}(x,y)}$$

$$C_1 = \begin{cases} \frac{2\alpha_1}{(x-y)R_L} & R_l \ge R_s \\ \frac{2\alpha_1}{(x-y)} & R_l \le R_s \end{cases}$$

$$b_i(x,y) = x^2 - \beta_{2i}xy + y^2 + \alpha_{2i}^2$$

$$m=egin{cases} 1,2,...,rac{n-1}{2} & ext{identify} \ n & n \ 1,2,...,rac{n}{2} & n \end{cases}$$
 روح  $n$ 




فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف (پیادہ سازی)

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها





فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف (پیاده سازی)

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي



 $\omega$  انات که ماکزیمم رایپل باند عبور dB باشد و در باند توقف به ازای که ماکزیمم رایپل باند عبور dB باشد و در باند توقف به ازای dB مثال: یک فیلتر نرمالیزه پایین گذر چبی شف طراحی کنید که ماکزیمم مقاومت منبع dB باشد. مقاومت بار dB باشد. مقاومت بار dB اهم مقاومت منبع dB حداقل تضعیف dB باشد.

حل: ابتدا باید درجه فیلتر را بیابیم. درجه فیلتر بر اساس مشخصه باند توقف و رایپل باند عبور بدست می آید:

$$\epsilon = \sqrt{10^{\frac{A_{max}}{10}} - 1} = \sqrt{10^{\frac{1}{10}} - 1} = 0.5088$$

$$n \ge \frac{\cos^{-1}\left(\sqrt{10^{\frac{\alpha}{10}} - 1}\right)}{\cos^{-1}(\omega_c)} \to n \ge \frac{\cos^{-1}\left(\sqrt{10^{\frac{20}{10}} - 1}\right)}{\cos^{-1}(6)} \to n \ge 1.479 \to n = 2$$



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف (مثال)

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي



$$a = \frac{4 \times 0.25}{(R_L + 1)^2} (1 + \epsilon^2) = \frac{1}{(0.25 + 1)^2} (1 + 0.5088^2) = 0.8057$$

$$a = \begin{cases} \frac{4R_L}{(R_L + 1)^2} & \text{s.j.} n \\ \frac{4R_L}{(R_L + 1)^2} & \text{f.j.} + \epsilon^2 \end{bmatrix} \leq 1 & \text{s.j.} n \end{cases}$$

$$\alpha_i = 2 \sin \frac{\pi i}{2n} = 2 \sin \frac{\pi i}{4} \rightarrow A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 2 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$\beta_i = 2 \cos \frac{\pi i}{2n} = 2 \cos \frac{\pi i}{4} \rightarrow B = \begin{bmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \end{bmatrix} \qquad \gamma = \begin{bmatrix} \frac{1}{\epsilon} + \sqrt{\frac{1}{\epsilon^2} + 1}} \\ \gamma = \begin{bmatrix} \frac{1}{\epsilon} + \sqrt{\frac{1}{\epsilon^2} + 1}} \end{bmatrix}^{\frac{1}{n}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{0.5088} + \sqrt{\frac{1}{0.5088^2} + 1} \end{bmatrix}^{\frac{1}{2}} = 2.042$$

$$\delta = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{1-a}{\epsilon^2}} + \sqrt{\frac{1-a}{\epsilon^2} + 1}} \end{bmatrix}^{\frac{1}{n}}$$

$$\delta = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{1-a}{\epsilon^2}} + \sqrt{\frac{1-a}{\epsilon^2} + 1}} \end{bmatrix}^{\frac{1}{n}} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{1-0.8057}{0.5088^2} + \sqrt{\frac{1-0.8057}{0.5088^2} + 1}} \end{bmatrix}^{\frac{1}{2}} = 1.479$$

 $x = \gamma - \frac{1}{\gamma} = 2.042 - \frac{1}{2.042} = 1.552$   $y = \delta - \frac{1}{\delta} = 1.479 - \frac{1}{1.479} = 0.8038$ 



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف (پیاده سازی)

چبی شف معکوس


يلتر بيضوي

تبديل فيلترها

$$C_1 = \frac{2 \times \sqrt{2}}{(1.552 - 0.8038)} = 3.777$$

$$m = 1 \rightarrow C_1 L_2 = \frac{4\alpha_1 \alpha_3}{b_1(x, y)} = \frac{4\alpha_1 \alpha_3}{x^2 - \beta_2 xy + y^2 + \alpha_2^2}$$

$$\to L_2 = \frac{1.138}{3.777} = 0.300 \, H$$



$$C_{2m-1}L_{2m} = \frac{4\alpha_{4m-3}\alpha_{4m-1}}{b_{2m-1}(x,y)}$$

$$C_{2m+1}L_{2m} = \frac{4\alpha_{4m-1}\alpha_{4m+1}}{b_{2m}(x,y)}$$

$$8 \quad C_1 = \begin{cases} \frac{2\alpha_1}{(x-y)R_L} & R_l \ge R_s \\ \frac{2\alpha_1}{(x-y)} & R_l \le R_s \end{cases}$$

$$b_i(x,y) = x^2 - \beta_{2i}xy + y^2 + \alpha_{2i}^2$$

$$m=egin{cases} 1,2,...,rac{n-1}{2} & ext{id} \ 1,2,...,rac{n}{2} & n \end{cases}$$
 ورد  $n$ 



فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف (پیاده سازی)

فيلتر بيضوي

تمرین: یک فیلتر نرمالیزه پایین گذر چبی شف طراحی کنید که مشخصات زیر را داشته باشند:

الف) ماكزيمم رايپل باند عبور AB ٠.٥ ط

باشد.  $\omega > 6~rad/sec$  باشد. باند توقف به ازای  $\omega > 6~rad/sec$  باشد.

پ) مقاومت بار ۱/۲ اهم مقاومت منبع ۱ اهم فرض کنید.



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف (مثال)

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي



# فیلتر چبی شف معکوس

- 💠 همان طور که دیدیم فیلتر چبی شف، افت فیلتر خوبی دارد ولی در باند عبور رایپل تولید می شود.
  - 💠 فیلتر چبی شف معکوس، رایپل فیلتر را به باند توقف منتقل می کند.

فرض کنید فیلتر چبی شف معکوس را با  $|H(j\omega)|^2$  و فیلتر چبی شف را با  $|\widehat{H}(j\omega)|^2$  نشان دهیم:

$$\left|\widehat{H}(j\omega)\right|^{2} = \frac{1}{1 + \epsilon^{2} T_{n}^{2}(\omega)} \rightarrow 1 - \left|\widehat{H}(j\omega)\right|^{2} = 1 - \frac{1}{1 + \epsilon^{2} T_{n}^{2}(\omega)}$$

$$= \frac{\epsilon^{2} T_{n}^{2}(\omega)}{1 + \epsilon^{2} T_{n}^{2}(\omega)}$$

می دانیم که عبارت  $|\widehat{H}(j\omega)|^2$  یک فیلتر بالاگذر را نتیجه می دهد. با تغییر متغیر  $\omega o \omega_c/\omega$  مجدد یک فیلتر پایین گذر حاصل می شود.

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{\epsilon^2 T_n^2(\omega_c/\omega)}{1 + \epsilon^2 T_n^2(\omega_c/\omega)}$$



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف


چبی شف معکوس


فيلتر بيضوي


تبديل فيلترها

### فیلتر چبی شف معکوس











مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

# محل صفرها و قطب های فیلتر چبی شف معکوس

این فیلتر برخلاف دو فیلتر قبلی، تمام قطب نیست. با فرض  $\omega_c=1$  داریم:

$$H(s)H(-s) = |H(j\omega)|^2 \Big|_{\omega = \frac{s}{j}} = \frac{\epsilon^2 T_n^2(\frac{j}{s})}{1 + \epsilon^2 T_n^2(\frac{j}{s})}$$

صفرها:

$$T_n\left(\frac{j}{s_k}\right) = 0 \quad \to \cos\left(n\cos^{-1}\frac{j}{s_k}\right) = 0 \quad \to \quad \cos^{-1}\frac{j}{s_k} = \frac{k\pi}{2n} \qquad k = 1,3,5,\dots,2n-1$$

$$s_k = j\sec\left(\frac{k\pi}{2n}\right) \quad k = 1,3,\dots,2n-1$$

قطب ها:

قطب های تابع مشابه با فیلتر چبی شف به دست می آید با این تفاوت که به جای  $S=rac{1}{s}$  قرار می گیرد



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

### فيلتر بيضوي

- 💠 فیلتر بیضوی هم در باند توقف و هم در باند عبور، دارای رایپل با دامنه یکسان است
  - \* شیب افت فیلتر بیضوی به مراتب بهتر از فیلترهای قبلی است.

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 R_n^2(\omega)}$$

تابع  $R_n(\omega)$  به صورت زیر تعریف می شود:

$$R_n(\omega) = \begin{cases} \frac{\omega(\omega_1^2 - \omega^2)(\omega_2^2 - \omega^2) \dots (\omega_k^2 - \omega^2)}{(1 - \omega_1^2 \omega^2)(1 - \omega_2^2 \omega^2) \dots (1 - \omega_k^2 \omega^2)}, & n = 2k + 1 \\ \frac{(\omega_1^2 - \omega^2)(\omega_2^2 - \omega^2) \dots (\omega_k^2 - \omega^2)}{(1 - \omega_1^2 \omega^2)(1 - \omega_2^2 \omega^2) \dots (1 - \omega_k^2 \omega^2)}, & n = 2k \end{cases}$$



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

# محل صفرها و قطب های فیلتر بیضوی

فر کانس های  $\omega_i$  باید همگی در شرط  $\omega_i$  فر کانس های  $\omega_i$  باید همگی در شرط فرکانس های فرکانس های فرکانس فرها:

$$s = \pm \omega_i$$
  $i = 1, 2, ..., k$ 

قطب ها:

$$s = \pm \frac{1}{\omega_i} \qquad i = 1, 2, \dots, k$$

ویژگی فرکانس های بحرانی:

در تمام فرکانس های بحرانی (صفر و قطب ها) ویژگی زیر برقرار است:

$$|H(j\omega_i)|^2=1$$

$$\left| H\left(j\frac{1}{\omega_i}\right) \right|^2 = 0$$



مقدمه

فيلتر باترورث


فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

### مقایسه فیلترهای معرفی شده





مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

**چبی شف معکوس** 

فيلتر بيضوي



### تبدیل فیلتر پایین گذر نرمالیزه به فیلتر پایین گذر غیر نرمالیزه

نمام فیلترهای معرفی شده تا اینجا، دارای فرکانس قطع  $1 \, \mathrm{rad/sec}$  هستند. به منظور تبدیل فیلترها به فیلترهای پایین گذر  $\omega_c \neq 1$  با فرکانس قطع  $\omega_c \neq 1$  (حالت کلی) از نگاشت زیر استفاده می کنیم:

$$\omega \to \frac{\omega}{\omega_c}$$
  $\omega \to \frac{s}{\omega_c}$ 

❖ مطابق با نگاشت بالا عناصر مداری به صورت زیر تغییر می کنند:

المان در مدار غیرنرمالیزه	بعد از نرمالیزه	قبل از نرمالیزه	المان در مدار نرمالیزه
R مقاومت	R	R	R مقاومت
$rac{L}{\omega_c}$ سلف با اند <i>ک</i> تانس	$L\left(\frac{s}{\omega_c}\right) = \frac{L}{\omega_c} \ s$	Ls	L سلف با اندو کتانس
$\frac{c}{\omega_c}$ خازن با ظرفیت	$\frac{1}{C\left(\frac{s}{\omega_c}\right)} = \frac{1}{\frac{C}{\omega_c}s}$	$\frac{1}{Cs}$	$oldsymbol{\mathcal{C}}$ خازن با ظرفیت



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

#### مثال: یک فیلتر پایین گذر چبی شف با مشخصات زیر طراحی کنید:


- (الف) پهنای باند عبور Krad/sec
- (ب) ماکزیمم رایپل باند عبور ۰.۱ dB باشد
- (پ) در باند توقف به ازای  $\omega > 6 \ Krad/sec$  باشد.

حل: (مرحله اول) ابتدا مشخصات فيلتر بالا را به يك فيلتر پايين گذر تبديل مي كنيم:

- (الف) پهنای باند عبور rad/sec
- (ب) ماکزیمم رایپل باند عبور ۰.۱ dB باشد
- . باشد.  $\omega > 6~rad/sec$  باشد.  $\omega > 6~rad/sec$  باشد.

(مرحله دوم) حال فیلتر پایین گذر نرمالیزه بدست امده را طراحی می کنیم:

$$n \ge \frac{\cosh^{-1}\frac{\sqrt{10^4 - 1}}{0.5088}}{\cosh^{-1}4} = 2.895 \rightarrow n = 3$$





مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف


چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

تابع تبدیل نرمالیزه مرتبه سوم چبی شف برابر است با:


$$H_N(s) = \frac{1}{s^3 + 1.9388s^2 + 2.6295s + 1.6381}$$



حال با تبدیل  $\frac{s}{10^3} o S$  فیلتر پایین گذر غیر نرمالیزه بدست می آید:

$$H_N(s) = \frac{10^9}{s^3 + 1.9388 \times 10^3 s^2 + 2.6295 \times 10^6 s + 1.6381 \times 10^9}$$

و با تغییر المان ها مشابه با جدول داده شده، ساختار فیلتر غیر نرمالیزه بدست می آید





مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

### تبدیل فیلتر پایین گذر نرمالیزه به فیلتر میان گذر غیر نرمالیزه

الله منظور تبدیل فیلتر پایین گذر نرمالیزه به یک فیلتر میان گذر غیر نرمالیزه از تبدیل زییر استفاده می شود:

$$\omega \rightarrow \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{B\omega}$$
  $\omega \rightarrow \frac{s^2 + \omega_0^2}{Bs}$ 

که B پهنای باند فیلتر میان گذر و  $\omega_o$  فرکانس مرکزی این فیلتر است.

❖ مطابق با نگاشت بالا عناصر مداری به صورت زیر تغییر می کنند:

المان در مدار غیرنرمالیزه	بعد از نرمالیزه	قبل از نرمالیزه	المان در مدار نرمالیزه
R مقاومت	R	R	R مقاومت
سلف با اندکتانس $rac{L}{B}$ سری شده با یک خازن به ظرفیت $B/L\omega_o^2$	$L\left(\frac{s^2 + \omega_0^2}{Bs}\right) = \frac{L}{B} s + \frac{1}{\frac{B}{L\omega_0^2} s}$	Ls	L اندوکتانس
خازن با ظرفیت $rac{C}{B}$ موازی شده با یک سلف به اندو کتانس $B/C\omega_o^2$	$\frac{1}{C\left(\frac{s^2 + \omega_0^2}{Bs}\right)} = \frac{1}{\frac{C}{B}s + \frac{1}{\frac{B}{C\omega_0^2}s}}$	$\frac{1}{Cs}$	خازن با ظرفیت <i>C</i>



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

مثال: یک فیلتر میان گذر باترورث با مشخصات زیر طراحی کنید:

(الف) فركانس مركزي ۲۰۰ Krad/sec

۲۰ Krad/sec (ب) پهنای باند

باشد  $\omega_1 = 1.7/\Delta \text{ Krad/sec}$  و  $\omega_1 = 1.7/\Delta \text{ Krad/sec}$  برابر  $\omega_1 = 0.00 \text{ Krad/sec}$  برابر  $\omega_1 = 0.00 \text{ Krad/sec}$ 

رت) در باند توقف به ازای  $\omega_2 > 120~Krad/sec$  حداقل تضعیف ااد.

حل: (مرحله اول) ابتدا مشخصات فیلتر را به کمک نگاشت  $\frac{-\omega^2+\omega_0^2}{B\omega}$  به یک فیلتر پایین گذر تبدیل می کنیم:

فیلتر پایین گذر نرمالیزه	فیلتر میان گذر غیر نرمالیزه
$\omega_0 = 0 \ rad/sec$	$\omega_0 = 100  Krad/sec$
$\omega_H = 0.955  rad/sec$	$\omega_H=110\ Krad/sec$
$\omega_L = -1.056  rad/sec$	$\omega_L = 90 \ Krad/sec$
$\omega_1 = 0.247 \ rad/sec$	$\omega_1 = 102.5  Krad/sec$
$\omega_2 = 1.833 \ rad/sec$	$\omega_2=120\ Krad/sec$



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

**AY** 

(پ) ماکزیمم تصعیف در باند باند عبور به ازای فرکانس های  $\omega < 0.247\ rad/sec$  باشد باند باند عبور به ازای فرکانس های

(ت) در باند توقف به ازای  $a>1.833\ rad/sec$  حداقل تضعیف a>1.833 باشد.

با اعمال دو شرط (پ) و (ت) میتوان فیلتر نرمالیزه پایین گذر را طراحی کرد:


$$-10\log_{10}\left(\frac{1}{1+(0.248)^n}\right) \le 0.05 \quad \to \quad n \ge 1.594$$

$$\rightarrow n=2$$

$$-10\log_{10}\left(\frac{1}{1+(1.833)^n}\right) \ge 10 \quad \to \quad n \ge 1.813$$

تابع باترورث مرتبه دوم و همچنین مدار این فیلتر به صورت زیر است:

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}$$





مقدمه


فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي


تبديل فيلترها



$$H_N(s) = \frac{1}{\left(\frac{s+10^{10}}{2\times10^4s}\right)^2 + \sqrt{2}\left(\frac{s+10^{10}}{2\times10^4s}\right) + 1}$$

$$= \frac{4 \times 10^8 s^2}{(s+10^{10})^2 + \sqrt{2}(s+10^{10})2 \times 10^4 s + 1}$$

و با تغيير المان ها مشابه با جدول داده شده، ساختار فيلتر غير نرماليزه بدست مي آيد:





مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي



# تبدیل فیلتر پایین گذر نرمالیزه به فیلتر میان نگذر غیر نرمالیزه

الله منظور تبدیل فیلتر پایین گذر نرمالیزه به یک فیلتر میان نگذر غیر نرمالیزه از تبدیل زیر استفاده می شود:

$$\omega \rightarrow \frac{B\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$
  $\omega \rightarrow \frac{Bs}{s^2 + \omega_0^2}$ 

که B پهنای باند فیلتر میان گذر و  $\omega_o$  فرکانس مرکزی این فیلتر است.

\* مطابق با نگاشت بالا عناصر مداری به صورت زیر تغییر می کنند:

المان در مدار غیرنرمالیزه	بعد از نرمالیزه	قبل از نرمالیزه	المان در مدار نرمالیزه
R مقاومت	R	R	R مقاومت
سلف با اندکتانس $\frac{LB}{\omega_0^2}$ موازی شده با یک خازن به ظرفیت $1/LB$	$L\left(\frac{Bs}{s^2 + \omega_0^2}\right) = \frac{1}{1/LB} \frac{1}{s + \frac{1}{LB} \frac{LB}{\omega_0^2} s}$	Ls	L اندوکتانس
خازن با ظرفیت $rac{BC}{\omega_0^2}$ سری شده با یک سلف به اندوکتانس $1/CB$	$\frac{1}{C\left(\frac{Bs}{s^2 + \omega_0^2}\right)} = \frac{1}{\frac{BC}{BC}}s + \frac{1}{\frac{BC}{\omega_0^2}s}$	$\frac{1}{Cs}$	خازن با ظرفیت <i>C</i>



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

مثال: یک فیلتر میان نگذر باترورث با مشخصات زیر طراحی کنید:

(الف) فركانس مركزي Krad/sec

(ب) پهنای باند ۲۰۰ rad/sec

كنيم:

(پ) حداقل تصعیف در باند توقف به ازای فرکانس های  $\omega_1 = 1.01~{
m Krad/sec}$  و  $\omega_1 = 1.01~{
m Krad/sec}$  باشد

رت) در باند عبور به ازای  $\omega_2 > 1.2~Krad/sec$  حداکثر تضعیف ۰.۱ dB حداکثر

حل: (مرحله اول) ابتدا مشخصات فیلتر را به کمک نگاشت  $\frac{Bs}{s^2+\omega_0^2}$  یا  $s o \frac{Bs}{s^2+\omega_0^2}$  به یک فیلتر پایین گذر تبدیل می

فیلتر نرمالیزه پایین گذر	الميان نگذر
$\omega_0 = \infty  rad/sec$	$\omega_0 = 1000  rad/sec$
$\omega_H = -1.024 \ rad/sec$	$\omega_H=1050rad/sec$
$\omega_L=0.975\ rad/sec$	$\omega_L = 950  rad/sec$
$\omega_1 = 5.025  rad/sec$	$\omega_1 = 1010  rad/sec$
$\omega_2 = -0.273  rad/sec$	$\omega_2 = 1200  rad/sec$



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي



باشد  $\omega < 0.247 \ rad/sec$  باشد  $\omega < 0.247 \ rad/sec$  باشد باند عبور به ازای فرکانس های

(ت) در باند توقف به ازای  $\omega > 5.025 \ rad/sec$  حداقل تضعیف  $\omega > 5.025 \ rad/sec$  باشد.

با اعمال دو شرط (پ) و (ت) میتوان فیلتر نرمالیزه پایین گذر را طراحی کرد:


$$-10\log_{10}\left(\frac{1}{1+(0.273)^n}\right) \le 0.1 \quad \to \quad n \ge 1.448$$

$$\rightarrow n=3$$

$$-10\log_{10}\left(\frac{1}{1+(5.025)^n}\right) \ge 40 \quad \to \quad n \ge 2.852$$

تابع باترورث مرتبه سوم و همچنین مدار این فیلتر به صورت زیر است:

$$H(s) = \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$$





مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس


فيلتر بيضوي





$$H_N(s) = \frac{1}{\left(\frac{100s}{s+10^6}\right)^3 + 2\left(\frac{100s}{s+10^6}\right)^2 + 2\left(\frac{100s}{s+10^6}\right) + 1}$$

و با تغییر المان ها مشابه با جدول داده شده، ساختار فیلتر میان نگذر غیر نرمالیزه بدست می آید:





مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي



## تبدیل فیلتر پایین گذر نرمالیزه به فیلتر بالا گذر غیر نرمالیزه

ناست:  $\omega_c$  با تبدیل زیر ممکن است:  $\omega_c$  با تبدیل زیر ممکن است:  $\omega_c$  با تبدیل زیر ممکن است:

$$\omega \to \frac{\omega_c}{\omega}$$
  $\omega \to \frac{\omega_c}{s}$ 

که  $\omega_c$  فرکانس قطع فیلتر بالاگذر است.

💠 مطابق با نگاشت بالا عناصر مداری به صورت زیر تغییر می کنند:

المان در مدار غیرنرمالیزه	بعد از نرمالیزه	قبل از نرمالیزه	المان در مدار نرمالیزه
R مقاومت	R	R	R مقاومت
$rac{1}{L\omega_c}$ خازن به ظرفیت	$L\left(\frac{\omega_c}{s}\right) = \frac{1}{\frac{1}{L\omega_c}s}$	Ls	سلف با $L$ اندو $ $
$rac{1}{C\omega_c}$ سلف به اندو کتانس	$\frac{1}{C\left(\frac{\omega_c}{S}\right)} = \frac{1}{C\omega_c} S$	$\frac{1}{Cs}$	خازن با ظرفیت <i>C</i>



مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي



### دنرماليزاسيون امپدانس

۰. اثر دنرمالیزاسیون امپدانس بر روی هر یک عناصر RLC به صورت زیر است. فرض کنید ضریب دنرمالیزاسیون امپدانس lpha باشد.

المان در مدار غیرنرمالیزه	بعد از نرمالیزه	قبل از نرمالیزه	المان در مدار نرماليزه
Rlpha مقاومت	$\alpha R$	R	R مقاومت
$lpha \; L$ سلف به اندو کتانس	$\alpha L s$	Ls	L سلف با اندو کتانس
$rac{C}{lpha}$ خازن با ظرفیت	$\frac{\alpha}{Cs} = \frac{1}{\frac{C}{\alpha}s}$	$\frac{1}{Cs}$	$oldsymbol{\mathcal{C}}$ خازن با ظرفیت



مقدمه


فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي





(الف) فركانس قطع ٢٠ Krad/sec

(ب) در باند عبور به ازای  $\omega < 10~Krad/sec$  حداکثر تضعیف  $\omega < 10~Krad/sec$ 

.پ) در باند توقف به ازای  $\omega > 50~Krad/sec$  جداقل تضعیف  $\omega > 50~Krad/sec$  باشد.

 $10~K\Omega$  ت) مقاومت بار و منبع مساوی و برابر با

حل: (مرحله اول) ابتدا مشخصات فیلتر بالا را به یک فیلتر پایین گذر تبدیل می کنیم:

(الف) فركانس قطع rad/sec

(ب) در باند عبور به ازای  $\omega < 0.5\ rad/sec$  حداکثر تضعیف  $\omega < 0.5\ rad/sec$ 

رپ) در باند توقف به ازای  $\omega > 2.5~rad/sec$  جداقل تضعیف  $\omega > 0.5~rad/sec$  باشد.

 $1\,\Omega$  ت) مقاومت بار و منبع مساوی و برابر با

(مرحله دوم) حال فیلتر پایین گذر نرمالیزه بدست امده را طراحی می کنیم:

$$-10\log_{10}\left(\frac{1}{1+(2.5)^n}\right) \ge 40 \rightarrow n \ge 6 \qquad -10\log_{10}\left(\frac{1}{1+(0.5)^n}\right) \le 0.1 \rightarrow n \ge 3$$



مقدمه

فيلتر باترورث


فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس


فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها


#### مدار نرمالیزه پایین گذر



مدار غیر نرمالیزه پایین گذر و مقاومت منبع ۱ اهمی



مدار غیر نرمالیزه پایین گذر و مقاومت منبع ۱۰ کیلو اهمی





مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها

مثال: یک فیلتر میان گذر چبی شف با مشخصات زیر طراحی کنید:

(الف) فركانس قطع پايين ٩٠٠ rsd/sec و فركانس قطع بالا ١٤٠٠

(ب) تصعیف در باند باند میانی (عبور) حداکثر ۰.۱ dB باشد

.پ) در باند توقف به ازای  $\omega_2 > 3000 \ rad/sec$  حداقل تضعیف ۲۰ dB حداقل به ازای

ت) مقاومت بار و مقاومت منبع مساوی و برابر با ۵۰ اهم باشد.

حل: (مرحله اول) ابتدا مشخصات فیلتر را به کمک نگاشت  $\frac{s^2 + \omega_0^2}{Bs}$  به یک فیلتر پایین گذر تبدیل می کنیم. فرکانس

 $f_0 = \sqrt{f_L f_H} = \sqrt{900*1600} = 1200$  مرکزی از فرمول زیر بدست می آید:

فیلتر نرمالیزه پایین گذر	فیلتر میان گذر
$\omega_0=0~rad/sec$	$\omega_0 = 1200 \ rad/sec$
$\omega_H = 1  rad/sec$	$\omega_H=1600\ rad/sec$
$\omega_L = -1  rad/sec$	$\omega_L = 900  rad/sec$
$\omega_2 = 3.6  rad/sec$	$\omega_2 = 3000  rad/sec$



مقدمه


فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي






(پ) در باند توقف به ازای  $\omega_2 > 3.6~rad/sec$  حداقل تضعیف ۲۰ d

ت) مقاومت بار و مقاومت منبع مساوی و برابر با ۱ اهم باشد.

با اعمال دو شرط (ب) تا (ت) میتوان فیلتر نرمالیزه پایین گذر را طراحی کرد:

$$n \ge \frac{\cosh^{-1} \frac{\sqrt{10^2 - 1}}{0.1526}}{\cosh^{-1} 3.6} = 2.49 \rightarrow n = 3$$

فیلتر چبی شف مرتبه سوم به صورت زیر است:





مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها



 $\epsilon = \sqrt{10^{0.1} - 1} = 0.5088$ 

عناصر سلف و خازن به صورت زیر تبدیل می شوند:

$$C_1 = \frac{C}{B} = \frac{1.0316}{700} = 2.345 \times 10^{-4} \ F$$
  $L_1 = \frac{B}{\omega_0^2 C} = \frac{700}{1200^2 \times 1.0316} = 7.5 \times 10^{-5} \ H$ 


$$L_1 = \frac{1}{\omega_0^2 C} = \frac{1200^2 \times 1.0316}{1200^2 \times 1.0316} = 7.5 \times 10^{-5} H$$

$$L_2 = \frac{L}{B} = \frac{1.1474}{700} = 2.609 \times 10^{-4} \ H$$

$$C_2 = \frac{B}{\omega_0^2 L} = \frac{700}{1200^2 \times 1.1474} = 6.74 \times 10^{-5} \ F$$

$$C_3 = \frac{C}{B} = \frac{1.0316}{700} = 2.345 \times 10^{-4} \ F$$

$$C_3 = \frac{C}{B} = \frac{1.0316}{700} = 2.345 \times 10^{-4} \ F$$
  $L_3 = \frac{B}{\omega_0^2 C} = \frac{700}{1200^2 \times 1.0316} = 7.5 \times 10^{-5} \ H$ 





مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

فيلتر بيضوي




پس از دنرمالیزاسیون امپدانس داریم:

$$C'_1 = \frac{C_1}{\alpha} = \frac{2.345 \times 10^{-4}}{50} = 4.69 \times 10^{-6} F$$
  $L'_1 = \alpha L_1 = 50 \times 7.5 \times 10^{-5} = 3.75 \times 10^{-3} F$ 

$$C'_2 = \frac{C_2}{\alpha} = \frac{6.74 \times 10^{-5}}{50} = 13.04 \times 10^{-6} \ F$$
  $L'_2 = \alpha L_2 = 50 \times 2.609 \times 10^{-4} = 1.348 \times 10^{-3} \ F$ 

$$C'_3 = \frac{C_3}{\alpha} = \frac{2.345 \times 10^{-4}}{50} = 4.69 \times 10^{-6} F$$
  $L'_3 = \alpha L_3 = 50 \times 7.5 \times 10^{-5} = 3.75 \times 10^{-3} F$ 





مقدمه

فيلتر باترورث

فیلتر چبی شف

چبی شف معکوس

فيلتر بيضوي

تبديل فيلترها