هيئة مستشفى الثورة العام النموذجي — صنعاء

إشعار وتذكرة أمر صيانة طبية — رقم WO-THW-2026-005

الإدارة العامة للشؤون الهندسية والصيانة الطبية | تاريخ استخراج التقرير: 2026-10-11 23:56 | نظام MEMMS

أولًا: بيانات أمر الصيانة والبلاغ

رقم أمر الصيانة	WO-THW-2026-005	**تاريخ ووقت البلاغ**	2026-09-21 19:48
الأولوية	مرتفع	**حالة الأمر**	مكتمل الإجراء
القسم الطبي	قسم التعقيم المركزي ومكافحة العدوى المتقدمة	**مقدم البلاغ**	أ. فهد الظاهري (مسؤول قسم التعقيم المركزي)
الفني/المهندس المكلف	فني. جمال محمد الشامي	**تاريخ الإنجاز**	2026-09-14 22:48

ثانيًا: بيانات الجهاز الطبي

رقم الأصل (Asset Tag)	EQ-THW-013	**اسم الجهاز**	جهاز تعقيم مركزي بالبخار سعة 500 لتر
الرقم التسلسلي (S/N)	SN-TT-88129	**الموديل**	5090 HS
الأهمية	الفئة A - حيوية لدعم الحياة (Life-Supporting)	**درجة الخطورة**	عالي الخطورة

ثالثًا: وصف العطل والإجراءات

وصف العطل / البلاغ:

تسريب بخار ملحوظ من إطار الباب الجانبي لمعقم البخار 500L وظهور صوت صفير عند ضغط 2 بار

الإجراءات التصحيحية / ملاحظات الإنجاز:

تم فك الحزام القديم وتنظيف المجرى وتركيب إطار سيليكون أصلي وإجراء اختبار باوي ديك بنجاح

رابعًا: قطع الغيار المستخدمة

رقم القطعة	اسم القطعة	الكمية	سعر الوحدة (ر.س)	الإجمالي (ر.س)
SP-THW-010	حزام إغلاق باب جهاز التعقيم سيليكون حراري	1.00	560.00	560.00

خامسًا: التكاليف

تكلفة قطع الغيار (ر.س)	700.00	**تكلفة العمالة (ر.س)**	180.00
إجمالي التكلفة (ر.س)	880.00		

الفني / المهندس المنفذ **رئيس قسم الهندسة الطبية** **الاعتماد الإداري**

الاسم والتوقيع: ..... الاسم والتوقيع: ..... التوقيع والختم: .....

وثيقة صادرة آليًا من نظام إدارة صيانة الأجهزة الطبية (MEMMS) — هيئة مستشفى الثورة العام النموذجي بصنعاء