هيئة مستشفى الثورة العام النموذجي — صنعاء

إشعار وتذكرة أمر صيانة طبية — رقم WO-THW-2026-005

الإدارة العامة للشؤون الهندسية والصيانة الطبية | تاريخ استخراج التقرير: 2026-10-11 22:30 | نظام MEMMS

أولًا: بيانات أمر الصيانة والبلاغ

رقم أمر الصيانة	WO-THW-2026-005	تاريخ ووقت البلاغ	2026-09-21 19:48
الأولوية	مرتفع / عاجل	حالة الأمر	مكتمل الإجراء
القسم الطبي	مركز التعقيم ومكافحة العدوى المتقدمة	مقدم البلاغ	أ. فهد الظاهري (مسؤول قسم التعقيم المركزي)
الفني/المهندس المكلف	فني. جمال محمد الشامي	تاريخ الإنجاز	2026-09-22 14:30

ثانيًا: بيانات الجهاز الطبي

رقم الأصل (Asset Tag)	EQ-THW-013	اسم الجهاز	جهاز تعقيم مركزي بالبخار سعة (500) لتر
الرقم التسلسلي (S/N)	SN-TT-88129	الموديل	Tuttnauer HS 5090
الأهمية	الفئة A - حيوية لدعم الحياة (Life-Supporting)	درجة الخطورة	عالي الخطورة

ثالثًا: وصف العطل والإجراءات

وصف العطل / البلاغ:

تسريب بخار ملحوظ من إطار الباب الجانبي لمعقم البخار 500L وظهور صوت صفير عند ضغط 2.2 بار

الإجراءات التصحيحية / ملاحظات الإنجاز:

تم فك الحزام القديم وتنظيف المجرى وتركيب إطار سيليكون أصلي SP-THW-010 وإجراء اختبار باوي ديك بنجاح

رابعًا: قطع الغيار المستخدمة

رقم القطعة	اسم القطعة	الكمية	سعر الوحدة (ر.س)	الإجمالي (ر.س)
SP-THW-010	حزام إغلاق باب جهاز التعقيم سيليكون حراري 5090	1.00	560.00	560.00

خامسًا: التكاليف

تكلفة قطع الغيار (ر.س)	560.00	تكلفة العمالة (ر.س)	140.00
إجمالي التكلفة (ر.س)	700.00		

الفني / المهندس المنفذ	رئيس قسم الهندسة الطبية	الاعتماد الإداري
الاسم والتوقيع:	الاسم والتوقيع:	التوقيع والختم: .....

وثيقة صادرة آليًا من نظام إدارة صيانة الأجهزة الطبية (MEMMS) — هيئة مستشفى الثورة العام النموذجي بصنعاء