Wärme- und Stoffübertragung I

Zusammenfassung: Vorgehensweise bei Strahlungsaufgaben

Prof. Dr.-Ing. Reinhold Kneer Dr.-Ing. Dr. rer. pol. Wilko Rohlfs





Lernziele

- Vorgehensweisen
 - Fähigkeit, Strahlungsprobleme durch eine systematische Herangehensweise zu lösen.

- 1
- 2
- 3_____



Lösung von Strahlungsproblemen

- 1) Problemanalyse
- 2) Bilanz
- 3) Flächenhelligkeiten
- 4) Sichtfaktoren
- 5) Einsetzen, Auflösen und Umformen



Lösung von Strahlungsproblemen

- 1) Problemanalyse
- 2) Bilanz
- 3) Flächenhelligkeiten
- 4) Sichtfaktoren
- 5) Einsetzen, Auflösen und Umformen





Problemanalyse

Lösung von Strahlungsproblemen


- 1) Welche Größen sind gegeben welche Größen sind gesucht?
- 2) Ist eine spektrale Aufteilung der Bilanz notwendig?
- 3) Strahlen die Quellen diffus oder gerichtet?
- 4) Sind mehrere Körper beteiligt? (Lassen sich Körper zusammenfassen?)



Problemanalyse: Spektrale Aufteilung der Wärmeströme

Lösung von Strahlungsproblemen

Ist eine spektrale Betrachtung nötig?








Problemanalyse: Diffuse und gerichtete Strahlung

Lösung von Strahlungsproblemen

Strahlt die Quelle diffus?

z.B. Sonnenstrahlung auf Erde gilt als parallel






Problemanalyse: Mehrkörperprobleme

Lösung von Strahlungsproblemen

Sind mehrere Körper beteiligt? Lassen sich bestimmte Körper zusammenfassen?

z.B. Dreikörper-Problem





Lösung von Strahlungsproblemen

- 1) Problemanalyse
- 2) Bilanz
- 3) Flächenhelligkeiten
- 4) Sichtfaktoren
- 5) Einsetzen, Auflösen und Umformen





Bilanz

Lösung von Strahlungsproblemen

- 1) Anzahl der benötigten Bilanzen
- 2) Aufstellen einer inneren oder äußeren Bilanz




Bilanz

Lösung von Strahlungsproblemen

- 1) Anzahl der benötigten Bilanzen
- 2) Aufstellen einer inneren oder äußeren Bilanz
- 3) Aufstellen der Bilanz mit
 - Flächenhelligkeiten $\dot{Q}_{ein} = -\dot{Q}_1 + \phi_{21}\dot{Q}_2 + \phi_{W1}\dot{Q}_W$
 - oder Nettostrahlungswärmeströme

$$\dot{Q}_{ein} = \dot{Q}_{1 \rightleftharpoons 2} + \dot{Q}_{1 \rightleftharpoons W}$$
(siehe Beispiel Dreikörperproblem)







Lösung von Strahlungsproblemen

- 1) Problemanalyse
- 2) Bilanz
- 3) Flächenhelligkeiten
- 4) Sichtfaktoren
- 5) Einsetzen, Auflösen und Umformen



Aufstellen von Flächenhelligkeiten


Lösung von Strahlungsproblemen

Bilanz mit Flächenhelligkeiten Was geht in Flächenhelligkeiten ein?

- Berücksichtigung unterschiedlicher Seiten
- Wellenlängenspezifische optische Eigenschaften

Wichtig: Implizites Aufstellen der als Funktion der anderen Flächenhelligkeiten und der Sichtfaktoren

$$\dot{Q}_1(\dot{Q}_i, \phi_{ii}) =$$
 Eigenemission + Reflexion + Transmission







Lösung von Strahlungsproblemen

- 1) Problemanalyse
- 2) Bilanz
- 3) Flächenhelligkeiten
- 4) Sichtfaktoren
- 5) Einsetzen, Auflösen und Umformen







Bestimmen von Sichtfaktoren


Lösung von Strahlungsproblemen


Bestimmung von Sichtfaktoren


- 1) Geometrische Überlegungen
 - 1) Summenregel
 - 2) Reziprozitätsbeziehung
 - 3) Symmetrien
 - 4) Hilfsebenen
- Mit Diagrammen z.B. aus der Formelsammlung















Lösung von Strahlungsproblemen

- 1) Problemanalyse
- 2) Bilanz
- 3) Flächenhelligkeiten
- 4) Sichtfaktoren
- 5) Einsetzen, Auflösen und Umformen





Verständnisfragen
Was sind die wichtigsten Punkte, die vor der Berechnung von Strahlungsaufgaben geklärt werden müssen?

