

Nominal pose
Right tool: y +6 mm
Right tool: z +6 mm
Nonrigid coordinate RMS: 6.32 mm
Nonrigid coordinate RMS: 6.32 mm
Nonrigid coordinate RMS: 6.29 mm
Stretch
Twist
Bend
Nonrigid coordinate RMS: 5.95 mm
Nonrigid coordinate RMS: 6.73 mm
Nonrigid coordinate RMS: 6.25 mm
Point displacement after rigid alignment (mm)
0
2
4
6
8
10
12
14