

PID (Quanser)
Proposed
Desired
Wrist angle [deg]
40
20
0
−20
−40
Wrist speed [deg/s]
40
20
0
−20
Current command [mA]
10
0
−10
−20
30
35
40
45
50
55
60
Time [s]