

PID (Quanser)
Proposed
Desired
Wrist angle [deg]
50
0
−50
Tracking error [deg]
60
40
20
0
−20
Current command [mA]
+15 mA (Quanser upper limit)
0
−20
−40
0
20
40
60
80
100
120
Time [s]