- ・加工システムの作成
- ・加工プログラム自動生成システムの作成

(version $2024.12\alpha1$)

Author: kurahashi Nobuaki

本書は一時的に複製されたものです。

発行日から 6 ヶ月以上経過した場合、または新たなバージョンのものが存在する場合は、本書は速やかに破棄してください。

This document is a temporary copy. If more than 6 months have passed since the publication date, or if a new version exists, please dispose of this document promptly.

- ▶ This document was created using T_EX (IAT_EX 2_ε, IAT_EX3), specifically utilizing tools such as T_EX Live 2024, TLContrib, LuaT_EX (LuaIAT_EX, LuaT_EXja, Lua), KOMA-Script (scrbook, scrlayer-scrpage) and PGF/TikZ, and many useful packages, libraries and modules.
- ➤ The T_FX documents were edited using TeXstudio, SumatraPDF, and SyncTeX.
- ▶ The some documents were edited using Excel (Excel VBA) and Python (OpenPyXL, xlwings).
- ➤ For the bibliography, BibTfX (BibLATfX, biber) was used.
- ➤ For the index, upmendex and mendex-doc (jpbase) were used.
- For displaying source code and its syntax highlighting, minted (Pygments, latexminted) was used.
- ➤ Additional utilities such as T_EX Live Manager (tlmgr) and T_EX Live Utility were also employed to enhance the functionality and manage the packages of T_EX Live.
- The document was typeset using Euler, AMSFonts, Latin Modern, HaranoAji, Arvo, Roboto, Source Sans Pro, TRAJAN PRO, URW Arial, URW Classico, **Nimbus Sans**, Segoe UI, TestSöhne, STEREO GOTHIC, YuGothic, Consolas, Product Sans, and Hujfont families.
- ▶ The analytical approximations were computed using Wolfram|Alpha.
- Numerical calculations were performed using Python.
- The source codes for the G-code (NC program) on Arumatik were written and editting using VS Code (nc-gcode and many useful extensions).
- Version, release, and issue control for these documents were managed using git and GitHub (GitHub Desktop).
- ▶ For internet connectivity, Rakuten Mobile and sometimes Google Public DNS were greatly utilized.

Thanks to these tools, with the all-around support of ChatGPT-4 (Copilot), the creation of the documents and system was made possible. This was achieved even while I had to navigate solo, finding my way in the quiet corners, despite being a novice with almost all of these tools, software and languages.

Among these tools, this was my first time using TeXLive 2024, TLContrib, LuaTeX, IATeX3, scrlayer-scrpage, TeXstudio, SumatraPDF, BiBTeX, upmendex, mendex-doc, G-code (NC program), Arumatik, nc-gcode, git, GitHub, Python, minted, latexminted, Pygments, OpenPyXL, xlwings, and Copilot.

Copyright © 2023, 2024

2024/12/18 17:42 (水) コモン変数 解析計算 All rights reserve

These documents and these systems are owned by the individual writer (the author of this documnet), not any corporation.

All rights reserved.

Trademark	Owner	Links
AMS	American Mathematical Society	USA
American Mathematical Society	American Mathematical Society	USA
YuGothic	JIYUKOBO	Japan
Source	Adobe	USA
Trajan	Adobe	USA
Adobe	Adobe	Japan, USA
Consolas	Microsoft Corporation	USA
Segoe	Microsoft Corporation	Japan, USA
Excel	Microsoft Corporation	Japan, USA
VS Code	Microsoft Corporation	Japan, USA
Wolfram Alpha	Wolfram Research	Japan, USA
Wolfram	Wolfram Research	Japan, USA
Arumatik	Kitamura Machinery	Japan, USA
Mycenter	Kitamura Machinery	Japan
KITAMURA	Kitamura Machinery	Japan, USA
Python	Python Software Foundation	Japan, USA
git	Software Freedom Conservancy, Inc	USA
Software Freedom Conservancy	Software Freedom Conservancy, Inc	USA
GitHub	GitHub, Inc	Japan, USA
RENISHAW	RENISHAW	Japan, USA
MOLDINO	MOLDINO	Japan, USA
NS TOOL	NS TOOL	Japan, USA
BIG DAISHOWA	BIG DAISHOWA	Japan, USA
Rakuten	Rakuten	Japan, USA
Rakuten Mobile	Rakuten Mobile	Japan
Google	Google	Japan, USA
GPT	OpenAl	Japan, USA
GPT-4	OpenAl	Japan, USA
ChatGPT	OpenAl	Japan, USA
OpenAl	OpenAl	Japan, USA

はじめに

2023/09下旬、新たに導入するマシニングセンタについて、ハードウェアの観点からは大きな問題はないという形で設置に至った。一方、ソフトウェアの観点においては、極めて深刻な状況にある。「ソフトウェアに関する管理・業務」を担当する部門はおろか専任者さえ存在せず、関連規程・標準もなく、開発計画も論理的でない。さらには、そもそも業務の流れの体系的な把握さえもなされていない。つまり、「何を作っているのか」「何を作りたいのか」といったことさえ(数十年にわたって)把握ができていないのである¹。そのため加工システムの構築においては、改めてそのプロセスを白紙の状態から着手せざるを得ない事態にある。

なお、外注により作成された加工システムは存在する。しかし上述のとおり、当社が具体的な要件の把握さえできず、したがってそれを外注先に伝えることもできないまま話を進めたため、その加工システムは必然的に実用には至っていない²。これは、当社のソフトウェアエンジニアリングに関する無関心による影響が顕在化した、十分に想定でき得た必然の結果である。

このようにマシニングセンタについては(四半世紀以上にわたり)管理業務が放棄され続けている。これだけでも十分に問題ではあるが、とりわけ大問題なのは、その皺寄せによる負担の大部分が作業者に押し付けられているという点である。これは道徳的・倫理的にとても看過できないものであり、新たな加工システムの作成に着手した理由の1つである。本書で作成を試みる加工システムでは、作業者にかかる負担の軽減を優先事項とし、作業の属人性を極力排除することに努めるものとする。

2024/12/18 17:42 (水) コモン変数 解析計算 All rights reserv

¹「ソフトウェア」を「ハードウェア」に置き換えると、これがどれほどの異常事態であるかがわかる。なお、安全・環境・ 品質に関する部門はそもそも関与さえしていない。

 $^{^2}$ 加工システム自体は尤もな内容であり、むしろよくここまで作成して(付き合って)いただけたと感心するレベルのものである。

本書の概要

本書で作成を試みる加工システムについて、その内容はいたって単純である。明細固有の寸法等の情報を用いればすべて構成が可能である。すなわち、その入力情報に対してそれに応じた NC プログラムは自動的に決定できることは明らかである。このような方針のもとに作成を行えばよいだけの話である 3 。本書の内容は、単にこれを行っているに過ぎない。

第 1 編では主に各工程に対する NC サブプログラムの作成、第 2 編では各明細に対する NC メインプログラムの自動生成について記述している。

All rights reserved. コモン変数 解析計算 2024/12/18 17:42 (7

³特にモールドの場合、加工に必要な幾何的性質のほぼすべてが直線または円で記述される。そのため、その体系化は高校初学年程度の数学応用能力があれば可能である。それにも関わらず、(数十年もの間)ほぼ何もなされていない。その結果として、作業者が明細ごとに個々に対応を行わなければならない事態にある。

大目次

	第1編:加工システムの作成	
I.	現状の業務フローの把握および整頓	47
H.	加工システム作成における要件	73
III.	加工システム作成に向けた諸規程の策定	87
IV.	加工システム作成に向けた諸標準の策定	105
V.	幾何的性質の解析計算	143
VI.	解析計算に基づく数値解析	245
VII	加工システムの設計*	263
VII	I. 各工程用 NC プログラムの作成	357

2024/12/18 17:42 (水) コモン変数 解析計算 All rights reserv

第2編:加工プログラム自動生成システムの作成

IX. 加工プログラムの条件分岐* 387

X. 加工プログラムの自動生成* 391





目次

大目次	3
目次	7
表目次	39
I. 現状の業務フローの把握および整頓	47
01. 現状の横型マシニングセンタの業務フロー	49
01.01. M マシニングセンタにおける工程および使用ツール .	49
01.01.01. 工程の種類(M マ <mark>シニングセンタ</mark>)	49
01.01.02. 使用ツール(M マシニングセンタ <mark>)</mark>	50
01.02. 加工の流れ(加工前)	51
01.02.01. 図面の確認	51
01.02.02. 加工部分の有無の確認	51
01.02.02.1. 端面削加工部分	
01.02.02.2. 外削加工部分	51
01.02.02.3. キー溝加工部分	
01.02.02.4. 端面面取加工部分	$. \dots \dots$
01.02.02.5. 端面座ぐり加工部分*	
01.02.02.6. 内削座ぐり加工部分*	
01.02.03. 加工部分の寸法の確認	
01.02.03.1. 端面削加工における寸法	
01.02.03.2. 外削加工における寸法	
01.02.03.3. キー溝加工における寸法	
01.02.03.4. 端面面取加工における寸法	
01.02.03.5. 端面座ぐり加工における寸法*.	
01.02.03.6. 内削座ぐり加工における寸法*.	
01.02.04. NC プログラムの入力	
01.02.05. ワークの設置	
01.02.06. ワーク設置後の調整	
01.03. M マシニングセンタにおけ <mark>る工程(加工中)</mark>	
01.03.01. 芯出し測定後	
01.03.02. 端面削加工中	
01.03.03. 外削加工中	
01.03.04. キー溝加工中	
01.03.05. 端面 C 面取加工中	
01.03.06. 端面内 C 面取加工中	
01.03.07. 端面座ぐり加工中*	60

		01.03.08. 内韵	刹座ぐり加	工中*				 	 	 		60
	01.04.	M マシニング	ブセンタに:	おける	工程(加	工後)		 	 	 		61
		01.04.01. ワー	- クの取外	し.				 	 	 		61
		01.04.02. 外征	説の確認・	寸法0	D測定 .			 	 	 		61
		01.04.03. 手動	助による端	面面耳	文加工 .			 	 	 		61
		01.04.04. 手動	動による刻	印加口	Ľ			 	 	 		61
02	12	ー・問題の特	: -									63
02.		ー・同選の名 安全 (safety)		1312	。 門耳							63
		女王 (saiety <i>)</i> 品質に関する										65
		前貝に関する 02.02.01. 測算										65
		02.02.01. 例》 02.02.02. 外肾										
												65
		02.02.03. キー										66
		02.02.04. 端直										66
			02.04.1. 端				,					66
			02.04.2. 端									66
		02.02.05. 端直										67
		02.02.06. 加口										67
		02.02.07. エリ										67
		作業効率に関										68
		02.03.01. NC										68
		02.03.02. 測分										68
		02.03.03. 端直										69
		02.03.04. キュ										69
		02.03.05. 端直										69
		02.03.06. 特殊										69
		02.03.07. 加口										70
		信頼性に関す										71
	02.05.	全般的な問題	点					 		 	•	72

II.	加工システム作成における要件	73
03.	. 加工システム作成における達成したい目標・解決すべき課題	75
	03.01. 新たなマシニングセンタの導入の目的	75
	03.02. 加工システム作成における達成したい目標	76
	03.02.01. 教育コストの削減に対する目標	76
	03.02.02. 全体の作業効率の向上に対する目標	76
	03.02.03. 内面ディンプル加工の実現に対する目標	76
	03.02.04. その他の目標	76
	03.03. 加工システム作成における解決すべき課題	77
04.	. 加工システム作成における要件	79
	04.01. ワークの 幾何的情報の体系的把握	79
	04.01.01. テーブル回転による振分調整における幾何的情報の体系化	
	04.01.02. ワーク座標系原点設定における幾何的情報の体系化	79
	04.01.03. 通り芯測定における幾何的情報の体系化	79
	04.01.04. キー溝加工における幾何的情報の体系化	79
	04.01.05. 端面外面取加工における幾何的情報の体系化	7 9
	04.01.06. 端面内面取加工における幾何的情報の体系化	79 80
	04.01.07. 内面	80
	04.01.08.1. 端面座ぐり加工における幾何的情報の体系化	80
	04.01.08.2. 湾曲外削加工における幾何的情報の体系化	80
	04.01.08.3. 内径における幾何的情報の体系化	80
	04.02. NC プログラム作成に関する諸基準の規格化	81
	04.02.01. ソフトウェアエンジニアリングに関する諸規程の策定	81
	04.02.02. マシニングセンタに関する諸標準の策定	81
	04.03. 3D CAD・CAM の使用について	81
	04.04. 振分調整用スペーサの使用について	82
	04.05. 端面部の <mark>荒削り加工工程</mark> について	82
	04.06. 異常値の <mark>検知</mark>	82
	04.07. 各工程に <mark>必要な機能</mark>	83
	04.07.01. 測定における工程の機能	83
	04.07.02. 加工における工程の機能	83
	04.08. その他の要件	84
	04.08.01. 加工システムの利便性	84
	04.08.02. NC プログラムの引数の指定	84
	04.08.03. NC プログラムのネスティング	84 84
	04.08.04. NC プログラムに用いる座標	84
	04.08.06. 加工システムの公開	84
05.	・制約の特定	85
	05.01. 人員の制約	85
	05.02. 開発期間の制約	85
	05.03. 加工の空間的制約*	85



III. 加工システム作成に向けた諸規程の策定	87
06. 情報処理技術者および技術水準に関する規程	89
06.01. 規程の目的	89
06.02. 利用者および技術者の区分	89
06.02.01. IT を利活用する者	89
06.02.02. 情報処理技術者	89
06.03. 期待される技術水準	90
06.03.01. 技術水準:区分 I	90
06.03.02. 技術水準:区分 II	90
06.03.03. 技術水準:区分 III	90
06.03.04. 技術水準:区分 IV	91
07. システムおよびソフトウェアの作成に関する規程	93
07.01. 開発プロセス	93
07.01.01. 要件定義	93
07.01.02. 基本設計	93
07.01.03. 詳細設計	93
07.01.04. コードの記述	93
07.01.05. コードレビュー	93
07.01.06. テスト	93
07.01.07. テスト環境での動作確認	94
07.01.08. 本番環境へのリリース	94
07.01.09. 変更管理	94
07.01.10. リスク管理	94
07.01.11. ドキュメンテーション	94
07.01.12. 緊急時の対応	94
07.02. コードレビュー	95
07.0 <mark>2.01. レビ</mark> ューおよびレビュアー	95
07.02.02. レビューの範囲	95
07.02.03. コードレビューの承認	95
07.02.04. フィードバックの提供	95
07.02.05. コードレビューの時期	95
07.03. バージョン管理	96
07.03.01. バージョン管理の目的	96
07.03.02. バージョン管理の手順	96
07.03.03. コミットおよびコードレビュー	96
07.03.04. 変更およびコミットの時期	96
07.04. テスト	97
07.04.01. テストの目的	97
07.04.02. テストケースの作成	97
07.04.03. テストの手順	97
07.04.04. テストの承認	97
07.04.05. テストの時期	97
07.04.06. リグレッションテスト	97

	07.05.	ドキュメ	ンテーション	/							 98
		07.05.01.	ドキュメン	テーショ	ンの目的.						 98
			ドキュメン								98
		07.05.03.	ドキュメン	テーショ	ンの更新 .						 98
		07.05.04.	ドキュメン	テーショ	ンの保存.						 98
00	-28. -	ゝ. <i>お</i> 	クルナンナフコ		7-1 >						00
08.			タにおけるコ								99 99
			工具番号の								99
			工具の登録								99
			工具番号の								99
			値の設定・	—							99
			り速さ値おる								99
			送り速さ値								
			送り速さ値			7					99
		00.05.02.	とり 述 と 恒	40 Y O. T.	中山口中公奴入	及史.					 99
09.	著作物	およびその	の提示								101
	09.01.	著作物お	よび著作者								 101
		09.01.01.	著作物								 101
			09.01.01.1.	プログラ	ムの著作物	y	,				 101
			09.01.01.2.	データベ	ースの著作	F物					 101
		09.01.02.	著作者								 101
	09.02.	著作物の	<mark>著作権</mark> および	び 著作権者	首				O		 102
			著作人格権								102
		09.02.02.	著作財産権						,	,	 102
	09.03.	同一性保持	持権			, , , .			, .		 102
			物								102
	09.05.	著作物の	管理								 103
			公表								104
		09.06.01.	公表する著								104
			09.06.01.1.								104
			09.06.01.2.								104
			09.06.01.3.								104
		09.06.02.	非公表にす								104
			09.06.02.1.								104
			09.06.02.2.	外部作成	の著作物は	るよび著	作権者	の同意			 104

IV. 加工	ロシステム作成に向けた諸標準の策定	105
10. Dマシ	アニングセンタの設置環境	107
10.01.	設置箇所における基本事項	107
10.02.	設置の条件	107
11 -> -	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	100
	ングセンタにおける寸法	109
11.01.	寸法における基本事項	
	11.01.01. 寸法の優先度	109 109
11.09	71.01.02. 寸伝の優元度	1109
11.02.	11.02.01. ワーク全長と振分長の公差の関係	110
	11.02.01. ケーク主義と振力長の公左の関係	110
	11.02.03. 振分調整	
	11.02.03.1. スペーサによる振分調整	110
	11.02.03.2. テーブル回転による振分調整	110
11.03.		111
	内径に関する寸法	
	11.04.01. 内径テーパ表の寸法公差	
	11.04.02. 内径テーパ表にない内径	
	11.04.03. 水平方向の内側径	111
	11.04.04. めっき膜厚の考慮	111
11.05.	端面削加工に関する寸法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	112
	11.05.01. 端面削加工の基準点	112
	11.05.02. 工具補正:端面削加工	112
	11.05.02.1. 工具長補正:端面削加工	112
	11.05.02.2. 工具径補正:端面削加工	112
	11.05 <mark>.03. 端面削</mark> コーナー R	112
11.06.	外削 <mark>加工に関す</mark> る寸法	113
	11.06.01. 外削加工の基準点	113
	11.06.02. 工具補正:外削加工	113
	11.06.02.1. 工具長補正:外削加工	113
	11.06.02.2. 工具径補正:外削加工	113
	11.06.03. 外削長の寸法	113
	11.06.04. 湾曲外削の寸法	113
11.07.	キー溝加工に関する寸法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	114
	11.07.01. キー溝加工の基準点	114
	11.07.02. 工具補正:キー溝加工	114
	11.07.02.1. 工具長補正:キー溝加工	114
	11.07.02.2. 工具径補正:キー溝加工	114
	11.07.03. キー溝位直長およびキー溝幅の寸法	114 114
11.09	11.07.04. キー偶休さの寸伝	114 115
11.00.	11.08.01. 端面 C 面取加工の基準点	115
	11.08.01. 端面 C 面取加工の基準点	115
		110

	11.08.01.2. 端面内 C 面取加工の基準点 1	15
	11.08.02. 端面 C 面取加工の寸法	15
	11.08.03. 工具補正:端面 C 面取加工	15
	11.08.03.1. 工具長補正:端面 C 面取加工 1	15
	11.08.03.2. 工具径補正:端面 C 面取加工 1	15
	11.08.04. 端面外 C 面取加工	15
	11.08.05. 端面内 C 面取加工	16
	11.09. 端面 R 面取加工に関する寸法	17
	11.09.01. 端面 R 面取加工の基準点	17
	11.09.01.1. 端面外 R 面取加工の基準点	17
		17
	11.09.02. 端面外 R 面取加工	
	11.09.03. 端面内 R 面取加工	
	11.10. 端面座ぐり加工に関する寸法	
		18
	11.10.02. 端面座ぐりコーナー R の中心	
		18
		18
	11.11.01. 内削座ぐり加工の基準点	
	11.11.02. 工具補正:内削座ぐり加工	
	11.12. 内面 / インノル加工に関する () 伝	
	11.12.01. 工具機正・内面/ 12/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2	
		19 19
		19
	11.12.03. 内面ディンプル加工の傾き角	
12.		21
		21
	12.01.01. 測定と加工の順番の制約	
	12.01.02. 各工程の順番	
	12.01.02.1. 内面ディンプル加工以外についての工程 1:	
	12.01.02.2. 内面ディンプル加工についての工程 1:	
	12.02. D マシニングセンタ・M マシニングセンタにおける工程の順番 1:	22
13.	工具番号および登録工具 12	23
	13.01. 工具番号の基本事項	23
	13.02. 工具番号の割当て	23
	13.03. 登録工具 15	24
	13.03.01. 2024/12 時点の登録工具 15	24
	13.03.02. 工具の詳細	25
1/	工具の送り速さ(F コード値) 12	29
14.	14.01. 送り速さの基本事項	_
	14.02. タッチセンサープローブ	
	14.03. タッチセンサープローブ以外の工具	
	11:00: // / / Cマッ / P / ////// 上六・・・・・・・・・・・・・ 1:	UU

 15. 工具の主軸回転数(S コード値)*	133
	133
15.01. 土軸回転数の基本事項	199
16. 関連する著作物およびその提示	135
16.01. 関連する著作物	135
	135
16.02.01. 著作人格権	100
16.02.02. 著作財産権	
16.02.02. 有円別産権	
16.03.01. 公表する関連著作物	
16.03.01.1. 生産性の向上および著作権者の同意	
16.03.01.2. 個人の著作権者による提示の権利	
16.03.01.3. データ保護とプライバシー	
16.03 <mark>.02. 非公表にする関連著作物</mark>	136
16.03.02.1. 機密情報の保護および提示の範囲	136
16.03.02.2. 外部作成の著 <mark>作物および著作権者の同意</mark>	136
	1./.
Part IV の補遺	140
A. 引数指定	141
	141
A.01.01. 引数指定 I	141
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	141
22.02. 31,30.	142
31,02.01. 31,000.00	142
A.02.02. 引数指定 II 一覽	142



V.	幾何的	性質の解析計算	143
17.	ワーク全長	長および振分けの幾何	145
	17.01. 固氮	定用ジグの接点部が点の場合	145
		.01.01. スペーサを用いた再振分け	
	17.	.01.02. 再振分長が均等になるスペーサ厚	147
	17.02. 受村	板がある場合....................................	148
	17.	.02.01. 受板との接点	148
		17.02.01.1. 回転後のワークの湾曲中心	148
		17.02.01.2. 傾き後の受板との接点(トップ側)	150
		17.02.01.3. 傾き後の受板との接点(ボトム側)	150
		.02.02. スペーサによるワークの傾き角	
	17.		
		17.02.03.1. 再振分長	
		17.02.03.2. ワークの移動距離	
		.02.04. 再振分長が均等になるスペーサ厚	
		ーブルの回転による振分長の調節	
	17.	.03.01. 回転後の湾曲中心および受板との接点	
		17.03.01.1. 回転後のワークの湾曲中心	
	17	17.03.01.2. 傾き後の受板との接点	
		.03.02. 傾き後の再振分長	154 154
		曲のないモールド	154 155
18.		よび外径の幾何 ップ端面の幾何	157
	18.	.01.01. トップ端の湾曲中心の位置	
		18.01.01.1. スペーサを用いた場合の T'_{R_c}	157
	18	$18.01.01.2$. テーブルを傾けた場合の T_{R_c}	157
	10.	$18.01.02.1$ スペーサを用いた場合の $T_{\rm c}^{\prime}$	158
		$18.01.02.2$. テーブルを傾けた場合の T_c	158
	18.02. ボ	トム端面の幾何	159
		.02.01. ボトム端の湾曲中心の位置	159
		$18.02.01.1$. スペーサを用いた場合の $B_{R_0}^{\prime}$	159
		$18.02.01.2$. テーブルを傾けた場合の $B_{R_c}^{"^{c}}$	159
	18.	.02.02. ボトム端面における外側中心の位置	159
		$18.02.02.1$. スペーサを用いた場合の $B_{\rm c}^{'}$	159
		$18.02.02.2$. テーブルを傾けた場合の $B_{\rm c}^{'}$	160
	18.03. 端面	面削加工の工具径補正	161
		.03.01. 加工の開始可能範囲	161
		.03.02. 工具径補正を用いる場合	161
	18.	.03.03. 手動で補正を行う場合	162

19.	外削の	幾何	163
	19.01.	ボトム外削中心(ボトム基準)	163
		19.01.01. スペーサを用いた場合の $\mathfrak{B}_{\mathrm{c}}^{'}$	
		19.01.02. テーブルを傾けた場合の $\mathfrak{B}_{\mathrm{c}}^{'}$	
		19.01.03. トップ外削中心(ボトム基準)	164
	19.02.	トップ外削中心	165
		19.02.01. スペーサを用いた場合の $\mathfrak{T}_{\rm c}^{'}$	
		19.02.02. テーブルを傾けた場合の $\mathfrak{T}_{\mathrm{c}}^{'}$	
		19.02.03. ボトム外削中心(トップ基準)	165
		トップ外削長	166
	19.04.	湾曲外削の幾何	167
		19.04.01. ボトム湾曲外削の幾何	167
		19.04.01.1. ボトム湾曲外削の傾き角	
		19.04.01.2. ボトム湾曲外削の端点の位置	
		19.04.02. トップ湾曲外削の幾何	
		19.04.02.1. トップ湾曲外削の傾き角	
		19.04.02.2. トップ湾曲外削の端点の位置	
	19.05.		
		19.05.01. ヘリカル加工を用いた近似曲線	
		19.05.02. ヘリカル加工の中心の相対位置	
		19.05.03. 各分割点の相対位置	
	19.06.	通り芯の幾何	
		19.06.01. ボトム外削中心が基準の場合	
		19.06.02. トップ外削中心が基準の場合	173
20.	キー漳	情の幾何 ター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	175
	20.01.	キー溝の基本事項	175
	20.02.	湾曲中心が基準の場合	176
		20.02.01. スペーサを用いた場合のキー溝中心 (湾曲中心基準)	176
		20.02.02. テーブルを傾けた場合のキー溝中心(湾曲中心基準)	176
		外削中心が基準の場合	177
	20.04.		177
			177
			177
	20.05.		
			178
		20.05.02. 測定上の傾き	178
		20.05.03. 測定におけるキー溝深さ補正	179
			181
	20.07.	キー溝のコーナー	182
		20.07.01. キー溝: コーナー R の場合	182
		20.07.02. キー溝: コーナー C (8 角形) の場合	182
		20.07.03. キー溝:8 角形コーナー R の場合	182
		20.07.03.1. 各辺の長さ	
1		20.07.03.2. コーナー R の中心および接点の相対位置	

	21.	端面C	・ ・ 面取の幾何	183
		21.01.	端面 C 面取の寸法	183
		21.02.	テーパエンドミルの参照直径	183
		21.03.	中心座標 X の移動	184
			端面面取長による補正*	
		21.05.	端面 C 面取加工の負荷	185
			21.05.01. 削り代の体積	185
			21.05.02. 加工1回あたりの体積比*	185
		21.06.	ワークの歪みを考慮した端面 С 面取加工	186
			21.06.01. 測定点とその座標:ボトム端面外面取	186
			21.06.01.1. 各々の辺の式	186
			21.06.01.2. 各々の辺のなす角度	187
			21.06.01.3. 凸四角形の頂点の座標*	188
			21.06.01.4. コーナー R の円の接点*	188
			21.06.01.5. コーナー R の円の中心*	188
			21.06.02. 測定点とその座標:端面内面取*	188
	22.			189
			テーパエンドミルによる端面面取	189
		22.02.	中心座標 X の移動	190
	23	端面应	でりの幾何	191
	23.		端面座ぐりの位置:XY方向	191
		20.01.		191
			23.01.02. 端面座ぐり幅の直線部の長さおよび径	
				192
		23.02.	端面座ぐりの位置: Z 方向	192
	24.		でりの幾何	193
		24.01.	内削座ぐり加工の基準	193
	25	内面岩	・インプルの幾何	195
	23.		内面ディンプルの表記法	195
				197
			傾き前の内面ディンプルの位置と内面ディンプル用傾き角	198
		20.00.		198
				199
			25.03.03. 内面ディンプルの Z 座標(傾き前)	199
				199
			25.03.05. B 面内面ディンプル, D 面内面ディンプルの位置(傾き前)	202
		25.04.	傾き後の内面ディンプル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	203
		20.01.	25.04.01. 傾き後の A 面内面ディンプル, C 面内面ディンプル	204
			25.04.02. 傾き後の B 面内面ディンプル, D 面内面ディンプル	205
		25.05.	内面ディンプルの番号付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	207
		_5.50.	25.05.01. d _o および d _e が一定の場合	207

26.01. 内面逃がし溝の表記法 26.02. 内面逃がし溝加工の基本方針 26.03. 傾き前の内面逃がし溝の位置と内面逃がし溝用傾き角 26.03.01. 内面逃がし溝の X 座標(傾き前) 26.03.02. 内面逃がし溝の Y座標(傾き前) 26.03.03. 内面逃がし溝用傾き角	210211211211213
28.01. 回転中心とのずれの考慮 28.01.01. ワーク全長の変化 28.01.02. 通り芯の変化 28.01.02.1. ボトム側が基準の場合 28.01.02.2. トップ側が基準の場合 28.02. ワーク固定用ボルト 28.02.01. 高さ方向のボルト長 28.02.02. 幅方向のボルト長 28.03. ワークの固有振動 28.04. 内面ディンプルのみの加工に伴うワークの調整 28.05. 倒れの幾何 28.06. 外径の統一化に伴う幾何 28.06.01. 外側 BD 径の修正 28.06.02. 外側 AC 径の修正 28.07. A 側外面の頂点の調整 28.07.01. 両端面を鉛直方向とした場合* 28.07.02. C 側外面両端点を結ぶ直線を水平方向とした場合 28.08. ワークとテーブルとの位置 28.08. ワークとテーブルとの位置 28.08.01. スペーサ取付前	217 218 218 219 219 219 220 221 221 222 222 223 223 223 224 224
nrt Vの補遺	228
B.01. アイソパラメトリック曲線	230 231 231 231
	28.04. 内面ディンプルのみの加工に伴うワークの調整 28.05. 倒れの幾何 28.06. 外径の統一化に伴う幾何 28.06.01. 外側 BD 径の修正 28.06.02. 外側 AC 径の修正 28.07.01. 両端面を鉛直方向とした場合* 28.07.02. C 側外面両端点を結ぶ直線を水平方向とした場合 28.08. ワークとテーブルとの位置 28.08.01. スペーサ取付前 28.08.02. スペーサ取付策 *** *** *** ** ** ** ** ** *

	B.03.02. 制御点およびウェイト B.03.03. 最小二乗法*	
C.	諸公式 C.01. 近似計算	235235235
D.	表記 一覧D.01. 数式に用いられる記号	237 237 244



VI. 解析計算に基づく数値解析	245
29. 入力する数値情報・パラメタ 29.01. 湾曲・振分けに関する入力数値 29.02. 外形・内形に関する入力数値 29.03. 外削に関する入力数値 29.04. キー溝に関する入力数値 29.05. 内面ディンプルに関する入力数値 29.06. 端面面取に関する入力数値 29.06. 端面面取に関する入力数値 29.06.01. ボトム端面面取に関する入力情報 29.06.02. トップ端面面取に関する入力情報 29.07. 端面座ぐりに関する入力情報 29.08. 内削座ぐりに関する入力情報	247 248 249 249 250 250 251
30. 必要な条件分岐情報 (NC プログラム)30.01. 湾曲・振分けに関する条件分岐30.02. 外削に関する条件分岐30.03. キー溝に関する条件分岐30.04. 内面ディンプルに関する条件分岐30.05. 端面面取に関する条件分岐30.06. 特殊な加工に関する条件分岐	254 255 255 255
31. NC メインプログラムに必要な数値情報 31.01. 振分調整用傾き角の数値情報 31.02. ワーク座標系原点設定用の数値情報 31.02.01. ボトム端外側中心の位置 31.02.02. ボトム外削中心の位置 31.02.02.1. ボトム外削中心: ボトム外削 A 側肉厚基準の場合 31.02.02.2. ボトム外削中心: トップ外削 A 側肉厚基準の場合 31.02.03. ボトム端内側中心の位置 31.02.04. トップ端外側中心の位置 31.02.05. トップ外削中心の位置 31.02.05. トップ外削中心の位置 31.02.05.1. トップ外削中心: トップ外削 A 側肉厚基準の場合 31.02.05.2. トップ外削中心: ボトム外削 A 側肉厚基準の場合 31.02.05.2. トップ外削中心: ボトム外削 A 側肉厚基準の場合 31.02.06. キー溝中心の位置	258 258 258 258 258 258 258 258 258 259 259 259
32. 各工程用 NC サブプログラムに必要な数値情報 32.01. *	261 261



VII. 加工システムの設計*	263
33. 加工システムの全体の流れ	265
33.01. 工程:加工前の段取	265
33.02. 工程:加工前の測定	
33.02.01. ワーク座標系原点設定(ボトム側)	
33.02.02. ワーク座標系原点設定(トップ側)	
33.02.03. 内面ディンプル測定	
33.03. 工程:トップ側の加工	269
33.04. 工程:ボトム側の加工	
33.05. 工程:加工後の測定	272
33.06. 工程:加工後の段取	273
34. ワーク座標系原点および加工基準点	275
34.01. ワーク座標系の種類	275
34.02. ワーク座標系 G54	275
34.02.01. ワーク座標系 G54X の原点	275
34.02.02. ワーク座標系 G54Y の原点	275
3 <mark>4.02.03.</mark> ワーク座標系 G54Z の原点*	275
34.02.04. ワーク座標系 G54B の原点	275
34. <mark>02.05. ワ</mark> ーク座標系 G54C の 原点	275
34.03. ワー <mark>ク座標系 G55</mark>	276
34.03 <mark>.01. ワー</mark> ク座標系 G55X の原点	276
34.03.02. <mark>ワー</mark> ク座標 系 G55Y の原点	276
34.03.03. ワーク座標系 G55 Z の原点 *	
34.03.04. ワーク <mark>座標系 G5</mark> 5B の原点 <mark></mark>	276
34.03.05. ワーク座標系 G55C の原点	276
34.04. ワーク座標系 G56	277
34.04.01. ワーク座標系 G56X の原点	277
34.04.02. ワーク座標系 G56Y の原点	277
34.04.03. ワーク座標系 G56Z の原点 *	277
34.04.04. ワーク座標系 G56B の原点	277
34.04.05. ワーク座標系 G56C の原点	277
34.05. ワーク座標系 G57	278
34.05.01. ワーク座標系 G57X の原点	
34.05.02. ワーク座標系 G57Y の原点	
34.05.03. ワーク座標系 G57Z の原点*	
34.05.04. ワーク座標系 G57B の原点	278
34.05.05. ワーク座標系 G57C の原点	278
34.06. ワーク座標系 G58	
34.06.01. ワーク座標系 G58X の原点	
34.06.02. ワーク座標系 G58Y の原点	
34.06.03. ワーク座標系 G58Z の原点 *	
34.06.04. ワーク座標系 G58B の原点	279
34.06.05. ワーク座標系 G58C の原点	279

	34.07.	. ワーク座標系 G59		 279
	34.08.	ワーク座標系 G54.1 P01 - G54.1 P96		 279
35.		プログラムの番号付け		281
		. プログラム番号の基本事項		
		番号付け:8,7桁目		
	35.03.	番号付け:6 桁目		
		35.03.01. 6 桁目:0		
		35.03.02.6桁目:0,9以外		
	~~ ~	35.03.03.6桁目:9		_
		. 番号付け:5 桁目		
		番号付け:4桁目		
		番号付け:3,2桁目		
	35.07.	番号付け:1 桁目		 284
36.	作成す	する NC サブプログラム		285
00.		. 作成する NC サブプログラム一覧		
		作成する NC サブプログラム: 🖰 0110001		
		36.02.01. 6 0110001 : 作成の目的		
		36.02.02. 🖯 0110001 :使用の前提条件		
		36.02.03. 5 0110001 : データの入出力		
		36.02.03.1. 🖰 0110001 : 格納する引数		 287
		36.02.03.2. 😉 0110001 : 出力されるデータ		 287
		36.02.03.3. も 0110001 : 必要な主な変数	. V.	 287
		36.02.04. 🖯 0110001 :主な機能		 288
		36.02.05. 6 0110001 : 品質保証		 288
	36.03.	. 作成する NC サブプログラム: 🔓 0110002		 289
		36.03.01. 6 0110002 :作成の目的		 289
		36.03.02. 🖰 0110002 :使用の前提条件		 289
		36.03.03. 6 0110002 : データの入出力	. 	 289
		36.03.03.1. 🖰 0110002 :格納する引数		289
		36.03.03.2. 6 0110002 : 出力されるデータ		 289
		36.03.03.3. 😉 0110002 : 必要な主な変数		
		36.03.04. 6 0110002 : 主な機能		290
		36.03.05. 6 0110002 :品質保証		
	36.04.	. 作成する NC サブプログラム: & 0120001		
		36.04.01. 6 0120001 : 作成の目的		
		36.04.02. 6 0120001 : 使用の前提条件		
		36.04.03. 6 0120001: データの入出力		291
		36.04.03.1. 6 0120001 : 格納する引数		
		36.04.03.2. 6 0120001 : 出力されるデータ		291
		36.04.03.3. 6 0120001 : 必要な主な変数		
		36.04.04. 6 0120001 : 主な機能		
		36.04.05. 🖯 0120001 :品質保証		 292

36.05.	作成する	NC サブプロ?	グラム: 🖰 0130001	293
	36.05.01.	b 0130001]:作成の目的	293
	36.05.02.	6 0130001]:使用の前提条件....................	293
	36.05.03.	6 0130001]:データの入出力	293
		36.05.03.1.	B 0130001 : 格納する引数	293
		36.05.03.2.	8 0130001 : 出力されるデータ	293
		36.05.03.3.	🖰 0130001 :必要な主な変数	293
	36.05.04.	6 0130001]:主な機能	294
	36.05.05.	6 0130001] :品質保証	294
36.06.	作成する	NC サブプロ:	グラム: 🖯 0130002	295
	36.06.01.	6 0130002]:作成の目的	295
	36.06.02.	b 0130002]:使用の前提条件	295
	36.06.03.	b 0130002]:データの入出力	295
		36.06.03.1.	B 0130002 :格納する引数	295
		36.06.03.2.	6 0130002 : 出力されるデータ	295
		36.06.03.3.	& 0130002 : 必要な主な変数	295
	36.06.04.	6 0130002]:主な機能	295
	36.06.05.	6 0130002]:品質保証 <mark>.</mark> <mark></mark>	296
36.07.			グラム: <mark>& 0140001</mark>	
	36.07.01.	<u> </u>]:作成の目的 <mark></mark>	297
	36.07.02.			297
	36.07.03.			297
			<u>& 0140001</u> :格納する引数	
			& 0140001 : 出力され <mark>るデ</mark> ータ	
			& 0140001 : 必要な主な変数	
			: 主な機能	
			: 品質保証	
36.08.				299
				299
				299
	36.08.03.]:データの入出力	
			8 0150002 : 格納する引数	
				299
	00.00.04			300
]:主な機能	
20,00			: 品質保証	
30.09.				301
				301 301
				301
	JU.U8.UJ.			301
				301
				$301 \\ 302$
	36 00 04		・ 0210003	
			」・エな版能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	90.09.00.	0210003	J * HH只小皿	JU2

36.10.	作成する	NC サブプロク	グラム: 🖯 0220001	303
	36.10.01.		:作成の目的	
			:使用の前提条件	
	36.10.03.		: データの入出力	
			0220001 :格納する引数	
			0220001 : 出力されるデータ(測定時のみ)	
				303
			: 主な機能	
			:品質保証	
36.11.			グラム: 6 0220002	
			:作成の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	36.11.02.		: 使用の前提条件	
	36.11.03.		:データの入出力	
		_	0220002 : 格納する引数	
		_	0220002 : 出力されるデータ(測定時のみ)	305
	06 11 04		: 0220002 : 必要な主な変数	
			:主な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
20.10			:品質保証	
30.12.			グラム: 6 0230001	
			: 作成の目的	
			: データの入出力	
	30.12.03.		0230001 : 格納する引数	
			0230001 : 出力されるデータ	
			0230001 : 必要な主な変数	
	36 12 04		· 主な機能	
			: 品質保証	
36.13			グラム: 🖰 0230002	308
00.10.			:作成の目的	308
			: 使用の前提条件	
			: データの入出力	
			0230002 :格納する引数	
		36.13.03.3.		308
	36.13.04.	6 0230002	: 主な機能	308
	36.13.05.	6 0230002	:品質保証	308
36.14.	作成する	NC サブプログ	グラム: 🖯 0410000	309
	36.14.01.	6 0410000	:作成の目的	309
	36.14.02.	6 0410000	:使用の前提条件	309
	36.14.03.	6 0410000	: 関連するパラメタ	309
		36.14.03.1.	0410000 :格納する引数	309
		36.14.03.2.	0410000 : 必要な主な変数	309
	36.14.04.	6 0410000	: 主な機能	309
	36.14.05.	6 0410000	:品質保証	309

36.15.	作成する	NC サブプロ:	ブラム: 6 0420000		 	311
	36.15.01.	6 0420000	:作成の目的		 	311
	36.15.02.	6 0420000	: 使用の前提条件		 	311
	36.15.03.	6 0420000	: 関連するパラメタ.		 	311
		36.15.03.1.	0420000 : 格納する	3引数	 	311
		36.15.03.2.	0420000 : 必要な主	主な変数	 	311
	36.15.04.	6 0420000	:主な機能......		 	312
	36.15.05.	6 0410000	:品質保証		 	312
36.16.	作成する	NC サブプロ:	ブラム: 6 0421000		 	313
	36.16.01.	6 0421000	:作成の目的		 	313
			: 使用の前提条件			
	36.16.03.	6 0421000	: 関連するパラメタ.		 	313
		36.16.03.1.	0421000 : 格納する	る引数	 	313
		36.16.03.2.	0421000 : 出力され	1るデータ	 	313
		36.16.03.3.	0421000 : 必要な	Eな変数	 	314
	36.16.04.	b 0421000	:主な機能......		 . ,	314
			:品質保証			
36.17.	作成する	NC サブプロ:	ブラム: 6 0430000		 	315
			:作成の目的			
	36.17.02.	6 0430000	:使用の前提条件		 	315
	36.17.03.		: 関連するパラメタ.			
			0430000 : 格納する			
			0430000 : 必要な主			
			: 主な機能 <mark>.</mark> .			
			:品質保証			
36.18.			ラム: 6 0440000			
			: 作成の目的			
			:使用の前提条件			
	36.18.03.		: 関連するパラメタ.			
			0440000 : 格納する			
		_	0440000 : 必要な主			
			:主な機能			
			:品質保証			
36.19.			デラム: © 0441000			
			: 作成の目的			
			:使用の前提条件			
	36.19.03.		:関連するパラメタ.			
			0441000 : 格納する			
	26 10 04		0441000 : 必要な主			
			:主な機能			
26.00			: 品質保証			
30.20.			デラム: 0450000 :作成の目的			
			・15成の日的 :使用の前提条件			
	50.20.02.	<u>0</u> 0450000	・		 	521

27	S /r	36.20.03. ② 0450000 :関連するパラメタ	321 322 322
31.		シーケンス番号の基本事項	
		作成した NC サブプログラムのシーケンス番号	
	37.03.	作成した NC メインプログラムのシーケンス番号	324
		37.03.01. N1000: 測定(内面ディンプル・内面逃がし溝以外)	324
		37.03.02. N2000: 測定(内面ディンプル・内面逃がし溝)	324
		37.03.03. N3000: 内面ディンプル加工・内面逃がし溝加工	
		37.03.05. N5000: ボトム側の加工	
		37.03.06. N8000:エラー*	
		37.03.07. N9990: NC プログラムの終了	
20	#3000	: アラーム*	327
30.		· アラーム番号の分類* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	327
	00.01.		021
39 .		r変数(Dマシニングセンタ)	329
		コモン変数の範囲 (D マシニングセンタ)	
	39.02.	#100-#199	329 329
		39.02.02. #175 -#199:各工程用 補助機能(使用頻度 低)	
	39.03.	#400-#499: 各工程用 補助機能 (使用頻度 高)	
		39.03.01. #400 - #424:初期設定および調整	331
		39.03.02. #425-#449: 初期設定および調整 (続き)	332
		39.03.03. #450-#474: 内面ディンプル深さ調整	333
		39.03.04. #475-#499:各工程用 補助機能(該当明細 少)	334
		#500-#574: バンドルの NC プログラムの使用コモン変数	335
	39.05.		337 337
		39.05.02. #625-#649: 残り代および1回あたりの削り代	338
		39.05.03. #650-#699: 工具の送り速さ	
		39.05.04. #700 - #724: スピンドルの回転数(切削時)	341
	39.06.	#900000-#900049, #900100-#900599: 実測値	342
			342
		39.06.02. #900100 -#900599: 内面ディンプル	
	39.07.	#901000-#901049:パレット・固定用ジグ	346
		39.07.01. #901000 - #901024	346 347
	39.08		348
		#901100-#901149:工具	
		39.09.01. #901100-#901124	349

39.09.02. #901125-#901149 39.10. #901200-#901249: 内面ディンプル用 39.10.01. #901200-#901224: 内面ディンプル き 0210003 用 39.10.02. #901225-#901249: 内面ディンプル き 0220001 き 0220002 用 39.11. 未使用(使用可)のコモン変数	351 351 352
40. コモン変数(M マシニングセンタ) 40.01. コモン変数の範囲(M マシニングセンタ)	



VIII. 各工程用 NC プログラムの作成	357
41. 作成した NC プログラムの内容	359
41.01. 作成した NC プログラム 一覧	359
41.01.01. 作成した NC メインプログラムの例 一覧	359
41.01.02. 作成した NC サブプログラム 一覧	361
41.02. 🕃 0110001 :測定 両側 外側中心・幅 X	363
41.02.01. & 0110001 の引数	363
41.02.02. 😉 0110001 の取扱説明*	
41.02.03. 6 0110001 の注意事項*	
41.03. 6 0110002 :測定 両側 外側中心・幅 Y	
41.03.01. 6 0110002 の引数	
41.03.02. 6 0110002 の取扱説明*	
41.03.03. 6 0110002 の注意事項*	
41.04. 6 0120001 :測定 片側 キー溝中心 X	
41.04.01. 6 0120001 の引数	
41.04.02. 6 0120001 の取扱説明*	
41.05. 6 0130001 ご測定 両側 内側中心・幅 X	
41.05.01. 6 0130001 の引数	
41.05.02. 6 0130001 の取扱説明*	
41.05.03. © 0130001 の注意事項*	
41.06. © 0130002 :測定 両側 内側中心・幅 Y	
41.06.01. 🛢 0130002 の引数	
41.06.02. 6 0130002 の取扱説明 *	
41.06.03. 6 0130002 の注意事項 *	367
41.07. 6 0140001 :測定 片側 外削中心 X	368
41.07.01. & 0140001 の引数	368
41.07.02. & 0140001 の取扱説明*	
41.07.03. 😉 0140001 の注意事項*	
41.08. 6 0150002 :測定 片側 通り芯	
41.08.01. 6 0150002 の引数	
41.08.02. 6 0150002 の取扱説明*	
41.08.03. 6 0150002 の注意事項 *	
41.09. 6 0150003 :測定 片側 AC 方向倒れ	
41.09.01. 6 0150003 の引数	
41.09.02. 6 0150003 の取扱説明*	
41.09.03. 6 0150003 の任息事項	
41.10.01. 6 0160003 の引数	
41.10.02. 😉 0150002 の取扱説明*	
41.10.03. 6 0150002 の注意事項*	
41.11. ⑤ 0210003 :測定・加工 内面ディンプル	
41.11.01. © 0210003 の引数*	

	41.11.02.	6 0210003 の取扱説明*	372
	41.11.03.	6 0210003 の注意事項*	372
41.12.	6 041000	30 :加工 端面削 コーナー R 左回り	373
	41.12.01.	& 0410000 の引数	373
	41.12.02.	© 0410000 の取扱説明*	373
	41.12.03.	€ 0410000 の注意事項*	373
41.13.	6 04200 6	30 : 加工 外削 コーナー R 左回り	374
	41.13.01.	6 0420000 の引数	374
		6 0420000 の取扱説明*	
	41.13.03.	6 0420000 の注意事項*	374
41.14.		30 : 加工 湾曲外削 コーナー R 左回り	
		6 0421000 の引数*	
		6 0421000 の取扱説明*	
		6 0421000 の注意事項*	
41.15.		30 : 加工 キー溝 左回り	
		6 0430000 の引数	
		6 0430000 の取扱説明*	
		6 0430000 の注意事項*	
41.16.		30 : 加工 端面外 C 面取 コーナー R 左回り	
		<u>© 0440000</u> の引数	
		6 0440000 の取扱説明*	
		6 0440000 の注意事項*	
41.17.		20 : 加工 湾曲外削用端面外 C 面取 コーナー R 左回り	
		6 0441000 の引数	
		6 0441000 の取扱説明*	
		6 0441000 の注意事項*	
41.18.		20 : 加工 端面内 C 面取 コーナー R 左回り	
		も 0450000 の引数	
		6 0450000 の取扱説明*	
41 10		6 0450000 の注意事項*	
41.19.		90 : 加工 端面座ぐり コーナー R 左回り	
		も 0460000 の引数	
		6 0460000 の取扱説明*	
41.90		30 : 加工 内削座ぐり コーナー R 左回り	
41.20.		60170000 の引数	
		⑤ 0470000 の取扱説明*	
		6 0470000 の注意事項*	
<i>1</i> 1 91		30 :暖機運転	
T1.41.		60 0915100 の引数	
		⑤ 0915100 の取扱説明*	
		⑤ 0915100 の注意事項*	
41.22		30 :工具長補正	
		6 0919100 の引数	
		⑤ 0919100 の取扱説明*	
		8 0917100 の注意事項*	
			200

IX. 加工プログラムの条件分岐*	387
42. 分岐となる条件項目*	389



X. 加工プログラムの自動生成*	391
図目次	395
Column 一覧	396
Bibliography	397
参照文献	
ウェブサイト	
論文	
参考文献	
ウェブサイト	
マニュアル	398
索引	399



表目次

I. 現状の業務フローの把握および整頓	47
01. 現状の横型マシニングセンタの業務フロー 表 01.01. ワークワークに直接関わる主な工程の種類(M マシニングセンタ) 表 01.02. 使用ソフトウェアおよびツール(M マシニングセンタ)	
Ⅳ. 加工システム作成に向けた諸標準の策定	105
10. D マシニングセンタの設置環境 表 10.01. D マシニングセンタ据付要件	107 . 107
13. 工具番号および登録工具 表 13.01. D マシニングセンタの工具番号の割当て	. 125. 126
14. 工具の送り速さ(F コード値) 表 14.01. 工具の送り速さ設定値 一覧	129 . 131
15. 工具の主軸回転数(S コード値)* 表 15.01. 工具の主軸回転数設定値 一覧	133 . 133
A. 引数指定 表 A.01. 引数指定 I 一覧	141 . 142 . 142 . 142
V. 幾何的性質の解析計算	143
27. 内径の幾何* 表 27.01. 化学組成の含有量	215 . 215
D. 表記 一覧 表 D.01. 中心湾曲・振分長・外径 表 D.02. 端面削 表 D.03. 角度	. 237

表 D.04.外削	238
表 D.05. キー溝	239
表 D.06. 端面 C 面取	239
表 D.07. 端面 R 面取	
表 D.08. 端面座ぐり	
表 D.09. 内面ディンプル(主に傾き前)	
表 D.10. 内面ディンプル(主に傾き間)	
表 D.11. 通り芯	
表 D.12.実測値(計算値含む)	
表 D.13.固定用ジグ	
表 D.14. 工具	
表 D.15. e テーパ	
表 D.16. アイソパラメトリック曲線	
表 D.17. その他	
表 D.18. 位置	244
VI. 解析計算に基づく数値解析	245
20 3 十十 7 * 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/	0.47
29. 入力する数値情報・パラメタ	247
表 29.01. 入力情報:湾曲・振分け	
表 29.02. 入力情報:外形	
表 29.03. 入力情報:内形	
表 29.04. 入力情報:ボトム外削	
表 29.05. 入力情報:トップ外削	
表 29.06. 入力情報:両外削	
表 29.07. 入力情報:キー溝	249
表 29.08. 入力情報:内面ディンプル	249
表 29.09. 入力情報:ボトム端面外 C 面取	250
表 29.10. 入力情報:ボトム端面外 R 面取	250
表 29.11. 入力情報:ボトム端面内 C 面取	250
表 29.12. 入力情報:ボトム端面内 R 面取	250
表 29.13. 入力情報:トップ端面外 C 面取	251
表 29.14. 入力情報:トップ端面外 R 面取	251
表 29.15. 入力情報:トップ端面内 C 面取	251
表 29.16. 入力情報:トップ端面内 R 面取	251
表 29.17. 入力情報:端面座ぐり	251
表 29.18. 入力情報:内削座ぐり	252
7,20,20,7,7,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11	
30. 必要な条件分岐情報(NC プログラム)	253
表 30.01. 条件分岐: 🗧 中心湾曲の有無	253
表 30.02. 条件分岐: 🧵 ボトム振分長の括弧寸法の有無	253
表 30.03. 条件分岐: 🏅 トップ外削の有無	254
表 30.04. 条件分岐: 🚡 トップ外削端のキー溝の有無	254
表 30.05. 条件分岐: 🧸 ボトム外削の有無	254

	表 30.06. 条件分岐: 💈 スクエアエンドミル先端テーパの有無		254
	表 30.07. 条件分岐:		254
	表 30.08. 条件分岐:		255
	表 30.09. 条件分岐: 💈 A 側キー溝深さの公差の有無		255
	表 30.10. 条件分岐:		255
	表 30.11. 条件分岐: 🏅 端面外面取の種類		255
	表 30.12. 条件分岐: 端面内面取の種類	./	255
	表 30.13. 条件分岐: 端面座ぐりの有無		256
	表 30.14. 条件分岐:		256
	表 30.15. 条件分岐: [湾曲外削の有無]		256
-		-{	
	VII. 加工システムの設計*		263
	36. 作成する NC サブプログラム		285
	表 36.01. 作成する NC サブプログラム一覧		285
	2 doi.of. Him of the first fir	•	200
	37. シーケンス番号(N コード値)		323
	表 37.01. シーケンス番号 一覧 (メインプログラム)*		326
	38. #3000: アラーム*		327
	表 38.01. D マシニングセンタのアラーム番号の分類(作成した NC プログラム).		327
	39. コモン変数(D マシニングセンタ)		329
	表 39.01. #100-#109: 一時保存値		329
	表 39.02. #175 -#199:補助機能(使用頻度 低)		330
	表 39.03. #400 - #424: 補助機能(使用頻度 高)		331
	表 39.04. #425-#449:補助機能(使用頻度 高)続き		332
	表 39.05. #450-#474: 内面ディンプル深さ調整		333
	表 39.06. #475-#499:補助機能(該当明細 少)		334
	表 39.07. #500-#574: 6 0910x 6 093xx 用		335
	表 39.08. #600 -#624: ワークと工具間の距離の調整		337
	表 39.09. #625-#649:残り代および1回あたりの削り代		338
	表 39.10. #650-#674:測定用工具の送り速さ*		339
	表 39.11. #675-#699: 加工用工具の送り速さ*		340
	表 39.12. #700-#724:主軸回転数(切削時)		341 342
	表 39.14. #900006-#900011:外中心 Y 両側 測定用 🖰 0110002		342
	表 39.15. #900000-#900011: 外中心		342
	表 39.16. #900015-#900020: 内中心 X 両側 測定用 30130001		343
	表 39.17. #900021-#900026:内中心 Y 両側 測定用 🖰 0130002		343
	表 39.18. #900027-#900029:外削中心 X 片側 測定用 © 0140001		343
	表 39.19. #900030 -#900037:通り芯 片側 測定用 6 0150002		344
	表 39.20. #900038 -#900044:湾曲外削加工用 🖯 0421000		344

表 39.21. #900045 -#900048: トップ端面レベル出し 測定用 6 0160003 表 39.22. #900100 -#900299: 内面ディンプル AC 表面位置 測定値 6 0230001 表 39.23. #900300 -#900499: 内面ディンプル BD 表面位置 測定値 6 0230002 表 39.24. #900500 -#900599: 内面ディンプル BD 表面位置 測定値差用 6 0210003 表 39.25. #901000 -#901024: 主にパレット・固定用ジグ	345 346 347
表 39.30 . #901200 -#901224:内面ディンプル 移動 & 0210003 用 表 39.31 . #901225 -#739:内面ディンプル 移動 & 0220001 & 0220002 用 表 39.32 . #901240 -#901249:内面ディンプル 測定 & 0230001 & 0230002 用	
40. コモン変数(M マシニングセンタ) 表 40.01. #502 -#510:測定値一時保存値	355 355
VIII. 各工程用 NC プログラムの作成	357
41. 作成した NC プログラムの内容 表 41.01. 作成した NC プログラム一覧:メインプログラムの例 1	359 360
表 41.03 . 作成した NC プログラム一覧:メインプログラムの例 3	360
表 41.04. 作成した NC サブプログラム一覧: 芯出し・幅・通り芯測定 表 41.05. 作成した NC サブプログラム一覧: 内面ディンプル	361 361
表 41.06. 作成した NC サブプログラム一覧:加工(内面ディンプル以外)	
表 41.08. 6 0110001 の引数	363 364
表 41.10. & 0120001 の引数	365 366
表 41.12. <mark>& 0130002</mark> の引数	367 368
表 41.14. & 0150002 の引数	369 370
表 41.16. & 0160003 の引数	371 372
表 41.18. 🖰 0410000 の引数	373
表 41.19. & 0420000 の引数	374 375
表 41.21. & 0430000 の引数	376 377
表 41.23. © 0441000 の引数	378 379
表 41.25. 🖰 0460000 の引数	0.0

表 41.26.	6 0470000 の引数																383	1
表 41.27.	6 0919100 の引数												Ų,				383	3