- ・加工システムの作成
- ・加工プログラム自動生成システムの作成

(version $2025.01\alpha1$)

Author: kurahashi Nobuaki

本書は一時的に複製されたものです。

発行日から 6 ヶ月以上経過した場合、または新たなバージョンのものが存在する場合は、本書は速やかに破棄してください。

This document is a temporary copy. If more than 6 months have passed since the publication date, or if a new version exists, please dispose of this document promptly.

- This document was created using T_EX (I^ΔT_EX 2_ε, I^ΔT_EX3), specifically utilizing tools such as T_EX Live 2024, TLContrib, LuaT_EX (LuaI^ΔT_EX, LuaT_EXja, Lua), KOMA-Script (scrbook, scrlayer-scrpage) and PGF/TikZ, and many useful packages, libraries and modules.
- ▶ The T_EX documents were edited using **TeXstudio**, SumatraPDF, and SyncTeX.
- The some documents were edited using Excel (Excel VBA) and Python (OpenPyXL, xlwings).
- ➤ For the bibliography, BibTfX (BibLATfX, biber) was used.
- ▶ For the index, upmendex and mendex-doc (jpbase) were used.
- > For displaying source code and its syntax highlighting, minted (Pygments, latexminted) was used.
- ▶ Additional utilities such as T_EX Live Manager (tlmgr) and T_EX Live Utility were also employed to enhance the functionality and manage the packages of T_EX Live.
- The document was typeset using Euler, AMSFonts, Latin Modern, HaranoAji, Arvo, Roboto, Source Sans Pro, TRAJAN PRO, URW Arial, URW Classico, Nimbus Sans, Segoe UI, TestSöhne, STEREO GOTHIC, YuGothic, Consolas, Product Sans, and Huifont font families.
- ➤ The analytical approximations were computed using Wolfram|Alpha.
- ➤ Numerical calculations were performed using Python.
- The source codes for the G-code (NC program) on Arumatik were written and editting using VS Code (nc-gcode and many useful extensions).
- Version, release, and issue control for these documents were managed using git and GitHub (GitHub Desktop).
- For internet connectivity, Rakuten Mobile and sometimes Google Public DNS were greatly utilized.

Thanks to these tools, with the all-around support of ChatGPT-4 (Copilot), the creation of the documents and system was made possible. This was achieved even while I had to navigate solo, finding my way in the quiet corners, despite being a novice with almost all of these tools, software and languages.

Among these tools, this was my first time using Textive 2024, TLContrib, LuaTex, IATex3, scrlayer-scrpage, Texstudio, SumatraPDF, BibTex, upmendex, mendex-doc, G-code (NC program), Arumatik, nc-gcode, git, GitHub, Python, minted, latexminted, Pygments, OpenPyXL, xlwings, and Copilot.

Copyright © 2023 - 2025

2025/01/17 08:02 (金) コモン変数 解析計算 All rights reserve

These documents and these systems are owned by the individual writer (the author of this documnet), not any corporation. All rights reserved.

Trademark	Owner	Links
AMS	American Mathematical Society	USA
American Mathematical Society	American Mathematical Society	USA
YuGothic	JIYUKOBO	Japan
Source	Adobe	USA
Trajan	Adobe	USA
Adobe	Adobe	Japan, USA
Consolas	Microsoft Corporation	USA
Segoe	Microsoft Corporation	Japan, USA
Excel	Microsoft Corporation	Japan, USA
VS Code	Microsoft Corporation	Japan, USA
Wolfram Alpha	Wolfram Research	Japan, USA
Wolfram	Wolfram Research	Japan, USA
Arumatik	Kitamura Machinery	Japan, USA
Mycenter	Kitamura Machinery	Japan
KITAMURA	Kitamura Machinery	Japan, USA
Python	Python Software Foundation	Japan, USA
git	Software Freedom Conservancy, Inc	USA
Software Freedom Conservancy	Software Freedom Conservancy, Inc	USA
GitHub	GitHub, Inc	Japan, USA
RENISHAW	RENISHAW	Japan, USA
MOLDINO	MOLDINO	Japan, USA
NS TOOL	NS TOOL	Japan, USA
BIG DAISHOWA	BIG DAISHOWA	Japan, USA
Rakuten Mobile	Rakuten Mobile	Japan
Rakuten	Rakuten	Japan, USA
Google	Google	Japan, USA
GPT	OpenAl	Japan, USA
GPT-4	OpenAl	Japan, USA
ChatGPT	OpenAl	Japan, USA
OpenAl	OpenAl	Japan, USA

はじめに

2023/09下旬、新たに導入するマシニングセンタについて、ハードウェアの観点からは大きな問題はないという形で設置に至った。一方、ソフトウェアの観点においては、極めて深刻な状況にある。「ソフトウェアに関する管理・業務」を担当する部門はおろか専任者さえ存在せず、関連規程・標準もなく、開発計画も論理的でない。さらには、そもそも業務の流れの体系的な把握さえもなされていない。つまり、「何を作っているのか」「何を作りたいのか」といったことさえ(数十年にわたって)把握ができていないのである¹。そのため加工システムの構築においては、改めてそのプロセスを白紙の状態から着手せざるを得ない事態にある。

なお、外注により作成された加工システムは存在する。しかし上述のとおり、当社が具体的な要件の把握さえできず、したがってそれを外注先に伝えることもできないまま話を進めたため、その加工システムは必然的に実用には至っていない²。これは、当社のソフトウェアエンジニアリングに関する無関心による影響が顕在化した、十分に想定でき得た必然の結果である。

このようにマシニングセンタについては(四半世紀以上にわたり)管理業務が放棄され続けている。これだけでも十分に問題ではあるが、とりわけ深刻なのは、その皺寄せによる負担の大部分が(本来責任のある立場ではない)作業者に押し付けられているという点である。これは倫理的・道徳的にとても看過できないものであり、筆者が新たな加工システムの作成に着手するに至った大きな理由の1つである。本書で作成を試みる加工システムでは、作業者にかかる余計な体力的・精神的負担の除去を最優先事項としている。

^{1「}ソフトウェア」を「ハードウェア」に置き換えると、これがどれほどの異常事態であるかがわかる。なお、安全・環境・ 品質に関する部門はそもそも関与さえしていない。

 $^{^2}$ 加工システム自体は尤もな内容であり、むしろよくここまで作成して(付き合って)いただけたと感心に値するレベルのものである。

本書の概要

本書で作成を試みる加工システムについて、その内容はいたって単純である。すなわち、明細固有の寸法等の情報があれば、それに応じた NC プログラムの構成が可能である。したがって、入力情報に対してそれに応じた NC プログラムが自動的に出力できることは明らかである。そのようなシステムの作成を行えばよいだけの話である 3 。本書の内容は、単にこれを行っているに過ぎない。

第1編では主に各工程に対する NC サブプログラムの作成について、第2編では各明細に対する NC メインプログラムの自動生成について記述している。

All rights reserved. コモン変数 解析計算 2025/01/17 08:02 (

³特にモールドの場合、加工に必要な幾何的性質のほぼすべてが直線または円で記述される。そのため、その体系化は高校初学年程度の数学応用能力があれば可能である。それにも関わらず、(数十年もの間)何もなされていない。さらには、そのしわ寄せが作業者に押し付けられている状態にある。

大目次

	第1編:加工システムの作成	
ı.	現状の業務フローの把握および整頓	49
H.	加工システム作成における要件	75
111.	加工システム作成に向けた諸規程の策定	89
IV.	加工システム作成に向けた諸標準の策定	107
V.	幾何的性質の解析計算	145
VI.	解析計算に基づく数値解析	249
VII.	加工システムの設計*	267
VIII	. 各工程用 NC プログラムの作成	361

2025/01/17 08:02 (金) コモン変数 解析計算 All rights reser

第2編:加工プログラム自動生成システムの作成

IX. 加工プログラムの条件分岐* 391

X. 加工プログラムの自動生成* 395





目次

大目次

目次	
表目次	4
I. 現状の業務フローの把握および整頓	49
01. 現状の横型マシニングセンタの業務フロー	51
01.01. M マシニングセンタにおける工程および使用ツール	51
01.01.01. 工程の種類(M マ <mark>シニングセンタ</mark>)	51
01.01.02. 使用ツール(M <mark>マシニングセンタ)</mark>	52
01.02. 加工の流れ(加工前)	53
01.02.01. 図面の確認 <mark></mark>	53
01.02.02. 加工部分の有無 <mark>の確認</mark>	53
01.02.02.1. 端面削加工部分	
01.02.02.2. 外削加工部分	
01.02.02.3. キー溝加工部分	
01.02.02.4. 端面面取加工部分	
01.02.02.5. 端面座 <mark>ぐり加工部分*.</mark>	
01.02.02.6. 内削座 <mark>ぐり加工部分*.</mark>	
01.02.03. 加工部分の寸法の確認	
01.02.03.1. 端面削加工における寸法	
01.02.03.2. 外削加工における寸法	
01.02.03.3. キー溝加工における寸法	
01.02.03.4. 端面面取加工における寸法	
01.02.03.5. 端面座ぐり加工における寸法*	
01.02.03.6. 内削座ぐり加工における寸法*	
01.02.04. NC プログラムの入力	
01.02.05. ワークの設置	
01.02.06. ワーク設置後の調整	
01.03. M マシニングセンタにおける工程(加工中)	
01.03.01. 芯出し測定後	
01.03.02. 端面削加工中	
01.03.03. 外削加工中	
01.03.04. キー溝加工中	
01.03.05. 端面 C 面取加工中	
01.03.06. 端面内 C 画取加工中	
U1.U3.U7.	62

01.03.08. 内削座ぐり加工中*	62
01.04. M マシニングセンタにおける工程(加工後)	63
01.04.01. ワークの取外し	63
01.04.02. 外観の確認・寸法の測定	63
01.04.03. 手動による端面面 <mark>取加工</mark>	63
01.04.04. 手動による刻印加 <mark>工</mark>	63
02. イシュー・問題の特定	65
02.01. 安全 (safety) に関するイシュ <mark>ー・問題</mark>	65
02.02. 品質に関するイシュー・問題	67
02.02.01. 測定における品質	67
02.02.02. 外削加工における <mark>品質</mark>	67
02.02.03. キー溝加工におけ <mark>る品質</mark>	68
02.02.04. 端面面取加工における品質	68
02.02.04.1. 端面外 C 面取加工における品質	68
02.02.04.2. 端面内 C 面取加工における品質	68
02.02.05. 端面座ぐり加工に <mark>おける品質</mark>	69
02.02.06. 加工全般における <mark>品質</mark>	69
02.02.07. 工具における品質	69
02.03. 作業効率に関するイシュー・ <mark>問題</mark>	70
	70
02.03.02. 測定における作業 <mark>効率</mark>	70
02.03.03. 端面削加工におけ <mark>る作業効率</mark>	71
02.03.04. キー溝加工におけ <mark>る作業効率</mark>	71
02.03.05. 端面面取加工にお <mark>ける作業効率 .</mark>	71
02.03.06. 特殊な加工における作業効率	71
02.03.07. 加工全般における作業効率	72
02.04. 信頼性に関するイシュー・問題	73
02.05. 全般的な問題点	74

II.	加工システム作成における要件	75
03.	- 加工システム作成における達成したい目標・解決すべき課題 03.01. 新たなマシニングセンタの導入の目的	77 77 78
	03.02.01. 教育コストの削減に対する目標	78 78
	03.02.03. 内面ディンプル加工の実現に対する目標	78 78 79
04.	. 加工システム作成における要件 04.01. ワークの <mark>幾何的情報の体</mark> 系的把握	81 81
	04.01.01. テーブル回転による振分調整における幾何的情報の体系化	81 81 81
	04.01.04. キー溝加工における幾何的情報の体系化	81 81
	04.01.06. 端面内面取加工における幾何的情報の体系化	81 82 82
	04.01.08.1. 端面座ぐり加工における幾何的情報の体系化	82 82 82
	04.02. NC プログラム作成に関する諸基準の規格化	83 83
	04.02.02. マシニングセンタに関する諸標準の策定 04.03. 3D CAD・CAM の使用について 04.04. 振分調整用スペーサの使用について 04.04. 振分調整用スペーサの使用について	83 83 84
	04.05. 端面部の荒削り加工工程について	84 84
	04.07. 台工程に必要な機能	858585
	04.08. その他の要件	86 86
	04.08.03. NC プログラムのネスティング	86 86
	04.08.05. 加工システムのバックアップ	86 86
05.	. 制約の特定 05.01. 人員の制約	878787
	05.03. 加工の空間的制約 *	87



III. 加工システム作成に向けた諸規程の策定	89
06. 情報処理技術者および技術水準に関する規程	91
06.01. 規程の目的	91
06.02. 利用者および技術者の区分	91
06.02.01. IT を利活用する者	91
06.02.02. 情報処理技術者	91
06.03. 期待される技術水準	92
06.03.01. 技術水準:区分 I	92
06.03.02. 技術水準:区分 II	92
06.03.03. 技術水準:区分 III	92
06.03.04. 技術水準:区分 IV	93
07. システムおよびソフトウェアの作成に関する規程	95
07.01. 開発プロセス	95
07.01 <mark>.01. 要件定義</mark>	95
07.01.02. 基本設計	95
07.01.03. 詳細設計	95
07.01.04. コードの記述	95
07.01.05. コードレビュー	95
07.01.06. テスト	95
07.01.07. テスト環境での動作確認	96
07.01.08. 本番環境へのリリース	96
07.01.09. 変更管理	96 96
07.01.11. ドキュメンテーション	96
07.01.12. 緊急時の対応	96
07.02. コードレビュー	97
07.02.01. レビューおよびレビュアー	97
07.02.02. レビューの範囲	97
07.02.03. コードレビューの承認	97
07.02.04. フィードバックの提供	97
07.02.05. コードレビューの時期	97
07.03. バージョン管理	98
07.03.01. バージョン管理の目的	98
07.03.02. バージョン管理の手順	98
07.03.03. コミットおよびコードレビュー	98
07.03.04. 変更およびコミットの時期	98
07.04. テスト	99
07.04.01. テストの目的	99
07.04.02. テストケースの作成	99
07.04.03. テストの手順	99
07.04.04. テストの承認	99
07.04.05. テストの時期	99
07.04.06. リグレッションテスト	99

	07.05.	ドキュノ	ンテーション	 100
		07.05.01	. ドキュメンテーションの目的	 100
		07.05.02	. ドキュメンテーションの作成	 100
		07.05.03	. ドキュメンテーションの更新	 100
		07.05.04	. ドキュメンテーションの保存	 100
N8	マシー	ングわい	タにおける工具の取扱い	101
00.				
	00.01.		. 工具番号の設定	
			. 工具の登録	
			工具番号の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	08.02.	工具補ጔ	値の設定	 101
	08.03.	工具の遺	り速さ値および主軸回転数	
		08.03.01	. 送り速さ値および主軸回転数の設定	 101
		08.03.02	. 送り速さ値および主軸回転数の変更	 101
09.		かよびる		103
	09.01.		。よび著作者	
		09.01.01	. 著作物	
			09.01.01.1. プログラムの著作物	
		00.01.06	09.01.01.2. データベースの著作物	103
	00.00		著作者	
	09.02.		著作権および著作権者 著作人格権	
			· 者作八佾惟 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	00.02		. 有作的	
		職務著作		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			公表	
	05.00.		. 公表する著作物	
		00.00.01	09.06.01.1. 公表の判断および著作権者の同意	
			09.06.01.2. 個人の著作権者	
			09.06.01.3. データ保護とプライバシー	
		09.06.02	. 非公表にする著作物	
			09.06.02.1. 機密情報の保護および公表の範囲	
			09.06.02.2. 外部作成の著作物および著作権者	

IV. 加工	システム作成に向けた諸標準の策定	107
10. Dマシ	ニングセンタの設置環境	109
10.01.	設置箇所における基本事項	109
10.02.	設置の条件	109
11. マシニ	ングセンタにおける寸法	111
11.01.	寸法における基本事項	111
	11.01.01. 寸法公差の取扱い	111
	11.01.02. 寸法の優先度	111
11.02.	ワーク全長および振分長に関する寸法	112
		112
		112
	11.02.03. 振分調整	112
	11.02.03.1. スペーサによる振分調整	112
	11.02.03.2. テーブル回転による振分調整	112
l		113
11.04.	内径に関する寸法	
	11.04.01. 内径テーパ表の寸法公差	113
	11.04.02. 内径テーパ表にない内径	113
	11.04.03. 水平方向の内側径	
	11.04.04. めっき膜厚の考慮	113
11.05.	端面削加工に関する寸法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	114
	11.05.01. 端面削加工の基準点	114
	11.05.02. 工具補正:端面削加工	114
	11.05.02.1. 工具長補正:端面削加工	114
	11.05.02.2. 工具径補正・端面削加工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	114
11.06	11.03.03. 端面削ューケー R 外削加工に関する寸法	
11.00.	11.06.01. 外削加工の基準点	115
	11.06.02. 工具補正:外削加工	115 115
	11.06.02.1. 工具長補正:外削加工	115
	11.06.02.2. 工具径補正:外削加工	115
	11.06.03. 外削長の寸法	115
	11.06.04. 湾曲外削の寸法	115
11.07	キー溝加工に関する寸法	116
11.07.	11.07.01. キー溝加工の基準点	116
	11.07.02. 工具補正:キー溝加工	116
	11.07.02.1. 工具長補正:キー溝加工	116
	11.07.02.2. 工具径補正:キー溝加工	116
	11.07.03. キー溝位置長およびキー溝幅の寸法	116
	11.07.04. キー溝深さの寸法	116
11.08.	端面 C 面取加工に関する寸法	117
	11.08.01. 端面 C 面取加工の基準点	117
	11.08.01.1. 端面外 C 面取加工の基準点	117

		11.08.01.2. 端面内 C 面取加工の基準点	117
		11.08.02. 端面 C 面取加工の寸法	117
		11.08.03. 工具補正:端面 C 面取加工	117
		11.08.03.1. 工具長補正:端面 C 面取加工	117
		11.08.03.2. 工具径補正:端面 C 面取加工	117
		11.08.04. 端面外 C 面取加工	117
		11.08.05. 端面内 C 面取加工	118
	11.09.	端面 R 面取加工に関する寸法	119
		11.09.01. 端面 R 面取加工の基準点	119
		11.09.01.1. 端面外 R 面取加工の基準点	119
		11.09.01.2. 端面内 R 面取加工	119
		11.09.02. 端面外 R 面取加工	119
		11.09.03. 端面内 R 面取加工	119
	11.10.	端面座ぐり加工に関する寸法	120
		11.10.01. 端面座ぐり加工の基準点	120
		11.10.02. 端面座ぐりコーナー R の中心	120
		11.10.03. 工具補正:端面座ぐり加工	120
	11.11.	内削 <mark>座ぐり加工</mark> に関する寸法	120
		11.11 <mark>.01. 内削</mark> 座ぐり加工の基準点	120
		11.11.02. 工具補正:内削座ぐり加工	120
	11.12.	内面 <mark>ディンプル</mark> 加工に関する <mark>寸法</mark>	121
		11.12.01. 工具補正:内面ディ <mark>ンプル加工</mark>	121
		11.12.01.1. 工具長補正:内面ディンプル加工	121
		11.12.01.2. 工具径補正:内面ディンプル加工	121
		11.12.02. 内面ディンプル加工の基準点	121
		11.12 <mark>.03</mark> . 内面ディンプル加工の傾き角	121
10	78	- ゝ. がねゝ. カニナ、はフェヤの順平	123
12.			
	12.01.		123
			123 123
			123 123
		12.01.02.1. 内面ディンプル加工以外に りいての工程	
	19.09		$\frac{123}{124}$
	12.02.	カインニング ピング・M インニング ピングにおりる工住の順番	124
13.	工具番	番号および登録工具 こうしゅう しゅうしゅう こうしゅう こうしゃ こうこう こうしゅう こう こうしゅう こう こうしゅう こう こう こう こう こうしゅう こうしゅう こう	125
	13.01.	工具番号の基本事項	125
	13.02.	工具番号の割当て	125
			126
			126
			127
14.			131
			131
		タッチセンサープローブ	
	14.03.	タッチセンサープローブ以外の工具	132

15. 工具の主軸回転数(S コード値)*	135
15.01. 主軸回転数の基本事項*	135
16. 関連する著作物およびその提示 16.01. 関連する著作物 16.02. 関連著作物の著作権および著作権者 16.02.01. 著作人格権 16.02.02. 著作財産権 16.03. 関連著作物の公表 16.03.01. 公表する関連著作物	137 137 137 137 137 138 138 138
16.03.02. 非公表にする関連著作物	138
Part IV の補遺	142
7. JIMIAC	143
- 1	143
31,0000	143
	143
25.05. \$13.0.	144
	144144



V.	幾何的性質	での解析計算	145
17.	ワーク全長お	よび振分けの幾何	147
	17.01. 固定用	ジグの接点部が点の場合	147
		1. スペーサを用いた再振分け	
	17.01.0	2. 再振分長が均等になるスペーサ厚	149
	17.02. 受板が	ある場合	150
	17.02.0	1. 受板との接点	150
		17.02.01.1. 回転後のワークの湾曲中心	150
		17.02.01.2. 傾き後の受板との接点(トップ側)	152
		17.02.01.3. 傾き後の受板との接点(ボトム側)	152
	17.02.0	2. スペーサによるワークの傾き角	153
	17.02.0	3. スペーサによる再振分け	
		17.02.03.1. 再振分長	
		17.02.03.2. ワークの移動距離	
		4. 再振分長が均等になるスペーサ厚	
		ルの回転による振分長の調節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	17.03.0	1. 回転後の湾曲中心および受板との接点	
		17.03.01.1. 回転後のワークの湾曲中心	
	1 = 00 0	17.03.01.2. 傾き後の受板との接点	
		2. 傾き後の再振分長	
		3. 再振分長を指定したときの振分調整用傾き角	
		ないモールド	
18.	端面削および		159
	18.01. トップ!		
	18.01.0	1. トップ端の湾曲中心の位置	
		$18.01.01.1$. スペーサを用いた場合の T'_{R_c}	159
	19.01.0	18.01.01.2. テーブルを傾けた場合の T' _{R。}	159 160
	10.01.0	2. トップ端面における外側中心の位置	
		$18.01.02.2$. テーブルを傾けた場合の $T_{\rm c}$	
	18.02. ボトム!		
		1. ボトム端の湾曲中心の位置	
		$18.02.01.1$. スペーサを用いた場合の $B_{R_o}^{'}$	
		$18.02.01.2$. テーブルを傾けた場合の $B_{R_{\star}}^{\circ}$	
	18.02.0	2. ボトム端面における外側中心の位置	161
		$18.02.02.1$. スペーサを用いた場合の B_c'	161
		$18.02.02.2$. テーブルを傾けた場合の $B_{c}^{'}$	162
	18.03. 端面削	加工の工具径補正....................................	163
	18.03.0	1. 加工の開始可能範囲	163
		2. 工具径補正を用いる場合	163
	18.03.0	3. 手動で補正を行う場合	164

19.	外削の幾何	165
	19.01. ボトム外削中心(ボトム基準)	165
	19.01.01. スペーサを用いた場合の $\mathfrak{B}_{\mathrm{c}}^{'}$	165
	$19.01.02$. テーブルを傾けた場合の $\mathfrak{B}_{\mathrm{c}}^{'}$	
	19.01.03. トップ外削中心(ボトム基準)	
	19.02. トップ外削中心	
	$19.02.01$. スペーサを用いた場合の $\mathfrak{T}_{\mathrm{c}}^{'}$	
	$19.02.02$. テーブルを傾けた場合の \mathfrak{T}_{c}'	
	19.02.03. ボトム外削中心(トップ基準)	167
	19.03. トップ外削長	168
	19.04. 湾曲外削の幾何	169
	19.04.01. ホトム海曲外前の幾何	
	19.04.01.2. ボトム湾曲外削の端点の位置	
	19.04.01.2. ホトム海曲が削め端点の位置	
	19.04.02.1.トップ湾曲外削の傾き角	
	19.04.02.2. トップ湾曲外削の端点の位置	
	19.05. 湾曲外削コーナー R の近似曲線	
	19.05.01. ヘリカル加工を用いた近似曲線	
	19.05.02. ヘリカル加工の中心の相対位置	173
	19.05.03. 各分割点の相対位置	174
	19.06. 通り芯の幾 <mark>何</mark>	175
	19.06.01. ボ <mark>トム外削中心が基</mark> 準の場合 <mark></mark>	175
l .	10.00.00 1 20日本21日本21日本	
	19.06.02. トップ外削中心が基準の場合	175
20.	19.06.02. トップ外削中心が基準の場合	175 177
20.	キー溝の幾何	
20.	キー溝の幾何	177 177
20.	キー溝の幾何 20.01. キー溝の基本事項 20.02. 湾曲中心が基準の場合 20.02.01. スペーサを用いた場合のキー溝中心(湾曲中心基準)	177 177 178
20.	キー溝の幾何 20.01. キー溝の基本事項 20.02. 湾曲中心が基準の場合 20.02.01. スペーサを用いた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.02.02. テーブルを傾けた場合のキー溝中心(湾曲中心基準)	177 177 178 178 178
20.	*-溝の幾何 20.01. キー溝の基本事項 20.02. 湾曲中心が基準の場合 20.02.01. スペーサを用いた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.02.02. テーブルを傾けた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.03. 外削中心が基準の場合	177 177 178 178 178 179
20.	キー溝の幾何 20.01. キー溝の基本事項 20.02. 湾曲中心が基準の場合 20.02.01. スペーサを用いた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.02.02. テーブルを傾けた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.03. 外削中心が基準の場合 20.04. A 側キー溝深さが基準の場合	177 177 178 178 178 179 179
20.	*-溝の幾何 20.01. キー溝の基本事項 20.02. 湾曲中心が基準の場合 20.02.01. スペーサを用いた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.02.02. テーブルを傾けた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.03. 外削中心が基準の場合 20.04. A 側キー溝深さが基準の場合 20.04.01. 外削のない場合	177 177 178 178 178 179 179
20.	キー溝の幾何 20.01. キー溝の基本事項 20.02. 湾曲中心が基準の場合 20.02.01. スペーサを用いた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.02.02. テーブルを傾けた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.03. 外削中心が基準の場合 20.04. A 側キー溝深さが基準の場合 20.04.01. 外削のない場合 20.04.02. 外削のある場合	177 178 178 178 178 179 179 179
20.	* 大一溝の幾何 20.01. キー溝の基本事項 20.02. 湾曲中心が基準の場合 20.02.01. スペーサを用いた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.02.02. テーブルを傾けた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.03. 外削中心が基準の場合 20.04. A 側キー溝深さが基準の場合 20.04.01. 外削のない場合 20.04.02. 外削のある場合 20.05. 測定上のキー溝深さ	177 177 178 178 178 179 179 179 180
20.	* 大一溝の幾何 20.01. キー溝の基本事項 20.02. 湾曲中心が基準の場合 20.02.01. スペーサを用いた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.02.02. テーブルを傾けた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.03. 外削中心が基準の場合 20.04. A 側キー溝深さが基準の場合 20.04.01. 外削のない場合 20.04.02. 外削のある場合 20.05. 測定上のキー溝深さ 20.05.01. 図面上のキー溝深さ	177 178 178 178 178 179 179 179 180 180
20.	*-溝の幾何 20.01. キー溝の基本事項 20.02. 湾曲中心が基準の場合 20.02.01. スペーサを用いた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.02.02. テーブルを傾けた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.03. 外削中心が基準の場合 20.04. A 側キー溝深さが基準の場合 20.04.01. 外削のない場合 20.04.02. 外削のある場合 20.05.01. 図面上のキー溝深さ 20.05.01. 図面上のキー溝深さ 20.05.02. 測定上の傾き	177 178 178 178 179 179 179 180 180
20.	* 大一溝の幾何 20.01. キー溝の基本事項 20.02. 湾曲中心が基準の場合 20.02.01. スペーサを用いた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.02.02. テーブルを傾けた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.03. 外削中心が基準の場合 20.04. A 側キー溝深さが基準の場合 20.04.01. 外削のない場合 20.04.02. 外削のある場合 20.05.01. 図面上のキー溝深さ 20.05.03. 測定上の傾き 20.05.03. 測定におけるキー溝深さ補正	177 178 178 178 178 179 179 179 180 180 180 181
20.	*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	177 178 178 178 179 179 179 180 180 181 183
20.	* 大一溝の幾何 20.01. キー溝の基本事項 20.02. 湾曲中心が基準の場合 20.02.01. スペーサを用いた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.02.02. テーブルを傾けた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.03. 外削中心が基準の場合 20.04. A 側キー溝深さが基準の場合 20.04.01. 外削のない場合 20.04.02. 外削のある場合 20.05.01. 図面上のキー溝深さ 20.05.03. 測定上の傾き 20.05.03. 測定におけるキー溝深さ補正	177 178 178 178 178 179 179 179 180 180 180 181
20.	**- 溝の幾何 20.01. キー溝の基本事項 20.02. 湾曲中心が基準の場合 20.02.01. スペーサを用いた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.02.02. テーブルを傾けた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.03. 外削中心が基準の場合 20.04. A 側キー溝深さが基準の場合 20.04.01. 外削のない場合 20.04.02. 外削のある場合 20.05. 測定上のキー溝深さ 20.05.01. 図面上のキー溝深さ 20.05.02. 測定上の傾き 20.05.03. 測定におけるキー溝深さ補正 20.06. C 側キー溝深さ 20.07. キー溝のコーナー	177 178 178 178 179 179 179 180 180 181 183 184
20.	#一溝の幾何 20.01. キー溝の基本事項 20.02. 湾曲中心が基準の場合 20.02.01. スペーサを用いた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.02.02. テーブルを傾けた場合のキー溝中心(湾曲中心基準) 20.03. 外削中心が基準の場合 20.04. A 側キー溝深さが基準の場合 20.04. A 側キー溝深さが基準の場合 20.04.01. 外削のない場合 20.04.02. 外削のある場合 20.05.01. 図面上のキー溝深さ 20.05.01. 図面上のキー溝深さ 20.05.03. 測定上の傾き 20.05.03. 測定におけるキー溝深さ補正 20.06. C 側キー溝深さ 20.07. キー溝のコーナー 20.07.01. キー溝:コーナーR の場合	177 178 178 178 179 179 179 180 180 181 183 184 184
20.	*** *** ** ** ** ** ** ** **	177 178 178 178 179 179 179 180 180 181 183 184 184 184
20.	*** *** ** ** ** ** ** ** **	177 178 178 178 179 179 179 180 180 181 183 184 184 184 184

21.	端面C	面取の幾何	185
	21.01.	端面 C 面取の寸法	185
	21.02.	テーパエンドミルの参照直径	185
	21.03.	中心座標 X の移動	186
	21.04.	端面面取長による補正*	186
	21.05.	端面 C 面取加工の負荷	187
		21.05.01. 削り代の体積	187
		21.05.02. 加工1回あたりの体積比*	187
	21.06.	ワークの歪みを考慮した端面 С 面取加工	188
		21.06.01. 測定点とその座標:ボトム端面外面取	188
		21.06.01.1. 各々の辺の式	188
		21.06.01.2. 各々の辺のなす角度	189
		21.06.01.3. 凸四角形の頂点の座標*	190
		21.06.01.4. コーナー R の円の接点*	190
		21.06.01.5. コーナー R の円の中心*	190
		21.06.02. 測定点とその座標:端面内面取*	190
22.		面取の幾何	191
		テーパエンドミルによる端面面取	191
	22.02.	中心座標 X の移動	192
23	端面座	ぐりの幾何	193
		端面座ぐりの位置:XY方向	193
	20.01.	23.01.01. 端面座ぐりコーナー R の中心の位置	193
		23.01.02. 端面座ぐり幅の直線部の長さおよび径	
		23.01.03. 端面座ぐりの中心	
	23.02.	端面座ぐりの位置 : Z方向	194
			101
24.	内削座	ぐりの幾何	195
	24.01.	内削座ぐり加工の基準	195
25	小声 二	インプルの幾何	197
23.		内面ディンプルの表記法	197 197
		内面ディンプル加工の基本方針	197
		傾き前の内面ディンプルの位置と内面ディンプル用傾き角	200
	20.00.	25.03.01. 内面ディンプルの X 座標(傾き前)	200
		25.03.02. 内面ディンプルのY座標(傾き前)	200
		25.03.03. 内面ディンプルの Z 座標(傾き前)	201
		25.03.04. 内面ディンプル用傾き角	201
		25.03.05. B 側内面ディンプル, D 側内面ディンプルの位置(傾き前)	204
	25.04	傾き後の内面ディンプル	205
	20.04.	25.04.01. 傾き後の A 側内面ディンプル, C 側内面ディンプル	206
		25.04.02. 傾き後の B 側内面ディンプル, D 側内面ディンプル	207
	25.05	内面ディンプルの番号付け	209
	20.00.	25.05.01. d _o および d _e が一定の場合	209
		$25.05.02.$ d_o および d_e が一定でない場合	209
		20.00.02. u ₀ かあい u _e ルール (ない 加口	4U0

26.	内面逃がし溝の幾何 26.01. 内面逃がし溝の表記法 26.02. 内面逃がし溝加工の基本方針 26.03. 傾き前の内面逃がし溝の位置と内面逃がし溝用傾き角 26.03.01. 内面逃がし溝の X 座標(傾き前) 26.03.02. 内面逃がし溝の Y座標(傾き前) 26.03.03. 内面逃がし溝の Z 座標(傾き前) 26.03.04. 内面逃がし溝用傾き角 26.04. 傾き後の内面逃がし溝	213 213 214 214
	26.04.01. 傾き後の A 側内面逃がし溝, C 側内面逃がし溝	215216
27.	内径の幾何* 27.01. e テーパの算定* 27.02. 内側湾曲の近似曲線*	217217218
28.	その他の幾何 28.01. 回転中心とのずれの考慮	220 220
	28.01.02.2. トップ側が基準の場合 28.02. ワーク固定用ボルト 28.02.01. 高さ方向のボルト長 28.03. ワークの固有振動 28.04. 内面ディンプルのみの加工に伴うワークの調整 28.05. 倒れの幾何 28.06. 外径の統一化に伴う幾何 28.06.01. 外側 BD 径の修正 28.06.02. 外側 AC 径の修正 28.07.01. 両端面を鉛直方向とした場合* 28.07.02. C 側外面両端点を結ぶ直線を水平方向とした場合 28.08. ワークとテーブルとの位置 28.08.01. スペーサ取付前 28.08.02. スペーサ取付前 28.08.02. スペーサ取付後	221 221 221 222 223 223 224 224 224 225 225 225 226 226
Pal B.	rt Vの補遺 曲線の近似と NURBS 曲線 B.01. アイソパラメトリック曲線	230 231 231 232 233

	B.03.01. 次数および制御点・ウェイトの個数	234 234 234
C.	諸公式 C.01. 近似計算	237
D.		239 239 248



VI. 解析計算に基づく数値解析	249
29. 入力する数値情報・パラメタ 29.01. 湾曲・振分けに関する入力数値 29.02. 外形・内形に関する入力数値 29.03. 外削に関する入力数値 29.04. キー溝に関する入力数値 29.05. 内面ディンプルに関する入力数値 29.06. 端面面取に関する入力数値 29.06. 端面面取に関する入力数値 29.06.01. ボトム端面面取に関する入力情報 29.06.02. トップ端面面取に関する入力情報 29.07. 端面座ぐりに関する入力情報 29.08. 内削座ぐりに関する入力情報	251 252 253 253 254 254 255 255
30. 必要な条件分岐情報 (NC プログラム)30.01. 湾曲・振分けに関する条件分岐30.02. 外削に関する条件分岐30.03. キー溝に関する条件分岐30.04. 内面ディンプルに関する条件分岐30.05. 端面面取に関する条件分岐30.06. 特殊な加工に関する条件分岐	258 259 259 259
31. NC メインプログラムに必要な数値情報 31.01. 振分調整用傾き角の数値情報 31.02. ワーク座標系原点設定用の数値情報 31.02.01. ボトム端外側中心の位置 31.02.02. ボトム外削中心の位置 31.02.02.1. ボトム外削中心: ボトム外削 A 側肉厚基準の場合 31.02.02.2. ボトム外削中心: トップ外削 A 側肉厚基準の場合 31.02.03. ボトム端内側中心の位置 31.02.04. トップ端外側中心の位置 31.02.05. トップ外削中心の位置 31.02.05. トップ外削中心: トップ外削 A 側肉厚基準の場合 31.02.05.1. トップ外削中心: トップ外削 A 側肉厚基準の場合 31.02.05.2. トップ外削中心: ボトム外削 A 側肉厚基準の場合 31.02.06. キー溝中心の位置 31.03. 内面ディンプルの数値情報	262 262 262 262 262 263 263 263
32. 各工程用 NC サブプログラムに必要な数値情報 32.01. *	265 265



VII. 加工システムの設計*	267
33. 加工システムの全体の流れ	269
33.01. 工程:加工前の段取	269
33.02. 工程:加工前の測定	
33.02.01. ワーク座標系原点設定(ボトム側)	
33.02.02. ワーク座標系原点設定(トップ側)	
33.02.03. 内面ディンプル測定	270
33.03. 工程:トップ側の加工	
33.04. 工程:ボトム側の加工	
33.05. 工程:加工後の測定	276
33.06. 工程:加工後の段取	
34. ワーク座標系原点および加工基準点	279
34.01. ワーク座標系の種類	279
34.02. ワーク座標系 G54	279
34.02.01. ワーク座標系 G54X の原点	279
34.02.02. ワーク座標系 G54Y の原点	279
34.02.03. ワーク座標系 G54Z の原点* <mark></mark>	279
34.02.04. ワーク座標系 G54B の原点	279
34.02.05. ワーク座標系 G54C の原点	279
34.03. ワー <mark>ク</mark> 座標系 G55 <mark></mark>	280
34.03.01. ワーク座標系 G55X の原点	280
34.03.02. ワーク座標系 G55Y の原点	280
34.03.03. ワーク座標系 G55Z の原点 * <mark></mark>	280
34.03.04. ワーク座標系 G55B の原点	280
34.03.05. ワーク座標系 G55C の原点	280
34.04. ワーク座標系 G56	281
34.04.01. ワーク座標系 G56X の原点	281
34.04.02. ワーク座標系 G56Y の原点	281
34.04.03. ワーク座標系 G56Z の原点 *	281
34.04.04. ワーク座標系 G56B の原点	281
34.04.05. ワーク座標系 G56C の原点	281
34.05. ワーク座標系 G57	282
34.05.01. ワーク座標系 G57X の原点	282
34.05.02. ワーク座標系 G57Y の原点	282
34.05.03. ワーク座標系 G57Z の原点*	282
34.05.04. ワーク座標系 G57B の原点	282
34.05.05. ワーク座標系 G57C の原点	282
34.06. ワーク座標系 G58	283
34.06.01. ワーク座標系 G58X の原点	283
34.06.02. ワーク座標系 G58Y の原点	283
34.06.03. ワーク座標系 G58Z の原点*	283
34.06.04. ワーク座標系 G58B の原点	283
34.06.05. ワーク座標系 G58C の原点	283

	34.07.	ワーク座	標系 G59				 	 283
			標系 G54.1 P					
	01.00.	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	M/// 05 112 1	01 03.11			 	 200
35.	NCプ	ログラムの	の番号付け					285
	35.01.	プログラ	ム番号の基本	事項	,		 	 285
	35.02.	番号付け	: 8,7桁目				 	 285
	35.03.	番号付け	:6桁目				 	 286
		35.03.01.	6桁目:0.				 	 286
		35.03.02.	6桁目:0,9	以外			 	 286
		35.03.03.	6桁目:9.				 	 286
	35.04.	番号付け	:5桁目				 	 287
	35.05.	番号付け	:4桁目				 	 287
	35.06.	番号付け	: 3, 2 桁目				 	 287
	35.07.	番号付け	:1桁目				 	 288
			n o .n					
36.			ブプログラム					289
			NC サブプロ					
	36.02.		NC サブプロ			_		
			0110001					
			6 0110001					
		36.02.03.	5 0110001					
			36.02.03.1.					
			36.02.03.2.					
			36.02.03.3.					291
			6 0110001					
			6 0110001					
	36.03.		NCサブプロ			_		
			0110002					
			0110002	_				
		36.03.03.	b 0110002	-				293
			36.03.03.1.					
			36.03.03.2.					
			36.03.03.3.					
			0110002					
			6 0110002					
	36.04.		NC サブプロ					
			6 0120001					295
			6 0120001					
		36.04.03.	6 0120001					
			36.04.03.1.					
			36.04.03.2.					
			36.04.03.3.					295
			0120001	_				
		36.04.05.	6 0120001	」:品質保証			 	 296

36.05.	作成する	NC サブプログラム: & 0130001		297
	36.05.01.	6 0130001 :作成の目的		297
	36.05.02.	₿ 0130001 :使用の前提条件		297
	36.05.03.	6 0130001 :データの入出力		297
		36.05.03.1. 🖯 0130001 :格納する引数		297
		36.05.03.2. 🖰 0130001 : 出力されるデー	. Э	297
		36.05.03.3. 🖰 0130001 : 必要な主な変数		297
	36.05.04.	🖰 0130001 : 主な機能		298
	36.05.05.	B 0130001 :品質保証		298
36.06.	作成する	NC サブプログラム: 🖯 0130002		299
	36.06.01.	🖰 0130002 :作成の目的		299
	36.06.02.	B 0130002 :使用の前提条件		299
	36.06.03.	₿ 0130002 : データの入出力		299
		36.06.03.1. 🖯 0130002 :格納する引数		299
		36.06.03.2. 🖯 0130002 : 出力されるデー	.у	299
		36.06.03.3. 🖰 0130002 :必要な主な変数		299
		© 0130002 : 主な機能		299
	36.06.05.	© 0130002 :品質保証		300
36.07.		NC サブプログラム: 6 0140001		
	36.07.01.	& 0140001 : 作成の目的		
	36.07.02.	6 0140001 : 使用の前提条件		
	36.07.03.	6 0140001 : データの入出力		
		36.07.03.1. 6 0140001 : 格納する引数.		
		36.07.03.2. 6 0140001 : 出力されるデー		
		36.07.03.3. 6 0140001 : 必要な主な変数		
	36.07.04.	6 0140001 :主な機能		
		6 0140001 :品質保証		
36.08.		NC サブプログラム: & 0150002		
		11.77		303
		6 0150002 : 使用の前提条件		
	36.08.03.	6 0150002 : データの入出力		
		36.08.03.1. 🖰 0150002 : 格納する引数.		
		36.08.03.2. 😉 0150002 : 出力されるデー		
	000001	36.08.03.3. 60150002 : 必要な主な変数		
		8 0150002 : 主な機能		
20.00		6 0150002 :品質保証		
36.09.		NC サブプログラム: 6 0210003		305
		6 0210003 : 作成の目的		
		6 0210003 : 使用の前提条件		
	30.09.03.	6 0210003 : データの入出力		
		36.09.03.1. 30.210003 : 格納する引数.		
		36.09.03.2. 6 0210003 : 出力されるデー		305
	26 00 04	36.09.03.3. 6 0210003 : 必要な主な変数		306
	36.09.04.	6 0210003 : 主な機能		
 	ə0.09.05. 	00210005 · 吅具体证 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		900

36	.10. 作成	えする	NC サブプロ	グラム:🖯	0220001			 307
	36.1	0.01.	6 0220001	:作成の目	的			 307
	36.1	0.02.	6 0220001	:使用の前	提条件 .			 307
	36.1	0.03.						
			36.10.03.1.	0220001	:格納す	る引数		 307
			36.10.03.2.	0220001	:出力さ	れるデータ	(測定時のみ)	 307
			36.10.03.3.	0220001	:必要な	主な変数 .		 307
36						_		
	36.1	1.03.						
							(測定時のみ)	
						_		
36						_		
			<u> </u>					
		2.02.						
	36.1	2.03.						
	00.4	2 0 1						
		2.04.						
36								
			0230002					312
	30.1	.3.03.						
	26 1	2 04	_					
26								
50				_		_		
	50.1	4.00.						
	36.1	4 04						
	90.1	1.00.	0-110000	• 田县 小皿				 919

3	6.15.	作成する	NC サブプロク	グラム: 🖯 0420000	315
		36.15.01.	6 0420000	:作成の目的	315
		36.15.02.	b 0420000	:使用の前提条件....................................	315
		36.15.03.		: 関連するパラメタ	
			36.15.03.1.	to 0420000 :格納する引数	315
			36.15.03.2.	6 0420000 : 必要な主な変数	315
				: 主な機能	
		36.15.05.	6 0410000	:品質保証	316
3	86.16.			グラム: 🖯 0421000	
				:作成の目的	
				:使用の前提条件......................	
		36.16.03.		: 関連するパラメタ	
				6 0421000 :格納する引数	
			_	6 0421000 : 出力されるデータ	
			_	6 0421000 : 必要な主な変数	
				: 主な機能	
				: 品質保証	
3	6.17.			グラム: 6 0430000	
				:作成の目的	
			<u> </u>	: 使用の前提条件	
		36.17.03.		: 関連するパラメタ	
			7	6 0430000 : 格納する引数	
		20.15		3 0430000 :必要な主な変数	
				: 主な機能	
	0.10			:品質保証	
3	60.18.			グラム: 6 0440000	
				: 使用の前提条件	
		30.10.03.		-	
				6 0440000 : 必要な主な変数	
		36 18 04		: 主な機能	
				: 品質保証	
3	86.19.			グラム: 6 0441000	
				: 作成の目的	
				:使用の前提条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
				: 関連するパラメタ	
				6 0441000 :格納する引数	
			36.19.03.2.		324
		36.19.04.		: 主な機能	
		36.19.05.	6 0441000	: 品質保証	324
3	6.20.	作成する	NC サブプロ?	グラム: 🖯 0450000	325
		36.20.01.	6 0450000	:作成の目的	325
		36.20.02.	b 0450000	:使用の前提条件....................................	325

		36.20.03. き 0450000 : 関連するパラメタ	325
		36.20.03.1. 6 0450000 :格納する引数	325
		36.20.03.2. 🖯 0450000 : 必要な主な変数	326
		36.20.04. 🖯 0450000 : 主な機能	
		36.20.05. 6 0450000 : 品質保証	326
37.	シーケ	ンス番号(N コード値)	327
		シーケンス番号の基本事項	
		作成した NC サブプログラムのシーケンス番号	
	37.03.	作成した NC メインプログラムのシーケンス番号	328
		37.03.01. N1000: 測定(内面ディンプル・内面逃がし溝以外)	328
		37.03.02. N2000: 測定(内面ディンプル・内面逃がし溝)	328
		37.03.03. N3000: 内面ディンプル加工・内面逃がし溝加工	328
		37.03.04. N4000: トップ側の加工	
		37.03.05. N5000:ボトム側の加工	
		37.03.06. N8000:エラー*	
		37.03.07. N9990:NC プログラムの終了	329
38.	#3000	: アラーム*	331
	38.01.	ア <mark>ラーム</mark> 番号の分類*	331
20	コエン	変数(D マシニングセンタ)	333
39.		コモン変数の範囲(Dマシニングセンタ)	
		#100-#199	
	00.02.		
		39.02.02. #175-#199:各工程用 補助機能(使用頻度 低)	
	39.03.	#400-#499: 各工程用 補助機能 (使用頻度 高)	
		39.03.01. #400 - #424:初期設定および調整	335
		39.03.02. #425-#449: 初期設定および調整 (続き)	336
		39.03.03. #450-#474:内面ディンプル深さ調整	337
		39.03.04. #475-#499:各工程用 補助機能(該当明細 少)	338
		#500-#574: バンドルの NC プログラムの使用コモン変数	339
	39.05.	#600-#699	
		39.05.01. #600 -#624: ワークと工具間の距離の調整	
			342
		39.05.03. #650-#699: 工具の送り速さ	
	20.06	39.05.04. #700-#724: スピンドルの回転数(切削時)	345 346
	39.00.		346
		39.06.02. #900100 -#900599: 内面ディンプル	349
	39.07	#901000-#901049:パレット・固定用ジグ	350
	30.01.	39.07.01. #901000-#901024	350
		39.07.02. #901025 -#901049	351
	39.08.	#901050-#901074:タッチセンサープローブ	352
	39.09.	#901100-#901149:工具	353
		39.09.01. #901100-#901124	353

39.09.02. #901125-#901149	355 355 356
40. コモン変数(M マシニングセンタ) 40.01. コモン変数の範囲(M マシニングセンタ)	



VIII. 各工程用 NC プログラムの作成	361
41. 作成した NC プログラムの内容	363
41.01. 作成した NC プログラム 一覧	363
41.01.01. 作成した NC メインプログラムの例 一覧	363
41.01.02. 作成した NC サブプログラム 一覧	365
41.02. 🖯 0110001 :測定 両側 外側中心・幅 X	
41.02.01. 6 0110001 の引数	
41.02.02. <mark>も 0110001 の取扱説明*</mark>	
41.02.03. b 0110001 の注意事項 *	
41.03. 🖯 0110002 :測定 両側 外側中心・幅 Y	
41.03.01. 6 0110002 の引数	
41.03.02. 6 0110002 の取扱説明*	
41.03.03. 6 0110002 の注意事項*	
41.04. 6 0120001 : 測定 片側 キー溝中心 X	
41.04.01. 6 0120001 の引数	
41.04.02. 6 0120001 の取扱説明*	
41.04.03. ⑤ 0120001 の任息争項*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
41.05.01. 6 0130001 の引数	
41.05.02. ⑤ 0130001 の取扱説明*	
41.05.03. 6 0130001 の注意事項*	
41.06. 🖯 0130002 :測定 両側 内側中心・幅 Y	
41.06.01. 6 0130002 の引数	
41.06.02. 5 0130002 の取扱説明 *	
41.06.03. 5 0130002 の注意事項 *	
41.07. 6 0140001 :測定 片側 外削中心 X	372
41.07.01. 6 0140001 の引数	372
41.07.02. 6 0140001 の取扱説明*	372
41.07.03. © 0140001 の注意事項*	372
41.08. 🖰 0150002 :測定 片側 通り芯	
41.08.01. © 0150002 の引数	
41.08.02. 6 0150002 の取扱説明 *	
41.08.03. 6 0150002 の注意事項 *	
41.09. 6 0150003 :測定 片側 AC 方向倒れ	
41.09.01. 6 0150003 の引数	
41.09.02. 6 0150003 の取扱説明*	
41.09.03. 5 0150003 の注意事項*	
41.10. 🖰 0160003 :測定 片側 トップ端面傾き測定	
41.10.01. 6 0160003 の引数	
41.10.02. 6 0150002 の取扱説明*	
41.10.03. © 0150002]の任息争項・	
41.11. © 0210003 . 例た・加工 内面ケインフル	
7 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J	910

	41.11.02.	6 0210003 の取扱説明*	376
	41.11.03.	6 0210003 の注意事項*	376
41.12.	6 041000	30 :加工 端面削 コーナー R 左回り	377
	41.12.01.	6 0410000 の引数	377
	41.12.02.	6 0410000 の取扱説明*	377
		6 0410000 の注意事項*	
41.13.	6 042006	30 :加工 外削 コーナー R 左回り	378
		6 0420000 の引数	
		6 0420000 の取扱説明*	
		6 0420000 の注意事項*	
41.14.		20 : 加工 湾曲外削 コーナー R 左回り	
		6 0421000 の引数	
		6 0421000 の取扱説明*	
		6 0421000 の注意事項*	
41.15.		20 : 加工 キー溝 左回り	
		6 0430000 の引数	
		6 0430000 の取扱説明*	
		6 0430000 の注意事項*	
41.16.		200:加工 端面外 C 面取 コーナー R 左回り	
		& 0440000 の引数	
		6 0440000 の取扱説明*	
41 15		6 0440000 の注意事項*	
41.17.		30 : 加工 湾曲外削用端面外 C 面取 コーナー R 左回り © 0441000 の引数	
		6 0441000 の取扱説明*	
		6 0441000 の注意事項*	
11 18		30 : 加工 端面内 C 面取 コーナー R 左回り	
41.10.		50 0450000 の引数	
		5 0450000 の取扱説明*	
		⑤ 0450000 の注意事項*	
41 19		30 :加工 端面座ぐり コーナー R 左回り	
11.10.		6 0460000 の引数	
		5 0460000 の取扱説明*	
		8 0460000 の注意事項*	
41.20.			
	41.20.01.	6 0470000 の引数	385
	41.20.02.	6 0470000 の取扱説明*	385
	41.20.03.	6 0470000 の注意事項*	385
41.21.	6 091516	30 :暖機運転	386
	41.21.01.	6 0915100 の引数	386
	41.21.02.	6 0915100 の取扱説明 *	386
	41.21.03.	₿ 0915100 の注意事項*	386
41.22.	6 091916	30 :工具長補正	387
	41.22.01.	🖰 0919100 の引数	387
		6 0919100 の取扱説明*	
	41.22.03.	6 0917100 の注意事項*	387

IX. 加工プログラムの条件分岐*	391
42. 分岐となる条件項目* 42.01. *	393 393



X. 加工プログラムの自動生成*	395
図目次	399
Column一覧	400
Bibliography 参照文献 ウェブサイト 論文 ・ 参考文献 ・ ウェブサイト ・ マニュアル ・	401 401 402 402
索引	403



表目次

I. 現状の業務フローの把握および整頓	49
01. 現状の横型マシニングセンタの業務フロー 表 01.01. ワークワークに直接関わる主な工程の種類(M マシニングセンタ) 表 01.02. 使用ソフトウェアおよびツール(M マシニングセンタ)	_
IV. 加工システム作成に向けた諸標準の策定	107
10. D マシニングセンタの設置環境 表 10.01. D マシニングセンタ据付要件	109 109
13. 工具番号および登録工具 表 13.01. D マシニングセンタの工具番号の割当て	127 128
14. 工具の送り速さ(F コード値) 表 14.01. 工具の送り速さ設定値 一覧	131 133
15. 工具の主軸回転数(S コード値)* 表 15.01. 工具の主軸回転数設定値 一覧	135 135
A. 引数指定 表 A.01. 引数指定 I 一覧 表 A.02. 通常指定不可な引数 表 A.03. 引数指定 II 一覧	143 144 144 144
V. 幾何的性質の解析計算	145
27. 内径の幾何* 表 27.01. 化学組成の含有量	217 217
D. 表記 一覧 表 D.01. 中心湾曲・振分長・外径 表 D.02. 端面削 表 D.03. 角度	239

表 D.04.		
	外削	
·	キー溝	
·	端面 C 面取	
表 D.07.		
· ·	端面座ぐり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
· ·	内面ディンプル	
· ·	内面ディンプル(主に位置座標) 内面逃がし溝	
	判別に対して、	
· ·	西定用ジグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 固定用ジグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	246 246
	工具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_
	e テーパ	
	アイソパラメトリック曲線	
	その他	
	位置	
X 2.10.		210
VI. 解析計	計算に基づく数値解析	249
29 入力する	数値情報・パラメタ	251
	入力情報: 湾曲・振分け	
· ·	入力情報:外形	
·	入力情報:内形	251
	入力情報:ボトム外削・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	252
i i	入力情報:トップ外削	
1X 29.00.	人刀目報・ Γ ツ ノ クトラリ	252
·	入力情報・ドック外前・・・・・・・・・・・・・・・・・ 入力情報:両外削 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	252 252
表 29.06.		252
表 29.06. 表 29.07.	入力情報: 両外削	252 253
表 29.06. 表 29.07. 表 29.08.	入力情報: 両外削	252 253
表 29.06. 表 29.07. 表 29.08. 表 29.09.	入力情報:両外削	252253253
表 29.06. 表 29.07. 表 29.08. 表 29.09. 表 29.10.	入力情報:両外削	252253253254
表 29.06. 表 29.07. 表 29.08. 表 29.09. 表 29.10. 表 29.11.	入力情報: 両外削	252253253254254
表 29.06. 表 29.07. 表 29.08. 表 29.09. 表 29.10. 表 29.11.	入力情報:両外削 入力情報:キー溝 入力情報:内面ディンプル 入力情報:ボトム端面外 C 面取 入力情報:ボトム端面外 R 面取 入力情報:ボトム端面内 C 面取	252 253 253 254 254 254
表 29.06. 表 29.07. 表 29.08. 表 29.10. 表 29.11. 表 29.12. 表 29.13. 表 29.14.	入力情報: 両外削入力情報: キー溝入力情報: 内面ディンプル入力情報: ボトム端面外 C 面取入力情報: ボトム端面内 C 面取入力情報: ボトム端面内 R 面取入力情報: トップ端面外 C 面取入力情報: トップ端面外 C 面取入力情報: トップ端面外 R 面取	252 253 253 254 254 254 254
表 29.06. 表 29.07. 表 29.08. 表 29.09. 表 29.11. 表 29.12. 表 29.13. 表 29.14. 表 29.15.	入力情報: 両外削入力情報: キー溝入力情報: 内面ディンプル入力情報: ボトム端面外 C 面取入力情報: ボトム端面内 C 面取入力情報: ボトム端面内 R 面取入力情報: トップ端面外 C 面取入力情報: トップ端面外 C 面取入力情報: トップ端面内 C 面取	252 253 253 254 254 254 254 255
表 29.06. 表 29.07. 表 29.08. 表 29.10. 表 29.11. 表 29.12. 表 29.13. 表 29.14. 表 29.15. 表 29.16.	入力情報:両外削入力情報:キー溝入力情報:内面ディンプル入力情報:ボトム端面外 C 面取入力情報:ボトム端面内 C 面取入力情報:ボトム端面内 R 面取入力情報:トップ端面外 C 面取入力情報:トップ端面外 R 面取入力情報:トップ端面内 C 面取入力情報:トップ端面内 C 面取入力情報:トップ端面内 R 面取	252 253 253 254 254 254 254 255 255 255 255
表 29.06. 表 29.07. 表 29.08. 表 29.10. 表 29.11. 表 29.12. 表 29.13. 表 29.14. 表 29.15. 表 29.16. 表 29.17.	入力情報:両外削入力情報:キー溝入力情報:内面ディンプル入力情報:ボトム端面外 C 面取入力情報:ボトム端面内 C 面取入力情報:ボトム端面内 R 面取入力情報:トップ端面外 C 面取入力情報:トップ端面内 C 面取入力情報:トップ端面内 C 面取入力情報:トップ端面内 C 面取入力情報:端面座ぐり	252 253 253 254 254 254 255 255 255 255 255
表 29.06. 表 29.07. 表 29.08. 表 29.10. 表 29.11. 表 29.12. 表 29.13. 表 29.14. 表 29.15. 表 29.16. 表 29.17.	入力情報:両外削入力情報:キー溝入力情報:内面ディンプル入力情報:ボトム端面外 C 面取入力情報:ボトム端面内 C 面取入力情報:ボトム端面内 R 面取入力情報:トップ端面外 C 面取入力情報:トップ端面外 R 面取入力情報:トップ端面内 C 面取入力情報:トップ端面内 C 面取入力情報:トップ端面内 R 面取	252 253 253 254 254 254 254 255 255 255 255
表 29.06. 表 29.07. 表 29.08. 表 29.09. 表 29.10. 表 29.11. 表 29.12. 表 29.13. 表 29.14. 表 29.15. 表 29.16. 表 29.17. 表 29.18.	入力情報:両外削入力情報:キー溝入力情報:内面ディンプル入力情報:ボトム端面外 C 面取入力情報:ボトム端面内 C 面取入力情報:ボトム端面内 R 面取入力情報:トップ端面外 C 面取入力情報:トップ端面内 C 面取入力情報:トップ端面内 C 面取入力情報:トップ端面内 C 面取入力情報:端面座ぐり	252 253 253 254 254 254 255 255 255 255 255
表 29.06. 表 29.07. 表 29.08. 表 29.09. 表 29.10. 表 29.11. 表 29.12. 表 29.13. 表 29.14. 表 29.15. 表 29.16. 表 29.17. 表 29.18.	入力情報:両外削入力情報:キー溝入力情報:内面ディンプル入力情報:ボトム端面外 C 面取入力情報:ボトム端面内 C 面取入力情報:ボトム端面内 R 面取入力情報:トップ端面外 C 面取入力情報:トップ端面内 C 面取入力情報:トップ端面内 C 面取入力情報: トップ端面内 R 面取入力情報:内間座ぐり入力情報:内削座ぐり	252 253 253 254 254 254 255 255 255 255 255 256
表 29.06. 表 29.07. 表 29.08. 表 29.09. 表 29.10. 表 29.11. 表 29.12. 表 29.13. 表 29.14. 表 29.15. 表 29.16. 表 29.17. 表 29.18.	入力情報:両外削	252 253 253 254 254 254 255 255 255 255 255 256 257
表 29.06. 表 29.07. 表 29.08. 表 29.09. 表 29.10. 表 29.11. 表 29.12. 表 29.13. 表 29.14. 表 29.15. 表 29.16. 表 29.17. 表 29.18. 30. 必要な条 表 30.01. 表 30.02.	入力情報:両外削	252 253 253 254 254 254 255 255 255 255 255 256 257 257
表 29.06. 表 29.07. 表 29.08. 表 29.10. 表 29.11. 表 29.12. 表 29.13. 表 29.14. 表 29.15. 表 29.16. 表 29.17. 表 29.18. 30. 必要な条 表 30.01. 表 30.02. 表 30.03.	入力情報:両外削	252 253 253 254 254 254 255 255 255 255 255 257 257 257 258
表 29.06. 表 29.07. 表 29.08. 表 29.09. 表 29.10. 表 29.11. 表 29.12. 表 29.13. 表 29.14. 表 29.15. 表 29.16. 表 29.17. 表 29.18. 30. 必要な条 表 30.01. 表 30.02. 表 30.03. 表 30.04.	入力情報:両外削	252 253 253 254 254 254 255 255 255 255 255 256 257 257

	表 30.06. 条件分岐: 🛮 スクエアエンドミル先端テーパの有無	258
	表 30.07. 条件分岐: 🔠 外削中心基準	258
	表 30.08. 条件分岐: 🛔 キー溝コーナーの種類	259
	表 30.09. 条件分岐: 🛾 🗚 🛭 🗚 🗎 🗚 側キー溝深さの公差の有無 💮	259
	表 30.10. 条件分岐: 🚡 内面ディンプルの有無	259
	表 30.11. 条件分岐: 🧸 端面外面取の種類	259
	表 30.12. 条件分岐: 🧸 端面内面取の種類	259
	表 30.13. 条件分岐: 🧸 端面座ぐりの有無	260
	表 30.14. 条件分岐:	260
	表 30.15. 条件分岐: 🧵 湾曲外削の有無	260
		/\-
\//	II. 加工システムの設計*	267
VI	11. 加工システムの設計・	267
36	i. 作成する NC サブプログラム	289
	表 36.01. 作成する NC サブプログラム一覧	289
27		207
31	'. シーケンス番号(N コード値) 表 37.01. シーケンス番号 一覧(メインプログラム) *	327
	衣 37.01. シーケンス番号 一見(メインプログラム)*	330
38	3. #3000:アラーム*	331
	表 38.01. D マシニングセンタのアラーム番号の分類(作成した NC プログラム)	331
20		222
39). コモン変数(D マシニングセンタ)	333
	表 39.01. #100-#109: 一時保存值	333 334
	表 39.03. #400-#424:補助機能(使用頻度 高)	335
	表 39.04. #425 - #449:補助機能(使用頻度 高)続き	336
	表 39.05. #450-#474: 内面ディンプル深さ調整	337
	表 39.06. #475-#499:補助機能(該当明細 少)	338
	表 39.07. #500-#574: 6 0910x 6 093xx 用	339
	表 39.08. #600-#624:ワークと工具間の距離の調整	341
	表 39.09. #625-#649:残り代および1回あたりの削り代	
	表 39.10. #650-#674:測定用工具の送り速さ*	
	表 39.11. #675-#699:加工用工具の送り速さ*	
	表 39.12. #700-#724:主軸回転数(切削時)	345
	表 39.13. #900000 - #900005:外中心 X 両側 測定用	
	表 39.14. #900006 - #900011:外中心 Y 両側 測定用 5 0110002	346
	表 39.15. #900012-#900014:キー溝中心 X 片側 測定用 6 0120001 表 39.16. #900015-#900020:内中心 X 両側 測定用 6 0130001	346 347
	表 39.17. #900021 - #900026: 內中心 Y 両側 測定用 5 0130002	
	表 39.18. #900027-#900029:外削中心 X 片側 測定用 5 0140001	347
	表 39.19. #900030 - #900037: 通り芯 片側 測定用 🖰 0150002	348
	表 39.20. #900038 -#900044:湾曲外削加工用 🖯 0421000	

表 39.21. #900045-#900048:トップ端面レベル出し 測定用 6 0160003 表 39.22. #900100-#900299:内面ディンプル AC 表面位置 測定値 6 0230001 表 39.23. #900300-#900499:内面ディンプル BD 表面位置 測定値 6 0230002 表 39.24. #900500-#900599:内面ディンプル BD 表面位置 測定値差用 6 0210003 表 39.25. #901000-#901024:主にパレット・固定用ジグ	348 349 349 350 351 352 353 354 355
表 39.31. #901225-#739:内面ディンプル 移動 6 0220001 6 0220002 用	356
表 39.32. #901240-#901249: 内面ディンプル 測定 6 0230001 6 0230002 用	356
40. コモン変数(M マシニングセンタ) 表 40.01. #502-#510:測定値一時保存値	359
衣 40.01. #302-#310 - 例足順 时休行順	359
VIII. 各工程用 NC プログラムの作成	361
41. 作成した NC プログラムの内容 表 41.01. 作成した NC プログラム一覧:メインプログラムの例 1	363
表 41.01. 作成した NC プログラム一覧・メインプログラムの例 1	363 364
表 41.03. 作成した NC プログラム一覧:メインプログラムの例 3	364
表 41.04. 作成した NC サブプログラム一覧: 芯出し・幅・通り芯測定	365
表 41.05. 作成した NC サブプログラム一覧:内面ディンプル	365
表 41.06. 作成した NC サブプログラム一覧: 加工 (内面ディンプル以外)	366
表 41.07. 作成した NC サブプログラム一覧: その他	366
表 41.08. 6 0110001 の引数	367
表 41.09. 🖰 0110002 の引数	368
表 41.10. 6 0120001 の引数	369
表 41.11. 6 0130001 の引数	370
表 41.12. 6 0130002 の引数	
Z 11.12. 0 0150002 9 J J X	
表 41 13 6 0140001 の引数	372
表 41.13. © 0140001 の引数	
表 41.14. 6 0150002 の引数	373
表 41.14. & 0150002 の引数	373 374
表 41.14. も 0150002 の引数	373 374 375
表 41.14. & 0150002 の引数	373 374 375 376
表 41.14. 6 0150002 の引数	373 374 375 376 377
表 41.14. 6 0150002 の引数	373 374 375 376 377 378
表 41.14. 6 0150002 の引数	373 374 375 376 377 378 379
表 41.14. ⑤ 0150002 の引数 表 41.15. ⑥ 0150003 の引数 表 41.16. ⑥ 0160003 の引数 表 41.17. ⑥ 0210003 の引数* 表 41.18. ⑥ 0410000 の引数 表 41.19. ⑥ 0420000 の引数 表 41.20. ⑥ 0421000 の引数 表 41.21. ⑥ 0430000 の引数	373 374 375 376 377 378 379 380
表 41.14. b 0150002 の引数 表 41.15. b 0150003 の引数 表 41.16. b 0160003 の引数 表 41.17. b 0210003 の引数* 表 41.18. b 0410000 の引数 表 41.19. b 0420000 の引数 表 41.20. b 0421000 の引数 表 41.21. b 0430000 の引数 表 41.22. b 0440000 の引数	373 374 375 376 377 378 379
表 41.14. ⑤ 0150002 の引数 表 41.15. ⑥ 0150003 の引数 表 41.16. ⑥ 0160003 の引数 表 41.17. ⑥ 0210003 の引数* 表 41.18. ⑥ 0410000 の引数 表 41.19. ⑥ 0420000 の引数 表 41.20. ⑥ 0421000 の引数 表 41.21. ⑥ 0430000 の引数 表 41.21. ⑥ 0430000 の引数 表 41.22. ⑥ 0440000 の引数	373 374 375 376 377 378 379 380 381 382
表 41.14. b 0150002 の引数 表 41.15. b 0150003 の引数 表 41.16. b 0160003 の引数 表 41.17. b 0210003 の引数* 表 41.18. b 0410000 の引数 表 41.19. b 0420000 の引数 表 41.20. b 0421000 の引数 表 41.21. b 0430000 の引数 表 41.22. b 0440000 の引数	373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383

表 41.26.	6 0470000	の引数															385
表 41.27.	6 0919100	の引数															387





