ABOX — cel 100 W / 6 Ω, jedna para końcowa, mnożnik VBE

KONTROLA POŁĄCZEŃ, NIE DOKUMENTACJA WYKONAWCZA. Wartości * robocze; zapas napięcia i kompensacja wymagają weryfikacji. Skrzyżowanie bez kropki = brak połączenia.

T13 2SA1930, T17 i Q19 2SC5171: 1=B, 2=C, 3=E wg kart. Gorące SOA, chłodzenie i kompensacja do potwierdzenia.



Q19: sprzężenie cieplne z T11/T12/T15/T16 do opracowania. R30/R31/P1 i R13: dobór roboczy. START P1 = 1 kΩ. D1–D3: BAYP95 wg oryginału.

Rezystory bez osobnego oznaczenia mocy: co najmniej 0,25 W. Napięcia zasilania stabilizowane muszą być utrzymane pod obciążeniem. * = wartość robocza.