

FOSO DE ASCENSOR — ACERO FALTANTE DESCONTANDO EL INVENTARIO

1. PIEZAS QUE FALTAN

MARCA	USO	BARRA	L CORTE (M)	REQUERIDAS	DEL INVENTARIO	FALTAN	ML FALTANTES
L1	Losa, sentido X	#4	2.20	22	14	8	17.60
L2	Losa, sentido Y	#4	2.60	18	5	13	33.80
M1	Muro lado X (1.30 m), horizontal	#4	2.10	14	1	13	27.30
M2	Muro lado Y (1.70 m), horizontal	#4	2.50	14	3	11	27.50
M3	Muro lado X (1.30 m), vertical	#4	1.75	14	4	10	17.50
M4	Muro lado Y (1.70 m), vertical	#4	1.75	18	0	18	31.50
C1	Columna, longitudinal	#4	1.80	16	5	11	19.80
—	Losa, parrilla superior (burrito)	#4	0.75	8	8	0	0.00
E1	Columna, fleje	#3	1.50	64	0	64	96.00
Total #4 (1/2")				116	32	84	175.00
Total #3 (3/8")				64	0	64	96.00

2. VARILLAS DE 6.00 M A COMPRAR

BARRA	DIÁMETRO	ML FALTANTES	VARILLAS (PLAN DE CORTE)	ML COMPRADOS	RETAL (M)	RESERVA	TOTAL A PEDIR
#4	1/2"	175.00	31	186.00	11.00	0	31
#3	3/8"	96.00	16	96.00	0.00	1	17
Total varillas a pedir							48