Plano de Contingência

da Defesa Civil

de Itaqui-RS

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (COMDEC),MEMBROS DO
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E COMPOSIÇÃO
DO GOVERNO MUNICIPAL E PODER EXECUTIVO pág 2
DEFESA CIVIL,FINALIDADE E OBJETIVOS pág 3

PLANO DE CONTINGENCIA DE ITAQUI 2021 pág 4
1 FINALIDADE pág 4
2 OBJETIVO pág 4
3 DIAGNÓSTICO pág 4
3.1 Informações Gerais pag 4, 5 e 6
3.2 Contextualização pag 6 e 7

4 DESENVOLVIMENTO
4.1 Introdução pág 7
4.2 Abrigos temporários (Portos Secos)-Conceitos/Informações pág 8

5 ATRIBUIÇÕES/RESPONSABILIDADES pág 8
5.1 Resumo geral das atividades pág 8
5.2 Atribuições/Responsabilidades pág 9
5.2.1 Coordenador da COMDEC pág 9
5.2.2 Secretários Municipais de Administração e Secretaria municipal da Fazenda:pág 9
5.2.3 Secretaria Municipal da Educação pág 9
5.2.4 Secretaria Municipal da Saúde pág 9/10
A Vigilância Sanitária e a Divisão de Assistência Social pág 10
5.2.5 Polícia Militar pág 10
5.2.6 Exército Brasileiro pág 10
5.2.7 Secretário Municipal de Obras pág 10/11
5.2.8 Assessoria de Imprensa e Comunicação Social pág 11
5.2.9 Secretaria Municipal de Agricultura pág 11

6 RESTAURAÇÃO DA NORMALIDADE pág 12

7 CONSIDERAÇÕES GERAIS/OBSERVAÇÕES pág 12

8 IMAGENS DE SATÉLITE pág 21/22

9 ANEXOS

Anexo:01 Lista de contatos/Telefones úteis pág 13/14

Anexo:02 Abrigos pág 14
Anexo:03 Fotos das cheias no município pág 15/16/17/18/19
Anexo: 04 Dados de famílias atingidas pelas cheias do rio Uruguai pág 18/19

Anexo:05 Mapa do Município de Itaqui-RS pág 20

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

DANILO MUNIZ MORALES
Coordenador da COMDEC

EDIVALDO GONÇALVES PERES
Sec. De Obras Infraestrutura e Desenvolvimento, Urbanos e Rural

CARLA JULICE PINTO DE BARROS LIMA
Sec. SMTHAS

LUCIAN DEL FABRO
Sec. Agricultura

Ten. BRUNO OKADA HADDAD OKADA
Representante 1° RC Mec Sá Brito

TEN. JOSÉ ANTÔNIO GIMENEZ
Representante Brigada Militar

Ten.JORGE ALEX DA SILVA RODRIGUES
Representante Corpo de Bombeiros

* DEFESA CIVIL

Conjunto de ações preventivas de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social.

* FINALIDADE E OBJETIVOS

Finalidade

O direito natural à a vida e à incolumidade foi formalmente reconhecido pela Constituição da República do Brasil. Compete à Defesa Civil Civil a garantia desse direito, em circunstância de desastre.

Objetivo Geral

Reduzir os desastres, através da diminuição de usa ocorrência e da sua intensidade. As ações de redução de desastres abrangem os seguintes aspectos globais:
Prevenções de Desastres;
Preparação para Emergências e Desastres;
Respostas aos Desastres ;
Reconstruções;

Objetivos Específicos

Promover a defesa permanente conta desastre naturais ou provocados pelo homem;
Prevenir ou minimizar danos, danos, socorrer e assistir populações atingidas, reabilitar e recuperar áreas deterioradas por desastres;
Promover a articulação com a coordenação do Sistema Nacional de Defesa Civil SINDIDEC, em todo o território nacional.

PLANO DE CONTINGÊNCIA DE ITAQUI-2021

1 FINALIDADE

Estabelecer as atividades a serem desenvolvidas pelos diversos órgãos,quando da hipótese de ocorrência de enchentes em Itaqui, no sentido de preservar a vida e minimizar os danos à população.

2 OBJETIVO

O objetivo do Plano de Contingência do município de Itaqui é estabelecer um plano de ação a ser executado na ocorrência de enchentes e mobilizar de forma integrada as diversas instituições / órgãos setoriais, para as ações de resposta ao desastre, de modo a permitir a manutenção da integridade física e moral da população,bem como preservar os patrimônios públicos e privados.

3 DIAGNÓSTICO

Histórico dos desastres; contexto no qual foi gerado; magnitude e características do provável desastre. Inclui parâmetros qualitativos que permitem medir, avaliar e controlar o desastre. Constitui-se numa avaliação do problema.

3.1 INFORMAÇÕES GERAIS

RIO URUGUAI E SUA REGIÃO HIDROGRÁFICA

O rio Uruguai, de domínio federal, origina-se da confluência dos rios Pelotas e Peixe na Serra Geral. Seu trecho em território nacional serve de limite entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Fronteiriço, delimita a fronteira entre o Brasil e a Argentina depois de sua confluência com o rio Peperi-Guacu. Após receber a afluência do rio Quaraí, que limita o Brasil e o Uruguai,marca a fronteira entre a Argentina e o Uruguai, desaguando no rio do Prata. No Brasil seus principais afluentes são os rios Canoas, Pelotas, Passo Fundo,Chapecó,Ijuí,Ibicuí e Quaraí.

Seu curso, com 2.200km2 de extensão, é dividido em três partes: alto rio

Uruguai, onde se caracteriza por um forte gradiente topográfico, o que propicia alto potencial de geração hidrelétrica; médio rio Uruguai, assumindo a condição de fronteiriço. Economia local baseada em suinocultura e agricultura de arroz, soja e milho; e médio baixo rio Uruguai, que se desenvolve pela Campanha Gaúcha, com aproveitamento de suas águas para irrigação da rizicultura.

Correspondentemente, a Região Hidrográfica do Uruguai é delimitada ao norte e nordeste pela Serra Geral, ao sul pela fronteira com a República

Oriental do Uruguai, a leste pela Depressão Central Riograndense e a oeste pela Argentina. Abrange uma área de aproximadamente 384.000 km2, dos quais cerca de 4.174.500 km2 situam-se no Brasil. Sua porcão brasileira é formada por 45.600 km2 no Estado de Santa Catarina (27%) e 128.900 km2 (73%) no Estado do Rio Grande do Sul 2.

Região Hidrográfica do Uruguai - Rede Hidrográfica.

A Divisão Hidrográfica Nacional instituiu 12 Regiões Hidrográficas conforme o Art. 1° da Resolução n° 32, de 25/06/2003, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos(CNRH), que define: Considera-se como região hidrográfica o espaço territorial brasileiro compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas com características naturais,sociais e econômicas homogêneas ou similares, com vistas a orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos"(Art. 2° da Resolução n°32/2003). Essa bacia hidrográfica é de n° 11.2.

http://www.natbrasil.org.br/Docs/cartilhariouruguai.html

Eventos Críticos

As enchentes são frequentes na região e atingem, principalmente, as populações ao longo do rio maior e de alguns dos seus afluentes. Elas podem ocorrer em qualquer mês nos trechos inferior, médio e superior do rio Uruguai.

As áreas urbanas mais impactadas são: Marcelino Ramos, Itaqui,Itá,São Borja, Iraí, e Uruguaiana, ao longo do rio Uruguai,e Alegrete no rio Ibirapuitã.

No rio Uruguai, apesar da grande quantidade de reservatórios, deforma geral, eles operam com pequenos volumes de espera, quando comparados aos grandes volumes afluentes, resultando em pequena capacidade de amortecimento de cheias. Na região de cabeceira do rio Uruguai existem municípios que apresentam, periodicamente,problemas de racionamento de água relacionados à falta de regularização de vazões. Disponibilidades e Usos da Água Segundo a Agência Nacional de Águas - ANA (2006), a vazão média anual da Região Hidrográfica do Uruguai é de 4.117 m3/s, que corresponde a 2,6% da disponibilidade hídrica do país. A vazão específica média na região é

bastante alta, 23,6 L/s/k□2, com valores variando entre 19,5 e 31,5 L/s/km2. O Plano de Desenvolvimento Sustentável

da Região da Bacia do Rio Uruguai (2008), que utiliza uma divisão de sub-bacias diferente da usada pelo trabalho da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente (2006), atribui uma vazão média anual de 4.335m3/s,com vazão específica média de 265 L/s/k□.

A demanda total de água é de 245,0 m3/s, que representa 30,4% da disponibilidade hídrica assegurada em 95% do tempo (Q95). Essa demanda está concentrada nas unidades hidrográficas Piratinim/Icamaquã,Ibicuí, Quaraí e Santa Maria. A demanda nessas regiões ultrapassa a disponibilidade hídrica (Q95) sendo que ela é, em parte, mantida pela regularização proporcionada por reservatórios. Para o plano de desenvolvimento sustentável da região da bacia do rio Uruguai (2008), a demanda total da região hidrográfica é de 218 m3/s.

MUNICÍPIOS INSERIDOS TOTAL OU
PARCIALMENTE NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO
URUGUAI E MUNICÍPIOS COM PRMs. (fronteira-oeste).

PRM-URUGUAIANA

Alegrete-RS

Barra do Quaraí-RS

Garruchos-RS

Itaqui-RS

Maçambará-RS

São Borja-RS

Uruguaiana-RS

3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO

No contexto global de incidência de desastres naturais, está evidenciado que estes ocorrem com maior freqüência e causam mais danos e prejuízos que os conflitos bélicos; as mudanças climáticas globais vêm ocasionando transformações profundas no meio ambiente e essas mudancas agem como fator catalisador dos desastres naturais. Alguns exemplos podem ser citados,tais como: vendavais, tornados, estiagens, incêndios, deslizamentos e enchentes. O município de Itaqui é castigado frequentemente, em maior ou menor grau de intensidade, pelo fenômeno das enchentes. O relevo e a hidrografia da região são fatores naturais que contribuem para a ocorrência das enchentes. Dentre os fatores humanos podemos destacar a ocupação não planejada da cidade, que teve seu processo de formação e a sua expansão às margens do rio que passa no município, ou seja, dentro da planície de inundação do rio Uruguai. Um percentual significativo da população do município construiu suas residências em áreas sujeitas a inundações e aos riscos associados a este tipo de desastre. Esse risco é de conhecimento da população e do poder público; contudo, uma vez que nessas áreas já ocupadas pouco pode ser feito em curto prazo,cabe ressaltar que as pessoas habitantes das áreas de risco integram, em geral, uma parcela da população com um nível de renda mais baixo. Entretanto, nas áreas ainda não ocupadas, deve ser feito um planejamento do uso do solo,sendo este um importante mecanismo para o controle das enchentes.

4 DESENVOLVIMENTO

4.1 INTRODUÇÃO

O presente plano de contingência traça linhas gerais sobre as ações de resposta à ocorrência de enchentes; desta forma, cada instituição / órgão setorial,dentro de sua esfera de atribuição, fica convocado a elaborar um planejamento,com foco na sua operacionalização diante do evento. Exemplo: está definido neste plano, que ***a Secretaria de Obras ficará responsável pela retirada da população da área atingida e pelo seu transporte para o abrigo***. Desta forma a Secretaria de Obras, deve estar preparada para cumprir essa missão (veículos/servidores/esquema de plantão, etc...).

As ações de resposta, apesar de demandarem uma quantia de recursos para se fazer frente, só serão bem-sucedidas se existir uma sincronia entre todos os órgãos envolvidos. Assim, ***cada órgão/instituição deverá delegar uma pessoa responsável, com poder de decisão para acionar os meios e recursos atinentes à sua esfera de atribuição***, e que esteja disponível, quando do seu

acionamento, pelo posto de comando da COMDEC.

O processo de preparação para emergências e desastres pressupõe uma ação integrada e coordenada, de forma que o nível de comprometimento de cada órgão seja preponderante para a excelência e eficiência das ações de resposta ao desastre, visando minimizar suas consequências.

LEMBRE - SE“**DEFESA CIVIL SOMOS TODOS NÓS**”

1.1 ABRIGOS TEMPORÁRIOS - CONCEITOS/ INFORMAÇÕES

1.1.1Abrigo Temporário: Abrigo organizado, dentro de uma instalação fixa e adaptado para esta finalidade, por um período determinado;

1.1.2 Desabrigado: Pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo órgão público competente;

1.1.3 Desalojado: Pessoa que foi obrigada a abandonar temporária ou definitivamente sua habitação, em função de evacuações preventivas,destruição ou avaria grave, decorrentes do desastre, e que não carece de abrigo provido pelo órgão público competente.

Devido à característica solidária da população de Itaqui, muitas famílias, cujas residências foram atingidas pelas enchentes de anos anteriores, não precisaram de abrigo, pois as pessoas são recebidas em casas de amigos e familiares.

Entretanto,como existe a possibilidade de ocorrência de enchentes de grande proporção, uma lista de locais foi prevista, para utilização como abrigo temporário, sendo aconselhável, porém que a ocupação seja progressiva de acordo com a altura do Rio.

Tal ocupação será definida pelo responsável pelo Gerenciamento de Abrigos em conjunto com o Posto de Comando da Defesa civil.

5 ATRIBUIÇOES/RESPONSABILIDADES DOS DIVERSOS SETORES EÓRGÃOS ENVOLVIDOS

5.1 RESUMO GERAL DAS ATIVIDADES

-Socorro à população em risco: estabelecimento e transporte para os abrigos temporários, segurança nos abrigos e residências;

-Assistências médica, social e alimentar;Reabilitação do cenário afetado:saneamento básico, desinfecção das casas atingidas e obras públicas.

5.2 ATRIBUIÇÕES / RESPONSABILIDADE

5.2.1 O Coordenador da COMDEC: ficará responsável por instalar o Posto de Comando que responderá pela Coordenação Geral das atividades e articulação do sistema municipal de Defesa Civil e funcionará como uma central de comunicação para a população em geral que será na sede da prefitura, em conjunto com a

coordenadoria da COMDEC ficaram responsável, os membros do conselho municipal de defesa civil pela confecção dos, Decreto de Atuação Emergencial, Decreto de Situação de Emergência e Decreto de Estado de Calamidade Pública.

NOTA: O Coordenador da COMDEC, o Presidente do Conselho e o representante do Poder Executivo no referido Conselho, em esquema de revezamento,ficarão responsáveis pela coordenação da COMDEC.

A COMDEC deverá acionar a CEDEC (Coordenação Estadual de Defesa Civil) para agilizar o auxílio ao município, através de apoio logístico e material (cestas básicas, colchões, cobertores e outros que eventualmente necessitar);

5.2.2 O Secretário de Administração e o Secretário da Fazenda ficarão responsáveis pelo suporte financeiro às ações de respostas, centralizando as autorizações para aquisição de todos os materiais necessários,e por fornecer alimentação para o pessoal operacional envolvido no evento,além do recebimento de eventuais doações em dinheiro;

5.2.3 A Secretária Municipal de Educação ficará responsável por dispor a estrutura das edificações da rede de ensino ESCOLAS MUNICIPAIS, para que emergencialmente sirvam de abrigos temporários, disponibilizando servidores durante o período de anormalidade (ex: limpeza dos abrigos /preparação de alimentação etc...), bem como disponibilizar veículos e outros materiais

necessários ao atendimento da população atingida. Ficará a cargo das serventes que trabalham nas escolas e de voluntárias, a preparação da alimentação dos desabrigados;

5.2.4 A Secretária Municipal de Saúde ficará responsável por proceder à assistência pré - hospitalar e ações básicas de saúde pública nos abrigos, agir preventivamente no controle de endemias, proceder à vacinação, caso haja necessidade, do pessoal envolvidonas ações de resposta, colocar em estado de prontidão o Hospital São Patrício, posto de saúde e as UBS's Municipais, que disponibilizarão leitos para as emergências, com equipe mínima disponível,solicitando apoio intermunicipal caso seja necessário;

A Divisão de Vigilância Sanitária ficará responsável, com apoio da Secretaria de Obras, pelo recolhimento dos animais domésticos desabrigados e encaminhamento dos mesmos aos seus devidos lugares;

- A Divisão de Assistência Social ficará responsável por efetuar a triagem socioeconômica e o cadastramento das famílias afetadas pela enchente (desabrigadas e desalojadas), gerenciar os abrigos temporários,coordenar campanhas de arrecadação e distribuição de alimentos e roupas e promover, em conjunto com a Secretaria de Educação, ações de fortalecimento da cidadania nos abrigos (atividades culturais, de lazer e entretenimento);

5.2.5 A Polícia Militar ficará responsável por intensificar o policiamento ostensivo e repressivo na cidade, mantendo a ordem e a paz social, evitando os saques e as violações dos patrimônios públicos e privados e qualquer outra anormalidade à ordem imposta.

5.2.6 O Corpo de Bombeiros do município será acionado, se necessário,através do telefone 193 e (55) 3433-4386 e ficará responsável por salvamentos nas áreas atingidas devido à ocorrência do evento;

5.2.7O Exercito Brasileiro ficará responsável pelas suas atribuições bem como:

- Cooperar com as ações de resposta aos desastres e reconstrução e em ações de busca e salvamento;
- Participar de atividades de prevenção e de reconstrução;
- Apoiar as ações de Defesa Civil com pessoal, material e meios de transporte.

5.2.8 O Secretário Municipal de Obras ficará responsável por manter um esquema de plantão 24 horas, durante o período de anormalidade,organizando uma equipe de funcionários e voluntários, para auxiliar na retirada e no transporte das famílias atingidas para os abrigos e/ou casas de amigos e familiares. Ficando responsável, ainda, pela execução de medidas estruturais de reabilitação do cenário afetado. A equipe da Secretaria de Obras,responsável pela remoção dos desabrigados e desalojados, havendo tempo/condição fará também a retirada de móveis e eletrodomésticos,sendo todos etiquetados e encaminhados aos depósitos montados no município,

Ginásios e escolas ou o próprio abrigo, devendo, em cada lugar acima,permanecer um líder que, em qualquer anormalidade, acionará a Polícia Militar;

1.1.1A Assessoria de Imprensa/Comunicação Social ficará responsável pela divulgação de campanhas informativas e de orientação, bem como pela divulgação das ações do poder público municipal voltadas para minimização dos danos e prejuízos. As informações atualizadas do evento serão repassadas à população,da forma orientada pelo Coordenador da COMDEC;

1.1.2 A Secretaria de Agricultura ficará responsável pela manutenção da trafegabilidade das estradas rurais, de modo a permitir o trânsito de pessoas (acesso aos serviços urbanos), bem como a chegada das ações de apoio aos afetados pelas enchentes na zona rural do município e, não havendo pontos críticos que necessitem de reparos urgentes, disponibilizará maquinário e servidores da Secretaria para auxiliar a Secretaria de Obras / Posto de Comando,nas ações de resposta ao evento;

1.1.3 O Diretor de Meio Ambiente ficará responsável por fazer o monitoramento / acompanhamento de todos os dados do sistema de informações disponíveis e previsões sobre o acontecimento do evento e repassar os dados ao coordenador da COMDEC que, por sua vez, dará oficialmente o sinal de ALERTA e ALARME. Caberá ao diretor vistoriar vazamentos e acidentes ocorridos com materiais que possam causar danos às pessoas e ao meio ambiente, determinando as ações pertinentes regularização,bem como identificar possíveis áreas de risco associadas à ocorrência do evento (exemplo: deslizamentos, etc...) em auxilio ao setor Técnico da COMDEC.

Obs: Pessoas acolhidas nos abrigos comunitários:

Homens: Deverão, no período diurno, apoiar os trabalhos da COMDEC,apresentando-se ao Posto de Comando.

- Mulheres: Auxiliarão na limpeza/manutenção do local, auxilio no preparo da alimentação e das atividades correlatas,solicitadas pela gerência do abrigo.

RESTAURAÇÃO DA NORMALIDADE

Cessada a enchente, serão feitas prévias vistorias pelo Setor Técnico da COMDEC,Vigilância Sanitária e pelo Corpo de Bombeiros a fim de avaliar o comprometimento estrutural das edificações e dos riscos de contaminações; As retiradas de entulhos, volumes de lixos acumulados e desobstrução das vias públicas serão executadas por máquinas e caminhões da Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura, sendo depositados fora das áreas de Preservação Ambiental;

Os locais atingidos deverão ser lavados e higienizados por mutirões dos próprios moradores sob a coordenação de funcionários da Secretaria de Obras e da Vigilância Sanitária do município.

Somente após tais providências os moradores regressarão às suas residências;As avaliações de danos nas casas e estabelecimentos serão feitas pelo Setor Técnico da COMDEC, militares do corpo de Bombeiros,funcionários técnicos da Prefeitura, Coordenador da COMDEC e acompanhado pelo Comandante da BM;

6 CONSIDERAÇÕES GERAIS /OBSERVAÇÕES

A cada ano o presente Plano de Contingência deverá ser reavaliado e atualizado, para uma melhor resposta aos acontecimentos. Este Plano de Contingência foi elaborado pela COMDEC, na Gestão Administrativa do ano de 2021,e é resultante da revisão, complementação e aperfeiçoamento de planos anteriores ou outros. Todos os órgãos envolvidos na Defesa Civil do Município deverão receber uma cópia do presente, para as medidas cabíveis na sua área de atuação, bem como possuir os telefones dos responsáveis, para facilitar a comunicação. Todo ano, no início das chuvas, serão distribuídos e afixados, nos locais de maior fluxo de pessoas, cartazes e folders sobre o assunto,preparados pela CEDEC (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil).

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil- COMDEC

Lista de contatos do conselho municipal de defesa civil

Cargo	Nome	Contato
Coordenador Comdec: **DANILO MUNIZ MORALES**		(55)999606828
Presidente conselho Municipal de **defesa civil**:	Carla Julice Pinto de Barros	(55)99686-

0388

Vice-Presidente: Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa (55)99652-4638

1° Secretário: Maurício Talhaferro (55)99906-1042

2° Secretário: Lucian Del Fabro (55)9 9210-0501

Comandante ou representante do 1° RC Mec:
BRUNO MITSUO HADDAD OKADA (11)97127 9395

Comandante ou **representante** da **BM:** Ten. José Antônio Gimenez Romualdo (55)99716-6868

Representante Corpo de Bombeiros

Ten. JORGE ALEX DA SILVA RODRIGUES **(**55) 98139-4049

Telefones úteis

1° RC Mec: 3433.1766/2303 Brigada Militar: 3433.1610/190 Bombeiros: 3433.4385/193/ Câmara de Vereadores: 3433.1706 CDL/SPC: 3433.2717/1436	Justiça do Trabalho:3433.3044 OI Telefonia: 0800 001 0031 Posto de Saúde: 3432.1141 Policia Civil: 3433.1974/4474/8096/197

-Cartório Eleitoral: 3433.1987 __ Prefeitura Municipal: 3432.1100

- Conselho Tutelar:3433.7238 ___ Centro Administrativo 2: 3433.2626

Correios: 3433.2466/7620 Promotoria: 3433.2261/8635

Corsan: 08000 646 6444 Rádio Cruzeiro do sul: 3433.7077

-Emater Ext Rural: 3433.2154 Rádio Liberdade: 3433.4035

Emater Clas.e Cert:99610-9836

Rádio Pitangueira:3433.2292/2301

-Exatoria Estadual: 3433.1582 3433.2699/1993/1351

Forum:3433.1507/7030/7__ Receita Federal Aduana:3433.1993

-Funerária Santa Clara:3433.1192 ___ Rodoviária: 3433.1406

-Hospital São Patrício: 3433.2101/3433.1700

Sine: 3433.6490

-Hospital Raio X:3433.3085 ___ Samu: 192

- INSS:3433.1103 ____ Unipampa: 3433.1669

-Jornal Folha de Itaqui:3433.1525

Jornal A Verdade: 3433.4778

Água e esgoto 115____ Energia Elétrica 116

Anatel 1331____ Polícia Civil 197

ANEEL 167 ____ Polícia Federal 194

Atendimento à Mulher 180 ___ Polícia Militar 190

Polícia Rodoviária Estadual 198

Corpo de Bombeiros 193 ___ Previdência Social 135

Defesa Civil 199 ___ Procon 151

Detran 154 ___ Receita Federal 146

Direitos Humanos 100 ____ SUS 136

Abrigos:

Em caso de emergência com as cheias, os desabrigados serão todos levados aos abrigos cedidos pela Prefeitura, com luz, água e todo apoio possível desde atendimento médico a atendimento psicológico aos desabrigados.

Abrigo 1:Ginásio Estadual da Escola São Patrício
Abrigo 2: Escola Municipal Vicente Solés

Volantes:

As Casas volantes serão realojadas na rua perto de suas residências quando o mesmo não atrapalhar a transitabilidade do local ou em terrenos públicos ou privados mediante autorização do proprietário.

* Campo de futebol do 14 de julho (várzea)
* Entorno do HTI (Ponte Seca)
* Terreno ao lado da Receita Federal (volantes da Rita)
* Terreno da Camil (Bairro 24 de Maio)

FOTOS AÉREAS DAS CHEIAS DO RIO URUGUAI EM ITAQUI-RS



FOTO:MIGUEL ARACUO/DEFESA GMIL DE MAQCI




FOTO: MIGUEL ARAÚJO// DEFESA CIVIL DE ITAQUI



Cheias de 2015/2016 (por volta de 11m e 50cm).Cheia do rio

Uruguai,que atingiu, 1.429 pessoas de oito bairros e 10

localidades do interior, conforme dados da Coordenadoria

Municipal de Defesa Civil da época.





Foto baseada nas cheias de Junho/ Julho de 2017


(por volta de 13.21cm).

Em Itaqui,segundo dados da Defesa Civil Municipal, 9.780 pessoas foram atingidas pela cheia,sendo que 672 estiveram desabrigadas (que necessitaram de apoio oficial) e 9.108desalojadas (abrigados em casas de parentes, vizinhos ou amigos)



“Mapa Urbano de Itaqui com a demarcação das

áreas de mais risco de enchente.”



ENCHENTE EM ITAQUI,RS DE 2017,RS DE 2017

Imagens de satélite mostrando uma situação de normalidade para 21 a região de Itaqui, RS, e a enchente nos dias 02 e 03de junho de 2017. As imagens utilizadas são dos Satélites Landsat-8.

Enchente em Itaqui- Imagens Landsat 8 disponíveis no catálogo do INPE

A imagem do mês de fevereiro serve como referência para a identificação da situação de normalidade do rio Uruguai.

Mesmo com as nuvens na imagem do dia 02 de junho, é possível visualizar a abrangência da área inundada.

Imagem do dia 26/02/2017 - situação normal


Imagem do dia 02/06/2017-enchente





Nas imagens a seguir estão destacas em azul as áreas com água.

NDVI do dia 26/02/2017-situação normal NDVI do dia 02/06/2017-enchente



Fonte: NASA e USGS - Processamentos: Sidnei Luís Bohn Gass

Enchente em Itaqui
Imagens Sentinel 2
Dia 03/06/2017



Fonte:ESA/Copernicus

Processamentos: **Sidnei** Luís Bohn Gass