

ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas

Sede: Rio de Janeiro Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar CEP 20003-900 - Caixa Postal 1680 Rio de Janeiro - RJ Tel.: PABX (021) 210-3122 Telex: (021) 34333 ABNT - BR Endereço Telegráfico: NORMATÉCNICA

Copyright © 1995, ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas Printed in Brazil/ Impresso no Brasil Todos os direitos reservados JUN 1995 | NBR 6158

# Sistema de tolerâncias e ajustes

#### Procedimento

Origem: Projeto NBR 6158/1994

CB-04 - Comitê Brasileiro de Máquinas e Equipamentos Mecânicos

CE-04:005.06 - Comissão de Estudo de Tolerâncias e Ajustes

NBR 6158 - System of limits and fits - Procedure

Descriptors: Tolerance. Fit

Esta Norma substitui a NB-86/1961 (NBR 6158)

Esta Norma foi baseada na ISO/DIS 286-1 e ISO/DIS 286-2

Válida a partir de 31.07.1995

Palavras-chave: Tolerância. Ajuste

79 páginas

#### **SUMÁRIO**

- 1 Objetivo
- 2 Documentos complementares
- 3 Definições
- 4 Condições específicas

ANEXO - Seleção de classes de tolerâncias para uso geral Glossário

#### 1 Objetivo

- 1.1 Esta Norma fixa o conjunto de princípios, regras e tabelas que se aplicam à tecnologia mecânica, a fim de permitir escolha racional de tolerâncias e ajustes, visando a fabricação de peças intercambiáveis.
- 1.2 O campo de aplicação desta Norma abrange dimensões nominais de até 3150 mm de peças intercambiáveis. Esta Norma, embora preparada para utilização em peças cilíndricas, aplica-se a outras formas, visto que os termos "furo" e "eixo" nela empregados têm significados convencionais. Em particular, o termo "furo" ou "eixo" pode referirse a uma dimensão interna ou externa de duas faces paralelas ou planos tangentes de qualquer peça, como a largura de um rasgo ou a espessura de uma chaveta. O sistema prescrito nesta Norma também estabelece ajustes entre elementos cilíndricos conjugados e ajustes entre peças que tenham elementos com faces paralelas.

#### 2 Documentos complementares

Na aplicação desta Norma é necessário consultar:

NBR 6165 - Temperatura de referência para medições industriais de dimensões lineares - Padronização

NBR 6409 - Tolerâncias de forma e tolerâncias de posição - Procedimento

ISO 1938 - Inspection of plain workpieces:

Part 1 - Terms, definitions and general principles;

Part 2 - Plain limit gauges;

Part 3 - Limit indicating gauges;

Part 4 - Inspection by measurement.

ISO 8015 - Technical drawings - Fundamental tolerancing principle

#### 3 Definições

Para os efeitos desta Norma são adotadas as definições de 3.1 a 3.13.

#### 3.1 Eixo

Termo convencional utilizado para descrever uma característica externa de uma peça, incluindo também elementos não cilíndricos (ver 1.2).

#### 3.1.1 Eixo-base

Eixo cujo afastamento superior é zero (ver 3.11.1).

#### 3.2 Furo

Termo convencional utilizado para descrever uma característica interna de uma peça, incluindo também elementos não cilíndricos (ver 1.2).

#### 3.2.1 Furo-base

Furo cujo afastamento inferior é zero (ver 3.11.2).

#### 3.3 Dimensão

Número que expressa em uma unidade particular o valor numérico de uma dimensão linear.

#### 3.3.1 Dimensão nominal

Dimensão a partir da qual são derivadas as dimensões limites pela aplicação dos afastamentos superior e inferior (ver Figura 1).

#### 3.3.2 Dimensão efetiva

Dimensão de um elemento obtido pela medição.

#### 3.3.2.1 Dimensão efetiva local

Qualquer distância individual em uma seção transversal da peça, isto é, qualquer dimensão medida entre dois pontos opostos quaisquer.

#### 3.3.3 Dimensão limite

As duas dimensões extremas permissíveis para um elemento, entre as quais a dimensão efetiva deve estar.

#### 3.3.3.1 Dimensão máxima

A maior dimensão admissível de um elemento (ver Figura 1).

#### 3.3.3.2 Dimensão mínima

A menor dimensão admissível de um elemento (ver Figura 1).

#### 3.4 Elemento

Parte em observação de uma peça.

#### 3.5 Linha zero

Linha reta que representa a dimensão nominal e serve de origem aos afastamentos em uma representação gráfica de tolerâncias e ajustes (ver Figura 1).

Nota: De acordo com a convenção, a linha zero é desenhada horizontalmente, com afastamentos positivos mostrados acima e afastamentos negativos abaixo (ver Figura 2).

#### 3.6 Afastamentos fundamentais

Diferença algébrica entre uma dimensão (dimensão efetiva, dimensão limite, etc.) e a correspondente dimensão nominal (ver Figura 2).

Nota: Os afastamentos são designados por letras maiúsculas para furos (A...ZC) e por letras minúsculas para eixos (a...zc). Para evitar confusão, as seguintes letras não são usadas: I, i; L, I; Q, q; W, w (ver Figuras 3 e 4).




Figura 1 - Dimensão nominal e dimensões máxima e mínima




Figura 2 - Representação convencional de um campo de tolerância





Figura 3 - Representação esquemática das posições dos afastamentos fundamentais



Nota: TE - ES = EI + IT ou EI = ES - IT

a) FUROS

# Afastamentos a para g h j k m para zc es ei es LGraus k4 parak7 < 3 mm LTodos os demais graus

Nota: ei = es - IT ou es = ei + IT

b) EIXOS

Figura 4 - Afastamentos para eixos e furos

#### 3.6.1 Afastamento superior (ES, es)

Diferença algébrica entre a dimensão máxima e a correspondente dimensão nominal (ver Figura 2). As letras "ES" são designadas para afastamentos em furos e as letras "es" para afastamentos em eixos.

#### 3.6.2 Afastamento inferior (EI, ei)

Diferença algébrica entre a dimensão mínima e a correspondente dimensão nominal (ver Figura 2). As letras "El" são designadas para afastamentos em furos e as letras "ei" para afastamentos em eixos.

#### 3.6.3 Afastamento fundamental

Afastamento que define a posição do campo de tolerância em relação à linha zero, podendo ser o superior ou o inferior.

Nota: Este afastamento pode ser tanto o afastamento superior como o inferior, mas, por convenção, é aquele mais próximo da linha zero.

#### 3.7 Tolerância

Diferença entre dimensão máxima e a dimensão mínima, ou seja, diferença entre o afastamento superior e o afastamento inferior.

Nota: A tolerância é um valor absoluto, sem sinal.

#### 3.7.1 Tolerância-padrão (IT)

Qualquer tolerância pertencente a este sistema.

Nota: As letras do símbolo IT significam International Tolerance.

#### 3.7.2 Graus de tolerância-padrão (IT)

Grupo de tolerância considerado como correspondente ao mesmo nível de precisão para todas as dimensões nominais. Os graus de tolerância-padrão são designados pelas letras IT e por um número (por exemplo: IT7). Quando o grau de tolerância é associado a um afastamento fundamental para formar uma classe de tolerância, as letras IT são omitidas (por exemplo: h7).

Nota: O sistema prevê um total de 20 graus de tolerância-padrão, dos quais os graus IT1 a IT18 são de uso geral. Os graus IT0 e IT01 não são de uso geral e são dados para fins de informação.

#### 3.7.3 Campos de tolerância

Em uma representação gráfica de tolerâncias, o campo compreendido entre duas linhas, representando as dimensões máxima e mínima, é definido pela magnitude da tolerância e sua posição relativa em relação à linha zero (ver Figura 2).

#### 3.7.4 Classe de tolerância

Combinação de letras representando o afastamento fundamental, seguida por um número representando o grau de tolerância padrão.

Exemplo: H7 (furos); h7 (eixos).

#### 3.7.5 Fator de tolerância-padrão (I, i)

Fator que é uma função da dimensão nominal e que é usado como base para a determinação da tolerância-padrão do sistema.

Notas: a) O fator de tolerância-padrão "i" é aplicado para dimensão nominal menor que 500 mm.

b) O fator de tolerância-padrão "I" é aplicado para dimensão nominal maior que 500 mm.

#### 3.8 Folga

Diferença positiva entre as dimensões do furo e do eixo, antes da montagem, quando o diâmetro do eixo é menor que o diâmetro do furo (ver Figura 5).




Figura 5 - Folga

#### 3.8.1 Folga mínima

Diferença positiva entre a dimensão mínima do furo e a dimensão máxima do eixo.

#### 3.8.2 Folga máxima

Diferença positiva entre a dimensão máxima do furo e a dimensão mínima do eixo.

#### 3.9 Interferência

Diferença negativa entre as dimensões do furo e do eixo, antes da montagem, quando o diâmetro do eixo é maior que o diâmetro do furo (ver Figura 6).

#### 3.9.1 Interferência mínima

Diferença negativa entre a dimensão máxima do furo e a dimensão mínima do eixo.

#### 3.9.2 Interferência máxima

Diferença negativa entre a dimensão mínima do furo e a dimensão máxima do eixo.

#### 3.10 Ajuste

Relação resultante da diferença, antes da montagem, entre as dimensões dos dois elementos a serem montados.

Nota: Os dois elementos em um ajuste têm em comum a dimensão nominal.

#### 3.10.1 Ajuste com folga

Ajuste no qual sempre ocorre uma folga entre o furo e o eixo quando montados, isto é, a dimensão mínima do furo é sempre maior ou, em caso extremo, igual à dimensão máxima do eixo (ver Figuras 7 e 8).




Figura 6 - Interferência




Figura 7 - Ajuste com folga




Figura 8 - Representação esquemática de ajuste com folga

#### 3.10.2 Ajuste com interferência

Ajuste no qual ocorre uma interferência entre o furo e o eixo quando montados, isto é, a dimensão máxima do furo é sempre menor ou, em caso extremo, igual à dimensão mínima do eixo (ver Figuras 9 e 10).




Figura 9 - Ajuste com interferência




Figura 10 - Representação esquemática de ajuste com interferência

#### 3.10.3 Ajuste incerto

Ajuste no qual pode ocorrer uma folga ou uma interferência entre o furo e o eixo quando montados, dependendo das dimensões efetivas do furo e do eixo, isto é, os campos de tolerância do furo e do eixo se sobrepõem parcialmente ou totalmente (ver Figuras 11 e 12).




Figura 11 - Ajuste incerto




Figura 12 - Representação esquemática de ajuste incerto

#### 3.10.4 Variação de um ajuste

Soma aritmética das tolerâncias dos dois elementos contendo o ajuste.


Nota: A variação de um ajuste é o valor absoluto sem sinal.

#### 3.11 Sistema de ajustes

Sistema compreendendo eixos e furos pertencentes a um sistema de tolerâncias.

#### 3.11.1 Sistema de ajustes eixo-base

Sistema de ajustes no qual as folgas ou interferências exigidas são obtidas pela associação de furos de várias classes de tolerâncias com eixos de uma única classe de tolerâncias. Neste sistema a dimensão do eixo é idêntica à dimensão nominal, isto é, o afastamento superior é zero (ver Figura 13).



Notas: a) As linhas contínuas horizontais representam os afastamentos fundamentais para furos ou eixos.

 b) As linhas tracejadas representam os outros afastamentos e mostram a possibilidade de diferentes combinações entre furos e eixos, relacionados ao seu grau de tolerância (por exemplo: G7/h4, H6/h4, M5/h4).

Figura 13 - Sistema eixo-base de ajuste

#### 3.11.2 Sistema de ajuste furo-base

Sistema de ajuste no qual as folgas ou interferências exigidas são obtidas pela associação de eixos de várias classes de tolerâncias, com furos de uma única classe de tolerâncias.

**3.11.3** Neste sistema a dimensão mínima do furo é idêntica à dimensão nominal, isto é, o afastamento inferior é zero (ver Figura 14).

#### 3.12 Limite de máximo material (MML)

Designação aplicada a uma das duas dimensões limites que corresponda à dimensão de máximo material, como, por exemplo:

- a) dimensão máxima (superior) para um elemento externo (eixo);
- b) dimensão mínima (inferior) para um elemento interno (furo).

Nota: Anteriormente chamado "Limite PASSA".


#### 3.13 Limite de mínimo material (LML)

Designação aplicada a uma das dimensões limites que corrresponda à dimensão de mínimo material, como, por exemplo:

a) dimensão mínima (inferior) para um elemento externo (eixo);

 b) dimensão máxima (superior) para um elemento interno (furo).

Nota: Anteriormente chamado "Limite NÃO PASSA".



Notas: a) As linhas contínuas horizontais representam os afastamentos fundamentais para furos ou eixos.

 b) As linhas tracejadas representam os outros afastamentos e mostram a possibilidade de diferentes combinações entre furos e eixos, relacionados ao seu grau de tolerância (por exemplo: H6/h6, H6/js5, H6/p4).

Figura 14 - Sistema furo-base de ajuste

#### 4 Condições específicas

#### 4.1 Temperatura de referência

A temperatura para a qual as dimensões do sistema ISO de tolerâncias e ajustes está especificada é 20°C (ver NBR 6165).

#### 4.2 Designação de tolerâncias e ajustes

#### 4.2.1 Designação para dimensão com tolerância

Uma dimensão com tolerância deve ser designada pela dimensão nominal seguida pela designação da classe de tolerância exigida ou os afastamentos em valores numéricos.

Exemplos: 32 H7; 80 js15; 100 g6, ou  $100_{-0.034}^{-0.012}$ .

#### 4.2.2 Designação para ajuste

O ajuste entre elementos acoplantes deve ser designado por:

- a) dimensão nominal comum;
- b) símbolo da classe de tolerância para furo;
- c) símbolo da classe de tolerância para eixo.

Exemplos: 52 H7/g6 ou 52 h7 - g6 ou  $52 \frac{H7}{g6}$ 

#### 4.2.3 Designação especial

Para distinguir entre furos e eixos quando se transmite informação através de um equipamento de caracteres limitados, como telex, a dimensão nominal deve ser repetida e a designação deve ser prefixada pelas seguintes letras:

- a) Houh para furos;
- b) S ou s para eixos.

Exemplos: a) para peças isoladas:

- 50 H5 torna-se H50H5 ou h50h5;
- 50 H6 torna-se S50H6 ou s50h6;
- b) para ajuste:
  - 52 H7/g6 torna-se H52H7/S52G6 ou h52h7/s52g6.

Nota: Este método de designação não deve ser usado em de-

#### 4.3 Interpretação de uma dimensão com tolerância

# 4.3.1 Desenhos com indicação de tolerância de acordo com o princípio de independência

As tolerâncias para as peças fabricadas conforme desenhos com a inscrição "Tolerância conforme ISO 8015" devem ser interpretadas como indicado em 4.3.2 e 4.3.3 (ver ISO 8015).

#### 4.3.2 Tolerância de dimensão linear

Uma tolerância de dimensão linear controla somente a dimensão efetiva local (medição entre dois pontos) de um elemento, mas com seus desvios de forma (por exemplo: desvios de circularidade e retitude de um elemento cilíndrico ou desvio de planeza de superfícies paralelas). Não existe controle da inter-relação geométrica de elementos isolados pelas tolerâncias dimensionais.

Nota: Elementos isolados consistem em uma superfície cilíndrica ou em dois planos paralelos.

#### 4.3.3 Exigência de envoltura

Elementos isolados, tendo a função de um ajuste, são indicados no desenho pelo símbolo E, em adição à dimensão e tolerância. Isto indica uma dependência mútua de dimensão e forma, que exige que a envolvente de forma perfeita não deve ser excedida (para mais informações, ver ISO 1938 e ISO 8015).

# 4.3.4 Desenhos com indicação ou tolerância em desacordo com o princípio de independência

As tolerâncias para peças fabricadas a partir de desenhos que não tenham a anotação "Tolerância conforme ISO 8015" devem ser interpretadas da seguinte maneira dentro da dimensão especificada:

#### a) para furos:

 o diâmetro do maior cilindro perfeito imaginário que é envolvido pelo furo, de maneira que toque exatamente os pontos altos da superfície, não deve ser menor que a dimensão de máximo material. O diâmetro máximo para qualquer seção transversal do furo não deve exceder a dimensão de mínimo material;

#### b) para eixos:

 o diâmetro do menor cilindro perfeito imaginário que envolve o eixo, de maneira que toque exatamente os pontos altos da superfície, não deve ser maior que a dimensão de máximo material. O diâmetro mínimo para qualquer seção transversal do eixo não deve ser menor que a dimensão de mínimo material.

Notas: a) A interpretação dada nas alíneas a) e b) significa que, se uma peça está toda no seu limite de máximo material, ela deve ser perfeitamente circular e reta, isto é, um cilindro perfeito. Salvo especificado de outra maneira, os desvios a partir de um cilindro perfeito podem alcançar o valor total da tolerância especificada para o diâmetro.

b) Em casos especiais, o erro máximo de forma admitido pela interpretação dada nas alíneas a) e b) pode ser excessivamente grande para permitir funcionamento satisfatório das peças montadas. Nestes casos, devem ser dadas tolerâncias separadas para a forma (ver NBR 6409), como, por exemplo: para circularidade e/ou retitude.

# 4.4 Graus de tolerâncias-padrão e afastamentos fundamentais

#### 4.4.1 Tolerâncias-padrão

Os valores de graus de tolerâncias-padrão IT1 a IT18, inclusive, são dados na Tabela 1.

#### 4.4.2 Afastamentos fundamentais para eixos (exceto js)

Os afastamentos fundamentais para eixos e seus respectivos sinais (+ ou -) são mostrados na Figura 15. Os valores para os afastamentos fundamentais são dados na Tabela 2.




Figura 15 - Afastamentos para eixos

Tabela 1 - Valores numéricos de graus de tolerância-padrão IT para dimensões nominais até 3150 mm<sup>(A)</sup>

	ensão								Grau	ıs de t	olerân	cia-pa	drão						
	minal mm)	IT1 <sup>(B)</sup>	IT2 <sup>(B)</sup>	IT3 <sup>(B)</sup>	T4 <sup>(B)</sup>	T5 <sup>(B)</sup>	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14 <sup>(C)</sup>	IT15 <sup>(C)</sup>	IT16 <sup>(C)</sup>	IT17 <sup>(C)</sup>	IT18 <sup>(C)</sup>
Acima	Até e inclusive					(	(µm)					Tolera	ância			(m	m)		
-	3 <sup>(C)</sup>	0,8	1,2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0,1	0,14	0,25	0,4	0,6	1	1,4
3	6	1	1,5	2,5	4	5	8	12	18	30	48	75	0,12	0,18	0,3	0,48	0,75	1,2	1,8
6	10	1	1,5	2,5	4	6	9	15	22	36	58	90	0,15	0,22	0,36	0,58	0,9	1,5	2,2
10	18	1,2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0,18	0,27	0,43	0,7	1,1	1,8	2,7
18	30	1,5	2,5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0,21	0,33	0,52	0,84	1,3	2,1	3,3
30	50	1,5	2,5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0,25	0,39	0,62	1	1,6	2,5	3,9
50	80	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0,3	0,46	0,74	1,2	1,9	3	4,6
80	120	2,5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0,35	0,54	0,87	1,4	2,2	3,5	5,4
120	180	3,5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0,4	0,63	1	1,6	2,5	4	6,3
180	250	4,5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	0,46	0,72	1,15	1,85	2,9	4,6	7,2
250	315	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	0,52	0,81	1,3	2,1	3,2	5,2	8,1
315	400	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	0,57	0,89	1,4	2,3	3,6	5,7	8,9
400	500	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	0,63	0,97	1,55	2,5	4	6,3	9,7
500	630 <sup>(B)</sup>	9	11	16	22	32	44	70	110	175	280	440	0,7	1,1	1,75	2,8	4,4	7	11
630	800 <sup>(B)</sup>	10	13	18	25	36	50	80	125	200	320	500	0,8	1,25	2	3,2	5	8	12,5
800	1000 <sup>(B)</sup>	11	15	21	28	40	56	90	140	230	360	560	0,9	1,4	2,3	3,6	5,6	9	14
1000	1250 <sup>(B)</sup>	13	18	24	33	47	66	105	165	260	420	660	1,05	1,65	2,6	4,2	6,6	10,5	16,5
1250	1600 <sup>(B)</sup>	15	21	29	39	55	78	125	195	310	500	780	1,25	1,95	3,1	5	7,8	12,5	19,5
1600	2000 <sup>(B)</sup>	18	25	35	46	65	92	150	230	370	600	920	1,5	2,3	3,7	6	9,2	15	23
2000	2500 <sup>(B)</sup>	22	30	41	55	78	110	175	280	440	700	1100	1,75	2,8	4,4	7	11	17,5	28
2500	3150 <sup>(B)</sup>	26	36	50	68	96	135	210	330	540	860	1350	2,1	3,3	5,4	8,6	13,5	21	33

<sup>(</sup>A) Os valores para graus de tolerância-padrão IT01 e IT0 para dimensões nominais menores ou igual a 500 mm são dados na Tabela 5.

<sup>(</sup>B) Os valores para graus de tolerância-padrão IT1 a IT5 (inclusive) para dimensões nominais acima de 500 mm estão incluídos para uso experimental.

<sup>(</sup>C) Graus de tolerância-padrão IT14 a IT18 (inclusive) não devem ser usados para dimensões nominais menores ou iguais a 1 mm.

/continua

Tabela 2 - Valores numéricos dos afastamentos fundamentais para eixos

1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Dimensão	. ي				Afastar	Afastamento superior es	superi	ior es				_	Afastamentos		fundam	fundamentais (µm)								4fastame	Afastamento inferior ei	r ei				
1	omina (mm)				Todo	s os gra	ap sn	tolerâ	ìncia-r	oadrã	Q				<u> </u>	IT4 até IT7	Até IT3 (inclusive e acima de IT7							o sopoL	s graus	de tolerân	ıcia-padrão				
1	Ate				8		Φ	ef	<b>+</b>	fg	$\vdash$	٦	js <sup>(B)</sup>	_			*	٤				s	+	n	>	×	У	z	za	qz	zc
This is with the control of the co					-			1-10		4-	-2	0		-2	-	0	0	+2	4 +		+10	+14		+18		+20		+26	+32	+40	09+
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1								14		9-	4-	0		-2	4-	+	0	4+			+15	+19		+23		+28		+35	+42	+50	+80
The color   The	,-							5 -18		8-	-5	0		-2	-5	+	0			5	+19	+23		+28		+34		+42	+52	+67	+97
1	,					,			,		(	(				7	C				,	o o				+ 40		+50	+64	06+	+130
1	,.				ρ	06-			0[-		ρ	0		ņ	o o	+	0				+23	87+		+ +	+39	+ 45		09+	+77	+108	+150
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	.,				<u> </u>	1									-			-						+41	+47	+54	+63	+73	+98	+136	+188
1		Γ			0				-20		<b>/</b> -	0		4	φ	-+5	0		2		+ 28 +		+41	+48	+55	+ 64	+75	+88	+118	+160	+218
1	7				0	G			ı,		(					(							+48	09+	+68	+80	+94	+112	+148	+200	+274
1	Ľ				6	08-			-25		<u>ာ</u>	0	TI 10I		10	7	0				+34		+54	+70	+81	+97	+114	+136	+180	+242	+325
1	Ĵ				0				G		,	(	EV 0 6			Ç	(				+41		99+			+122	+144	+172	+226	+300	+405
<ul> <li>1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1</li></ul>	3			$\overline{}$	0	00 L-			0°-		01-	<b>o</b>	e u ə		7.1	7+	0				+43					+146	+174	+210	+274	+360	+480
1	1(				0	9			G		,	(	ouo '			Ç	C				+51					+178	+214	+258	+335	+445	+585
460         200         410 <td>1,</td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td>0</td> <td>-120</td> <td></td> <td></td> <td>-36</td> <td></td> <td>-12</td> <td></td> <td>Z </td> <td></td> <td>15 —</td> <td>۳ +</td> <td><b>o</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>+54</td> <td>-</td> <td><math>\vdash</math></td> <td><u> </u></td> <td>+172</td> <td>+210</td> <td>+254</td> <td>+310</td> <td>+400</td> <td>+525</td> <td>069+</td>	1,			_	0	-120			-36		-12		Z 		15 —	۳ +	<b>o</b>				+54	-	$\vdash$	<u> </u>	+172	+210	+254	+310	+400	+525	069+
1.50   1.50	14		$\overline{}$		0								. <sub>∓</sub> =								+63				+202	+248	+300	+365	+470	+620	+800
1.58   1.10   1.28   1.10   1.28   1.2	16				0	-145		10	-43		41-				18	£ +	0								+228	+280	+340	+415	+535	+700	+900
-660         -340         -380 <th< td=""><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>stastA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+310</td><td>+380</td><td>+465</td><td>+600</td><td>+780</td><td>+1000</td></th<>	18				0								stastA													+310	+380	+465	+600	+780	+1000
-320         -320         -320         -170         -100         -50         -17         -17         -17         -100         -100         -10	2(				0								,							•						+350	+425	+520	+670	+880	+1150
-520         -420         -380         -480         -380         -480         -380         -480 <th< td=""><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>-170</td><td></td><td></td><td>-50</td><td></td><td>-15</td><td>0</td><td></td><td></td><td>21</td><td><del>+</del></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+310</td><td>+385</td><td>+470</td><td>+575</td><td>+740</td><td>096+</td><td>+1250</td></th<>	22				0	-170			-50		-15	0			21	<del>+</del>	0								+310	+385	+470	+575	+740	096+	+1250
-32         -48         -38         -48         -38         -48         -49         +38         +41         +48         +41         +48         +41         +48         +41         +41         +41         +41         +41         +41         +41         +41         +41         +41         +42         +43         +41         +41         +42         +42         +42         +42         +42         +42         +43 <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>+425</td> <td>+520</td> <td>+640</td> <td>+820</td> <td>+1050</td> <td>+1350</td>	25				0																					+425	+520	+640	+820	+1050	+1350
105   54   53   13   13   13   14   14   15   15   14   15   15   15	28				C	,			Ü		7	c			90	3	c									+475	+580	+710	+920	+1200	+1550
155 120 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	3,				0	06 -		_	00-		-	<b>D</b>			0	†	Þ									+525	+650	+790	+1000	+1300	+1700
-135 -680 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -4	36	$\vdash$			0		-		- 6		,		<u> </u>		9		· ·	_	<u> </u>			$\vdash$			$\vdash$	+590	+730	006+	+1150		+1900
-150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150	4(				0	012-			79-		<u> </u>	<b></b>				<del>+</del> 4	<b>O</b>								+530	099+	+820	+1000	+1300	+1650	+2100
-1650 -840 -480	44	$\vdash$			0	-230	$\vdash$		α		-20	_			32	+	O	_	_							+740	+920	+1100	+1450	+1850	+2400
				₩	6	25.	_		)  -		24-					) F	>				⊢	⊢	$\vdash$	$\vdash$	⊢	╙	$\vdash$	+1250	H	H	+2600

NBR 6158/1995	11
---------------	----

/contir	/continuação																														
Dim	Dimensão				Afas	Afastamento superior es	o supe	erior e	ş				Afasta	amento	os fun	Afastamentos fundamentais (µm)	is (hm)								Afastame	Afastamento inferior	or ei				
ou b	(mm)			_ ℃	Todos os graus de tolerância-padrão	graus o	de tole	rância	-padr	ão			e IT6	11	П П П	IT4 Até até (inc IT7 acin	Até IT3 (inclusive e acima de IT7							Todos	os graus	de tolerê	Todos os graus de tolerância-padrão	.01			
Acima Ate e inclusi		a <sup>(A)</sup>	( <sub>A</sub> )	O	p po		e ef	+	fg	б	ے	js <sup>(B)</sup>				*		٤		a.	Ŀ	v	+	ס	>	×	у	z	za	qz	ZC
200	260					_	Ļ		,	8								<del></del>	-		+150 +	+280 +	+400	009+							
260	630				7-	-74	-145	9/-	0	77-	0					0	0	- 97+	+44	+ 8/+	+155 +	+310 +	+450	099+							
630	710					5	6		_	č							C				+175 +	+340 +	+500	+740							
710	800				Ž.	067-	091-	<u> </u>	)	-24	>	١				<u> </u>		08+	) Oc.+	* ***	+185 +	+380	+560	+840							
800	006				,	_	5	_ Š	,	ć		alor I						$\vdash$		+	+210 +	+430 +	+620	+940							
006	1000					-320	0	ο <sub>ρ</sub> -	0	97-	>	ΛΟĢ				<u> </u>	· >	+ 4 -	900+		+220 +	+470 +	+ 089+	+1050							
1000	1120				,		- 2	_	_	ć		и әрі						<b>—</b>			+250 +	+520 +	+780	+1150							
1120	1250				0	000	0 2 -	0	0	97-	>	o,				<b>D</b>	D	+ 0 1	904	071+	+260 +	+ 280 +	+ 840 +	+1300							
1250	1400						000	1,1	_	ć		Z T						-		+	+300 +	+ 640 +	+ 096 +	+1450							
1400	1600				? ?	7- 065-		-	)	0°-	>	= 0				<u> </u>	D	ή δ	+ 0 /+		+330 +	+ 720 +1	+1050 +	+1600							
1600	1800					000	ç	5	_	ç		uəwe					c	0	5	+	+370 +	820	+1200 +	+1850							
1800	2000				†		<b>†</b>	7		-35	>	Afasta				<b>)</b>		000	35		+400 +	+ 920 +1	+1350 +	+2000							
2000	2240					700	0		_	7.0	c										+440 +1	+1000 +1	+1500 +	+2300							
2240	2500				†		0	<u>,                                    </u>		, ,	>					<u> </u>	· >		+ - - +	+ C 2 +	+460 +1	+1100 +1	+1650 +	+2500							
2500	2800					003	000	17.		oc.							C	). 9	200	+	+550 +1	+1250 +1	+1900 +	+2900							
2800	3150	$\exists$			?		200	<u>†</u>	=	9	>				$\dashv$	,					+580 +1	+1400 +2100		+3200							

(A) Os afastamentos fundamentais a e b não devem ser usados para dimensões nominais menores ou iguais a 1 mm.
(B) Para classes de tolerância js 7 e js 11, se o valor IT é um número n ímpar, ele pode ser arredondado para o número par imediatamente abaixo, tal que o afastamento possa ser expresso em micrometros inteiros,

isto é,  $\pm \frac{ITn}{2}$ .

#### 4.4.3 Afastamentos fundamentais para furos (exceto Js)

Os afastamentos fundamentais para furos e seus respectivos sinais (+ ou -) são mostrados na Figura 16. Os valores para afastamentos fundamentais são dados na Tabela 3.

#### 4.4.4 Afastamentos fundamentais js e JS

As informações dadas em 4.4.2 e 4.4.3 não se aplicam aos afastamentos fundamentais js e JS, os quais são distribuídos simetricamente em relação à linha zero (ver Figura 17), isto é:

a) para js:

$$es = ei = \frac{IT}{2}$$
;

b) para JS:

$$ES = EI = \frac{IT}{2}$$
.




Figura 16 - Afastamentos para furos




Figura 17 - Afastamentos js e JS

/continua

# Tabela 3 - Valores numéricos dos afastamentos fundamentais para furos

Commisal   Asia	ş	astarrieritt	Afastamentoinferior EI	ѿ				_			+	vrastame,	ntos funde	Afastamentos fundamentais (μm)	(mrl		_					*	Afastamento superior ES	nto superio	or ES					Valo	Valores para∆(µm)	∆ (µm)	
10,000   1	Todosos	Todos os graus de tolerância-padrão	tolerância	a-padrão				ПБ	711	Ш.	Até IT8 (ind.)	Acima de IT8	Até IT8 (incl.)	Acima de IT8	Até Aci IT8 di (ind.)	Acima Até de IT7 IT8 (incl.)					Graus d	Graus de tolerância-padrão acima de IT7	ia-padrão:	acimade	<b>Ш</b>					Graus	Graus detolerância- padrão	ıcia-	
+270 +140 +60 +270 +140 +70 +280 +150 +80 +290 +150 +95 +310 +170 +120 +320 +180 +130 +340 +190 +140 +340 +200 +150 +410 +240 +180 +460 +220 +170 +460 +220 +120 +520 +280 +210 +520 +310 +230 +560 +340 +230 +740 +380 +240	CD D	В	ь	F FG	9 9	Ι	JS <sup>(B)</sup>		ſ		*	K(c)	(a)(b) <b>W</b>	(a)(	(c)(c)N	Paté ZC <sup>©</sup>	C(c) D	Я	S	_	n	>	×	>	Z	ZA	ЯZ	ZC	£	П4	т5 т6	117	IT8
+270 +140 +70 +280 +150 +80 +290 +150 +95 +300 +160 +110 +310 +170 +120 +340 +190 +140 +360 +200 +150 +360 +200 +150 +410 +240 +180 +460 +280 +200 +520 +280 +210 +580 +310 +280 +660 +340 +280 +740 +380 +260	+34 +20	+14	+10 +	+ 6 +4	4 +2	2 0		+2	2 +4	9+	0	0	-2	-2	4	4	φ	-10	-14		-18		-20		- 26	- 32	- 40	- 60	0	0	0 0	0	0
+280 +150 +80 +290 +150 +95 +300 +160 +110 +310 +170 +120 +340 +190 +140 +360 +200 +150 +410 +240 +180 +460 +280 +210 +520 +280 +210 +580 +310 +230 +666 +340 +280 +740 +380 +280	+46 +30	+20	+14	+10 +6	6 + 4	0		+ 5	9 + 9	+10	-1 +∆		-4+∆	- 4	-8 +∆	0	-12	- 15	-19		-23		-28		- 35	- 42	- 50	- 80	-	1,5	1 3	4	9
+290 +150 +300 +160 +310 +170 +340 +190 +380 +220 +380 +220 +410 +240 +520 +280 +580 +310 +740 +380 +740 +380	+56 +40	+25	+18	+13 +8	8 + 5	2 0		+ 5	5 +8	+12	-1 +∆		∇+9-	9-	-10+∆	0	-15	- 19	-23		-28		-34		- 42	- 52	- 67	- 97	-	1,5	2 3	9	7
+300 +160 +310 +170 +320 +180 +340 +190 +360 +220 +410 +240 +460 +280 +520 +280 +460 +340 +580 +310 +660 +340 +740 +380	+ 50	+32	T	91+	9+	0 9		9+	0+10	+15	-1+∆		-7 +∆	-7	-12+∆	0	-18	-23	-28		-33	-3	-40		- 50	- 64	- 90	-130	-	2	e e	7	6
+300 +160 +310 +170 +320 +180 +340 +190 +360 +220 +460 +220 +520 +280 +580 +310 +740 +380 +740 +380		-				-		<u> </u>	+	+	-										-41	-47	-54	- 63	- 73	- 98	-136	-188					
+310 +170 +320 +180 +340 +190 +380 +220 +410 +240 +460 +240 +520 +280 +620 +340 +660 +340 +740 +380	+ 65	+40	_	+20	+7	0 2		8+	8 +12	+20	-2+∆		-8+∆	- 8	-15+∆	0	Ŗ	- 28	-35	-41	-48	-55	-64	- 75	- 88	-118	-160	-218	1,5	2	3	8	12
+320 +190 +340 +190 +380 +220 +410 +240 +460 +280 +520 +280 +520 +310 +660 +340 +740 +380		$\overline{}$								$\vdash$	_									-48	09-	-68	- 80	- 94	-112	-148	-200	-274					
+340 +190 +360 +200 +380 +220 +410 +240 +460 +280 +520 +310 +660 +340 +740 +380	+80	1+20	_	+25	6 +	0		+10	0 +14	+24	-2+∆		∇+6-	6-	-17+∆	o	8,	-34	-43	-54	-70	-81	-97	-114	-136	-180	-242	-325	1,5	е	4	6	4
+360 +200 +380 +220 +410 +240 +460 +280 +520 +280 +580 +310 +660 +340 +740 +380		_					Tloc						;					- 41	-53	99-	-87	-102	-122	-144	-172	-226	-300	-405		,		,	ç
+380 +220 +410 +240 +460 +280 +520 +280 +580 +310 +660 +340 +740 +380	+100 +	09+		⊋ +	01+	0	voàn	+13	3 +18	478	∇+ 7-		-11 +∆	-11	∇+ 0 <i>7</i> -	o Nadel1	ş	-43	-59	-75	-102	-120	-146	-174	-210	-274	-360	480	7	n	و د	F	9
+410 +240 +460 +280 +520 +280 +580 +310 +680 +340 +740 +380							əpuoʻ											-51	-71	-91	-124	-146	-178	-214	-258	-335	-445	-585					!
+460 +280 +520 +280 +580 +310 +660 +340 +740 +380	0Z1+	1+72		<del>9</del>	71+	0	uı	₽ 7	9	<del>,</del>	۷+ ۶-		-13+∆	-13	-23+∆	⊃ a-badrå	γ.	- 54	-79	-104	-144	-172	-210	-254	-310	-400	-525	-690	7	4	٥	5	<u>P</u>
+520 +280 +580 +310 +660 +340 +740 +380							–∓=°									erâncis		- 63	-92	-122	-170	-202	-248	-300	-365	-470	-620	-800					
+580 +310 +660 +340 +740 +380	+145	+85	т	<del></del>	41+	0	otneme	+18	8 +26	4	-3+∆		-15+∆	-15	-27 +∆	O lot əb su	\$	-65	-100	-134	-190	-228	-280	-340	-415	-535	-700	-900	ო	4	2 9	15	8
+660 +340 +740 +380							stastA									ara grau		- 68	-108	-146	-210	-252	-310	-380	-465	009-	-780	-1000					
+740 +380																llores p		-77	-122	-166	-236	-284	-350	-425	-520	-670	-880	-1150					
	+170	+100	т		+15	0		42	7	+47	4+4		-17+∆	-17	-31 +∆	°∧	β	-80	-130	-180	-258	-310	-385	-470	-575	-740	096-	-1250	е	4	6 9	4	88
250 +820 +420 +280																		-84	-140	-196	-284	-340	-425	-520	-640	-820	-1060	-1350					
280 +920 +480 +300				8	,												-	- 94	-158	-218	-315	-385	-475	-580	-710	-920	-1200	-1550				8	8
315 +1050 +540 +330	06 1-1 20 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-	0114		8	L+	>		Şi +	92+	ξ Ļ	4 + ∆		∇+ 0Z-	07-	-34+∆	o	Ŗ	- 98	-170	-240	-350	425	-525	-650	-790	-1000	-1300	-1700	4	4	6	₹	₹
365 +1200 +600 +360	Š			8	-												8	-108	-190	-568	-330	475	-590	-730	006-	-1150	-1500	-1900			;	7	8
400 +1350 +680 +400	0LZ+	C71+		β	Σ +	> 0		₹ +	89 +	9	4 + ∆		V+ 1.7-	-	-37 +∆	o	ģ	-114	-208	-294	435	-530	099-	-820	-1000	-1300	-1650	-2100	4	n	=	7	K
450 +1500 +760 +440	Š			8	Š			٤								-	8	-126	-232	-330	490	-595	-740	-920	-1100	-1450	-1850	-2400	ų	U	5	8	č
500 +1650 +840 +480	4530	4135		æ	02+	0		χ <sub>+</sub>	5 4 5	99	∇+ <b>ç</b> -		∇+ £Z-	-53	-40 +⊽	0	8	-132	-252	-360	-540	099-	-820	-1000	-1250	-1600	-2100	-2600	Ω	Ω	7	3	易

Documento impresso em 26/02/2019 08:58:48, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF

Dimensão			Afa	Afastamento inferior El	inferior	▥				_			Ą	astameni	osfundar	Afastamentosfundamentais (µm)	(wr								Afastaı	AfastamentosuperiorES	veriorES						Valores para ∆(μm)	oara ∆(µi	(F	ıl
mominal (mm)		F	so sopo_	Todos os grausde tolerânda-padrão	olerânci	ia-padrão	o			Ш	41	Щ8	Até IT8 (incl.)	Acima de IT8	Até IT8 (incl.)	Acima de IT8	Até A IT8 (incl.)	Acima / de l	Até IT7 (ind.)				Grau	Graus de tolerância-padrão acima de IT7	incia-pad.	rãoacimε	de IT7					Ø	Grausdetolerância- padrão	lerância- áo		I
inclusive	A <sup>(A)</sup> B <sup>(A)</sup>	O O	۵	ш	Ш	Т	5 a	I	JS <sup>(g)</sup>		~		K(c)	_	M(c)(p)	(g)	N(c)(E)		P até ZC <sup>(C)</sup>	۵.	~	· σ	<u> </u>		>	×	>	z	Ą	e e	ZC	TT3 TT4	TE	1 9L	4	8E
200 260			0907	145	H	924	43	-					c		8		44			-150		-280 -40	-400 -60	009-												ı
560 630			3			2	7						>		3		F			-155		-310 -4	-450 -64	099-												
630 710			0007	67	Ť	8	+24	0					c		۶	Ī.	Ċ,			-775		-340 -50	·2- 009-	-740		-										ı
710 800			92			3	7						>		3		3			-185		99-	-260	-840												
006 008			7330	170	H	98+	90,4	9	Tlac				c		25-		r,		acresci	-210		-430 -62	-6-029-	-940												ı
900 1000						3	!		ievo ė				·		5		3			-520		-470 -68	-680 -1050	90												
1000 1120			1350	8	T	αÖ	ζ	ς α	uəpu				c		Ş		ų,			-250		-520	-780 -1150	20	$\vdash$	$\vdash$	_	$\vdash$			T					ı
1120 1250			3			3	!						·		7	,	3			-260		-580	-840 -1300	00												
1250 1400			7300	1230	7	+110	£4	-	nTI ±				c		48	_	82-			-300		-640	-960 -1450	20	H		$\vdash$	$\vdash$			$\vdash$	$\vdash$				ı
1400 1600						2	?		=otn				,		2		2			-330	Н	-720 -1050	60 -1600	00.												ı
1600 1800			4430	1240	7	120	224	-	emstane				c		ά		6			-370		-820 -1200	00 -1850	20												
1800 2000	1		}		<u> </u>	3	2		sìA				·		3	,	4			84		-920 -1350	50 -2000	00												
2000 2240			1480	090+	1	+130	154	C					c		ų, K	_	110			84	0 -1000	00 -1500	$\vdash$	-2300												ı
2240 2500			}			3	2						·		3	,	2			460	0 -1100	1650	50 -2500	00.												
2500 2800			1520	500	<del>                                     </del>	1445	8,	ς α					c		92	,.	1. 1.07			-550	0 -1250	250 -1900	00 -2900	8												ı
2800 3150			3		-	2	?			_			,				3			-280	0 -1400	100 -2100	00 -3200	Q,			_	_	-							ı

(A) Os afastamentos fundamentais A e B não devem ser usados para dimensões nominais menores ou igual a 1 mm.

(B) Para classes de tolerância JS7 a JS11, se o valor IT é um número n ímpar, ele pode ser arredondado para o número par imediatamente abaixo, tal que o afastamento possa ser expresso em micrometros intei-

(c) Para determinar os valores K, M e N para os graus de tolerância-padrão até IT8 (inclusive) e afastamentos P a ZC para graus de tolerância-padrão até IT7 (inclusive), tomar os valores das colunas à direita.

ros, isto é,  $\pm \frac{\mathsf{ITn}}{2}$  .

K7 na faixa 18 mm a 30 mm:  $\Delta$  = 8 µm. Portanto ES = - 2 + 8 = + 6 µm;

Exemplos:

S6 na faixa 18 mm a 30 mm:  $\Delta$  = 4 µm. Portanto ES = - 35 + 4 = - 31 µm.

(®) Casos especiais: para classe de tolerâncias M6 na faixa de 250 mm a 315 mm, ES = - 9 µm (em vez de - 11 µm).

(E) O afastamento fundamental N para graus de tolerância-padrão acima de IT8 não deve ser usado para dimensões nominais menores ou igual a 1 mm.

#### 4.4.5 Afastamentos fundamentais je J

As informações dadas em 4.4.2 a 4.4.4 não se aplicam aos afastamentos fundamentais j e J, os quais têm, na maioria das vezes, distribuições assimétricas do grau de tolerância-padrão em torno da linha zero (ver Tabelas 17 e 33).

#### 4.5 Bases do sistema ISO de tolerâncias e ajustes

Os dados são fornecidos para que os valores possam ser calculados para afastamentos fundamentais em circunstâncias especiais e para quando os valores não constarem nas Tabelas ou, ainda, para um completo entendimento do sistema.

#### 4.5.1 Grupos de dimensões nominais

Por conveniência, as tolerâncias-padrão e os afastamentos fundamentais não são calculados individualmente para cada dimensão nominal, mas para grupos de dimensões nominais, como dados na Tabela 4. Estes grupos estão separados em grupos principais e grupos intermediários. Os grupos intermediários são usados somente em certos casos para cálculo das tolerâncias-padrão e dos afastamentos "a" a "c" e "r" a "zc" para eixos, e "A" a "C" e "R" a "ZC" para furos. Os valores destas tolerâncias-padrão e afastamentos fundamentais para cada grupo de dimensão nominal estão calculados a partir da média geométrica (D) das dimensões limites (D1 e D2) deste grupo, como segue:

$$D = \sqrt{D1 \times D2}$$

Para o primeiro grupo de dimensão nominal (menor ou igual a 3 mm), a média geométrica D, de acordo com a convenção, é tomada entre as dimensões 1 mm e 3 mm, portanto, D = 1,732 mm.

#### 4.5.2 Graus de tolerância-padrão

O sistema ISO de tolerâncias e ajustes prevê 20º de tolerâncias-padrão, designados IT01, IT0, IT1 a IT18 na faixa de dimensões de 0 a 500 mm (inclusive) e 18º de tolerâncias-padrão na faixa de dimensão acima de 500 mm até 3150 mm (inclusive), designados IT1 a IT18. O sistema ISO é derivado da ISA Bolletin 25, a qual cobre somente dimensões nominais até 500 mm, e foi baseado principalmente em experiência prática na indústria. O sistema não foi desenvolvido a partir de uma base matemática coerente e, por isso, existem descontinuidades e fórmulas diferentes para graus de afastamento IT acima de 500 mm. Os valores de tolerâncias-padrão para dimensões nominais a partir de 500 mm até 3150 mm (inclusive) foram desenvolvidos para propósitos experimentais e, uma vez aceitos pela indústria, foram incorporados pelo sistema ISO. Os valores para tolerâncias-padrão nos graus ITO e ITO1 são dados na Tabela 5 e têm pequeno uso na prática.

# 4.5.3 Derivação das tolerâncias-padrão (IT) para dimensões nominais até 500 mm

#### 4.5.3.1 Graus de tolerâncias-padrão IT01 a IT4

Os valores destas tolerâncias-padrão nos graus IT01, IT0 e IT1 são calculados a partir da fórmula dada na Tabela 6.

Deve-se notar que não são dadas fórmulas para os graus IT2, IT3 e IT4. Os valores para tolerâncias nestes graus foram aproximadamente escalonados em progressão geométrica entre os valores para IT1 e IT5.

#### 4.5.3.2 Graus de tolerâncias-padrão IT5 a IT18

Os valores para tolerâncias-padrão nos graus IT5 a IT18 para dimensões nominais até 500 mm (inclusive) são determinados como uma função do fator de tolerâncias-padrão i. O fator de tolerância-padrão i, em micrometro, é calculado a partir da seguinte fórmula:

$$i = 0.45 \sqrt[3]{D} + 0.001 D$$

Onde:

D = média geométrica do grupo de dimensões nominais, em mm (ver 4.5.1)

Esta fórmula foi determinada empiricamente, sendo baseada em várias práticas e na premissa de que para o mesmo processo de fabricação a relação entre a magnitude dos erros de fabricação e as dimensões nominais se aproximam de uma função parabólica. Os valores destas tolerâncias-padrão são calculados em termos do fator tolerânciapadrão i, como mostrado na Tabela 7. Deve ser observado que acima de IT6 (inclusive) progressivamente, as tolerâncias-padrão são multiplicadas por um fator 10 para cada grupo de cinco. Esta regra se aplica a todas as tolerâncias-padrão e pode ser usada para extrapolar valores para graus IT acima de IT18.

Exemplo:  $IT20 = IT15 \times 10 = 640i \times 10 = 6400i$ .

Nota: A regra acima se aplica, exceto para IT6, na faixa de dimensão nominal a partir de 3 mm a 6 mm (inclusive).

# 4.5.4 Derivação de tolerâncias-padrão (IT) para dimensões nominais acima de 500 mm até 3150 mm (inclusive)

Os valores para tolerâncias-padrão nos graus IT1 a IT18 são determinados como função do fator de tolerância-padrão I. O fator de tolerância-padrão I, em micrometros, é calculado a partir da seguinte fórmula:

$$I = 0.004D + 2.1$$

Onde:

D = média geométrica do grupo de dimensão nominal, em mm (ver 4.5.1)

Os valores das tolerâncias-padrão são calculados em termos do fator de tolerância-padrão I, como mostrado na Tabela 7. Deve ser observado que acima de IT6 (inclusive), progressivamente, as tolerâncias-padrão são multiplicadas por um fator 10 para cada grupo de cinco. Esta regra se aplica a todas as tolerâncias-padrão e deve ser usada para extrapolar valores para graus IT acima de IT18.

Exemplo:  $IT20 = IT15 \times 10 = 6401 \times 10 = 64001$ .

Notas: a) As fórmulas para tolerâncias-padrão nos graus IT1 a IT15 são dadas provisoriamente.

b) Embora as fórmulas para "i" e "l" variem, a continuidade da progressão é assegurada para a faixa de transição.

#### Tabela 4 - Grupos de dimensões nominais

Unid.: mm

a) D	imensões nomina	ais até 500 mm (in	clusive)
	principais	<u> </u>	ermediários <sup>(A)</sup>
Acima	Até e inclusive	Acima	Até e inclusive
-	3		
3	6	Nenhur	ma subdivisão
6	10		
10	18	10 14	14 18
18	30	18 24	24 30
30	50	30 40	40 50
50	80	50 65	65 80
80	120	80 100	100 120
120	180	120 140 160	140 160 180
180	250	180 200 225	200 225 250
250	315	250 280	280 315
315	400	315 355	355 400
400	500	400 450	450 500

a) Dimensões	nominais acima c	de 500 mm até 31	50 mm (inclusive)
Grupo	s principais	Grupos inter	mediários <sup>(B)</sup>
Acima	Até e inclusive	Acima	Até e inclusive
500	630	500 560	560 630
630	800	630 710	710 800
800	1 000	800 900	900 1 000
1 000	1 250	1 000 1 120	1 120 1 250
1 250	1 600	1 250 1 400	1 400 1 600
1 800	2 000	1 600 1 800	1 800 2 000
2 000	2 500	2 000 2 240	2 240 2 500
2500	3 150	2 500 2 800	2 800 3 150

<sup>(</sup>A) São usados, em certos casos, para afastamentos "a" a "c" e "r" a "zc" ou "A" a "C" e "R" a "ZC" (ver Tabelas 2 e 3).

 $<sup>^{\</sup>mbox{\tiny (B)}}$  Eles são usados para os afastamentos "r" a "u" e "R" a "U" (ver Tabelas 2 e 3).

Tabela 5 - Valores numéricos para graus de tolerâncias-padrão ITO1 e ITO

	o nominal nm)	Graus de tolei ITO1	rância-padrão ITO
Acima	Até e inclusive	Tolerá (μι	
-	3	0,3	0,5
3	6	0,4	0,6
6	10	0,4	0,6
10	18	0,5	0,8
18	30	0,6	1
30	50	0,6	1
50	80	0,8	1,2
80	120	1	1,5
120	180	1,2	2
180	250	2	3
250	315	2,5	4
315	400	3	5
400	500	4	6

Tabela 6 - Fórmulas para tolerâncias-padrão para graus ITO1, ITO e IT1 para dimensões nominais até 500 mm, inclusive

Unid.: µm

Graus de tolerância-padrão	Fórmula para cálculo <sup>(B)</sup>
ITO1 <sup>(A)</sup>	0,3+0,001D
ITO <sup>(A)</sup>	0,5 + 0,012D
IT1	0,8 + 0,020D

<sup>&</sup>lt;sup>(A)</sup> Ver 4.5.2.

Tabela 7 - Fórmula para graus de tolerâncias-padrão IT1 a IT18

	nensão						Gra	us de	tole:	ância-p	oadrão								
	minal mm)	IT1 <sup>(A)</sup>	IT2 <sup>(A)</sup>	IT3 <sup>(A)</sup>	IT4 <sup>(A)</sup>	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
Acima	Até e inclusive		•	•	•		Fórr	nulas	para	tolerâr	ncias-pad	Irão (resu	ultados e	m µm)					
_(B)	500	-	-	-	-	7i	10i	16i	25i	40i	64i	100i	160i	250i	400i	640i	1000i	1600i	2500i
500 <sup>(C)</sup>	3150	21	2,71	3,71	51	71	101	161	251	401	641	1001	1601	2501	4001	6401	10001	16001	25001

<sup>&</sup>lt;sup>(A)</sup> Ver 4.5.3.1.

<sup>&</sup>lt;sup>(B)</sup> D é a média geométrica das dimensões nominais, em milímetros.

<sup>(</sup>B) Para cálculo de i, ver 4.5.3.2.

<sup>(</sup>C) Para cálculo de I, ver 4.5.4.

#### 4.5.5 Arredondamento de valores para tolerâncias-padrão

Para cada grupo de dimensões nominais, os valores obtidos a partir da fórmula dada em 4.5.3.2 e 4.5.4, para tolerâncias-padrão em graus até IT11 (inclusive), são arredondados de acordo com as regras dadas na Tabela 8. Os valores calculados para tolerâncias-padrão em graus acima de IT11 não requerem arredondamento, pois são derivados dos valores de graus de tolerâncias IT7 a IT11, os quais já foram arredondados.

20 000

#### 4.6 Derivação dos afastamentos fundamentais

#### 4.6.1 Afastamentos fundamentais para eixos

**4.6.1.1** Os afastamentos fundamentais para eixos são calculados a partir das fórmulas dadas na Tabela 9.

1 000

Tabela 8 - Arredondamento de valores IT até grau de tolerância-padrão IT11 (inclusive)

Arredondamento: µm Valores calculados Dimensão nominal Até 500 mm Acima de 500 mm até (µm) (inclusive) 3150 mm (inclusive) Acima Até e inclusive Arredondamento em múltiplos de 1 0 50 1 50 100 2 1 100 200 5 5 200 500 10 10 500 1000 20 50 1000 2000 2000 5000 100 200 5000 10000 10000 20 000 500

Notas: a) Para valores pequenos, para assegurar melhor escalonamento, às vezes é necessário não aplicar as regras de arredondamento desta Tabela. Neste caso, utilizar os valores calculados.

50 000

b) Os valores para tolerância-padrão nos graus IT1 a IT18 são dados na Tabela 1 e para IT0 e IT01, na Tabela 5.

Tabela 9 - Fórmula para afastamentos-padrão para eixos e furos

Dir	nensão no (mm)	minal	E	ixos	Fórmulas <sup>(A)</sup> onde D é a média		Furos			ão nominal nm)
Acima	Até e inclusive	Afastamento nominal	Sinal negativo ou positivo	Designação	geométrica das dimensões nominais, em mm	Designação	Sinal negativo ou positivo	Afastamento nominal	Acima	Até e inclusive
1	120				265 + 1,3D				1	120
120	500	а	-	es	3,5D	EI	+	А	120	500
1	160				≈140 + 0,85D				1	160
160	500	b	-	es	≈ 1,8D	EI	+	В	160	500
0	40	_			52D <sup>0,2</sup>				0	40
40	500	С	-	es	95 + 0,8D	EI	+	С	40	500
0	10	cd	-	es	Média geométrica dos valores para C, c e D, d	EI	+	CD	0	10
0	3150	d	-	es	16D <sup>0,44</sup>	EI	+	D	0	3150

#### /continuação

Dir	mensão no (mm)	minal	E	ixos	Fórmulas <sup>(A)</sup> onde D é a média		Furos			ão nominal nm)
Acima	Até e inclusive	Afastamento nominal	Sinal negativo ou positivo	Designação	geométrica das dimensões nominais, em mm	Designação	Sinal negativo ou positivo	Afastamento nominal	Acima	Até e inclusive
0	3150	е	-	es	11D <sup>0,41</sup>	EI	+	E	0	3150
0	10	ef	-	es	Média geométrica dos valores para E, e e F, f	EI	+	EF	0	10
0	3150	f	-	es	5,5 D <sup>0,41</sup>	EI	+	F	0	3150
0	10	fg	-	es	Média geométrica dos valores para F, f e G, g	EI	+	FG	0	10
0	3150	g	-	es	2,5D <sup>0,34</sup>	EI	+	G	0	3150
0	3150	h	sem sinal	es	Afastamento = 0	EI	sem sinal	Н	0	3150
0	500	j			Sem fórmula <sup>(B)</sup>			J	0	500
0	3150	js	+	es ei	0,5 ITn	EI ES	+	JS	0	3150
0	500 <sup>(C)</sup>	k	+	ei	0,6 ∛D	ES	-	K <sup>(D)</sup>	0	500 <sup>(E)</sup>
500	3150	,	sem sinal	ы	Afastamento = 0	LS	sem sinal	K /	500	3150
0	500	m	+	ei	IT7 - IT6	ES	_	<b>M</b> <sup>(D)</sup>	0	500
500	3150	'''	'	Ci	0,024D + 12,6			IVI	500	3150
0	500	n	+	ei	5D <sup>0,34</sup>	ES	_	N <sup>(D)</sup>	0	500
500	3150	"	'	Ci	0,04D + 21			TV.	500	3150
0	500	р	+	ei	IT7+0e5	ES	_	<b>P</b> (D)	0	500
500	3150	۲		31	0,072D + 37,8			·	500	3150
0	3150	r	+	ei	Média geométrica dos valores para P, p e S, s	ES	-	R <sup>(D)</sup>	0	3150
0	50	_			IT8+1e4	F0		<b>G</b> (D)	0	50
50	3150	s	+	ei	IT7 + 0,4D	ES	-	S <sup>(D)</sup>	50	3150
24	3150	t	+	ei	IT7 + 0,63D	ES	-	T <sup>(D)</sup>	24	3150
0	3150	u	+	ei	IT7 + D	ES	-	U <sup>(D)</sup>	0	3150
14	500	V	+	ei	IT7 + 1,25D	ES	-	<b>V</b> (D)	14	500
0	500	х	+	ei	IT7 + 1,6D	ES	-	X <sup>(D)</sup>	0	500
18	500	у	+	ei	IT7 + 2D	ES	-	<b>Y</b> <sup>(D)</sup>	18	500

#### /continuação

Dir	mensão no (mm)	minal	E	Eixos	Fórmulas <sup>(A)</sup> onde D é a média		Furos			áo nominal nm)
Acima	Até e inclusive	Afastamento nominal	Sinal negativo ou positivo	Designação	geométrica das dimensões nominais, em mm	Designação	Sinal negativo ou positivo	Afastamento nominal	Acima	Até e inclusive
0	500	z	+	ei	IT7 + 2,5D	ES	-	Z <sup>(D)</sup>	0	500
0	500	za	+	ei	IT8 + 3,15D	ES	-	ZA <sup>(D)</sup>	0	500
0	500	zb	+	ei	IT9 + 4D	ES	-	ZB <sup>(D)</sup>	0	500
0	500	zc	+	ei	IT10 + 5D	ES	-	ZC <sup>(D)</sup>	0	500

<sup>(</sup>A) Afastamentos fundamentais (resultam das fórmulas), em micrometros.

**4.6.1.2** Os afastamentos fundamentais dados pela fórmula da Tabela 9 são, em princípio, aqueles correspondentes aos limites mais próximos à linha zero, isto é, o afastamento superior para eixos "a" até "h" e afastamento inferior para eixos "k" até "zc". Exceto para eixos "j" e "js", para os quais, rigorosamente, não existe afastamento fundamental, o valor do afastamento é independente do grau de tolerância selecionado (até mesmo quando a fórmula incluir um termo envolvendo ITn).

#### 4.6.2 Afastamentos fundamentais para furos

**4.6.2.1** Os afastamentos fundamentais para furos são calculados a partir das fórmulas dadas na Tabela 9. Portanto, o limite correspondente para o afastamento fundamental de um furo é exatamente simétrico em relação à linha zero e ao limite correspondente ao afastamento fundamental para um eixo com a mesma letra. Esta regra se aplica a todos os afastamentos fundamentais, exceto para os seguintes:

- a) afastamento N, para graus de tolerância-padrão IT9 a IT16 nas dimensões nominais acima de 3 mm até 500 mm (inclusive), para os quais o afastamento fundamental é zero;
- b) ajuste do eixo-base ou furo-base, para dimensão nominal acima de 3 mm até 500 mm (inclusive), no qual um furo de um dado grau de tolerância-padrão é associado a um eixo de grau próximo inferior (por exemplo: H7/p6 e P7/h6), para os quais são exigidos ter a mesma folga ou interferência (ver Figura 18).
- **4.6.2.1.1** Nestes casos, é adicionado algebricamente o valor  $\Delta$  ao afastamento fundamental calculado, como segue:

$$ES = ES$$
 (calculado) +  $\Delta$ 

#### Onde:

 $\Delta$  = diferença IT<sub>n</sub> - IT<sub>n-l</sub> entre a tolerância-padrão para o grupo de dimensão nominal em um dado grau e aquele no grau próximo inferior

Exemplo: Para p7 na faixa de dimensão nominal de 18 mm até 30 mm:

$$\Delta = 1T7 - 1T6 = 21 - 13 = 8 \mu m$$

Nota: A regra dada em 4.6.2.1 b) aplica-se somente a dimensões nominais acima de 3 mm para afastamentos fundamentais "K", "M" e "N", no grau de tolerância-padrão até IT8 (inclusive) e afastamentos "P" a "ZC" nos graus de tolerância-padrão até IT7 (inclusive).

**4.6.2.2** O afastamento fundamental dado pelas fórmulas na Tabela 9 é, em princípio, aquele que corresponde aos limites mais próximos à linha zero, isto é, o afastamento inferior para furos "A" a "H" e afastamento superior para furos "K" a "ZC". Exceto para furos "J" e "JS", para os quais, rigorosamente falando, não existe afastamento fundamental, o valor do afastamento é independente do grau de tolerância selecionado (até mesmo a fórmula quando inclui um termo envolvendo ITn).

## 4.6.3 Arredondamento de valores para afastamentos fundamentais

Para cada grupo de dimensões nominais, os valores obtidos a partir das fórmulas dadas na Tabela 9 são arredondados de acordo com as regras dadas na Tabela 10.

<sup>(</sup>B) Valores dados nas Tabelas 2 e 3.

<sup>(</sup>C) A fórmula se aplica somente aos graus IT4 a IT7 (inclusive); os afastamentos fundamentais k para as demais dimensões nominais e demais graus IT são iguais a zero.

<sup>(</sup>D) Aplicam-se regras especiais (ver 4.6.2 b)).

<sup>(</sup>E) A fórmula se aplica somente até os graus IT8 (inclusive); os afastamentos fundamentais K para as demais dimensões nominais e demais graus IT são iguais a zero.




Figura 18 - Representação esquemática furo-base e eixo-base

Tabela 10 - Arredondamento para desvios fundamentais

Arredondamento: µm

				Arredondamento.
Valores calculados	conforme a Tabela 9		Dimensão non	ninal
valutes calculacios	conforme a Tabela 9	Até 500 mm (inclu	sive)	Acima de 500 mm até 3150 mm (inclusive)
(1	ım)	А	fastamentos fund	amentais
		"a" até g" "A" até G"	"k" até zc" "K" até ZC	
Acima	Até e inclusive	Arre	edondamento em	múltiplos de
5	45	1	1	1
45	60	2	1	1
60	100	5	1	2
100	200	5	2	5
200	300	10	2	10
300	500	10	5	10
500	560	10	5	20
560	600	20	5	20
600	800	20	10	20
800	1000	20	20	20
1000	2000	50	50	50
2000	5000		100	100
20 x 10 <sup>n</sup>	50 x 10 <sup>n</sup>			1 x 10 <sup>n</sup>
50 x 10 <sup>n</sup>	100 x 10 <sup>n</sup>			2 x 10 <sup>n</sup>
100 x 10 <sup>n</sup>	200 x 10 <sup>n</sup>			5 x 10 <sup>n</sup>

#### 4.7 Exemplos de uso da norma

Esta seção fornece exemplos para utilização do sistema ISO de tolerâncias e ajustes na determinação dos limites para eixos e furos. Os valores numéricos dos afastamentos superiores e inferiores para os grupos de dimensões nominais mais usados, os afastamentos fundamentais e os graus de tolerância foram calculados e aparecem nas Tabelas 11 a 41. Nos casos especiais, não cobertos por esta Norma, os afastamentos superior e inferior apropriados podem ser calculados a partir dos dados fornecidos nas Tabelas 1 a 3 e Tabelas 4 a 6 e, conseqüentemente, as dimensões limites.

#### 4.8 Revisão de características especiais

É dado a seguir um sumário das características e fatores que devem ser levados em consideração ao se usar esta Norma para obter afastamentos superiores e inferiores em casos especiais:

- a) eixos e furos com afastamentos fundamentais "a",
   "A", "b", "B" são previstos somente para dimensões nominais maiores que 1 mm;
- b) eixos j8 são previstos somente para dimensões nominais menores ou iguais a 3 mm;
- c) furos com afastamento fundamental "K" no grau de tolerância acima de IT8 são previstos somente para dimensões nominais menores ou iguais a 3 mm;
- d) eixos e furos com afastamentos fundamentais "t", "T", "v", "V" e "y", "Y" são somente previstos para dimensões nominais maiores que 24 mm, 14 mm e 18 mm, respectivamente (para dimensões nominais menores, os afastamentos são praticamente os mesmos daqueles dos graus de tolerância adjacente);

- e) graus de tolerância IT14 a IT18 são somente previstos para dimensões nominais maiores que 1 mm;
- f) furos com afastamento fundamental "N" de graus de tolerância acima de IT8 são previstos somente para dimensões nominais maiores que 1 mm.

#### 4.9 Exemplos

#### 4.9.1 Determinação das dimensões limites para eixo \( \phi \) 40g11

Grupo de dimensão nominal: 30 mm a 50 mm (ver Tabela 4) Tolerância-padrão: 160 µm (ver Tabela 1)

Afastamento fundamental = -9 µm (ver Tabela 2) Afastamento superior = Afastamento fundamental = -9 µm Afastamento inferior = Afastamento fundamental - tolerância = -9 -160 = -169 µm

Dimensões limites:

Máximo = 40 - 0,009 = 39,991 mmMínimo = 40 - 0,169 = 39,831 mm

#### 

Grupo de dimensão nominal: 120 mm a 180 mm (ver Tabela 4)

Tolerância-padrão: 12 µm (ver Tabela 1)

Afastamento fundamental =  $-27 + \Delta \mu m$  (ver Tabela 3)

Valor de  $\Delta = 4 \mu m$  (ver Tabela 3)

Afastamento superior = Afastamento fundamental =

 $= -27 + 4 = -23 \mu m$ 

Afastamento inferior = Afastamento fundamental-tole-

rância = -23 - 12 = -35 µm

Dimensões limites:

Máximo: 130 - 0,023 = 129,977 mm Mínimo: 130 - 0,035 = 129,965 mm

Tabela 11 - Afastamentos limites para furos A, B e C<sup>(A)</sup>

ES = Afastamento limite superior EI = Afastamento limite inferior

Afastamento: µm

no	nensão minal mm)			A <sup>(B)</sup>						B <sup>(B)</sup>						С		
Acima	Até e inclusive	9	10	11	12	13	8	9	10	11	12	13	8	9	10	11	12	13
-	3 <sup>(B)</sup>			+ 330 + 270				I					+ 74 + 60	+ 85 + 60	+100 +60	+120 +60	+ 160 + 60	
3	6			+ 345 + 270				· ·		_					_	+145 +70	+ 190 + 70	
6	10			+ 370 + 280			l			· ·			-	+116 +80		+170 +80	+ 230 + 80	

no	nensão minal mm)			$A^{(B)}$						B <sup>(B)</sup>						С		
Acima	Até e inclusive	9	10	11	12	13	8	9	10	11	12	13	8	9	10	11	12	13
10	18	+333 +290	+360 +290	+400 +290	+470 +290	+560 +290	+177 +150	+193 +150	+220 +150	+260 +150	+330 +150	+420 +150	+122 +95	+138 +95	+165 +95	+205 +95	+275 +95	+365 +95
18	30	+352 +300	+384 +300	+430 +300	+510 +300	+630 +300	+193 +160	+212 +160	+244 +160	+290 +160	+370 +160	+490 +160	+143 +110	+162 +110	+194 +110		+320 +110	+44( +11(
30	40	+372 +310	+410 +310	+470 +310	+560 +310	+700 +310	+209 +170	+232 +170	+270 +170	+330 +170	+420 +170	+560 +170	+159 +120	+182 +120	+220 +120		+370 +120	+510 +120
40	50	+382 +320	+420 +320	+480 +320	+570 +320	+710 +320	+219 +180	+242 +180	+280 +180	+340 +180	+430 +180	+570 +180	+169 +130	+192 +130	+230 +130		+380 +130	+520 +130
50	65	+414 +340	+460 +340	+530 +340	+640 +340	+800 +340	+236 +190	+264 +190	+310 +190	+380 +190	+490 +190	+650 +190	+186 +140		+260 +140		+440 +140	+600 +140
65	80	+434 +360	+480 +360	+550 +360	+660 +360	+820 +360	+246 +200	+274 +200	+320 +200	+390 +200	+500 +200	+660 +200	+196 +150	+224 +150	+270 +150		+450 +150	+610 +150
80	100	+467 +380	+520 +380	+600 +380	+730 +380	+920 +380	+274 +220	+307 +220	+360 +220	+440 +220	+570 +220	+760 +220	+224 +170	+257 +170	+310 +170		+520 +170	+710 +170
100	120	+497 +410	+550 +410	+630 +410	+760 +410	+950 +410	+294 +240	+327 +240	+380 +240	+460 +240	+590 +240	+780 +240	+234 +180	+267 +180	+320 +180	+400 +180	+530 +180	+720 +180
120	140	+560 +460	+620 +460	+710 +460	+860 +460	+1090 +460	+323 +260	+360 +260	+420 +260	+510 +260	+660 +260	+890 +260	+263 +200	+300 +200	+360 +200		+600 +200	+830 +200
140	160	+620 +520	+680 +520	+770 +520	+920 +520	+1150 +520	+343 +280	+380 +280	+440 +280	+530 +280	+680 +280	+910 +280	+273 +210	+310 +210	+370 +210		+610 +210	+840 +210
160	180	+680 +580	+740 +580	+830 +580	+980 +580	+1210 +580	+373 +310	+410 +310	+470 +310	+560 +310	+710 +310	+940 +310	+293 +230	+330 +230	+390 +230	+480 +230	+630 +230	+860 +230
180	200	+775 +660	+845 +660	+950 +660		+1380 +660	+412 +340	+455 +340	+525 +340	+630 +340	I	+1060 +340	+312 +240		l		+700 +240	+960 +240
200	225	+855 +740	+925 +740	+1030 +740		+1460 +740	+452 +380	+495 +380	+565 +380	+670 +380	+840 +380	+1100 +380	+332 +260	+375 +260	+445 +260		+720 +260	+980 +260
225	250	+935 +820	+1005 +820	+1110 +820	+1280 +820	+1540 +820	+492 +420	+535 +420	+605 +420	+710 +420	+ 880 +420	+1140 +420	+352 +280	+395 +280	+465 +280		+740 +280	+1000
250	280	+1050 +920	+1130 +920	+1240 +920		+1730 +920	+561 +480	+610 +480	+690 +480	+800 +480		+1290 +480	+381 +300	+430 +300	+510 +300			+1110
280	315	+1180 +1050	+1260 +1050		+1570 +1050	+1860 +1050	+621 +540	+670 +540	+750 +540	+860 +540	+1060 +540	+1350 +540	+411 +330	+460 +330	+540 +330			+1140
315	355	+1340 +1200	+1430 +1200			+2000 +1200	+689 +600	+740 +600	+830 +600	+960 +600	l	+1490 +600	+449 +360	+500 +360	+590 +360			+1250
355	400	+1490 +1350	+1580 +1350			+2240 +1350		+820 +680	+910 +680	+1040 +680	l	+1570 +680	+489 +400	+540 +400	+630 +400			+1290
400	450	+1655 +1500	+1750 +1500		+2130 +1500	+2470 +1500	+857 +760	+915 +760	+1010 +760	+1160 +760	l	+1730 +760	+537 +440		+690 +440		+1070 +440	+1410 + 440
450	500	+1805 +1650	+1900 +1650		+2280 +1650	+2620 +1650	+937 +840	+995 +840	+1090 +840	+1240 +840		+1810 +840	+577 +480	+635 +480	+730 +480		+1110 +480	+1450 + 480

<sup>(</sup>A) Os afastamentos fundamentais "A", "B" e "C" não estão previstos para dimensões maiores que 500 mm.

<sup>(</sup>B) Os afastamentos fundamentais "A" e "B" não devem ser usados para qualquer tolerância-padrão em dimensões nominais menores ou iguais a 1 mm.

Tabela 12 - Afastamentos limites para furos "CD", "D" e "E"

ES = Afastamento limite superior EI = Afastamento limite inferior

Afastamento: µm

																		Atas	stame	nto: µm
nor	ensão minal nm)			CD <sup>(A)</sup>	)						D							E		
Acima	Até e inclusive	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10
-	3	+40 +34	+44 +34	+48 +34	+59 +34	+74 +34	+26 +20	+30 +20	+34 +20	+45 +20	+60 +20	+80 +20	+120 +20	+160 +20	+18 +14	+20 +14	+24 +14	+28 +14	+39 +14	+54 +14
3	6	+54 +46		+64 +46		+94 +46	+38 +30	+42 +30	+48 +30	+60 +30	+78 +30	+105 +30	+150 +30	+210 +30	+25 +20	+28 +20	+32 +20	+38 +20	+ 50 +20	+68 +20
6	10	+65 +56		+78 +56		+114 +56	+49 +40	+55 +40	+62 +40	+76 +40	+98 +40	+130 +40	+190 +40	+260 +40	+31 +25	+34 +25	+40 +25	+47 +25	+ 61 +25	+83 +25
10	18						+61 +50	+68 +50	+77 +50	+93 +50	+120 +50	+160 +50	+230 +50	+320 +50	+40 +32	+43 +32	+50 +32	+59 +32	+ 75 +32	+102 +32
18	30						+78 +65	+86 +65	+98 +65	+117 +65	+149 +65	+195 +65	+275 +65	+395 +65	+49 +40	+53 +40	+61 +40	+73 +40	+ 92 +40	+124 +40
30	50						+96 +80	+105 +80	+119 +80	+142 +80	+180 +80	+240 +80	+330 +80	+470 +80	+61 +50	+66 +50	+75 +50	+89 +50	+112 +50	+150 +50
50	80						+119 +100	+130 +100	+146 +100	+174 +100	+220 +100		+400 +100	+560 +100	+73 +60	+79 +60	+90 +60	l	+134 +60	+180 +60
80	120						+142 +120	+155 +120	+174 +120	+207 +120	+260 +120		+470 +120	+660 +120	+87 +72	+94 +72	+107 +72	+125 +72	+159 +72	+212 +72
120	180							l	+208 +145	+245 +145	+305 +145		+545 +145	+775 +145	+103 +85	+110 +85	+125 +85	l	+185 +85	+245 +85
180	250						+199 +170	+216 +170	+242 +170	+285 +170	+355 +170	+460 +170	+630 +170	1	+120 +100	+129 +100	+146 +100	+172 +100	+215 +100	+285 +100
250	315							+242 +190		+320 +190		+510 +190	+710 +190	+1000 +190	+133 +110				1	+320 +110
315	400						+246 +210	+267 +210	+299 +210	+350 +210			+780 +210	+1100 +210	+150 +125			+214 +125	+265 +125	+355 +125
400	500							+293 +230		+385 +230			+860 +230	+1200 +230	+162 +135			+232 +135	1	+385 +135
500	630						+304 +260	+330 +260	+370 +260	+435 +260		+700 +260	+960 +260	+1360 +260			+215 +145	+255 +145	+320 +145	+425 +145
630	800						+340 +290	+370 +290		+490 +290		+790 - +290	-1090 +290	+1540 +290				+285 +160	1	+480 +160
800	1000						+376 +320	+410 +320	+460 +320	+550 +320	+680 +320		+220 +320	+1720 +320			+260 +170	+310 +170	+400 +170	+530 +170
1000	1250							+455 +350		+610 +350		+1010 - +350		+2000 +350				+360 +195	l	+615 +195

#### /continuação

no	ensão minal mm)			CD <sup>(/</sup>	A)						D							E		
Acima	Até e inclusive	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10
1250	1600							+515 +390	+585 +390	+700 +390				+2340 +390			1	+415 +220	+530 +220	+720 +220
1600	2000						l -		+660 +430	+800 +430				+2730 +430			+390 +240	_	+610 +240	+840 +240
2000	2500								+760 +480	+920 +480				+3280 +480			+435 +260		+700 +260	+960 +260
2500	3150								+850 +520	+1060 +520	l	+1870 +520		+3820 +520			+500 +290	+620 +290	+830 +290	+1150 +290

<sup>(</sup>A) O afastamento fundamental intermediário "CD" é previsto principalmente para micromecanismos e relojoaria. Na necessidade de classes de tolerância envolvendo este afastamento fundamental em outra dimensão nominal, elas podem ser calculadas conforme o estabelecido nesta norma.

Tabela 13 - Afastamentos limites para furos "EF" e "F"

ES = Afastamento limite superior EI = Afastamento limite inferior

															Afa	stamer	nto: µm
nor	ensão minal nm)					EF <sup>(A)</sup>							F	:			
Acima	Até e inclusive	3	4	5	6	7	8	9	10	3	4	5	6	7	8	9	10
-	3	+12 +10	+13 +10	+14 +10	+16 +10	+20 +10	+24 +10	+35 +10	+50 +10	+8 +6	+9 +6	+10 +6	+12 +6	+16 +6	+20 +6	+31 +6	+46 +6
3	6	+16,5 +14	+18 +14	+19 +14	+22 +14	+26 +14	+32 +14	+44 +14		+12,5 +10	+14 +10	+15 +10	+18 +10	+22 +10	+28 +10	+40 +10	+58 +10
6	10	+20,5 +18	+22 +18	+24 +18	+27 +18	+33 +18	+40 +18	+54 +18		+15,5 +13	+17 +13	+19 +13	+22 +13	+28 +13	+35 +13	+49 +13	+71 +13
10	18									+19 +16	+21 +16	+24 +16	+27 +16	+34 +16	+43 +16	+59 +16	+86 +16
18	30									+24 +20	+26 +20	+29 +20	+33 +20	+41 +20	+53 +20	+72 +20	+104 +20
30	50									+29 +25	+32 +25	+36 +25	+41 +25	+50 +25	+64 +25	+87 +25	+125 +25
50	80											+43 +30	+49 +30	+60 +30	+76 +30	+104 +30	
80	120											+51 +36	+58 +36	+71 +36	+90 +36	+123 +36	

/continua

/contin	uação																
nor	ensão minal nm)					EF <sup>(A)</sup>							F	=			
Acima	Até e inclusive	3	4	5	6	7	8	9	10	3	4	5	6	7	8	9	10
120	180											+61 +43	+68 +43	+83 +43	+106 +43	+143 +43	
180	250											+70 +50	+79 +50	+96 +50	+122 +50	+165 +50	
250	315											+79 +56	+88 +56	+108 +56	+137 +56	+186 +56	
315	400											+87 +62	+98 +62	+119 +62	+151 +62	+202 +62	
400	500											+95 +68	+108 +68	+131 +68	+165 +68	+223 +68	
500	630												+120 +76	+146 +76	+186 +76	+251 +76	
630	800												+130 +80	+160 +80	+205 +80	+280 +80	
800	1000												+142 +86	+176 86	+226 +86	+316 +86	
1000	1250												+164	+203 +98	+263 +98	+358 +98	+98
1250	1600													+188 +110	+235 +110	+305 +110	+420 +110
1600	2000													+212 +120	+270 +120	+350 +120	+490 +120
2000	2500													+240 +130	+305 +130	+410 +130	+570 +130
2500	3150													+280 +145	+355 +145	+475 +145	+685 +145

<sup>(</sup>A) O afastamento fundamental intermediário "EF" é previsto principalmente para micromecanismos e relojoaria. Na necessidade de classes de tolerância envolvendo este afastamento fundamental em outra dimensão nominal, elas podem ser calculadas conforme o estabelecido nesta Norma.

Tabela 14 - Afastamentos limites para furos "FG" e "G"

ES = Afastamento limite superior EI = Afastamento limite inferior

Afastamento: µm

															Ala	Starrier	nto: µm
Dime nom (mi	inal				FC	<b>3</b> <sup>(A)</sup>								G			
Acima	Até e inclusive	3	4	5	6	7	8	9	10	3	4	5	6	7	8	9	10
-	3	+6 +4	+7 +4	+8 +4	+10 +4	+14 +4	+18 +4	+29 +4	+44 +4	+4 +2	+5 +2	+6 +2	+8 +2	+12 +2	+16 +2	+27 +2	+42 +2
3	6	+8,5 +6	+10 +6	+11 +6	+14 +6	+18 +6	+24 +6	+36 +6	+54 +6	+6,5 +4	+8 +4	+9 +4	+12 +4	+16 +4	+22 +4	+34 +4	+52 +4
6	10	+10,5 +8	+12 +8	+14 +8	+17 +8	+23 +8	+30 +8	+44 +8	+66 +8	+7,5 +5	+9 +5	+11 +5	+14 +5	+20 +5	+27 +5	+41 +5	+63 +5
10	18									+9 +6	+11 +6	+14 +6	+17 +6	+24 +6	+33 +6	+49 +6	+76 +6
18	30									+11 +7	+13 +7	+16 +7	+20 +7	+28 +7	+40 +7	+59 +7	+91 +7
30	50									+13 +9	+16 +9	+20 +9	+25 +9	+34 +9	+48 +9	+71 +9	+109 +9
50	80											+23 +10	+29 +10	+40 +10	+56 +10		
80	120											+27 +12	+34 +12	+47 +12	+66 +12		
120	180											+32 +14	+39 +14	+54 +14	+77 +14		
180	250											+35 +15	+44 +15	+61 +15	+87 +15		
250	315											+40 +17	+49 +17	+69 +17	+98 +17		
315	400											+43 +18	+54 +18	+75 +18	+107 +18		
400	500											+47 +20	+60 +20	+83 +20	+117 +20		
500	630							_					+66 +22	+92 +22	+132 +22		
630	800												+74 +24	+104 +24	+149 +24		
800	1000												+82 +26	+116 +26	+166 +26		
1000	1250												+94 +28	+133 +28	+193 +28		

#### /continuação Dimensão nominal FG<sup>(A)</sup> G (mm) Acima Até e 3 4 5 6 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 inclusive 1250 +108 +155 +225 1600 +30 +30 +30 1600 2000 +124 +182 +262 +32 +32 +32 2000 2500 +144 +209 +314 +34 +34 +34 2500 3150 +173 +248 +368 +38 +38 +38

Tabela 15 - Afastamentos limites para furos "H"

ES = Afastamento limite superior EI = Afastamento limite inferior

nor	ensão ninal nm)									Н									
	<u> </u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 <sup>(A)</sup>	15 <sup>(A)</sup>	16 <sup>(A)</sup>	17 <sup>(A)</sup>	18 <sup>(A)</sup>
Acima	Até e inclusive											Afasta	mentos						
						(h	ım)							(mm)					
-	3 <sup>(A)</sup>	+0,8	+1,2 0	+2 0	+3 0	+4	+6 0	+10 0	+14 0	+25 0	+40 0	+60 0	+0,1 0	+0,14 0	+0,25 0	+0,4 0	+0,6 0		
3	6	+1 0	+1,5 0	+2,5 0	+4	+5 0	+8	+12	+18 0	+30	+48	+75 0	+0,12 0	+0,18 0	+0,3	+0,48	+0,75 0	+1,2 0	+1,8
6	10	+1 0	+1,5 0	+2,5 0	+4 0	+6 0	+9 0	+15 0	+22	+36	+58 0	+90 0	+0,15 0	+0,22	+0,36 0	+0,58 0	+0,9 0	+1,5 0	+2,2
10	18	+1,2 0	+2	+3	+5 0	+8	+11	+18	+27 0	+43	+70 0	+110 0	+0,18 0	+0,27	+0,43	+0,7 0	+1,1 0	+1,8 0	+2,7
18	30	+1,5 0	+2,5	+4 0	+6 0	+9 0	+13	+21	+33	+52	+84 0	+130	+0,21 0	+0,33	+0,52 0	+0,84 0	+1,3 0	+2,1 0	+3,3
30	50	+1,5 0	+2,5 0	+4 0	+7 0	+11	+16 0	+25 0	+39	+62	+100 0	+160 0	+0,25 0	+0,39	+0,62	+1	+1,6 0	+2,5 0	+3,9
50	80	+2	+3	+5 0	+8 0	+13	+19	+30	+46 0	+74 0	+120 0	+190 0	+0,3 0	+0,46	+0,74 0	+1,2 0	+1,9 0	+3	+4,6 0
80	120	+2,5	+4	+6 0	+10 0	+15 0	+22	+35	+54 0	+87	+140 0	+220	+0,35 0	+0,54	+0,87	+1,4 0	+2,2 0	+3,5 0	+5,4 0

/continua

<sup>(</sup>A) O afastamento fundamental intermediário "FG" é previsto principalmente para micromecanismos e relojoaria. Na necessidade de classes de tolerância envolvendo este afastamento fundamental em outra dimensão nominal, elas podem ser calculadas conforme o estabelecido nesta Norma.

nor	ensão ninal nm									н	•	•							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 <sup>(A)</sup>	15 <sup>(A)</sup>	16 <sup>(A)</sup>	17 <sup>(A)</sup>	18 <sup>(A)</sup>
Acima	Até e inclusive					٦)	ım)					Afastan	nentos	(mm)				•	
120	180	+3,5	+5 0	+8 0	+12 0	+18 0	+25 0	+40 0	+63 0	+100 0	+160 0	+250 0	+0,4	+0,63 0	+1 0	+1,6 0	+2,5 0	+4	+6, 0
180	250	+4,5 0	+7 0	+10 0	+14	+20	+29 0	+46 0	+72 0	+115 0	+185 0	+290 0	+0,46 0	+0,72	+1,15 0	+1,85 0	+2,9 0	+4,6 0	+7,5 0
250	315	+6 0	+8 0	+12	+16 0	+23	+32	+52 0	+81 0	+130 0	+210 0	+320	+0,52	+0,81 0	+1,3	+2,1 0	+3,2	+5,2 0	+8, 0
315	400	+7 0	+9 0	+13	+18 0	+25	+36 0	+57 0	+89 0	+140 0	+230 0	+360	+0,57	+0,89	+1,4	+2,3 0	+3,6 0	+5,7 0	+8,9
400	500	+8	+10 0	+15 0	+20	+27	+40	+63 0	+97 0	+155 0	+250 0	+400	+0,63 0	+0,97 0	+1,55 0	+2,5 0	+4	+6,3 0	+9, <sup>-</sup>
	•					(	В)				•	•						•	
500	630	+9	+11	+16	+22	+32	+44	+70 0	+110	+175 0	+280 0	+440 0	+0,7 0	+1,1 0	+1,75 0	+2,8 0	+4,4	+7 0	+11
630	800	+10 0	+13 0	+18 0	+25	+36	+50 0	+80 0	+125	+200 0	+320 0	+500 0	+0,8	+1,25 0	+2	+3,2 0	+5 0	+8	+12,
800	1000	+11	+15 0	+21	+28	+40	+56 0	+90 0	+140	+230 0	+360 0	+560 0	+0,9 0	+1,4	+2,3	+3,6 0	+5,6 0	+9 0	+14
1000	1250	+13 0	+18 0	+24	+33	+47	+66 0	+105 0	+165 0	+260 0	+420 0	+660 0	+1,05 0	+1,65 0	+2,6 0	+4,2 0	+6,6 0	+10,5 0	+16,
1250	1600	+15 0	+21 0	+29	+39	+55	+78 0		+195		+500 0		+1,25 0	+1,95 0	+3,1	+5 0	+7,8 0	+12,5 0	+19,
1600	2000	+18 0	+25 0	+35	+46 0	+65 0	+92 0		+230		+600 0	+920 0		+2,3 0	+3,7	+6 0	+9,2 0	+15 0	+23
2000	2500	+22	+30	+41	+55 0	+78 0	+110					+1100 0	+1,75 0	+2,8	+4,4	+7 0	+11 0	+17,5 0	+28
2500	3150	+26 0	+36	+50 0	+68 0	+96 0	+135 0	+210	+330		+860 0	+1350 0	+2,1	+3,3	+5,4 0	+8,6 0	+13,5 0	+21	+33

<sup>(</sup>A) Os graus de tolerância IT14 a IT18 (inclusive) não devem ser usados para dimensões nominais menores ou iguais a 1 mm.

<sup>(</sup>B) Os valores dados na moldura, para graus de tolerância IT1 a IT15 (inclusive) para dimensões nominais maiores que 500 mm e menores ou iguais a 3150 mm, estão incluídos para uso experimental.

/continua

Tabela 16 - Afastamentos limites (A) para furos JS

ES = Afastamento limite superior EI = Afastamento limite inferior

Dimensão	ão -									SL									
nominal (mm)		-	2	3	4	2	9		8	6	10	7	12	13	14 <sup>(B)</sup>	15 <sup>(B)</sup>	16 <sup>(B)</sup>	17	18
Até e inclusive	e sive						(шп)					Afastamentos	mentos			(mm)			
	3 <sup>(B)</sup>	+ 0,4	9,0 +	+1	± 1,5	+ 2	က +I	1+	7=	± 12,5	± 20	+ 30	± 0,05	+ 0,07	± 0,125	± 0,2	+ 0,3		
	9	5,0 ∓	± 0,75	± 1,25	+ 2	± 2,5	<del>+</del> 1	9 #	6#	± 15	± 24	± 37,5	± 0,06	60°0 ∓	± 0,15	± 0,24	± 0,375	9,0 ±	6,0 ±
	10	5,0 ∓	± 0,75	± 1,25	<del>+</del> 2	+ 3	± 4,5	± 7,5	±11	± 18	+ 29	± 45	± 0,075	± 0,11	± 0,18	± 0,29	± 0,45	± 0,75	+ 1,1
	18	9,0 =	+ 1	± 1,5	± 2,5	<del>+</del> 4	± 5,5	6 #	±13,5	± 21,5	+ 35	± 55	€0°0 ∓	± 0,135	± 0,215	£ 0,35	± 0,55	6,0 ±	± 1,35
	30	± 0,75	± 1,25	+ 2	+ 3	± 4,5	± 6,5	± 10,5	±16,5	± 26	± 42	÷ 65	± 0,105	± 0,165	± 0,26	± 0,42	± 0,65	± 1,05	± 1,65
	20	£ 0,75	± 1,25	± 2	<b>3</b> ,5	5,5 ±	8 #	± 12,5	±19,5	± 31	∓ 50	+ 80	± 0,125	± 0,195	± 0,31	5,0 ±	€ 0,8	± 1,25	± 1,95
	80	± 1	± 1,5	± 2,5	<del>+</del> 4	± 6,5	= 9,5	± 15	±23	± 37	∓ 60	∓ 95	± 0,15	± 0,23	± 0,37	9'0 ∓	± 0,95	± 1,5	± 2,3
	120	± 1,25	7 ∓	+ 3	<del>+</del> 5	± 7,5	± 11	± 17,5	±27	± 43,5	± 70	± 110	± 0,175	± 0,27	± 0,435	2,0 ∓	± 1,1	± 1,75	± 2,7
	180	± 1,75	± 2,5	<del>+</del> 4	9 ∓	6 ∓	± 12,5	± 20	±31,5	± 50	08 ∓	± 125	± 0,2	± 0,315	5,0 ∓	8'0 ∓	± 1,25	+ 2	± 3,15
	250	± 2,25	<b>3</b> ,5 ±	± 5	<i>L</i> ∓	± 10	± 14,5	± 23	98∓	± 57,5	+ 92,5	± 145	± 0,23	96,0 ±	± 0,575	± 0,925	± 1,45	± 2,3	± 3,6
	315	£ <del>1</del>	<b>4</b> ±	9 #	8 +	± 11,5	± 16	± 26	±40,5	∓ 65	± 105	+ 160	± 0,26	± 0,405	± 0,65	± 1,05	+ 1,6	+ 2,6	± 4,05
	400	3,5	± 4,5	± 6,5	6 ∓	± 12,5	± 18	± 28,5	±44,5	± 70	± 115	± 180	± 0,285	± 0,445	± 0,7	± 1,15	± 1,8	± 2,85	± 4,45
	200	<del>+</del> 4	<b>9</b> <del>+</del>	± 7,5	± 10	± 13,5	± 20	± 31,5	±48,5	± 77,5	± 125	± 200	± 0,315	± 0,485	± 0,775	± 1,25	<del>+</del> 2	± 3,15	± 4,85
						))	(c)												
	630	± 4,5	+ 5,5	8 +1	+ 11	± 16	± 22	± 35	<del>+</del> 55	± 87,5	± 140	± 220	± 0,35	± 0,55	± 0,875	± 1,4	± 2,2	± 3,5	± 5,5
	800	+ 5	+ 6,5	6 +	± 12,5	+ 18	± 25	+ 40	±62,5	+ 100	+ 160	± 250	+ 0,4	± 0,625	+	+ 1,6	± 2,5	4	± 6,25

/continuação																		
Dimensão										JS								
(mm)		2	3	4	2	9	7	8	6	10	11	12	13	14 <sup>(B)</sup>	15 <sup>(B)</sup>	16 <sup>(B)</sup>	17	18
Até e inclusive	e ^					(mn)	_				Afastamentos	nentos			(mm)			
1000	00 ± 5,5	5 ± 7,5	+ 10,5	± 14	+ 20	+ 28	± 45	±70	± 115	+ 180	+ 280	± 0,45	± 0,7	± 1,15	+ 1,8	+ 2,8	± 4,5	+ 7
1250	50 ± 6,5	6 + 2	± 12	± 16,5	± 16,5 ± 23,5	± 33	± 52,5	±82,5	± 130	± 210	± 330	± 0,525	± 0,825	± 1,3	± 2,1	+ 3,3	± 5,25	+ 8,25
1600	00 = 7,5	5 ± 10,5	5 ± 14,5	± 19,5	± 27,5	÷ 39	± 62,5	±97,5	± 155	± 250	∓ 390	± 0,625	± 0,975	± 1,55	± 2,5	± 3,9	± 6,25	± 9,75
2000	6 # 00	± 12,5	5 ± 17,5	± 23	± 32,5	± 46	± 75	±115	± 185	± 300	± 460	± 0,75	± 1,15	± 1,85	÷ 3	± 4,6	± 7,5	± 11,5
2500	)0 = 11	± 15	± 20,5	± 27,5	÷ 39	± 55	± 87,5	±140	± 220	± 350	± 550	± 0,875	± 1,4	± 2,2	3,5	± 5,5	± 8,75	± 14
3150	50 ± 13	18 ± 18	± 25	+ 34	±48	± 67,5	± 105	±165	± 270	± 430	± 675	± 1,05	+ 1,65	± 2,7	± 4,3	+ 6,75	± 10,5	+ 16,5

/A) Para evitar repetição de valores iguais, a Tabela lista valores como "± x". Isso é para ser interpretado como ES = +x e EI = -x. Exemplo: -0.23 μm .

<sup>(</sup>B) Os graus de tolerância 1714 a 1716 (inclusive) não devem ser usados para dimensões nominais menores ou iguais a 1 mm.

<sup>©</sup> Os valores na moldura, para graus de tolerância IT1 a IT15 (inclusive), para dimensões nominais maiores que 500 mm e menores ou iguais a 3150 mm, estão incluídos para uso experimental.

32

#### Tabela 17 - Afastamentos limites para furos J e K

ES = Afastamento limite superior EI = Afastamento limite inferior

Afastamento: µm

NBR 6158/1995

												Aiastailie	ento: µm
no	nensão minal mm)		J						ŀ	(			
Acima	Até e inclusive	6	7	8	9 <sup>(A)</sup>	3	4	5	6	7	8	9 <sup>(B)</sup>	10 <sup>(B)</sup>
-	3	+2 -4	+4 -6	+6 -8		0 -2	0 -3	0 -4	0 -6	0 -10	0 -14	0 -25	0 -40
3	6	+5 -3	±6 <sup>(C)</sup>	+10 -8		0 -2,5	+0,5 -3,5	0 -5	+2 -6	+3 -9	+5 -13		
6	10	+5 -4	+8 -7	+12 -10		0 -2,5	+0,5 -3,5	+1 -5	+2 -7	+5 -10	+6 -16		
10	18	+6 -5	+10 -8	+15 -12		0 -3	+1 -4	+2 -6	+2 -9	+6 -12	+8 -19		
18	30	+8 -5	+12 -9	+20 -13		-0,5 -4,5	0 -6	+1 -8	+2 -11	+6 -15	+10 -23		
30	50	+10 -6	+14 -11	+24 -15		-0,5 -4,5	+1 -6	+2 -9	+3 -13	+7 -18	+12 -27		
50	80	+13 -6	+18 -12	+28 -18				+3 -10	+4 -15	+9 -21	+14 -32		
80	120	+16 -6	+22 -13	+34 -20				+2 -13	+4 -18	+10 -25	+16 -38		
120	180	+18 -7	+26 -14	+41 -22				+3 -15	+4 -21	+12 -28	+20 -43		
180	250	+22 -7	+30 -16	+47 -25				+2 -18	+5 -24	+13 -33	+22 -50		
250	315	+25 -7	+36 -16	+55 -26				+3 -20	+5 -27	+16 -36	+25 -56		
315	400	+29 -7	+39 -18	+60 -29				+3 -22	+7 -29	+17 -40	+28 -61		
400	500	+33 -7	+43 -20	+66 -31				+2 -25	+8 -32	+18 -45	+29 -68		
500	630								0 -44	0 -70	0 -110		
630	800								0 -50	0 -80	0 -125		
800	1000								0 -56	0 -90	0 -140		
1000	1250								0 -66	0 -105	0 -165		

#### /continuação

no	iensão minal mm)		,	J					K				
Acima	Até e inclusive	6	7	8	9 <sup>(A)</sup>	3	4	5	6	7	8	9 <sup>(B)</sup>	10 <sup>(B)</sup>
1250	1600								0 -78	0 -125	0 -195		
1600	2000								0 -92	0 -150	0 -230		
2000	2500								0 -110	0 -175	0 -280		
2500	3150								0 -135	0 -210	0 -330		

<sup>(</sup>A) As classes de tolerância J9, J10, etc. são simétricas em torno da linha zero. Para estes valores, ver JS9, JS10, etc.

Tabela 18 - Afastamentos limites para furos M e N

ES = Afastamento limite superior EI = Afastamento limite inferior

Afastamento: µm

noı	ensão minal mm)				M	1								N	l			
Acima	Até e inclusive	3	4	5	6	7	8	9	10	3	4	5	6	7	8	9 <sup>(A)</sup>	10 <sup>(A)</sup>	11 <sup>(A)</sup>
-	3 <sup>(A)</sup>	-2 -4	-2 -5	-2 -6	-2 -8	-2 -12	-2 -16	-2 -27	-2 -42	-4 -6	-4 -7	-4 -8	-4 -10	-4 -14	-4 -18	-4 -29	-4 -44	-4 -64
3	6	-3 -5,5	-2,5 -6,5	-3 -8	-1 -9	0 -12	+2 -16	-4 -34	-4 -52	-7 -9,5	-6,5 -10,5	-7 -12	-5 -13	-4 -16	-2 -20	0 -30	0 -48	0 -75
6	10	-5 -7,5	-4,5 -8,5	-4 -10	-3 -12	0 -15	+1 -21	-6 -42	-6 -64	-9 -11,5	-8,5 -12,5	-8 -14	-7 -16	-4 -19	-3 -25	0 -36	0 -58	0 -90
10	18	-6 -9	-5 -10	-4 -12	-4 -15	0 -18	+2 -25	-7 -50	-7 -77	-11 -14	-10 -15	-9 -17	-9 -20	-5 -23	-3 -30	0 -43	0 -70	0 -110
18	30	-6,5 -10,5	-6 -12	-5 -14	-4 -17	0 -21	+4 -29	-8 -60	-8 -92	-13,5 -17,5	-13 -19	-12 -21	-11 -24	-7 -28	-3 -36	0 -52	0 -84	0 -130
30	50	-7,5 -11,5	-6 -13	-5 -16	-4 -20	0 -25	+5 -34	-9 -71	-9 -109	-15,5 -19,5	-14 -21	-13 -24	-12 -28	-8 -33	-3 -42	0 -62	0 -110	0 -160
50	80			-6 -19	-5 -24	0 -30	+5 -41					-15 -28	-14 -33	-9 -39	-4 -50	0 -74	0 -120	0 -190

/continua

<sup>(</sup>B) Os afastamentos para "K" nos graus de tolerância acima de IT8 não são definidos para dimensões nominais maiores que 3 mm.

<sup>(</sup>C) Idêntico a JS7.

/contin	uação																	
noi	ensão minal mm)				M	l								N				
Acima	Até e inclusive	3	4	5	6	7	8	9	10	3	4	5	6	7	8	9 <sup>(A)</sup>	10 <sup>(A)</sup>	11 <sup>(A)</sup>
80	120			-8 -23	-6 -28	0 -35	+6 -48					-18 -33	-16 -38	-10 -45	-4 -58	0 -87	0 -140	0 -220
120	180			-9 -27	-8 -33	0 -40	+8 -55					-21 -39	-20 -45	-12 -52	-4 -67	0 -100	0 -160	0 -250
180	250			-11 -31	-8 -37	0 -46	+9 -63					-25 -45	-22 -51	-14 -60	-5 -77	0 -115	0 -185	0 -290
250	315			-13 -36	-9 -41	0 -52	+9 -72					-27 -50	-25 -57	-14 -66	-5 -86	0 -130	0 -210	0 -320
315	400			-14 -39	-10 -46	0 -57	+11 -78					-30 -55	-26 -62	-16 -73	-5 -94	0 -140	0 -230	0 -360
400	500			-16 -43	-10 -50	0 -63	+11 -86					-33 -60	-27 -67	-17 -80	-6 -103	0 -155	0 -250	0 -400
500	630			-26 -70	-26 -96	-26 -136							-44 -88	-44 -114	-44 -154	-44 -219		
630	800			-30 -80	-30 -110	-30 -155							-50 -100	-50 -130	-50 -175	-50 -250		
800	1000			-34 -90	-34 -124	-34 -174							-56 -112	-56 -146	-56 -196	-56 -286		
1000	1250			-40 -106	-40 -145	-40 -205							-66 -132	-66 -171	-66 -231	-66 -326		
1250	1600			-48 -126	-48 -173	-48 -243							-78 -156	-78 -203	-78 -273	-78 -388		
1600	2000			-58 -150	-58 -208	-58 -288									-92 -322	l		
2000	2500			-68 -178	-68 -243	-68 -348								-110 -285	-110 -390	-110 -550		
2500	3150			-76 -211	-76 -286	-76 -406									-135 -465	l .		

<sup>(</sup>A) As classes de tolerância N9, N10 e N11 não devem ser usadas para dimensões nominais menores ou iguais a 1 mm.

#### Tabela 19 - Afastamentos limites para furos P

ES = Afastamento limite superior EI = Afastamento limite inferior

Afastamento: µm

								Alasia	imento:
nor	ensão minal nm)				F	<b>)</b>			
Acima	Até e inclusive	3	4	5	6	7	8	9	10
-	3	-6 -8	-6 -9	-6 -10	-6 -12	-6 -16	-6 -20	-6 -31	-6 -46
3	6	-11 -13,5	-10,5 -14,5	-11 -16	-9 -17	-8 -20	-12 -30	-12 -42	-12 -60
6	10	-14 -16,5	-13,5 -17,5	-13 -19	-12 -21	-9 -24	-15 -37	-15 -51	-1! -7:
10	18	-17 -20	-16 -21	-15 -23	-15 -26	-11 -29	-18 -45	-18 -61	-8i -8i
18	30	-20,5 -24,5	-20 -26	-19 -28	-18 -31	-14 -35	-22 -55	-22 -74	-2 -10
30	50	-24,5 -28,5	-23 -30	-22 -33	-21 -37	-17 -42	-26 -65	-26 -88	-2 -12
50	80			-27 -40	-26 -45	-21 -51	-32 -78	-32 -106	
80	120			-32 -47	-30 -52	-24 -59	-37 -91	-37 -124	
120	180			-37 -55	-36 -61	-28 -68	-43 -106	-43 -143	
180	250			-44 -64	-41 -70	-33 -79	-50 -122	-50 -165	
250	315			-49 -72	-47 -79	-36 -88	-56 -137	-56 -186	
315	400			-55 -80	-51 -87	-41 -98	-62 -151	-62 -202	
400	500			-61 -88	-55 -95	-45 -108	-68 -165	-68 -223	
500	630				-78 -122	-78 -148	-78 -188	-78 -253	
630	800				-88 -138	-88 -168	-88 -213	-88 -288	
800	1000				-100 -156	-100 -190	-100 -240	-100 -330	
1000	1250				-120 -186	-120 -225	-120 -285	-120 -380	

36

/continuação

non	ensão ninal nm)				Р				
Acima	Até e inclusive	3	4	5	6	7	8	9	10
1250	1600				-140 -218	-140 -265	-140 -335	-140 -450	
1600	2000				-170 -262	-170 -320	-170 -400	-170 -540	
2000	2500				-195 -305	-195 -370	-195 -475	-195 -635	
2500	3150				-240 -375	-240 -450	-240 -570	-240 -780	

#### Tabela 20 - Afastamentos limites para furos R

ES = Afastamento limite superior EI = Afastamento limite inferior

#### Afastamento: µm

no	nensão minal mm)				R					no	nensão minal mm)		R	
Acima	Até e inclusive	3	4	5	6	7	8	9	10	Acima	Até e inclusive	6	7	8
-	3	-10 -12	-10 -13	-10 -14	-10 -16	-10 -20	-10 -24	-10 -35	-10 -50	500	560	-150 -194	-150 -220	-150 -260
3	6	-14 -16,5	-13,5 -17,5	-14 -19	-12 -20	-11 -23	-15 -33	-15 -45	-15 -63	560	630	-155 -199	-155 -225	-155 -265
6	10	-18 -20,5	-17,5 -21,5	-17 -23	-16 -25	-13 -28	-19 -41	-19 -55	-19 -77	630	710	-175 -225	-175 -255	-175 -300
10	18	-22 -25	-21 -26	-20 -28	-20 -31	-16 -34	-23 -50	-23 -66	-23 -93	710	800	-185 -235	-185 -265	-185 -310
18	30	-26,5 -30,5	-26 -32	-25 -34	-24 -37	-20 -41	-28 -61	-28 -80	-10 -112	800	900	-210 -266	-210 -300	-210 -350
30	50	-32,5 -36,5	-31 -38	-30 -41	-29 -45	-25 -50	-34 -73	-34 -96	-34 -134	900	1000	-220 -276	-220 -310	-220 -360
50	65			-36 -49	-35 -54	-30 -60	-41 -87			1000	1120	-250 -316	-250 -355	-250 -415
65	80			-38 -51	-37 -56	-32 -62	-43 -89			1120	1250	-260 -326	-260 -365	-260 -425
80	100			-46 -61	-44 -66	-38 -73	-51 -105			1250	1400	-300 -378	-300 -425	-300 -495
100	120			-49 -64	-47 -69	-41 -76	-54 -108			1400	1600	-330 -408	-330 -455	-330 -525

Dimensão nominal

(mm)

Até e

inclusive

1800

2000

2240

2500

2800

3150

Acima

1600

1800

2000

2240

2500

2800

R

7

-370

-520

-400

-550

-440

-615

-460

-635

-550

-760

-580

-790

8

-370

-600

-400

-630

-440

-720

-460

-740

-550

-880

-580

-910

6

-370

-462

-400

-492

-440

-550

-460

-570

-550

-685

-580

-715

no	nensão ominal mm)				F	?			
Acima	Até e inclusive	3	4	5	6	7	8	9	10
120	140			-57 -75	-56 -81	-48 -88	-63 -126		
140	160			-59 -77	-58 -83	-50 -90	-65 -128		
160	180			-62 -80	-61 -86	-53 -93	-68 -131		
180	200			-71 -91	-68 -97	-60 -106	-77 -149		
200	225			-74 -94	-71 -100	-63 -109	-80 -152		
225	250			-78 -98	-75 -104	-67 -113	-84 -156		
250	280			-87 -110	-85 -117	-74 -126	-94 -175		
280	315			-91 -114	-89 -121	-78 -130	-98 -179		
315	355			-101 -126	-97 -133	-87 -144	-108 -197		
355	400			-107 -132	-103 -139	-93 -150	-114 -203		
400	450			-119 -146	-113 -153	-103 -166	-126 -223		
450	500			-125 -152	-119 -159	-109 -172	-132 -229		

### Tabela 21 - Afastamentos limites para furos S

ES = Afastamento limite superior EI = Afastamento limite inferior

												Afas	stamen	to: µm
n	mensão ominal (mm)				S	3				nc	nensão ominal mm)		S	
Acima	Até e inclusive	3	4	5	6	7	8	9	10	Acima	Até e inclusive	6	7	8
-	3	-14 -16	-14 -17	-14 -18	-14 -20	-14 -24	-14 -28	-14 -39	-14 -54	500	560	-280 -324	-280 -350	-280 -390
3	6	-18 -20,5	-17,5 -21,5	-18 -23	-16 -24	-15 -27	-19 -37	-19 -49	-19 -67	560	630	-310 -354	-310 -380	-310 -420
6	10	-22 -24,5	-21,5 -25,5	-21 -27	-20 -29	-17 -32	-23 -45	-23 -59	-23 -81	630	710	-340 -390	-340 -420	-340 -465
10	18	-27 -30	-26 -31	-25 -33	-25 -36	-21 -39	-28 -55	-28 -71	-28 -98	710	800	-380 -430	-380 -460	-380 -505
18	30	-33,5 -37,5	-33 -39	-32 -41	-31 -44	-27 -48	-35 -68	-35 -87	-35 -119	800	900	-430 -486	-430 -520	-430 -570
30	50	-41,5 -45,5	-40 -47	-39 -50	-38 -54	-34 -59	-43 -82	-43 -105	-43 -143	900	1000	-470 -526	-470 -560	-470 -610
50	65			-48 -61	-47 -66	-42 -72	-53 -99	-53 -127		1000	1120	-520 -586	-520 -625	-520 -685
65	80			-54 -67	-53 -72	-48 -78	-59 -105	-59 -133		1120	1250	-580 -646	-580 -685	-580 -745
80	100			-66 -81	-64 -86	-58 -93	-71 -125	-71 -158		1250	1400	-640 -718	-640 -765	-640 -835
100	120			-74 -89	-72 -94	-66 -101	-79 -133	-79 -166		1400	1600	-720 -798	-720 -845	-720 -915
120	140			-86 -104	-85 -110	-77 -117	-92 -155	-92 -192		1600	1800	-820 -912	-820 -970	-820 -1050
140	160			-94 -112	-93 -118	-85 -125	-100 -163	-100 -200		1800	2000	-920 -1012	-920 -1070	-920 -1150
160	180			-102 -120	-101 -126	-93 -133	-108 -171	-108 -208		2000	2240	-1000 -1110	-1000 -1175	
180	200			-116 -136	-113 -142	-105 -151	-122 -194	-122 -237	_	2240	2500	-1100 -1210	-1100 -1275	
200	225			-124 -144	-121 -150	-113 -159	-130 -202	-130 -245		2500	2800	-1250 -1385	-1250 -1460	-1250 -1580
225	250			-134 -154	-131 -160	-123 -169	-140 -212	-140 -55		2800	3150	-1400 -1535	-1400 -1610	
250	280			-151 -174	-149 -181	-138 -190	-158 -239	-158 -288					/cc	ntinua

/continu	uação												
n	mensão ominal (mm)				S	}							
Acima	inclusive												
280	315			-163 -186	-161 -193	-150 -202	-170 -251	-170 -300					
315	355			-183 -208	-179 -215	-169 -226	-190 -279	-190 -330					
355	400			-201 -226	-197 -233	-187 -244	-208 -297	-208 -348					
400	450			-225 -252	-219 -259	-209 -272	-232 -329	-232 -387					
450	500			-245 -272	-239 -279	-229 -292	-252 -349	-252 -407					

Tabela 22 - Afastamentos limites para furos T e U

ES = Afastamento limite superior EI = Afastamento limite inferior

Afastamento: µm

												_								
imens nomin (mm)	nal		Т	r(A)					U				no	nensão ominal (mm)		Т			U	
	Até e clusive	5	6	7	8	5	6	7	8	9	10	-	Acima	Até e inclusive	6	7	8	6	7	8
	3					-18 - 22	-18 -24	-18 -28	-18 -32	-18 -43	-18 -58	-	500	560	-400 -444	-400 -470	-400 -510	-600 -644	-600 -670	-600 -710
	6					- 22 - 27	-20 -28	-19 -31	-23 -41	-23 -53	-23 -71	-	560	630	-450 -494	-450 -520	-450 -560	-660 -704	-660 -730	-660 -770
	10					- 26 - 32	-25 -34	-22 -37	-28 -50	-28 -64	-28 -86	-	630	710	-500 -550	-500 -580	-500 -625	-740 -790	-740 -820	-740 -865
	18					- 30 - 38	-30 -41	-26 -44	-33 -60	-33 -76	-33 -103	-	710	800	-560 -610	-560 -640	-560 -685	-840 -890	-840 -920	-840 -965
	24					- 38 - 47	-37 -50	-33 -54	-41 -74	-41 -93	-41 -125	-	800	900	-620 -676	-620 -710	-620 -760	-940 -996	-940 -1030	-940 -1080
	30	- 38 - 47	-37 -50	-33 -54	-41 -74	- 45 - 54	-44 -57	-40 -61	-48 -81	-48 -100	-48 -132	-	900	1000	-680 -736	-680 -770	-680 -820	-1050 -1106	-1050 -1140	-1050 -1190
	40	- 44 - 55	-43 -59	-39 -64	-48 -87	- 56 - 67	-55 -71	-51 -76	-60 -99	-60 -122	-60 -160	-	1000	1120	-780 -846	-780 -885	-780 -945	-1150 -1216	-1150 -1255	-1150 -1315
	50	- 50 - 61	-49 -65	-45 -70	-54 -93	- 66 - 77	-65 -81	-61 -86	-70 -109	-70 -132	-70 -170	-	1120	1250	-840 -906	-840 -945	-840 -1005	-1300 -1366	-1300 -1405	-1300 -1465
	65		-60 -79	-55 -85	-66 -112		-81 -100	-76 -106	-87 -133	-87 -161	-87 -207	-	1250	1400	-960 -1038	-960 -1085	-960 -1155	-1450 -1528	-1450 -1575	-1450 -1645

/continua

400

450

450

500

-317

-357

-347

-387

-307

-370

-337

-400

-330

-427

-360

-457

-477

-517

-527

-567

-467

-530

-517

-580

-490

-587

-540

-637

-490

-645

-540

-695

-490

-740

-540

-790

### NBR 6158/1995

U

7

-1600

-1725

-1850

-2000

-2000

-2150

-2300

-2475

-2500

-2675

-2900

-3110

-3200

-3410

8

-1600

-1795

-1850

-2080

-2000

-2230

-2300

-2580

-2500

-2780

-2900

-3230

-3200

-3530

6

-1600

-1678

-1850

-1942

-2000

-2092

-2300

-2410

-2500

-2610

-2900

-3035

-3200

-3335

/contin	nuação															
nor	ensão minal mm)		٦	Γ(A)			_		U			n	mensão ominal (mm)		т	
Acima	Até e inclusive	5	6	7	8	5	6	7	8	9	10	Acima	Até e inclusive	6	7	8
65	80		-69 -88	-64 -94	-75 -121		-96 -115	-91 -121	-102 -148	-102 -176	-102 -222	1400	1600	-1050 -1128	-1050 -1175	-1050 -1245
80	100		-84 -106	-78 -113	-91 -145		-117 -139	-111 -146	-124 -178	-124 -211	-124 -264	1600	1800	-1200 -1292	-1200 -1350	-1200 -1430
100	120		-97 -119	-91 -126	-104 -158		-137 -159	-131 -166	-144 -198	-144 -231	-144 -284	1800	2000	-1350 -1442	-1350 -1500	-1350 -1580
120	140		-115 -140		-122 -185		-163 -188	-155 -195	-170 -233	-170 -270	-170 -330	2000	2240	-1500 -1610	-1500 -1675	-1500 -1780
140	160		-127 -152		-134 -197		-183 -208	-175 -215	-190 -253	-190 -290	-190 -350	2240	2500	-1650 -1760	-1650 -1825	-1650 -1930
160	180		-139 -164	-131 -171	-146 -209		-203 -228	-195 -235	-210 -273	-210 -310	-210 -370	2500	2800	-1900 2035	-1900 -2110	-1900 -2230
180	200		-157 -186	-149 -195	-166 -238		-227 -256	-219 -265	-236 -308	-236 -351	-236 -421	2800	3150	-2100 -2235	-2100 -2310	-2100 -2430
200	225		-171 -200	-163 -209	-180 -252		-249 -278	-241 -287	-258 -330	-258 -373	-258 -443					
225	250		-187 -216	-179 -225	-196 -268		-275 -304	-267 -313	-284 -356	-284 -399	-284 -469					
250	280		-209 -241	-198 -250	-218 -299		-306 -338	-295 -347	-315 -396	-315 -445	-315 -525					
280	315		-231 -263	-220 -272	-240 -321		-341 -373	-330 -382	-350 -431	-350 -480	-350 -560					
315	355		-257 -293	-247 -304	-268 -357		-379 -415	-369 -426	-390 -479	-390 -530	-390 -620					
355	400		-283 -319	-273 -330	-294 -383		-424 -460	-414 -471	-435 -524	-435 -575	-435 -665					

<sup>(</sup>A) As classes T5 a T8 (inclusive) não foram tabeladas para dimensões nominais menores ou iguais a 24 mm. Recomenda-se que sejam substituídas pelas classes de tolerância U5 a U8 (inclusive). Entretanto, se as classes de tolerâncias T5 a T8 (inclusive) forem requeridas, elas podem ser calculadas conforme o estabelecido nesta Norma.

Tabela 23 - Afastamentos limites para furos V, X e Y<sup>(A)</sup>

ES = Afastamento limite superior EI = Afastamento limite inferior

														Afa	stamer	ıto: μm
nor	ensão minal nm)		V	(B)				)	X					<b>Y</b> (C)		
Acima	Até e inclusive	5	6	7	8	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10
-	3					-20 -24	-20 -26	-20 -30	-20 -34	-20 -45	-20 -60					
3	6					-27 -32	-25 -33	-24 -36	-28 -46	-28 -58	-28 -76					
6	10					-32 -38	-31 -40	-28 -43	-34 -56	-34 -70	-34 -92					
10	14					-37 -45	-37 -48	-33 -51	-40 -67	-40 -83	-40 -110					
14	18	-36 -44	-36 -47	-32 -50	-39 -66	-42 -50	-42 -53	-38 -56	-45 -72	-45 -88	-45 -115					
18	24	-44 -53	-43 -56	-39 -60	-47 -80	-51 -60	-50 -63	-46 -67	-54 -87	-54 -106	-54 -138	-59 -72	-55 -76	-63 -96	-63 -115	-63 -147
24	30	-52 -61	-51 -64	-47 -68	-55 -88	-61 -70	-60 -73	-56 -77	-64 -97	-64 -116	-64 -148	-71 -84	-67 -88	-75 -108	-75 -127	-75 -159
30	40	-64 -75	-63 -79	-59 -84	-68 -107	-76 -87	-75 -91	-71 -96	-80 -119	-80 -142	-80 -180	-89 -105	-85 -110	-94 -133	-94 -156	-94 -194
40	50	-77 -88	-76 -92	-72 -97	-81 -120	-93 -104	-92 -108	-88 -113	-97 -136	-97 -159	-97 -197	-109 -125	-105 -130	-114 -153	-114 -176	-114 -214
50	65		-96 -115	-91 -121	-102 -148		-116 -135	-111 -141	-122 -168	-122 -196		-138 -157	-133 -163	-144 -190		
65	80		-114 -133	-109 -139	-120 -166		-140 -159	-135 -165	-146 -192	-146 -220		-168 -187	-163 -193	-174 -220		
80	100		-139 -161	-133 -168	-146 -200		-171 -193	-165 -200	-178 -232	-178 -265		-207 -229	-201 -236	-214 -268		
100	120		-165 -187	-159 -194	-172 -226		-203 -225	-197 -232	-210 -264	-210 -297		-247 -269	-241 -276	-254 -308		
120	140		-195 -220	-187 -227	-202 -265		-241 -266	-233 -273	-248 -311	-248 -348		-293 -318	-285 -325	-300 -363		
140	160		-221 -246	-213 -253	-228 -291		-273 -298	-265 -305	-280 -343	-280 -380		-333 -358	-325 -365	-340 -403		
160	180		-245 -270	-237 -277	-252 -315		-303 -328	-295 -335	-310 -373	-310 -410		-373 -398	-365 -405	-380 -443		
180	200		-275 -304	-267 -313	-284 -356		-341 -370	-333 -379	-350 -422	-350 -465		-416 -445	-408 -454	-425 -497		

42 NBR 6158/1995

nor	ensão minal nm)		V	(B)				>	(					Y <sup>(C)</sup>		
Acima	Até e inclusive	5	6	7	8	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10
200	225		-301 -330	-293 -339	-310 -382		-376 -405	-368 -414	-385 -457	-385 -500		-461 -490	-453 -499	-470 -542		
225	250		-331 -360	-323 -369	-340 -412		-416 -445	-408 -454	-425 -497	-425 -540		-511 -540	-503 -549	-520 -592		
250	280		-376 -408	-365 -417	-385 -466		-466 -498	-455 -507	-475 -556	-475 -605		-571 -603	-560 -612	-580 -661		
280	315		-416 -448	-405 -457	-425 -506		-516 -548	-505 -557	-525 -606	-525 -655		-641 -673	-630 -682	-650 -731		
315	355		-464 -500	-454 -511	-475 -564		-579 -615	-569 -626	-590 -679	-590 -730		-719 -755	-709 -766	-730 -819		
355	400		-519 -555	-509 -566	-530 -619		-649 -685	-639 -696	-660 -749	-660 -800		-809 -845	-799 -856	-820 -909		
400	450		-582 -622	-572 -635	-595 -692		-727 -767	-717 -780	-740 -837	-740 -895		-907 -947	-897 -960	-920 -1017		
450	500		-647 -687	-637 -700	-660 -757		-807 -847	-797 -860	-820 -917	-820 -975		-987 -1027	-977 -1040	-1000 -1097		

<sup>(</sup>A) Os afastamentos fundamentais V, X e Y não são previstos para dimensões nominais maiores que 500 mm.

<sup>(</sup>B) As classes de tolerância V5 a V8 (inclusive) não foram tabeladas para dimensões nominais menores ou iguais a 14 mm. Recomenda-se que sejam substituídas pelas classes de tolerância X5 a X8 (inclusive). Entretanto, se as classes de tolerância V5 a V8 forem especialmente requeridas, elas podem ser calculadas conforme o estabelecido nesta Norma.

<sup>(</sup>C) As classes de tolerância Y6 a Y10 (inclusive) não foram tabeladas para dimensões nominais menores ou iguais a 18 mm. Recomenda-se que sejam substituídas pelas classes de tolerância Z6 a Z10 (inclusive). Entretanto, se as classes de tolerância Y6 a Y10 (inclusive) forem requeridas, elas podem ser calculadas conforme o estabelecido nesta Norma.

Tabela 24 - Afastamentos limites para furos A e AZ(A)

ES = Afastamento limite superior EI = Afastamento limite inferior

		ī										astanie	μ
n	mensão ominal (mm)			Z						Z	ĽΑ		
Acima	Até e inclusive	6	7	8	9	10	11	6	7	8	9	10	11
-	3	-26 -32	-26 -36	-26 -40	-26 -51	-26 -66	-26 -86	-32 -38	-32 -42	-32 -46	-32 -57	-32 -72	-32 -92
3	6	-32 -40	-31 -43	-35 -53	-35 -65	-35 -83	-35 -110	-39 -47	-38 -50	-42 -60	-42 -72	-42 -90	-42 -117
6	10	-39 -48	-36 -51	-42 -64	-42 -78	-42 -100	-42 -132	-49 -58	-46 -61	-52 -74	-52 -88	-52 -110	-52 -142
10	14	-47 -58	-43 -61	-50 -77	-50 -93	-50 -120	-50 -160	-61 -72	-57 -75	-64 -91	-64 -107	-64 -134	-64 -174
14	18	-57 -68	-53 -71	-60 -87	-60 -103	-60 -130	-60 -170	-74 -85	-70 -88	-77 -104	-77 -120	-77 -147	-77 -187
18	24	-69 -82	-65 -86	-73 -106	-73 -125	-73 -157	-73 -203	-94 -107	-90 -111	-98 -131	-98 -150	-98 -182	-98 -228
24	30	-84 -97	-80 -101	-88 -121	-88 -140	-88 -172	-88 -218	-114 -127	-110 -131	-118 -151	-118 -170	-118 -202	-118 -248
30	40	-107 -123	-103 -128	-112 -151	-112 -174	-112 -212	-112 -272	-143 -159	-139 -164	-148 -187	-148 -210	-148 -248	-148 -308
40	50	-131 -147	-127 -152	-136 -175	-136 -198	-136 -292	-136 -296	-175 -191	-171 -196	-180 -219	-180 -242	-180 -280	-180 -340
50	65		-161 -191	-172 -218	-172 -246	-172 -292	-172 -362		-215 -245	-226 -272	-226 -300	-226 -346	-226 -416
65	80		-199 -229	-210 -256	-210 -284	-210 -330	-210 -400		-263 -293	-274 -320	-274 -348	-274 -394	-274 -464
80	100		-245 -280	-258 -312	-258 -345	-258 -398	-258 -478		-322 -357	-335 -389	-335 -422	-335 -475	-335 -555
100	120		-297 -332	-310 -364	-310 -397	-310 -450	-310 -530		-387 -422	-400 -454	-400 -487	-400 -540	-400 -620
120	140		-350 -390	-365 -428	-365 -465	-365 -525	-365 -615		-455 -495	-470 -533	-470 -570	-470 -630	-470 -720
140	160		-400 -440	-415 -478	-415 -515	-415 -575	-415 -665		-520 -560	-535 -58	-535 -635	-535 -695	-535 -785
160	180		-450 -490	-465 -528	-465 -565	-465 -625	-465 -715		-585 -625	-600 -663	-600 -700	-600 -760	-600 -850
180	200		-503 -549	-520 -592	-520 -635	-520 -705	-520 -810		-653 -699	-670 -742	-670 -785	-670 -855	-670 -960

### /continuação

no	nensão ominal (mm)			Ž	<u>7</u>					Z	ZΑ		
Acima	Até e inclusive	6	7	8	9	10	11	6	7	8	9	10	11
200	225		-558 -604	-575 -647	-575 -690	-575 -760	-575 -865		-723 -769	-740 -812	-740 -855	-740 -925	-740 -1030
225	250		-623 -669	-640 -712	-640 -755	-640 -825	-640 -930		-803 -849	-820 -892	-820 -935	-820 -1005	-820 -1110
250	280		-690 -742	-710 -791	-710 -840	-710 -920	-710 -1030		-900 -952	-920 -1001	-920 -1050	-920 -1130	-920 -1240
280	315		-770 -822	-790 -871	-790 -920	-790 -1000	-790 -1110		-980 -1032	-1000 -1081	-1000 -1130	-1000 -1210	-1000 -1320
315	355		-879 -936	-900 -989	-900 -1040	-900 -1130	-900 -1260		-1129 -1186	-1150 -1239	-1150 -1290	-1150 -1380	-1150 -1510
355	400		-979 -1036	-1000 -1089	-1000 -1140	-1000 -1230	-1000 -1360		-1279 -1336	-1300 -1389	-1300 -1440	-1300 -1530	-1300 -1660
400	450		-1077 -1140	-1100 -1197	-1100 -1255	-1100 -1350	-1100 -1500		-1427 -1490	-1450 -1547	-1450 -1605	-1450 -1700	-1450 -1850
450	500		-1227 -1290	-1250 -1347	-1250 -1405	-1250 -1500	-1250 -1650		-1577 -1640	-1600 -1697	-1600 -1755	-1600 -1850	-1600 -2000

<sup>(</sup>A) Os afastamentos fundamentais Z e ZA não estão previstos para dimensões nominais maiores que 500 mm.

### Tabela 25 - Afastamentos limites para furos ZB e ZC(A)

ES = Afastamento limite superior EI = Afastamento limite inferior

										Alastalli	ento. pin
non	ensão ninal nm)			ZB					ZC		
Acima	Até e inclusive	7	8	9	10	11	7	8	თ	10	11
-	3	-40 -50	-40 -54	-40 -65	-40 -80	-40 -100	-60 -70	-60 -74	-60 -85	-60 -100	-60 -120
3	6	-46 -58	-50 -68	-50 -80	-50 -98	-50 -125	-76 -88	-80 -98	-80 -110	-80 -128	-80 -155
6	10	-61 -76	-67 -89	-67 -103	-67 -125	-67 -157	-91 -106	-97 -119	-97 -133	-97 -155	-97 -187
10	14	-83 -101	-90 -117	-90 -133	-90 -160	-90 -200	-123 -141	-130 -157	-130 -173	-130 -200	-130 -240
14	18	-101 -119	-108 -135	-108 -151	-108 -178	-108 -218	-143 -161	-150 -177	-150 -193	-150 -220	-150 -260

nor	ensão minal nm)			ZB					ZC		
Acima	Até e inclusive	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11
18	24	-128 -149	-136 -169	-136 -188	-136 -220	-136 -266	-180 -201	-188 -221	-188 -240	-188 -272	-188 -318
24	30	-152 -173	-160 -193	-160 -212	-160 -244	-160 -290	-210 -231	-218 -251	-218 -270	-218 -302	-218 -348
30	40	-191 -216	-200 -239	-200 -262	-200 -300	-200 -360	-265 -290	-274 -313	-274 -336	-274 -374	-274 -434
40	50	-233 -258	-242 -281	-242 -304	-242 -342	-242 -402	-316 -341	-325 -364	-325 -387	-325 -425	-325 -485
50	65	-289 -319	-300 -346	-300 -374	-300 -420	-300 -490	-394 -424	-405 -451	-405 -479	-405 -525	-405 -595
65	80	-349 -379	-360 -406	-360 -434	-360 -480	-360 -550	-469 -499	-480 -526	-480 -554	-480 -600	-480 -670
80	100	-432 -467	-445 -499	-445 -532	-445 -585	-445 -665	-572 -607	-585 -639	-585 -672	-585 -725	-585 -805
100	120	-512 -547	-525 -579	-525 -612	-525 -665	-525 -745	-677 -712	-690 -744	-690 -777	-690 -830	-690 -910
120	140	-605 -645	-620 -683	-620 -720	-620 -780	-620 -870	-785 -825	-800 -863	-800 -900	-800 -960	-800 -1050
140	160	-685 -725	-700 -763	-700 -800	-700 -860	-700 -950	-885 -925	-900 -963	-900 -1000	-900 -1060	-900 -1150
160	180	-765 -805	-780 -843	-780 -880	-780 -940	-780 -1030	-985 -1025	-1000 -1063	-1000 -1100	-1000 -1160	-1000 -1250
180	200	-863 -909	-880 -952	-880 -995	-880 -1065	-880 -1170	-1133 -1179	-1150 -1222	-1150 -1265	-1150 -1335	-1150 -1440
200	225	-943 -989	-960 -1032	-960 -1075	-960 -1145	-960 -1250	-1233 -1279	-1250 -1322	-1250 -1365	-1250 -1435	-1250 -1540
225	250	-1033 -1079	-1050 -1122	-1050 -1165	-1050 -1235	-1050 -1340	-1333 -1379	-1350 -1422	-1350 -1465	-1350 -1535	-1350 -1640
250	280	-1180 -1232	-1200 -1281	-1200 -1330	-1200 -1410	-1200 -1520	-1530 -1582	-1550 -1631	-1550 -1680	-1550 -1760	-1550 -1870
280	315	-1280 -1332	-1300 -1381	-1300 -1430	-1300 -1510	-1300 -1620	-1680 -1732	-1700 -1781	-1700 -1830	-1700 -1910	-1700 -2020
315	355	-1479 -1536	-1500 -1589	-1500 -1640	-1500 -1730	-1500 -1860	-1879 -1936	-1900 -1989	-1900 -2040	-1900 -2130	-1900 -2260
355	400	-1629 -1686	-1650 -1739	-1650 -1790	-1650 -1880	-1650 -2010	-2079 -2136	-2100 -2189	-2100 -2240	-2100 -2330	-2100 -2460
400	450	-1827 -1890	-1850 -1947	-1850 -2005	-1850 -2100	-1850 -2250	-2377 -2440	-2400 -2497	-2400 -2555	-2400 -2650	-2400 -2800
450	500	-2077 -2140	-2100 -2197	-2100 -2255	-2100 -2350	-2100 -2500	-2577 -2640	-2600 -2697	-2600 -2755	-2600 -2850	-2600 -3000

<sup>(</sup>A) Os afastamentos fundamentais ZB e ZC não são previstos para dimensões nominais maiores que 500 mm.

NBR 6158/1995

Tabela 26 - Afastamentos limites para eixos a, b e c(A)

es = Afastamento limite superior ei = Afastamento limite inferior

															Afas	tamen	to: µm
non	ensão ninal nm)			a <sup>(B)</sup>					b <sup>(</sup>	В)					С		
Acima	Até e inclusive	9	10	11	12	13	8	9	10	11	12	13	8	9	10	11	12
-	3 <sup>b)</sup>	-270 -295	-270 -310	-270 -330	-270 -370	-270 -410	-140 -154	-140 -165	-140 -180	-140 -200	-140 -240	-140 -280	-60 -74	-60 -85	-60 -100	-60 -120	-60 -160
3	6	-270 -300	-270 -318	-270 -345	-270 -390	-270 -450	-140 -158	-140 -170	-140 -188	-140 -215	-140 -260	-140 -320	-70 -88	-70 -100	-70 -118	-70 -145	-70 -190
6	10	-280 -316	-280 -338	-80 -370	-280 -430	-280 -500	-150 -172	-150 -186	-150 -208	-150 -240	-150 -300	-150 -370	-80 -102	-80 -116	-80 -138	-80 -170	-80 -230
10	18	-290 -333	-290 -360	-290 -400	-290 -470	-290 -560	-150 -177	-150 -193	-150 -220	-150 -260	-150 -330	-150 -420	-95 -122	-95 -138	-95 -165	-95 -205	-95 -275
18	30	-300 -352	-300 -384	-300 -430	-300 -510	-300 -630	-160 -193	-160 -212	-160 -244	-160 -290	-160 -370	-160 -490	-110 -143	-110 -162	-110 -194	-110 -240	-110 -320
30	40	-310 -372	-310 -410	-310 -470	-310 -560	-310 -700	-170 -209	-170 -232	-170 -270	-170 -330	-170 -420	-170 -560	-120 -159	-120 -182	-120 -220	-120 -280	-120 -370
40	50	-320 -382	-320 -420	-320 -480	-320 -570	-320 -710	-180 -219	-180 -242	-180 -280	-180 -340	-180 -430	-180 -570	-130 -169	-130 -192	-130 -230	-130 -290	-130 -380
50	65	-340 -414	-340 -460	-340 -530	-340 -640	-340 -800	-190 -236	-190 -264	-190 -310	-190 -380	-190 -490	-190 -650	-140 -186	-140 -214	-140 -260	-140 -330	-140 -440
65	80	-360 -434	-360 -480	-360 -550	-360 -660	-360 -820	-200 -246	-200 -274	-200 -320	-200 -390	-200 -500	-200 -660	-150 -196	-150 -224	-150 -270	-150 -340	-150 -450
80	100	-380 -467	-380 -520	-380 -600	-380 -730	-380 -920	-220 -274	-220 -307	-220 -360	-220 -440	-220 -570	-220 -760	-170 -224	-170 -257	-170 -310	-170 -390	-170 -520
100	120	-410 -497	-410 -550	-410 -630	-410 -760	-410 -950	-240 -294	-240 -327	-240 -380	-240 -460	-240 -590	-240 -780	-180 -234	-180 -267	-180 -320	-180 -400	-180 -530
120	140	-460 -560	-460 -620	-460 -710	-460 -860	-460 -1090	-260 -323	-260 -360	-260 -420	-260 -510	-260 -660	-260 -890	-200 -263	-200 -300	-200 -360	-200 -450	-200 -600
140	160	-520 -620	-520 -680	-520 -770	-520 -920	-520 -1150	-280 -343	-280 -380	-280 -440	-280 -530	-280 -680	-280 -910	-210 -273	-210 -310	-210 -370	-210 -460	-210 -610
160	180	-580 -680	-580 -740	-580 -830	-580 -980	-580 -1210	-310 -373	-310 -410	-310 -470	-310 -560	-310 -710	-310 -940	-230 -293	-230 -330	-230 -390	-230 -480	-230 -630
180	200	-660 -775	-660 -845	-660 -950	-660 -1120	-660 -1380	-340 -412	-340 -455	-340 -525	-340 -630	-340 -800	-340 -1060	-240 -312	-240 -355	-240 -425	-240 -530	-240 -700
200	225	-740 -855	-740 -925	-740 -1030	-740 -1200	-740 -1460	-380 -452	-380 -495	-380 -565	-380 -670	-380 -840	-380 -1100	-260 -332	-260 -375	-260 -445	-260 -550	-260 -720
225	250	-820 -935	-820 -1005	-820 -1110	-820 -1280	-820 -1540	-420 -492	-420 -535	-420 -605	-420 -710	-420 -880	-420 -1140	-280 -352	-280 -395	-280 -465	-280 -570	-280 -740
250	280	-920 -1050	-920 -1130	-920 -1240	-920 -1440	-920 -1730	-480 -561	-480 -610	-480 -690	-480 -800	-480 -1000	-480 -1290	-300 -381	-300 -430	-300 -510	-300 -620	-300 -820

### /continuação

nom	ensão ninal nm			a <sup>(B)</sup>					t	<sub>j</sub> (B)					С		
Acima	Até e inclusive	9	10	11	12	13	8	9	10	11	12	13	8	9	10	11	12
280	315	-1050 -1180	-1050 -1260	-1050 -1370	-1050 -1570	-1050 -1860	-540 -621	-540 -670	-540 -750	-540 -860	-540 -1060	-540 -1350	-330 -411	-330 -460	-330 -540	-330 -650	-330 -850
315	355	-1200 -1340	-1200 -1430	-1200 -1560	-1200 -1770	-1200 -2090	-600 -689	-600 -740	-600 -830	-600 -960	-600 -1170	-600 -1490	-360 -449	-360 -500	-360 -590	-360 -720	-360 -930
355	400	-1350 -1490	-1350 -1580	-1350 -1710	-1350 -1920	-1350 -2240	-680 -769	-680 -820	-680 -910	-680 -1040	-680 -1250	-680 -1570	-400 -489	-400 -540	-400 -630	-400 -760	-400 -970
400	450	-1500 -1655	-1500 -1750	-1500 -1900	-1500 -2130	-1500 -2470	-760 -857	-760 -915	-760 -1010	-760 -1160	-760 -1390	-760 -1730	-440 -537	-440 -595	-440 -690	-440 -840	-440 -1070
450	500	-1650 -1805	-1650 -1900	-1650 -2050	-1650 -2280	-1650 -2620	-840 -937	-840 -995	-840 -1090	-840 -1240	-840 -1470	-840 -1810	-480 -577	-480 -635	-480 -730	-480 -880	-480 -1110

<sup>(</sup>A) Os afastamentos fundamentais a, b e c não são previstos para dimensões nominais maiores que 500 mm.

Tabela 27 - Afastamentos limites para eixos cd e d

es = Afastamento limite superior ei = Afastamento limite inferior

non	ensão ninal nm)			cd	(A)							d				
Acima	Até e inclusive	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	3	-34 -38	-34 -40	-34 -44	-34 -48	-34 -59	-34 -74	-20 -24	-20 -26	-20 -30	-20 -34	-20 -45	-20 -60	-20 -80	-20 -120	-20 -160
3	6	-46 -51	-46 -54	-46 -58	-46 -64	-46 -76	-46 -94	-30 -35	-30 -38	-30 -42	-30 -48	-30 -60	-30 -78	-30 -105	-30 -150	-30 -210
6	10	-56 -62	-56 -65	-56 -71	-56 -78	-56 -92	-56 -114	-40 -46	-40 -49	-40 -55	-40 -62	-40 -76	-40 -98	-40 -130	-40 -190	-40 -260
10	18							-50 -58	-50 -61	-50 -68	-50 -77	-50 -93	-50 -120	-50 -160	-50 -230	-50 -320
18	30							-65 -74	-65 -78	-65 -86	-65 -98	-65 -117	-65 -149	-65 -195	-65 -275	-65 -395
30	50							-80 -91	-80 -96	-80 -105	-80 -119	-80 -142	-80 -180	-80 -240	-80 -330	-80 -470
50	80							-100 -113	-100 -119	-100 -130	-100 -146	-100 -174	-100 -220	-100 -290	-100 -400	-100 -560

<sup>(</sup>B) Os afastamentos fundamentais a, b não devem ser usados para quaisquer graus de tolerância em dimensões nominais menores ou iguais a 1 mm.

/continu	açao 															
nor	ensão minal nm)			co	<b>j</b> (A)							d				
Acima	Até e inclusive	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	120							-20 -135	-120 -142	-120 -155	-120 -174	-120 -207	-120 -260	-120 -340	-120 -470	-120 -660
120	180							-145 -163	-145 -170	-145 -185	-145 -208	-145 -245	-145 -305	-145 -395	-145 -545	-145 -775
180	250							-170 -190	-170 -199	-170 -216	-170 -242	-170 -285	-170 -355	-170 -460	-170 -630	-170 -890
250	315							-190 -213	-190 -222	-190 -242	-190 -271	-190 -320	-190 -400	-190 -510	-190 -710	-190 -1000
315	400							-210 -235	-210 -246	-210 -267	-210 -299	-210 -350	-210 -440	-210 -570	-210 -780	-210 -1100
400	500							-230 -257	-230 -270	-230 -293	-230 -327	-230 -385	-230 -480	-230 -630	-230 -860	-230 -1200
500	630									-260 -330	-260 -370	-260 -435	-260 -540	-260 -700		
630	800									-290 -370	-290 -415	-290 -490	-290 -610	-290 -790		
800	1000									-320 -410	-320 -460	-320 -550	-320 -680	-320 -880		
1000	1250									-350 -455	-350 -515	-350 -610	-350 -770	-350 -1010		
1250	1600									-390 -515	-390 -585	-390 -700-	-390 890	-390 -1170		
1600	2000									-430 -580	-430 -660	-430 -800	-430 -1030	-430 -1350		
2000	2500									-480 -655	-480 -760	-480 -920	-480 -1180	-480 -1580		
2500	3150									-520 -730	-520 -850	-520 -1060	-520 -1380	-520 -1870		

<sup>(</sup>A) O afastamento fundamental intermediário cd é previsto principalmente para micromecanismos e relojoaria. Na necessidade de classes de tolerância envolvendo este afastamento fundamental em outra dimensão nominal, elas podem ser calculadas conforme o estabelecido nesta Norma.

Tabela 28 - Afastamentos limites para eixos e e ef

es = Afastamento limite superior ei = Afastamento limite inferior

													Atas	stamen	to: µm
non	ensão ninal nm)			€	e						ef <sup>(A)</sup>				
Acima	Até e inclusive	5	6	7	8	9	10	3	4	5	6	7	8	9	10
-	3	-14 -18	-14 -20	-14 -24	-14 -28	-14 -39	-14 -54	-10 -12	-10 -13	-10 -14	-10 -16	-10 -20	-10 -24	-10 -35	-10 -50
3	6	-20 -25	-20 -28	-20 -32	-20 -38	-20 -50	-20 -68	-14 -16,5	-14 -18	-14 -19	-14 -22	-14 -26	-14 -32	-14 -44	-14 -62
6	10	-25 -31	-25 -34	-25 -40	-25 -47	-25 -61	-25 -83	-18 -20,5	-18 -24	-18 -24	-18 -27	-18 -33	-18 -40	-18 -54	-18 -76
10	18	-32 -40	-32 -43	-32 -50	-32 -59	-32 -75	-32 -102								
18	30	-40 -49	-40 -53	-40 -61	-40 -73	-40 -92	-40 -124								
30	50	-50 -61	-50 -66	-50 -75	-50 -89	-50 -112	-50 -150								
50	80	-60 -73	-60 -79	-60 -90	-60 -106	-60 -134	-60 -180								
80	120	-72 -87	-72 -94	-72 -107	-72 -126	-72 -159	-72 -212								
120	180	-85 -103	-85 -110	-85 -125	-85 -148	-85 -185	-85 -245								
180	250	-100 -120	-100 -129	-100 -146	-100 -172	-100 -215	-100 -285								
250	315	-110 -133	-110 -142	-110 -162	-110 -191	-110 -240	-110 -320								
315	400	-125 -150	-125 -161	-125 -182	-125 -214	-125 -265	-125 -355								
400	500	-135 -162	-135 -175	-135 -198	-135 -232	-135 -290	-135 -385								
500	630		-145 -189	-145 -215	-145 -255	-45 -320	-145 -425								
630	800		-160 -210	-160 -240	-160 -285	-160 -360	-160 -480								
800	1000		-170 -226	-170 -260	-170 -310	-170 -400	-170 -530								
1000	1250		-195 -261	-195 -300	-195 -360	-195 -455	-195 -615								

2500

3150

NBR 6158/1995

/continuaç	ão														
Dime nom (m	ninal			6	e						ef <sup>(A)</sup>				
Acima	Até e inclusive	5	6	7	8	9	10	3	4	5	6	7	8	9	10
1250	1600		-220 -298	-220 -345	-220 -415	-220 -530	-220 -720								
1600	2000		-240 -332	-240 -390	-240 -470	-240 -610	-240 -840								
2000	2500		-260	-260	-260	-260	-260								

-960

-290

-1150

-700

-290

-830

-540

-290

-620

-370

-290

-425

-435

-290

-500

Tabela 29 - Afastamentos limites para eixos f e fg

es = Afastamento limite superior ei = Afastamento limite inferior

nor	ensão minal nm)					f						fç	) <sup>(A)</sup>				
Acima	Até e inclusive	3	4	5	6	7	8	9	10	3	4	5	6	7	8	9	10
-	3	-6 -8	-6 -9	-6 -10	-6 -12	-6 -16	-6 -20	-6 -31	-6 -46	-4 -6	-4 -7	-4 -8	-4 -10	-4 -14	-4 -18	-4 -29	-4 -44
3	6	-10 -12,5	-10 -14	-10 -15	-10 -18	-10 -22	-10 -28	-10 -40	-10 -58	-6 -8,5	-6 -10	-6 -11	-6 -14	-6 -18	-6 -24	-6 -36	-6 -54
6	10	-13 -15,5	-13 -17	-13 -19	-13 -22	-13 -28	-13 -35	-13 -49	-13 -71	-8 -10,5	-8 -12	-8 -14	-8 -17	-8 -23	-8 -30	-8 -44	-8 -66
10	18	-16 -19	-16 -21	-16 -24	-16 -27	-16 -34	-16 -43	-16 -59	-16 -86								
18	30	-20 -24	-20 -26	20 -29	-20 -33	-20 -41	-20 -53	-20 -72	-20 -104								
30	50	-25 -29	-25 -32	-25 -36	-25 -41	-25 -50	-25 -64	-25 -87	-25 -125								
50	80		-30 -38	-30 -43	-30 -49	-30 -60	-30 -76	-30 -104									
80	120		-36 -46	-36 -51	-36 -58	-36 -71	-36 -90	-36 -123			_		_	_		_	
120	180		-43 -55	-43 -61	-43 -68	-43 -83	-43 -106	-43 -143									

<sup>(</sup>A) O afastamento fundamental intermediário ef é previsto principalmente para micromecanismos e relojoaria. Na necessidade de classes de tolerância envolvendo este afastamento fundamental em outra dimensão nominal, elas podem ser calculadas conforme o estabelecido nesta Norma.

### /continuação

no	nensão ominal mm					f							fg <sup>(</sup>	A)			
Acima	Até e inclusive	3	4	5	6	7	8	9	10	3	4	5	6	7	8	9	10
180	250		-50 -64	-50 -70	-50 -79	-50 -96	-50 -122	-50 -165									
250	315		-56 -72	-56 -79	-56 -88	-56 -108	-56 -137	-56 -185									
315	400		-62 -80	-62 -87	-62 -98	-62 -119	-62 -151	-62 -202									
400	500		-68 -88	-68 -95	-68 -108	-68 -131	-68 -165	-68 -223									
500	630				-76 -120	-76 -146	-76 -186	-76 -251									
630	800				-80 -130	-80 -160	-80 -205	-80 -280									
800	1000				-86 -142	-86 -176	-86 -226	-86 -316									
1000	1250				-98 -164	-98 -203	-98 -263	-98 -358									
1250	1600				-110 -188	-110 -235	-110 -305	-110 -420									
1600	2000				-120 -212	-120 -270	-120 -350	-120 -490									
2000	2500				-130 -240	-130 -305	-130 -410	-130 -570									
2500	3150				-145 -280	-145 -355	-145 -475	-145 -685									

<sup>(</sup>A) O afastamento fundamental intermediário fg é previsto principalmente para micromecanismos e relojoaria. Na necessidade de classes de tolerância envolvendo este afastamento fundamental em outra dimensão nominal, elas podem ser calculadas conforme estabelecido nesta Norma.

### Tabela 30 - Afastamentos limites para eixos g

es = Afastamento limite superior ei = Afastamento limite inferior

Afastamento: µ	ım
----------------	----

								7 11 40 14	monto. pm
non	ensão ninal nm)				ç	J			
Acima	Até e inclusive	3	4	5	6	7	8	9	10
-	3	-2 -4	-2 -5	-2 -6	-2 -8	-2 -12	-2 -16	-2 -27	-2 -42
3	6	-4 -6,5	-4 -8	-4 -9	-4 -12	-4 -16	-4 -22	-4 -34	-4 -52
6	10	-5 -7,5	-5 -9	-5 -11	-5 -14	-5 -20	-5 -27	-5 -41	-5 -63

### /continuação Dimensão nominal g (mm) 4 5 7 9 3 6 8 10 Acima Até e inclusive 10 18 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -9 -11 -14 -17 -24 -33 -49 -76 18 30 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -11 -13 -16 -20 -28 -40 -59 -91 30 50 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -13 -16 -20 -25 -34 -71 -109 -48 50 80 -10 -10 -10 -10 -10 -18 -23 -29 -40 -56 80 -12 -12 -12 -12 120 -12 -34 -47 -22 -27 -66 120 180 -14 -14 -14 -14 -14 -26 -32 -39 -54 -77 180 250 -15 -15 -15 -15 -15 -29 -35 -44 -61 -87 250 -17 -17 -17 -17 -17 315 -33 -69 -98 -40 -49 315 400 -18 -18 -18 -18 -18 -36 -43 -54 -75 -107 400 500 -20 -20 -20 -20 -20 -47 -40 -60 -83 -117 500 630 -22 -22 -22 -66 -92 -132 630 800 -24 -24 -24 -74 -104 -149 800 1000 -26 -26 -26 -82 -116 -166 1000 1250 -28 -28 -28 -94 -133 -193 1250 -30 -30 1600 -30 -108 -155 -225 1600 2000 -32 -32 -32 -124 -182 -262 2000 2500 -34 -34 -34 -144 -209 -314 2500 3150 -38 -38 -38 -173 -248 -368

/continua

## Tabela 31 - Afastamentos limites para eixos h

es = Afastamento limite superior ei = Afastamento limite inferior

	13 14 <sup>(A)</sup> 15 <sup>(A)</sup> 16 <sup>(A)</sup> 17 18	(mm)	0 0 0 0 -0,14 -0,25 -0,4 -0,6	0 0 0 0 0 0 -0,18 -0,3 -0,48 -0,75 -1,2 -1,8	0 0 0 0 0 0 -0,22 -0,36 -0,58 -0,9 -1,5 -2,2	0 0 0 0 0 0 -0,27 -0,43 -0,7 -1,1 -1,8 -2,7	0 0 0 0 0 0 -0,33 -0,52 -0,84 -1,3 -2,1 -3,3	0 0 0 0 0 0 -0,39 -0,62 -1 -1,6 -2,5 -3,9		0 0 0 0 0 0 -0,46 -0,74 -1,2 -1,9 -3 -4,6	0 0 0 0 -0,74 -1,2 -1,9 -3 0 0 0 0 -0,87 -1,4 -2,2 -3,5
	12	Afastamentos 	0 0	0 0 5 -0,12	0 0	0 0 -0,18	0 0 0 -0,21	0 0		0 0-0,3	
	10 11	Afas	0 0-40 -60	0 0 48 -75	0 0 -58	0 -70 -110	0 0 -84 -130	0 0		0 0	
ح	9 1		0 -25	00-	9-36	0 -7-	-52	0 0 -62 -100		0 -74 -12	
	8		0 41-	0 4-	-22	0	-33	0 68-		0 -46	0 46 0 46-
			0-10	0-12	0-15	0 4-	0-21	0	C	-30	35 0 36
	9	(mrl)	0 φ	Ο φ	ဝစု	0 1-	0 -13	0-16	0	-19	-19
	2		0 4	0 फ	ο φ	Οφ	ဝစု	0-11	0 (	-13	-13 -15
	4		0 <sub>6</sub>	0 4	0 4	ဝ လု	Οφ	0 -7-	0	o <u>-</u>	0 0 0
	3		-2 0	02,5	02,5	ဝ ကု	0 4	0 4-	0 r	?	ροφ
	2		0 -1,2	0 -1,5	0 -1,5	0 %	0 -2,5	0 -2,5	0 6	2	
	7		0,8	0 7	0 7	0 1,2	0 -1,5	0-1,5	0 %	1	0 -2,5
Dimensão	nominal (mm)	Até e inclusive	3(4)	9	10	18	œ	20	80		120
Din	ŭ )	Acima	'	က	Ø	10	18	30	20		8

	, [																		
Din S	Dimensão									ב									
	(mm)	1	2	3	4	5	9	2	8	6	10	11	12	13	14(A)	15 <sup>(A)</sup>	16(A)	17	18
Acima	Até e inclusive						(mrl)					Afastamentos	entos			(mm)			
250	315	9- 0	0	0 -12	0 -16	0 -23	0 -32	0 -52	0 -81	0-130	0 -210	0-320	0 -0,52	0-0,81	0-1,3	0 -2,1	0 -3,2	0 -5,2	0 -8,1
315	400	0 2-	o <sup>o</sup> p	0 -13	0-18	0 -25	0 -36	0	0 68-	0-140	0-230	098-	0-0,57	0,89	0 4,1-	0-2,3	03,6	0-5,7	0-8,9
400	200	o %	0-10	0-15	0 -20	0	0 4	0-63	0-97	0 -155	0-250	-400	0-0,63	0-0,97	0-1,55	0-2,5	04	0 -6,3	0-9,7
						(B)													
500	630	6-	0 -11	0 -16	0 -22	0 -32	0-44	0-70	0-110	0-175	0-280	0-440	0-0,7	0 -1,1	0-1,75	0 -2,8	0-4,4	0 -7	0 -11
630	800	0-10	0 -13	0 -18	0 -25	0 -36	0-50	08- 0	0-125	0-200	0-320	0-500	0-0,8	0 -1,25	0 -2	0 -3,2	0 5	0 8-	0 -12,5
800	1000	0-11	0 -15	0 -21	0 -28	0 -40	0 -56	06- 0	0-140	0-230	0-360	0-560	6,0-	0 -1,4	0-2,3	03,6	0 -5,6	6-	0-14
1000	1250	0 -13	0 -18	0 -24	0	0 -47	99-	0 -105	0-165	0-260	0-420	099-	0-1,05	0 -1,65	0-2,6	0.4,2	0-6,6	0-10,5	0 -16,5
1250	1600	0-15	0 -21	0 -29	0	0 -55	0	0 -125	0-195	0-310	0-500	0-780	0 -1,25	0 -1,95	03,1	0 -5	0-7,8	0 -12,5	0 -19,5
1600	2000	0 -18	0 -25	0	0 -46	0 -65	0 -92	0 -150	0-230	0-370	009-	0-920	0-1,5	0 -2,3	0-3,7	9-	0 -9,2	0 -15	0 -23
2000	2500	0 -22	0	0 -41	0 -55	0 -78	0 -110	0 -175	0-280	0-440	0-700	0-1100	0 -1,75	0 -2,8	0.4,4-	0 -7-	0 -11	0-17,5	0 -28
2500	3150	0 -26	0 -36	0 -50	0	96-	0 -135	0 -210	0	0 -540	098-	0 -1350	0 -2,1	0.	0 -5,4	0,8,6	0 -13,5	0-21	0
3		] i																	

(A) Os graus de tolerância IT14 a IT16 (inclusive) não devem ser usados para dimensões nominais menores ou iguais a 1 mm.
(B) Os valores dados no quadro, para graus de tolerância IT1 a IT5 (inclusive), para dimensões nominais maiores que 500 mm e menores ou iguais a 3150 mm, estão incluídos para uso experimental.

/continua

# Tabela 32 - Afastamentos limites<sup>(A)</sup> para eixos js

es = Afastamento limite superior ei = Afastamento limite inferior

								el = <i>f</i>	Arastamen	Atastamento limite inferior	erior								
Oim	Dimensão									js <sup>(B)</sup>	_								
ou L	nominal (mm)	1	2	3	4	2	9	2	8	<b>o</b>	10	11	12	13	14 <sup>C)</sup>	15 <sup>c)</sup>	16 <sup>C)</sup>	11	18
Acima	Até e inclusive					(wrl)	ر <u>د</u>					Afastamentos	nentos		L)	(mm)			
ı	3(c)	± 0,4	9'0 ∓	+1	+ 1,5	<b>±</b> 2	e +1	+ 5	±7	± 12,5	+ 20	£ 30	± 0,05	± 0,07	± 0,125	± 0,2	± 0,3		
8	9	5'0 ∓	± 0,75	± 1,25	+ 2	± 2,5	+ 4	9 ∓	6 #	± 15	± 24	± 37,5	± 0,06	€0°0 ∓	± 0,15	± 0,24	± 0,375	9,0 ∓	6,0 ±
9	10	5'0 ∓	± 0,75	± 1,25	<del>+</del> 2	+ 3	± 4,5	5'∠ ∓	± 11	+ 18	+ 29	± 45	± 0,075	± 0,11	± 0,18	± 0,29	± 0,45	± 0,75	1,1
10	18	9,0 ±	+ 1	+ 1,5	± 2,5	+ 4	+ 5,5	6 +	±13,5	± 21,5	+ 35	± 55	60°0 ∓	± 0,135	± 0,215	± 0,35	± 0,55	6,0 ±	± 1,35
18	30	£ 0,75	± 1,25	+ 2	+ 3	± 4,5	± 6,5	± 10,5	±16,5	+ 26	± 42	<del>-</del> 99	± 0,105	± 0,165	± 0,26	± 0,42	± 0,65	± 1,05	± 1,65
8	20	± 0,75	± 1,25	+ 2	+ 3,5	± 5,5	& +I	± 12,5	± 19,5	+ 31	+ 50	98 +	± 0,125	± 0,195	± 0,31	± 0,5	8'0 ∓	± 1,25	+ 1,95
20	80	+ 1	± 1,5	± 2,5	+ 4	∓ 6,5	5,6 ±	± 15	±23	± 37	09 ∓	96 +	± 0,15	± 0,23	± 0,37	± 0,6	56,0 ∓	± 1,5	± 2,3
80	120	+ 1,25	± 2	+ 3	<del>+</del> 5	5,7 ∓	+ 11	± 17,5	±27	± 43,5	0Z <del>+</del>	± 110	± 0,175	± 0,27	± 0,435	± 0,7	+ 1,1	± 1,75	± 2,7
120	180	± 1,75	± 2,5	+ 4	9 +1	6 #	± 12,5	± 20	±31,5	+ 50	+ 80	± 125	± 0,2	± 0,315	± 0,5	± 0,8	± 1,25	+ 2	± 3,15
180	250	± 2,25	+ 3,5	+ 5	2 =	10	± 14,5	± 23	∓36	£ 57,5	+ 92,5	± 145	± 0,23	± 0,36	± 0,575	+ 0,925	± 1,45	± 2,3	3,6
250	315	¥ 3	<b>±</b> 4	9 ∓	8 +	± 11,5	± 16	¥ 26	±40,5	<del>+</del> 65	± 105	± 160	+ 0,26	± 0,405	± 0,65	± 1,05	± 1,6	± 2,6	± 4,05
315	400	± 3,5	± 4,5	± 6,5	6 ∓	± 12,5	± 18	± 28,5	± 44,5	± 70	± 115	± 180	± 0,285	± 0,445	+ 0,7	± 1,15	± 1,8	± 2,85	± 4,45
400	200	± 4	+ 5	± 7,5	± 10	± 13,5	+ 20	± 31,5	±48,5	± 77,5	± 125	+ 200	± 0,315	± 0,485	± 0,775	± 1,25	± 2	± 3,15	± 4,85
						(D)	((												
200	089	± 4,5	± 5,5	8 +1	+ 11	± 16	± 22	92 ∓	99∓	5,78 ±	± 140	± 220	± 0,35	± 0,55	± 0,875	+ 1,4	± 2,2	+ 3,5	+ 5,5

/continuação	ação																		
Dim	ensão									js <sup>(B)</sup>	_								
iou L)	nominal (mm)	1	2	င	4	5	9	2	8	6	10	11	12	13	14 <sup>(C)</sup>	15 <sup>(C)</sup>	16 <sup>(C)</sup>	17	18
Acima	Até e inclusive					(unl)	<u>-</u>					Afastamentos 	nentos		L)	(mm)			
630	800	+ 5	+ 6,5	6 +	± 12,5	+ 18	± 25	+ 40	+62,5	± 100	+ 160	± 250	± 0,4	± 0,625	+1	+ 1,6	± 2,5	4 +	± 6,25
800	1000	+ 5,5	± 7,5	± 10,5	+ 14	+ 20	± 28	± 45	∓70	± 115	+ 180	+ 280	± 0,45	± 0,7	± 1,15	± 1,8	± 2,8	± 4,5	7 =
1000	1250	£ 6,5	6 +	± 12	± 16,5	± 23,5	+ 33	± 52,5	±82,5	± 130	± 210	+ 330	± 0,525	± 0,825	± 1,3	± 2,1	± 3,3	± 5,25	± 8,25
1250	1600	± 7,5	± 10,5	± 14,5	± 19,5	± 27,5	+ 39	± 62,5	±97,5	± 155	± 250	+ 390	+ 0,625	+ 0,975	± 1,55	± 2,5	± 3,9	+ 6,25	± 9,75
1600	2000	6 +	± 12,5	± 17,5	± 23	± 32,5	± 46	¥ 75	±115	± 185	006 ±	± 460	± 0,75	± 1,15	± 1,85	± 3	± 4,6	5'∠ ∓	± 11,5
2000	2500	11	± 15	± 20,5	± 27,5	÷ 39	33 <del>±</del>	5,78 ±	±140	+ 220	098 ∓	+ 550	± 0,875	± 1,4	± 2,2	± 3,5	5,5 ±	£ 8,75	± 14
2500	3150	± 13	+ 18	± 25	± 34	± 48	± 67,5	± 105	±165	± 270	± 430	± 675	± 1,05	± 1,65	± 2,7	± 4,3	± 6,75	± 10,5	± 16,5

(A) Para evitar repetição de valores iguais, a tabela lista os valores "±x". Isso é para ser interpretado como es = +x e ei = - x. Exemplo: +0.23 µm.

(B) A tabela fornece os valores exatos derivados a partir de  $\pm \frac{17}{2}$ , em µm ou mm. Para classes de tolerância js7 a js11 (inclusive), os valores com fração decimal de 0,5 µm devem ser arredondados, substituindo

o valor exato pelo valor inteiro inferior, como, por exemplo: ± 19,5 μm deve ser arredondado para ± 19 μm.

(c) Os graus tolerância IT14 a IT16 (inclusive) não devem ser usados para dimensões nominais menores ou iguais a 1 mm.

(D) Os valores dados no quadro, para graus de tolerância IT1 a IT5 (inclusive), para dimensões nominais maiores que 500 mm e menores ou iguais a 3150 mm, estão incluídos para uso experimental.

Tabela 33 - Afastamentos limites para eixos je k

es = Afastamento limite superior ei = Afastamento limite inferior

														Ai	astame	nto: µm
no	ensão minal mm)		j	İ							l	Κ				
Acima	Até e inclusive	5 <sup>(A)</sup>	6 <sup>(A)</sup>	7 <sup>(A)</sup>	8	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	3	±2	+4 -2	+6 -4	+8 -6	+2 0	+3 0	+4 0	+6 0	+10 0	+14 0	+25 0	+40 0	+60 0	+100 0	+140
3	6	+3 -2	+6 -2	+8 -4		+2,5 0	+5 +1	+6 +1	+9 +1	+13 +1	+18 0	+30 0	+48 0	+75 0	+120 0	+180
6	10	+4 -2	+7 -2	+10 -5		+2,5 0	+5 +1	+7 +1	+10 +1	+16 +1	+22	+36 0	+58 0	+90 0	+150 0	+220
10	18	+5 -3	+8 -3	+12 -6		+3 0	+6 +1	+9 +1	+12 +1	+19 +1	+27 0	+43 0	+70 0	+110 0	+180 0	+270 0
18	30	+5 -4	+9 -4	+13 -8		+4 0	+8 +2	+11 +2	+15 +2	+23 +2	+33	+52 0	+84 0	+130 0	+210 0	+330
30	50	+6 -5	+11 -5	+15 -10		+4 0	+9 +2	+13 +2	+18 +2	+27 +2	+39	+62 0	+100 0	+160 0	+250 0	+390
50	80	+6 -7	+12 -7	+18 -12			+10 +2	+15 +2	+21 +2	+32 +2	+46 0	+74 0	+120 0	+190 0	+300	+460
80	120	+6 -9	+13 -9	+20 -15			+13 +3	+18 +3	+25 +3	+38 +3	+54 0	+87 0	+140 0	+220 0	+350	+540
120	180	+7 -11	+14 -11	+22 -18			+15 +3	+21 +3	+28 +3	+43 +3	+63 0	+100 0	+160 0	+250 0	+400	+630
180	250	+7 -13	+16 -13	+25 -21			+18 +4	+24 +4	+33 +4	+50 +4	+72 0	+115 0	+185 0	+290 0	+460 0	+720 0
250	315	+7 -16	±16	±26			+20 +4	+27 +4	+36 +4	+56 +4	+81 0	+130 0	+210 0	+320 0	+520 0	+810
315	400	+7 -18	±18	+29 -28			+22 +4	+29 +4	+40 +4	+61 +4	+89	+140 0	+230 0	+360 0	+570 0	+890
400	500	+7 -20	±20	+31 -32			+25 +5	+32 +5	+45 +5	+68 +5	+97 0	+155 0	+250 0	+400 0	+630 0	+970 0
500	630								+44 0	+70 0	+110 0	+175 0	+280 0	+440 0	+700 0	+1100
630	800								+50 0	+80 0	+125 0	+200 0	+320	+500 0	+800	+1250
800	1000								+56 0	+90 0	+140 0	+230 0	+360 0	+560 0	+900	+1400
1000	1250								+66 0	+105 0	+165 0	+260 0	+420 0	+660 0	+1050 0	+1650 0

### /continuação

no	ensão minal nm)		j								1	<				
Acima	Até e inclusive	5 <sup>(A)</sup>	6 <sup>(A)</sup>	7 <sup>(A)</sup>	8	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1250	1600								+78 0	+125 0	+195 0	+310 0	+500 0	+780 0	+1250 0	+1950 0
1600	2000								+92 0	+150 0	+230 0	+370 0	+600 0	+920 0	+1500 0	+2300
2000	2500								+110 0	+175 0	+280 0	+440 0	+700 0	+1100 0	+1750 0	+2800 0
2500	3150								+135 0	+210 0	+330 0	+540 0	+860 0	+1350 0	+2100 0	+3300

<sup>(</sup>A) Onde os valores para j5, j6 e j7 são mostrados como "± x", eles são idênticos aos de classe de tolerância js5, js6 e js7, para estes grupos de dimensões nominais.

Notas: a) Os valores correspondentes aos espaços em branco das Tabelas podem ser calculados a partir das bases dadas nesta Norma.

- b) Uma separação horizontal foi inserida para distinguir entre valores para dimensões nominais menores ou iguais a 500 mm e aqueles maiores que 500 mm, os quais foram originados de bases diferentes.
- c) As notas a) e b) referem-se somente às Tabelas 11 a 33.

Tabela 34 - Afastamentos limites para eixos m e n

es = Afastamento limite superior ei = Afastamento limite inferior

no	mensão ominal (mm)				m						n	ı			
Acima	Até e inclusive	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9
-	3	+4 +2	+5 +2	+6 +2	+8 +2	+12 +2	+16 +2	+27 +2	+6 +4	+7 +4	+8 +4	+10 +4	+14 +4	+18 +4	+29 +4
3	6	+6,5 +4	+8 +4	+9 +4	+12 +4	+16 +4	+22 +4	+34 +4	+10,5 +8	+12 +8	+13 +8	+16 +8	+20 +8	+26 +8	+38 +8
6	10	+8,5 +6	+10 +6	+12 +6	+15 +6	+21 +6	+28 +6	+42 +6	+12,5 +10	+14 +10	+16 +10	+19 +10	+25 +10	+32 +10	+46 +10
10	18	+10 +7	+12 +7	+15 +7	+18 +7	+25 +7	+34 +7	+50 +7	+15 +12	+17 +12	+20 +12	+23 +12	+30 +12	+39 +12	+55 +12
18	30	+12 +8	+14 +8	+17 +8	+21 +8	+29 +8	+41 +8	+60 +8	+19 +15	+21 +15	+24 +15	+28 +15	+36 +15	+48 +15	+67 +15
30	50	+13 +9	+16 +9	+20 +9	+25 +9	+34 +9	+48 +9	+71 +9	+21 +17	+24 +17	+28 +17	+33 +17	+42 +17	+56 +17	+79 +17

no	nensão ominal (mm)				m						r	1			
Acima	Até e inclusive	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9
50	80		+19 +11	+24 +11	+30 +11	+41 +11				+28 +20	+33 +20	+39 +20	+50 +20		
80	120		+23 +13	+28 +13	+35 +13	+48 +13				+33 +23	+38 +23	+45 +23	+58 +23		
120	180		+27 +15	+33 +15	+40 +15	+55 +15				+39 +27	+45 +27	+52 +27	+67 +27		
180	250		+31 +17	+37 +17	+46 +17	+63 +17				+45 +31	+51 +31	+60 +31	+77 +31		
250	315		+36 +20	+43 +20	+52 +20	+72 +20				+50 +34	+57 +34	+66 +34	+86 +34		
315	400		+39 +21	+46 +21	+57 +21	+78 +21				+55 +37	+62 +37	+73 +37	+94 +37		
400	500		+43 +23	+50 +23	+63 +23	+86 +23				+60 +40	+67 +40	+80 +40	+103 +40		
500	630				+70 +26	+96 +26						+88 +44	+114 +44		
630	800				+80 +30	+110 +30						+100 +50	+130 +50		
800	1000				+90 +34	+124 +34						+112 +56	+146 +56		
1000	1250				+106 +40	+145 +40						+132 +66	+171 +66		
1250	1600				+126 +48	+173 +48						+156 +78	+203 +78		
1600	2000				+150 +58	+208 +58						+184 +92	+242 +92		
2000	2500				+178 +68	+243 +68						+220 +110	+285 +110		
2500	3150				+211 +76	+286 +76						+270 +135	+345 +135		

60 NBR 6158/1995

Tabela 35 - Afastamentos limites para eixos p

es = Afastamento limite superior ei = Afastamento limite inferior

		1						Afastar	nento: µm
no	nensão minal mm)				ŗ	)			
Acima	Até e inclusive	3	4	5	6	7	8	9	10
-	3	+8 +6	+9 +6	+10 +6	+12 +6	+16 +6	+20 +6	+31 +6	+46 +6
3	6	+14,5 +12	+16 +12	+17 +12	+20 +12	+24 +12	+30 +12	+42 +12	+60 +12
6	10	+17,5 +15	+19 +15	+21 +15	+24 +15	+30 +15	+37 +15	+51 +15	+73 +15
10	18	+21 +18	+23 +18	+26 +18	+29 +18	+36 +18	+45 +18	+61 +18	+88 +18
18	30	+26 +22	+28 +22	+31 +22	+35 +22	+43 +22	+55 +22	+74 +22	+106 +22
30	50	+30 +26	+33 +26	+37 +26	+42 +26	+51 +26	+65 +26	+88 +26	+126 +26
50	80		+40 +32	+45 +32	+51 +32	+62 +32	+78 +32		
80	120		+47 +37	+52 +37	+59 +37	+72 +37	+91 +37		
120	180		+55 +43	+61 +43	+68 +43	+83 +43	+106 +43		
180	250		+64 +50	+70 +50	+79 +50	+96 +50	+122 +50		
250	315		+72 +56	+79 +56	+88 +56	+108 +56	+137 +56		
315	400		+80 +62	+87 +62	+98 +62	+119 +62	+151 +62		
400	500		+88 +68	+95 +68	+108 +68	+131 +68	+165 +68		
500	630				+122 +78	+148 +78	+188 +78		
630	800				+138 +88	+168 +88	+213 +88		
800	1000				+156 +100	+190 +100	+240 +100		
1000	1250				+186 +120	+225 +120	+285 +120		