

計算機方式論

第9章 割り込みとは

1





割り込みの要因(種類)

内部要因(プログラムの実行に起因)

スーパバイザ・コール(SVC) プログラム割り込み

外部要因(プログラムの実行とは独立に発生する)

機械チェック割り込み エクスターナル割り込み 入出力割り込み

5

割り込みの内部要因

- o プログラム実行に起因するため、ソフトウェア割り込みともいい、発生源は主にCPU/主記憶装置。
- スーパバイザ・コール(SVC命令;システムコールともいう) OSの呼出し(ユーザプログラムから制御プログラムに制御を移す)
- プログラム割り込み

アクセス権違反(非特権状態での特権命令の実行)

不正命令(不正命令コード)

不正オペランド

演算例外(ゼロ除算、オーバーフロー、アンダーフロー)

記憶領域アクセス例外(ページフォールト、セグメントフォールト)

トラップ(ブレークポイントを設定したレジスタによる割り込み)

6

割り込みの外部要因

o プログラムの実行とは独立に発生するため、ハード ウェア割り込みともいい、発生源が主に入出力装置。

機械チェック割り込み

入出力装置の**故障・誤動作** 電源異常、パリティエラー、クロック異常

エクスターナル割り込み

TSSのインターバルタイマー〔⇒割り込みの使われ方-s.3〕 リセットスィッチ

入出力割り込み

チャネル等からの入出力動作終了の通知

7


割り込み検知回路

。 割り込みフラグレジスタ ■

割り込み要因ごとに1ビットを割り付け、割り込みの要因を示すフラグレジスタ

o 割り込みマスクレジスタ

割り込み要因ごとに割り込みの許可/不許可を設定するレジスタ、割り込み要因ごとの優先度付け等を行える



割り込み要因の識別回路

o 割り込み要因の識別には、高速性が要求されるので、普通ハードウェアで実現される。

ポーリング(polling)方式


割り込みベクトル(interrupt vector)方式

9

ポーリング方式

o 割り込み処理プログラムが、固定された優先度に 従って、順々に割り込みフラグを調べる。 処理速度は遅いが、ハードウェア回路が簡単。

割り込みフラグ



高 ──優先度── 低

10

割り込みベクトル方式

- 割り込み要因ごとに割り込みベクトルと呼ばれる 「割り込み処理プログラムの開始番地の表」をもつ。
- o 割り込み処理機能の一部をハードウェア化した 方式で、処理速度は速いが、ハードウェア規模が 大きい。

11

