

Ce document est destiné aux installateurs et ne doit en aucun cas être publiquement accessible sur les chantiers!

Données client de l'ordre actuel

Disp ID: 24818387
Adresse: Emmanuel Pot
Téléphone +41 794887230

Indications Swisscom										Retour du partenaire installateur							
Tasktype	Socket Label	Disp ID:	Câble:	Fibre Access		Données sur le raccordement			Flat ID	Longue ur câble Inhouse	Emplacem ent de l'OTO	Infrast. colonne montante	Infrast. appartem ent	AP dans l'appartement	Liaison BEP-colonne montante	Colonne montante en AP	Équipement du BEP lors du premier EE
				SP1	SP2	SP3	SP4	Scénario*									
FIO Customer Driven SPA	B.111.580.234.8	24818387 (1) +	FTTH 32 FSP0fk290o-22	4				All-IP_FIO D	26.01.2026 11:30	23.02.2026 13:33							
FIO Customer Driven SPA	B.111.580.234.8	24818387 (2)	FSC09 - 53fi3	36				All-IP_FIO D	26.01.2026 11:30	23.02.2026 13:33							

Client

Emmanuel Pot
+41 794887230

Interlocuteur

Emmanuel Pot
+41 794887230

Info Swisscom

Location Type BSO Location

Réalisation du test Link/EoL: Oui

Adresse pour l'installation

Emmanuel Pot
ch. de la Planchette 21
1860 Aigle

Originator	RES	Mesure	<input type="checkbox"/> OTDR	<input type="checkbox"/> lumière rouge
Tasktype:	FIO Customer Driven	Inst. selon le	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Socket Label:	B.111.580.234.8	Test	PlugNr: 2	<input type="checkbox"/> OK
AccessTechnology	FTTH MIX	Oto Type installed / needed	4/4 - 4/4	
Access Protocol		Nom du		

Info partenaire / Info IDC

SPAN 2357240
26.01.2026 taacoma7 : SPAN ID terminé, renvoi mandat au PI selon info ci-dessous
(il y avait deux HAK40 à cette adresse. Tout le contenu de ces deux HAK40 a été transféré dans une armoire BeP plus grande.)
24.12.25 tlaboco1 - mail à AQM et ANS pour savoir la suite donnée
24.11.5 tlapon00 Email PI à AQM Nous nous sommes rendus sur place et avons constaté que le Drop FSC09 - 53fi3 et le Splitter ne se trouve pas dans le même BEP. Merci de nous faire un invoice pour Access Not Ready svp
24.11.25 tgdmav1, selon PI Access Not ready mail envoyé à AQM et ANS, informe le client quand on aura un délai

Comment: Email : emmanuel.pot@hotmail.com

Remarques

	Plug 1:	Plug 2:	Plug 3:	Plug 4:
BEP Connected	false	false		
Splitter Ratio	1:1	1:32		
Atténuation [dB]				
Atténuation par réflexion:				
Événement à: [mètres]				

Info sur les travaux

B.111.580.234.8

Customer not reached - customer agent notification (20)
injoignable

Order pending - customer agent notification (10)
date intervention 14.11.2025

Customer not reached - customer agent notification (20)
client injoignable
pas de combobox

SubTransition from <01-NEW> to <02-ACCEPTED>.

SubTransition from <02-ACCEPTED> to <03-DISPO>.

* Scenario:

All-IP_FIO B (date d'installation définie par Swisscom)
All-IP_FIO C ou D (date d'installation définie par le partenaire)



Ce document est destiné aux installateurs et ne doit en aucun cas être publiquement accessible sur les chantiers!

Données client de l'ordre actuel

Disp ID: 24818387
Adresse: Emmanuel Pot
Téléphone +41 794887230

Notice PI
Access Not ready mail envoyé a AQM et ANS

IP Info
Access Not ready mail envoyé a AQM et ANS

Customer not reached - customer agent notification (20)
injoignable - envoi de mail

Customer not reached - customer agent notification (20)
injoignable

SubTransition from <01-NEW> to <02-ACCEPTED>.

SubTransition from <02-ACCEPTED> to <03-DISPO>.

Customer not reached - customer agent notification (20)
injoignable

* **Scenario:**
All-IP_FIO B (date d'installation définie par Swisscom)
All-IP_FIO C ou D (date d'installation définie par le partenaire)

Ce document est destiné aux installateurs et ne doit en aucun cas être publiquement accessible sur les chantiers!

Données client de l'ordre actuel

Disp ID: 24818387
Adresse: Emmanuel Pot
Téléphone +41 794887230

Indications Swisscom										Retour du partenaire installateur									
Tasktype	Socket Label	Disp ID:	Câble:	Fibre Access				Données sur le raccordement			Flat ID	Longue ur câble Inhouse	Emplacem ent de l'OTO	Infrast. colonne montante	Infrast. appartem ent	AP dans l'appartement	Liaison BEP- colonne montante	Colonne montante en AP	Remarque
				SP1	SP2	SP3	SP4	Scénario*	App. Start	App. End									
FIO NZF SPA		24251482							21.09.2021 11:00	21.09.2021 12:00				T+T					
FIO NZF SPA		24315347							07.10.2021 08:00	07.10.2021 09:00				andere					
FIO Customer Driven SPA	B.111.580.233.X	24838566 (1) +	FTTH 32 FSP0fk290o-22	3				All-IP_FIO D	27.01.2026 13:30	27.01.2026 17:00	00.01	55	T+T im WZ	T+T	T+T	no	ZE		
FIO Customer Driven SPA	B.111.580.234.8	24818387 (1) +	FTTH 32 FSP0fk290o-22	4				All-IP_FIO D	26.01.2026 11:30	23.02.2026 13:33									
FIO Customer Driven SPA	B.111.580.227.5	24855097 (1) +	FTTH 32 FSP0fekauu-21	29				All-IP_FIO D	06.02.2026 13:00	06.02.2026 17:00									
FIO Customer Driven SPA	B.111.580.227.5	24855097 (2)	FSC09 - 53fi3	29				All-IP_FIO D	06.02.2026 13:00	06.02.2026 17:00									
FIO Customer Driven SPA	B.111.580.233.X	24838566 (2)	FSC09 - 53fi3	35				All-IP_FIO D	27.01.2026 13:30	27.01.2026 17:00	00.01	55	T+T im WZ	T+T	T+T	no	ZE		
FIO Customer Driven SPA	B.111.580.234.8	24818387 (2)	FSC09 - 53fi3	36				All-IP_FIO D	26.01.2026 11:30	23.02.2026 13:33									

*** Scenario:**

All-IP_FIO B (date d'installation définie par Swisscom)
All-IP_FIO C ou D (date d'installation définie par le partenaire)



Ce document est destiné aux installateurs et ne doit en aucun cas être publiquement accessible sur les chantiers!

B.111.580.233.X

B.111.580.234.8

B.111.580.227.5

B.111.580.227.5

B.111.580.233.X

B.111.580.234.8

Données client de l'ordre actuel

Disp ID: 24818387
Adresse: Emmanuel Pot
Téléphone +41 794887230

*** Scenario:**

All-IP_FIO B (date d'installation définie par Swisscom)
All-IP_FIO C ou D (date d'installation définie par le partenaire)