



SERVICIOS PROVISIONALES

LÍNEAS 1, 3 Y 4

MANUAL



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO




Objetivo General	7
Unidad 1. Los itinerarios.....	9
1.1 Mando.....	11
1.2 SP Existentes	18
Unidad 2 Servicios Provisionales de la Línea 1	23
2.1 Zaragoza.....	25
2.2 Balbuena.....	35
2.3 Pino Suárez I.....	41
2.4 Balderas I	50
2.5 Chapultepec.....	64
Unidad 3 Servicios Provisionales de la Línea 3	71
3.1 La Baza III.....	73
3.2 Tlaxiaco.....	82
3.3 Hidalgo.....	87
3.4 Balderas III.....	95
3.5 Centro Médico III	104

Índice



3.6 Zapata	112
3.7 Coyoacán	117
3.8 Miguel Ángel de Quevedo	125
Unidad 4 Servicios Provisionales de la Línea 4	131
4.1 Candelaria IV	133
4.2 Consulado IV	139



Introducción

Este Manual tiene como propósito que el participante ubique cada una de las zonas de maniobras con las que cuentan las Líneas 1, 3 y 4. Lo que permitirá establecer las posibilidades de establecimiento de los Servicios Provisionales, así también identificando para cada servicio las posibilidades de mando y destrucción de los itinerarios.

En la Unidad 1, conocerá los itinerarios, sus mandos y tipos; así como la destrucción de los mismos. Identificará los elementos y la operación de la caja de mando local y por último las posibilidades de SP en cada Línea.

Por su parte la Unidad 2, mencionará la zona y sección en donde se localiza cada una de las zonas de maniobra en la Línea 1. Identificará a los itinerarios que constituyen al SP1, SP2, combinados y simples de cada una de las zonas de maniobras en la Línea.

En el ámbito de la Unidad 3, conocerá las estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional, describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en la Línea 3.

Para terminar en la Unidad 4, identificará aquellas estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional en la Línea 4, así como el comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en la Línea.



OBJETIVO GENERAL

Objetivo General

Al término de esta asignatura, el participante ubicará para cada zona de maniobras en Línea, las posibilidades de establecimiento de los servicios provisionales, identificando para cada una de ellas, las posibilidades de mando y destrucción de los itinerarios.



LOS ITINERARIOS

Unidad 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Describirá las posibilidades de mando y destrucción de los itinerarios automáticos.
- Mencionará la operación y los elementos que constituye una caja de mando local.
- Describirá las posibilidades de mando y destrucción de los itinerarios en Línea.
- Mencionará lo que provoca el mando del SP, desde el PCC, o localmente.
- Mencionará las posibilidades de Servicio Provisional en cada Línea, tomando como referencia las zonas de maniobras existentes.


Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
- *Alfons de Gualle*

2



Indicaciones para el participante

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



1. LOS ITINERARIOS

1.1 MANDO

En las zonas de maniobras en línea, al igual que en las terminales, los itinerarios se clasifican según su naturaleza en:

- Simples.
- Combinados.
- Trazo permanente.

Las reglas y condiciones de mando, descritas en el instructivo de Señalización son igualmente válidas para los itinerarios en línea. (Los itinerarios de trazo permanente son: el SP1 y el SP2).

MANDO DE LOS ITINERARIOS

En la zona de maniobras en línea, los itinerarios sólo pueden ser mandados:

- En forma automática.
- Por el PCC, manualmente.
- Por el mando local.

ITINERARIOS AUTOMÁTICOS

Se designa por este nombre, a aquellos itinerarios establecidos en línea permanentemente, y cuya destrucción sólo se logra, cuando un itinerario incompatible a ellos es mandado por el PCC, o en forma local. Se caracterizan, por que la señal de maniobra que los autoriza se encuentra enlazada sobre las vías principales, en el sentido normal de la circulación

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES


y generalmente el itinerario lo autoriza con luz verde, por esta razón se dice que la señal sólo tiene una función de espaciamiento, sin embargo, cuando se manda itinerarios es observable la función maniobra que la señal tiene.

Por las razones anteriormente expuestas, se puede decir que el mando de estos itinerarios es totalmente automático, esto es, ni el PCC, ni el mando local los puede mandar, ellos se establecen a condición de que no haya sido mandado solo dan indicación permisiva o alto espaciamiento.

DESTRUCCIÓN DE LOS ITINERARIOS AUTOMÁTICOS

Los itinerarios automáticos, sólo pueden ser destruidos bajo las siguientes circunstancias:

- a) El mando de un servicio provisional: en este caso el SP, manda una destrucción de urgencia sobre el o los itinerarios automáticos incompatibles. (Recuérdense que una DU, provoca que la señal de maniobra pase al alto total, aun cuando el CDV de acercamiento se encuentre ocupado).
- b) El mando de un itinerario combinado: en este caso la destrucción es ordinaria, por lo que si el CDV, de acercamiento está ocupado, la destrucción se efectuará hasta que el tren haya recorrido el itinerario a destruir.
- c) El mando de un itinerario simple: Aquí se presentan 2 casos, en el primero de ellos, cuando los itinerarios automáticos a destruir no tienen el mismo CDV, de origen del itinerario mandado, la destrucción es ordinaria, por lo que, los CDV, de origen de los incompatibles deberán de encontrarse libres, en caso de encontrarse ocupados, el o los trenes deberán de recorrer su itinerario para que este se pueda destruir. El segundo caso, cuando el itinerario automático por destruirse, tiene el mismo CDV, de origen del itinerario mandado, si el CDV, está libre la destrucción se logra de inmediato, estableciéndose el itinerario mandado, pero si el CDV, está ya ocupado por un tren, la destrucción es de urgencia, por lo que el itinerario automático, se destruirá después de 30 segundos, siempre y cuando el tren no haya ocupado el CDV, de tránsito, a la destrucción del itinerario automático, se establece el itinerario mandado.



Para una mejor comprensión de los conceptos aquí vertidos, se presentarán algunos ejemplos:

Observe usted en la página 32 la zona de maniobras Zaragoza, aquí podrá identificar que los itinerarios automáticos son, 12-14 y 24-22, por lo que en situación normal, las señales 12 y 24, siempre están en verde (salvo el caso en que se sean sección tapón).

EJEMPLO DEL CASO A):

Cuando el SP2, es mandado, (12-14/14-22), la señal 12 cambia de verde a amarillo , destruyéndose en este caso el itinerario 12-14 automático y cambiándose por un 12-14 de maniobra, como el segundo itinerario del SP2, es el 14-22, se manda la destrucción del 24-22, que es incompatible al SP. En este caso, ambas cosas suceden simultáneamente al mando de Servicio Provisional.

EJEMPLO DEL CASO B):

En la zona de maniobras Zaragoza, no existen itinerarios combinados, por lo que si usted pasa a la página 37, observara que en la zona de maniobras Balbuena, existe el combinado vía 2-vía 1, representado por el botón mando local V1, en este caso los itinerarios son 12-14, 14-22, como los itinerarios automáticos son 12-14 y 24-22, observe lo que suceda al mando del combinado. Al oprimir el botón V1, ya sea por mando del PCC, o en forma local, la señal 12, pasa del verde al amarillo, destruyéndose el itinerario automatico 12-14 y estableciéndose el mismo itinerario, pero en maniobra, en este momento y a diferencia del mando del SP, la señal 24, queda en verde, cuando el tren avanza del 12 al 14, al liberar el CDV 12, la señal pasa al alto total y cuando el tren libera el CDV 13, si en este momento el CDV 24, está libre, la destrucción ordinaria del 24-22, se efectúa, estableciéndose el itinerario 14-22, pero si un tren ocupa el CDV 24, dicha señal queda al verde hasta que este tren recorra el itinerario 24-22, tras lo cual el itinerario se destruye, permitiendo el establecimiento del 14-22.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

EJEMPLO DEL CASO C):


Regresando a la zona de maniobras Zaragoza, observe los ejemplos de los casos mencionados.

Para el primer caso, el ejemplo es el itinerario simple 63-14, recuerde que los itinerarios automáticos son 12-14 y 24-22 y en este ejemplo ambos son incompatibles al itinerario mandado, por esta razón dicho itinerario sólo se establece, si los CDV's 12 y 24, están libres, junto claro con los CDV's de tránsito. En este caso, el itinerario 63-14, sólo tiene destrucción ordinaria sobre 12-14 y 24-22, por lo que si los CDV's 12 y 24, o ambos están ocupados, el itinerario mandado se establece hasta que el o los trenes hayan recorrido los itinerarios automáticos y estos se destruyan, durante este tiempo el itinerario 63-14, queda en registro, a la destrucción de los automáticos el itinerario mandado se establece.

En el segundo caso tomaremos como ejemplo el itinerario 24-63 (vía U), si este itinerario se manda con el CDV 24 libre, la destrucción del itinerario 24-22 se produce de inmediato pasando la señal 24, de verde al alto total y el aparato de vía 23A, cambia a la posición derecha, logrado esto, la señal 24 pasa al amarillo con indicador de itinerario U, es entonces cuando se dice que el itinerario se ha establecido. Pero si el itinerario se manda cuando el CDV 24, está ya ocupado por un tren, la señal 24 pasa al alto total pero el aparato de vía 23A, cambiará a la posición derecha hasta después de 30 segundos, siempre y cuando el tren no haya franqueado la señal 24 y ocupado el CDV, de tránsito, caso en el cual el itinerario 24-63, no se establece, sin embargo, si este no es el caso y el tren se detiene ante la señal 24, transcurridos los 30 segundos, el aparato de vía 23A, cambia a la posición derecha y el itinerario mandado se establece. En este caso el itinerario 24-22 automático fue destruido de urgencia.

MANDO DEL PCC Y MANDO LOCAL

Generalmente las maniobras son mandadas desde el PCC, sin embargo, cuando el Regulador lo autoriza, éstas pueden ser comandadas localmente mediante botones de mando situados cerca de la señal que autoriza la maniobra, este mando sólo tiene efecto, si el CDV, de acercamiento se encuentra ocupado.



CAJA DE MANDO LOCAL

Cada caja comprende:

- a) Uno o varios botones de mando de itinerario.
- b) Una o varias lámparas indicadores amarillas. (Estas lámparas, indican cuando están encendidas, que el itinerario está registrado o establecido).
- c) Generalmente un botón de anulación.
- d) Una lámpara blanca. (Esta lámpara indica cuando está encendida, que el itinerario está destruido).

PARA COMANDAR LOS ITINERARIOS DESDE EL PCC

Se oprime el botón del CDV de destino del itinerario en la platina de la zona de maniobras correspondiente hasta que encienda, simultáneamente las señales de maniobra cumplirán su función específica.

PARA COMANDAR UN ITINERARIO LOCALMENTE

Se oprime el botón del itinerario hasta que se enciende la lámpara en amarillo, ciertos itinerarios pueden estar registrados, en este caso, la lámpara amarilla se enciende intermitente.

PARA DESTRUIR UN ITINERARIO ESTABLECIDO

Desde el PCC, oprimir el botón de destrucción del itinerario simultáneamente con el botón DU.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

LOCALMENTE, OPRIMIR EL BOTÓN ANULACIÓN

Simultáneamente, la señal de maniobra que autoriza el itinerario pasa al alto total.

DESTRUCCIÓN POR ESCAPE

En principio, esto sólo puede suceder con los itinerarios combinados y caso específico, sólo el 2do. ó 3er. itinerario parcial se destruyen automáticamente por escape, cuando el tren sigue su marcha liberando al CDV, de origen del itinerario parcial ya establecido.

PARA COMANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL LOCALMENTE

Se oprime el botón de mando hasta que se produzca el encendido del indicador SP.

PARA DESTRUIR LOCALMENTE UN SERVICIO PROVISIONAL ESTABLECIDO

Se oprime el botón Servicio Normal (SN) hasta que se produzca el apagado del indicador SP.

PARA COMANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL DESDE EL PCC

Se oprime el botón SP1 o SP2 (según el caso) en la platina de zona de maniobras correspondiente hasta que éste encienda, simultáneamente el botón SN, se apaga y las señales de maniobra y DBQ, cumplirán su función específica.

PARA DESTRUIR DESDE PCC, UN SERVICIO PROVISIONAL ESTABLECIDO

Se oprime el botón SN, en la misma platina del SP, establecido, hasta que se enciende, simultáneamente el botón SP1 o SP2 (según el caso), se apaga.



EL MANDO DE UN SERVICIO PROVISIONAL (DESDE PCC, O LOCALMENTE) PROVOCA:

- a) El encendido de el DBQ, en la estación siguiente a la que se ha mandado el Servicio Provisional (primer estación que ha quedado fuera del SP), esto tiene como fin asegurar que un tren no arribe indebidamente al Servicio Provisional.
- b) Que cuando menos una señal de maniobra de la indicación de alto total, esto tiene como fin proteger el movimiento de el o los aparatos de vía y/o proteger itinerarios en sentido opuesto. Sobre esto se deberá tener especial atención ya que la, o señales de maniobra pasaran al alto total aun cuando el CDV, de acercamiento esté ocupado.
- c) Que las señales Fp, cuando den aspecto permisivo lo hagan con indicación de reducción de velocidad (amarillo con IVA).
- d) El encendido de la indicación SP, en la señal de maniobra o espaciamiento ubicada a la salida del andén donde se ha implantado éste.
- e) Que si una señal de espaciamiento se encuentra dentro de un itinerario, también dará la indicación permisiva con indicación de reducción de velocidad (amarillo con IVA).

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

1.2 SPEXISTENTES

LÍNEA UNO	LÍNEA DOS
ZARAGOZA - PINO SUÁREZ	TACUBA - CUATRO CAMINOS
ZARAGOZA - BALDERAS	TACUBA - COLEGIO MILITAR
ZARAGOZA - CHAPULTEPEC	TACUBA-HIDALGO
ZARAGOZA - OBSERVATORIO	TACUBA - PINO SUÁREZ
BALBUENA - PINO SUÁREZ	TACUBA - XOLA
BALBUENA BALDERAS	TACUBA - TASQUEÑA
BALBUENA - CHAPULTEPEC	COLEGIO MILITAR - CUATRO CAMINOS
BALBUENA - OBSERVATORIO	COLEGIO MILITAR - HIDALGO
PINO SUÁREZ - PANTITLÁN	COLEGIO MILITAR - PINO SUÁREZ
PINO SUÁREZ - BALDERAS	COLEGIO MILITAR - XOLA
PINOSUÁREZ - CHAPULTEPEC	COLEGIO MILITAR - TASQUEÑA
PINO SUÁREZ - OBSERVATORIO	HIDALGO - CUATRO CAMINOS
BALDERAS - PANTITLÁN	HIDALGO - PINO SUÁREZ
BALDERAS - CHAPULTEPEC	HIDALGO - XOLA
BALDERAS - OBSERVATORIO	HIDALGO - TASQUEÑA
CHAPULTEPEC - PANTITLÁN	PINO SUÁREZ - CUATRO CAMINOS
	PINO SUÁREZ - XOLA
	PINO SUÁREZ - TASQUEÑA
	XOLA - CUATRO CAMINOS
	XOLA - TASQUEÑA



LÍNEA TRES	LÍNEA CUATRO
LA RAZA - INDIOS VERDES	CONSULADO - SANTA ANITA
LA RAZA - HIDALGO	CONSULADO - CANDELARIA
LA RAZA - BALDERAS	CONSULADO - MARTIN CARRERA
LA RAZA - CENTRO MEDICO	CANDELARIA - SANTA ANITA
LA RAZA - ZAPATA	CANDELARIA - MARTIN CARRERA
LA RAZA - COYOACAN	
LA RAZA - MIGUEL A. DE QUEVEDO	
LA RAZA - UNIVERSIDAD	
TLATELOLCO - HIDALGO	
TLATELOLCO - BALDERAS	
TLATELOLCO - CENTRO MÉDICO	
TLATELOLCO - ZAPATA	
TLATELOLCO - COYOACAN	
TLATELOLCO - MIGUEL A. DE QUEVEDO	
TLATELOLCO - UNIVERSIDAD	
HIDALGO - INDIOS VERDES	
HIDALGO - BALDERAS	
HIDALGO - CENTRO MÉDICO	
HIDALGO - ZAPATA	
HIDALGO - COYOACAN	
HIDALGO - MIGUEL A. DE QUEVEDO	
HIDALGO - UNIVERSIDAD	
BALDERAS - INDIOS VERDES	
BALDERAS - CENTRO MÉDICO	

NOTAS IMPORTANTES



Indagamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

APORTANDO VALOR A TU ORGANIZACIÓN, A TU EMPRESA, A TU PROFESIÓN Y A TU VIDA. OFERTANDO SERVICIOS DE CALIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA. ASUMIENDO RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS. FORTALECIENDO LA CULTURA DE LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA. MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD. APORTANDO VALOR A TU ORGANIZACIÓN, A TU EMPRESA, A TU PROFESIÓN Y A TU VIDA.

NOTAS IMPORTANTES

LÍNEA TRES	LÍNEA CUATRO
BALDERAS-ZAPATA	
BALDERAS - COYOACÁN	
BALDERAS - MIGUEL A. DE QUEVEDO	
BALDERAS - UNIVERSIDAD	
CENTRO MÉDICO - INDIOS VERDES	
CENTRO MÉDICO - ZAPATA	
CENTRO MÉDICO - COYOACÁN	
CENTRO MÉDICO - MIGUEL A. DE QUEVEDO	
CENTRO MÉDICO - UNIVERSIDAD	
ZAPATA - INDIOS VERDES	
COYOACÁN - INDIOS VERDES	
COYOACÁN - MIGUEL A. DE QUEVEDO	
COYOACÁN - UNIVERSIDAD	
MIGUEL A. DE QUEVEDO - INDIOS VERDES	




LÍNEA CINCO	LÍNEA SEIS
INSTITUTO DEL PETRÓLEO - PANTITLÁN	FERRERÍA - EL ROSARIO
INSTITUTO DEL PETRÓLEO - OCEANÍA	FERRERÍA - INSTITUTO DEL PETRÓLEO
INSTITUTO DEL PETRÓLEO - CONSULADO	FERRERÍA - LA VILLA
INSTITUTO DEL PETRÓLEO - LA RAZA	FERRERÍA - MARTÍN CARRERA
INSTITUTO DEL PETRÓLEO - POLITÉCNICO	INSTITUTO DEL PETRÓLEO - EL ROSARIO
LA RAZA - PANTITLÁN	INSTITUTO DEL PETRÓLEO - LA VILLA
LA RAZA - OCEANÍA	INSTITUTO DEL PETRÓLEO - MARTÍN CARRERA
LA RAZA - CONSULADO	LA VILLA - EL ROSARIO
LA RAZA - POLITÉCNICO	LA VILLA - MARTÍN CARRERA
CONSULADO - PANTITLÁN	
CONSULADO - OCEANÍA	
CONSULADO - POLITÉCNICO	
OCEANÍA - PANTITLÁN	
OCEANÍA - POLITÉCNICO	
LÍNEA SIETE	LÍNEA NUEVE
CAMARONES - TACUBA	VELÓDROMO-CHABACANO
CAMARONES - TACUBAYA	VELÓDROMO-CENTRO MÉDICO
CAMARONES - BARRANCA DEL MUERTO	VELÓDROMO-TACUBAYA
TACUBA - EL ROSARIO	CHABACANO-PANTITLÁN
TACUBA TA.CUBAYA	CHABACANO-CENTRO MÉDICO
TACUBA - BARRANCA DEL MUERTO	CHABACANO-TACUBAYA
TACUBAYA - EL ROSARIO	
TACUBAYA-BARANCA DEL MUERTO	

NOTAS IMPORTANTES



Indagamos para ti...! CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



Unidad 2

SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LÍNEA 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

2

Al final de la Unidad, el participante:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del SP, en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al SP1, SP2, combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el PCC, identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, para cada una de las zonas de maniobras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerarios para cada una de las zonas de maniobras en línea.

*En el estudio no existe sociedad
Ecuana de Rotterdam*



Indagamos por tu...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

2.1 ZARAGOZA

Se encuentra localizado en la sección 2, de la Zona B.

SP2 ZARAGOZA - OBSERVATORIO

El mando del SP2, desde el PCC, desde el PM, Panititán o por mando local, el cual se localiza junto a la señal 12 provoca:

- a) El encendido de los DB0, junto a las señales, 22A y 42A, de la estación terminal Pantitlán.
- b) Que la señal 24, pase al alto total. (Para itinerarios 24-22 y 24-63).
- c) Que la señal 12, pase al amarillo.
- d) Que la señal Ep, de vía 2 pase al amarillo (si CDV 12 libre).
- e) Que la señal I1, de vía 2 pase al amarillo.
- f) El encendido del indicador SP, junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14, 14/22

NOTAS IMPORTANTES



Indagamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

ESTADÍSTICA DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y SUPERACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

NOTAS IMPORTANTES

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA U

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón 63, en la platina de la zona de maniobras Zaragoza. (Itinerario Simple 24/63).

MANDO DESDE EL PM PANTILÁN

Oprimir el botón 63, en la platina de la Zona de Maniobras Zaragoza (Itinerario 24/63).

MANDO LOCAL

Oprimir el botón vía U, localizado a proximidad de la señal 24 de vía 1.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC O PM PANTILÁN

Oprimiendo el botón de destrucción 63, simultáneamente con D0 o DU, según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón AN, localizado a proximidad de la señal 24 de vía 1.

ITINERARIO: 24/63

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón 83, en la platina de la Zona de Maniobras Zaragoza (itinerario simple 24/83).

MANDO DESDE EL PM PANTITLÁN

Oprimir el botón 83, en la platina de la Zona de Maniobras Zaragoza (Itinerario simple 24/83).

MANDO LOCAL

Oprimir el botón vía X, localizada a proximidad de la señal 24 de vía 1.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC O PM PANTITLÁN


Oprimiendo el botón de destrucción 83 simultáneamente con D0 o D1, según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón AN, localizado a proximidad de la señal 24 de vía 1.

ITINERARIO: 24/83

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

MANDO DESDE EL PM PANTILÁN

Oprimir el botón 14, en la platina de la Zona de Maniobras Zaragoza (itinerario simple 63/14).

MANDO DESDE EL PM PANTILÁN

Oprimir el botón 14, en la platina de la Zona de Maniobras Zaragoza (Itinerario simple 63/14).

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía 2 localizado a proximidad de la señal 63B.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra:


DESDE EL PCC OPM PANTILÁN

Oprimiendo el botón de destrucción 14, simultáneamente con DO o DU, según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón AN, localizado a proximidad de la señal 63 B.

ITINERARIO: 63/14



CAMBIO DE VIA X A VIA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón 24, en la platina de la Zona de Maniobras Zaragoza (itinerario simple 83/24).

MANDO DESDE EL PM PANTILLÁN

Oprimir el botón 24, en la platina de la Zona de Maniobras Zaragoza (itinerario simple 83/24).

MANDO LOCAL

Oprimir el botón vía 1, localizado a proximidad de la señal 83B.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC O PM PANTILLÁN


Oprimiendo el botón de destrucción 24, simultáneamente con DO o DU, según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón AN, localizado a proximidad de la señal 83 B.

ITINERARIO: 83/24

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón 34, en la platina de la Zona de Maniobras Zaragoza (itinerario simple 83/34)

MANDO LOCAL

Oprimir el botón vía 3, en la platina de la Zona de Maniobras Zaragoza (itinerario simple 83/34).

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC OPM PANTILÁN

Oprimiendo el botón de destrucción 34, simultáneamente con D0 o DU, según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón AN, localizado a proximidad de la señal 83 B.

ITINERARIO: 83/34




SP2 ZARAGOZA - OBSERVATORIO (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 1, ZONA A)

- a) Se coloca en apertura el botón CZ, de la Zona A.
- b) Se confirma la apertura del CS, Pablo Fierro.
- c) Se confirma la apertura de las SR, Pablo Fierro y Pantitlán.
- d) Se confirma la apertura del CVA3 o CVB3, según el caso.
- e) Se confirma la apertura del CT, Pantitlán.
- f) Se confirma la apertura del IVS, Pantitlán.

NOTAS IMPORTANTES

[illegible]



SERVICIO PROVISIONAL ZARAGOZA

○ SN1
○ SP2

ANDEN 2

← VA 2



EP



10

11

12A

12B

13A

13B

14

15

32

ZARAGOZA

24

h

23A

23B

23C

24

35

63B

63

33

34

35

VA1

VAU

VAX

VA3

VA3

VA1 →

ANDEN 1

VA1

VAU

VAX

VA3

VA3

NOMENCLATURA

23 NÚMERO DE AGUA
22 NÚMERO DE C.D.V.
SP2 BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
SN1 BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
AN BOTÓN DE ANULACIÓN

NOMENCLATURA

14 SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN
LIZ VERDE
LIZ ROJA
LIZ AMARILLA
SP SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

DE GARALE A GARALE

The diagram shows a network topology with three nodes at the bottom, each represented by a circle with a number inside: 24, 63, and 83. Node 24 is connected to a central switch node 14 (represented by a rectangle with two horizontal slots) by a double-headed arrow. Node 63 is also connected to node 14 by a double-headed arrow. Node 83 is connected to node 14 by a double-headed arrow. From node 14, three single-headed arrows point to three destination nodes at the top, each represented by a rectangle with two horizontal slots: 83, 63, and 34. The destination nodes 83 and 63 are connected to a central switch node 14 (represented by a rectangle with two horizontal slots) by a double-headed arrow. The destination node 34 is connected to a central switch node 14 (represented by a rectangle with two horizontal slots) by a double-headed arrow. The destination node 83 is connected to a central switch node 14 (represented by a rectangle with two horizontal slots) by a double-headed arrow.

2.2

Se encuentra localizado en la sección 3 de la Zona C.

SP2 BALBUENA - OBSERVATORIO

El mando del SP2, desde el PCC, o por mando local el cual se localiza junto a la señal 12 provoca:

- El encendido de los DB0, en la estación Aeropuerto por vía 1.
- Que la señal 24, pase al alto total.
- Que la señal 12, pase al amarillo.
- Que la señal Ep, de vía 2 pase al amarillo si CDV 12 libre.
- Que la señal 11, de vía 2 pase al amarillo.
- El encendido del indicador SP, junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14, 14/22

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1, en la platina de la zona de maniobras Balbuena (Itinerario combinado vía 2 - vía 1).

MANDO LOCAL


- a) Oprimir el botón Vía 1, localizado a proximidad de la señal Ep de vía
- b) Oprimir el botón Vía 1, localizado a proximidad de la señal 12.

DESTRUCCIÓN

DESDE EL PCC O MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón SP2 y posteriormente SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 12/14, 14/22



Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento del Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, del PCC, las siguientes operaciones:

SP2 BALBUENA - OBSERVATORIO (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 2, ZONA B)

- a) Se coloca en apertura el botón CZ, de la Zona B.
- b) Se confirma la apertura del CS, Balbuena.
- c) Se confirma la apertura del CS Pablo Fierro.
- d) Se confirma la apertura de las SR, Zaragoza y Aeropuerto.
- e) Se confirma la apertura del IWS1 ó 2 de Zaragoza, según el caso.
- f) Se confirma la apertura del CVA3, en caso de que éste alimente la vía 3.

NOTA 1: EVENTUALMENTE LA VÍA 3 SE PODRÁ ENERGIZAR MEDIANTE EL CVB3.

NOTA 2: SI LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE SE ENCONTRABAN ALIMENTADOS MEDIANTE EL CVS, AHORA DEBERÁ TOMARSE LA ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL CPP, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LA MANIOBRA LA EFECTUARÁ EL PERSONAL DEL PDC.

NOTAS IMPORTANTES




Trabaja para ti...!

3

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS BALBUENA


[illegible]



SERVICIO PROVISIONAL BALBUENA

← Vía 1

ANDEN 1



Vía 2 →

ANDEN 2


SP1
SN
V2


NOMENCLATURA	
	14 SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA	
	25 NÚMERO DE AGUA
	22 NÚMERO DE CLV
	SP2 BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
	SN BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
	AN BOTÓN DE ANULACIÓN



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS BALBUENA





2.3 PINO SUÁREZ 1

Se encuentra localizado en la sección 5 de la Zona D.

SP1 PINO SUÁREZ- PANTITLÁN

El mando del SP1 ya sea, desde el PCC, o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 22 provoca:

- a) El encendido de los DBQ, en la estación Isabel la Católica vía 2.
- b) Que la señal 10, pase al alto total.
- c) Que la señal 22, pase al amarillo.
- d) Que la señal Ep, de vía 1 pase a amarillo (si CDV, 12 está libre).
- e) Que la señal I, de vía 1 pase al amarillo
- f) El encendido del indicador SP, junto a la señal 22

ITINERARIOS: 22/20, 20/12

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

SP2 PINO SUÁREZ - OBSERVATORIO


El mando del SP2 desde el PCC, o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 12B, provoca:

- a) El encendido de los DB0, en la estación Merced vía 1.
- b) Que la señal 22, pase al alto total, (Si CDV 22, libre y 12 ocupado).
- c) Que la señal 24, pase al alto total.
- d) Que la señal 10, pase al alto total (si CDV 12 está ocupado).
- e) Que la señal I, de vía 1 pase al amarillo (si itinerario 12/20 está establecido).
- f) El encendido del indicador SP, junto a la señal 12 B,

ITINERARIOS: 10/12, 12/20, 20/22

NOTA:

LA SEÑAL 12B PERMANECE AL VERDE DURANTE EL ESTABLECIMIENTO DEL SP2, POR LO TANTO SE DEBE TENER MUCHA PRECAUCIÓN CUANDO LOS CONDUCTORES REALICEN LA MANIOBRA YA QUE PODRÍAN CONTINUAR HACIA LA ESTACIÓN MERCEDE POR LO QUE EL REGULADOR DEBERÁ ESTABLECER EL DB0 EN EL PNP DE V2.



CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Vía 2, en la platina de la zona de Maniobras Pino Suárez (itinerario combinado Vía 1 Vía 2).

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón Vía 2, localizado a proximidad de la señal Ep de vía 1.
- b) Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este mando de itinerario se logra:

DESDE EL PCC O POR MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón SP1 y posteriormente SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Vía 1, en la platina de la zona de Maniobras Pino Suárez (itinerario combinado vía 2 - vía 1).

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón Vía 1, localizado a proximidad de la señal 10.
- b) Oprimiendo el botón Vía 1, localizado a proximidad de la señal 12A y Ep de vía 2.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este mando de itinerario se logra:

DESDE EL PCC O POR MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón SP2 y posteriormente SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 10/12, 12/20


CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA E

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón E, en la platina de la Zona de Maniobras Pino Suárez (itinerario combinado vía 2 - vía E).

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón Vía E, localizado a proximidad de la señal Ep de vía 2.



- b) Oprimiendo el botón Vía E, localizado a proximidad de la señal 12B.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este mando de itinerario se logra:

DESDE EL PCC O POR MANDO LOCAL

- a) Por escape.

ITINERARIOS: 12/14, 14/32

CAMBIO DE VÍA E A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2, en la platina de la Zona de Maniobras Pino Suárez (itinerario simple Vía E - Vía 2).

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón Línea 1, localizado a proximidad de la señal 32B.

ITINERARIO: 32/14


NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES


- a) Se coloca en apertura el botón CZ, de la Zona D.
- b) Se confirma la apertura CS Candelaria.
- c) Se manda la apertura del SIT Pino Suárez.
- d) Se confirma la apertura de la SR Candelaria.
- e) Se reponen las condiciones de Zona D.


1000

NOMENCLATURA	
⊙ SP1	BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
⊙ SN	BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
⊙ V1	BOTÓN DE MANDO A LA VÍA1
⊙ AN	BOTÓN DE ANULACIÓN
⊙ E	BOTÓN DE MANDO A LA VÍA E
⊙ V2	BOTÓN DE MANDO A LA VÍA 2



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRA PINO SUÁREZ I





Se encuentra localizado en la sección 7 de la zona E.

SP1 BALDERAS - PANTITLÁN

El mando del SP1, ya sea desde el PCC, o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 22, provoca:

- El encendido del DBO, en la estación Cuauhtémoc vía 2.
- Que la señal 10, pase al alto total.
- Que la señal 22, pase al amarillo.
- Que la señal Ep, de vía 1 pase al amarillo (si cdv. 22 está libre).
- Que la señal I de vía 1, pase al amarillo.
- El encendido del indicador SP, a proximidad de la señal 22.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12



SP2 BALDERAS - OBSERVATORIO

El mando del SP2, ya sea desde el PCC, o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12, provoca:

- a) El encendido del DBO, en la estación Salto del Agua vía 1.
- b) Que la señal 26 pase al alto total.
- c) Que la señal 12 pase al alto total, (para permitir el movimiento del aparato de vía 14/ZA1, a la posición izquierda).
- d) Que la señal Ep, de vía 2 pase al amarillo (si CDV 12 está libre).
- e) El encendido del indicador SP, a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/Z, Z/22

NOTA: SI EL MANDO DEL SP2, LA VÍA Z, SE ENCUENTRA OCUPADA POR UN TREN, EL PRIMER ITINERARIO QUE SE ESTABLECERÁ SERÁ EL Z-22 PARA ESE TREN.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2, en la platina de la zona de maniobras Balderas (itinerario combinado vía 1-vía 2).

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal Ep, de vía 1.
- b) Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este mando de itinerario se logra:

DESDE EL PCC O POR MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón SP1 y posteriormente SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12



CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1

El mando de este itinerario en forma de combinado, no existe, en virtud de que su paso sería a través de la vía Z, si se desea cambiar un tren de vía, deberán de mandarse los itinerarios simples vía 2-Z y posteriormente Z-vía 1.

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA Z

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Z, en la platina de la Zona de Maniobras Balderas (itinerario simple vía 1-vía Z).

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía Z, localizado a proximidad de la señal E, de Salto del Agua vía 1.
- b) Oprimiendo el botón Vía Z, localizado a proximidad de la señal 27.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra.

DESDE EL PCC

Oprimiendo simultáneamente el botón de destrucción Z y el DO o DU, según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón AN, localizado a proximidad de la señal 27.

ITINERARIO: 27/12

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA E

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón E, en la platina de la zona de maniobras Balderas. (Itinerario simple vía 1-vía E).

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía E, localizado a proximidad de la señal E, de Salto del Agua vía 1.
- b) Oprimiendo el botón vía E, localizado a proximidad de la señal 26.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

Oprimiendo el botón de destrucción E, simultáneamente con D0 o DU, según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón AN, localizado a proximidad de la señal 26.

ITINERARIO: 26/41



CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA Z

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Z, en la platina de la zona de maniobras Balderas. (itinerario simple vía 2 -vía Z).

MANDO LOCAL

- Oprimiendo el botón vía Z, localizado a proximidad de la señal Ep. de vía 2.
- Oprimiendo el botón Vía Z, localizado a proximidad de la señal 12.

NOTA:

EL MANDO DE ESTE ITINERARIO, DESDE EL PCC, LOGRA EL ESTABLECIMIENTO INMEDIATO DEL MISMO SI EL CDV12 ESTA LIBRE, SI YA ESTA OCUPADO POR UN TREN, EL MANDO QUEDA EN REGISTRO, HASTA QUE ES OPRIMIDO EL BOTÓN DE MANDO LOCAL, LOGRANDO CON ESTA EL ESTABLECIMIENTO DEL ITINERARIO. ESTO TIENE COMO FINALIDAD EVITAR QUE UN TREN CON VIAJEROS VAYA A LA VÍA Z.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

Oprimiendo el botón de destrucción Z, simultáneamente con DO o DU, según el caso.

NOTAS IMPORTANTES



Indagamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO, A LA ECONOMÍA NACIONAL Y AL BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, EN EL ÁMBITO DE LA INGENIERÍA Y LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO.

NOTAS IMPORTANTES

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón AN, localizado a proximidad de la señal 12.

ITINERARIO: 12/Z

CAMBIO DE VÍA Z A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1, en la platina de la Zona de Maniobras Balderas. (itinerario simple vía Z-vía 1).

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía 1, localizado a proximidad de la señal ZA.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

Oprimiendo el botón de destrucción V1, simultáneamente con D0 o DU, según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón AN, localizado a proximidad de la señal ZA.

ITINERARIO: Z/22

MANDO DESDE EL PCC

MANDO LOCAL


DESTRUCCIÓN

DESDE EL PCC

DESDE EL MANDO LOCAL

ITINERARIO: Z/17

NOTAS IMPORTANTES



MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón E, en la platina de la Zona de Maniobras Balderas (itinerario simple vía Z-vía E).

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía E, localizado a proximidad de la señal ZA.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

Oprimiendo el botón de destrucción E, simultáneamente con D0 o DU, según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón AN, localizado a proximidad de la señal ZA.

ITINERARIO: Z/41

NOTAS IMPORTANTES



CAMBIO DE VÍA E A VÍA Z

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Z, en la platina de la Zona de Maniobras Balderas (itinerario simple vía E-vía Z).

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía Z, localizado a proximidad de la señal 41 B.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

Oprimiendo el botón de destrucción E, simultáneamente con DO o DU, según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía Z, localizado a proximidad de la señal 41 B.

ITINERARIO: 41/Z

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción, en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO de PCC, las siguientes operaciones:

SP1 BALDERAS - PANTITLÁN (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 8, ZONA E)

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona E.
2. Se confirma la apertura del CS Constituyentes.
3. Se manda la apertura del SIT Cuauhtémoc.
4. Se confirma la apertura de la SR Cuauhtémoc-Insurgentes y Chapultepec.
5. Se reponen las condiciones de zona E.

SP2 BALDERAS - OBSERVATORIO (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 6, ZONA D)

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona D.
2. Se confirma la apertura del CS Salto del Agua.
3. Se manda la apertura del SIT Isabel la Católica.
4. Se reponen condiciones de zona D.


NOTA: ESTO PERMITE EL SP1, PINO SUÁREZ-ZARAGOZA.

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS BALDERAS I


[illegible]




SERVICIO PROVISIONAL BALDERAS I



NOMENCLATURA	
14	SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN
15	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
16	BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
17	BOTÓN DE MANDO A LA VÍA 2
18	BOTÓN DE MANDO A LA VÍA E
19	BOTÓN DE MANDO A LA VÍA Z
20	BOTÓN DE ANULACION
21	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
22	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
23	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
24	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
25	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
26	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
27	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
28	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS BALDERAS I





MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal Ep, de vía 1.
- b) Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de éste itinerario se logra:

DESDE EL PCC, O EL MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón SP1 y posteriormente SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, de PCC, las siguientes operaciones:


SP2 CHAPULTEPEC-PANTILLÁN (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 9, ZONA F)

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona F.
2. Se confirma la apertura del CS Constituyentes.
3. Se confirma la apertura de las SR Constituyentes, Juana catlán, Tacubaya y Observatorio.
4. Se confirma la apertura de CT e IVS Observatorio.


NOTAS IMPORTANTES

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS CHAPULTEPEC


[illegible]




1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. (Common reed)



LÍNEA 1







Unidad 3

SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LÍNEA 3

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las Zonas de Maniobras en Línea (Estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del SP, en cada una de las Zonas de Maniobras en Línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al SP1, SP2, combinados y simples en cada una de las Zonas de Maniobras en Línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las Zonas de Maniobras en Línea, de manera local o desde el PCC, identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, para cada una de las Zonas de Maniobras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerario para cada una de las Zonas de Maniobras en Línea.

La victoria pertenece al más perseverante
Napoleón Bonaparte

3




Indagamos para...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA





3. SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LINEA 3

3.1 LA RAZA

Se encuentra localizado en la sección 3, de la zona B.

SP1 LA RAZA - INDIOS VERDES

El Mando del SP1, desde el PCC, o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal S, provoca:

- a) El encendido del DB0, en la estación Tlatelolco vía 2.
- b) Que la señal 10 pase al alto total.
- c) Que la señal 12 pase al alto total (si CDV's 12 libre y 22 ocupado).
- d) Que la señal Ep de vía 1 pase al amarillo (si CDV 22 libre).
- e) Que la señal 24, pase al alto total (si CDV 22 ocupado).
- f) El encendido del indicador SP, junto a la señal S.

ITINERARIOS: 22/14; 14/12

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

SP2 LA RAZA - UNIVERSIDAD

El mando del SP2 desde el PCC, o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 12, provoca:

- a) El encendido del DB0, en la estación Potrero vía 1.
- b) Que la señal 24, pase al alto total.
- c) Que la señal 12, pase al amarillo.
- d) Que la señal Ep de vía 2, pase al amarillo (si CDV 12 libre).
- e) El encendido del indicador SP, junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA 2


MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2, (del itinerario V1-V2) en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal 24.
- b) Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de las señales Ep y 22.

ITINERARIOS: 24/22; 22/14



CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2-V1) en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL

- Oprimiendo el botón vía 1, localizado a proximidad de la señal Ep de vía 2.
- Oprimiendo el botón vía 1, localizado a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA DE ENLACE

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón E (del itinerario V1-E) en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL

Por medio del botón vía E, que se encuentra localizado a proximidad de las señales 23 y 24.

NOTA:

AL MANDO DEL ITINERARIO V1-E, YA SEA DESDE EL PCC, O LOCALMENTE, AL ESTABLECERSE EL ITINERARIO 23-45, TRAE COMO CONSECUENCIA EL ESTABLECIMIENTO DEL ITINERARIO E-Y, EN LINEA 5, Y EN VIRTUD DE QUE UN TREN NO CABE LONGITUDINALMENTE EN LA VÍA DE ENLACE, SI POR MOTIVO ALGUNO LA SEÑAL 45B, NO PASA AL AMARILLO, LA SEÑAL 23 DARÁ LA INDICACIÓN DE ALTO ESPACIAMIENTO.

ITINERARIO: 23/45

NOTAS IMPORTANTES

NOTA:

AL MANDO DEL ITINERARIO V1-E, YA SEA DESDE EL PCC, O LOCALMENTE, AL ESTABLECERSE EL ITINERARIO 23-45, TRAE COMO CONSECUENCIA EL ESTABLECIMIENTO DEL ITINERARIO E-Y, EN LINEA 5, Y EN VIRTUD DE QUE UN TREN NO CABE LONGITUDINALMENTE EN LA VÍA DE ENLACE, SI POR MOTIVO ALGUNO LA SEÑAL 45B, NO PASA AL AMARILLO, LA SEÑAL 23 DARÁ LA INDICACIÓN DE ALTO ESPACIAMIENTO.



NOTAS IMPORTANTES

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA DE ENLACE

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón E (del itinerario V2-E) en la platina de zona de maniobras de La Raza, antes de que el tren franquee la señal 12.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía E, que se encuentra localizado a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/16; 16/23; 23/45

CAMBIO DE VÍA DE ENLACE A VÍA 1


MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1 (del itinerario E-V1) en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía 1, que se localiza a proximidad de la señal 45A.

ITINERARIOS: 45/23



CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía 2, que se localiza a proximidad de la señal 45A.

ITINERARIOS: 45/22; 22/14

NOTAS IMPORTANTES



Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, del PCC, las siguientes operaciones:

SP1 LA RAZA - INDIOS VERDES (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 4, ZONA C)

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona C.
2. Se manda la apertura del SIT Hidalgo.
3. Se confirma la apertura del CS La Raza.
4. Se confirma la apertura de las SR Tlatelolco y Guerrero.
5. Se reponen las condiciones de zona C.

NOTA: ESTO PERMITE EFECTUAR EL SP2, HIDALGO - ZAPATA.

SP2 LA RAZA - UNIVERSIDAD (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 2, ZONA B)


1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la Zona B.
2. Se manda la apertura del SIT Potrero.
3. Se confirma la apertura del CS Basílica.
4. Se reponen condiciones de zona B.

[illegible]





PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS LA RAZA III





NOTAS IMPORTANTES

3.2 TLATELOLCO

Se encuentra localizado en la sección 4 de la zona C.

SP2 TLATELOLCO - UNIVERSIDAD

El mando del SP2, desde el PCC, o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12, provoca:

- a) El encendido del DBQ, en la estación La Raza vía 1.
- b) Que la señal 24, pase al alto total.
- c) Que la señal Ep, de vía 2, pase al amarillo (si CDV 12 libre).
- d) Que la señal 12 pase al amarillo.
- e) El encendido del indicador SP, junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

En esta estación no es posible (por falta de instalaciones) efectuar el SP1 y además no existe mando para el cambio de vía 2 a vía 1, por lo que, si es necesario efectuar esta maniobra podrá efectuarse mediante el mando del SP2.

ITINERARIO	SEÑAL	LUZ	APARATO DE VÍA	POSICIÓN	CONDICIÓN DE CDV's
12 - 14	12	AMARILLO	13 - 23	I	13 - 14 - 15 LIBRES
14 - 22	14	AMARILLO	13 - 23	D	13 - 21 - 22 - 23 LIBRES



Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO de PCC, las siguientes operaciones:

SP2 TLATELOLCO - UNIVERSIDAD (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 3, ZONA B)

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona Z.
2. Se manda la apertura del SIT Potrero.
3. Se manda la apertura del CS La Raza.
4. Se confirma la apertura de las SR Potrero y La Raza.
5. Se reponen las condiciones de zona B.

NOTA: LA ENERGIZACIÓN DE LA SECCIÓN 2, SE EFECTUARÁ MEDIANTE EL MANDO FORZADO DEL CS BASÍLICA.


NOTAS IMPORTANTES

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS TLATELOLCO

[illegible]



SERVICIO PROVISIONAL TLATELOLCO




NOMENCLATURA	
1-14	SEÑAL CON IDENTIFICACION
1-14	LUZ VERDE
1-14	LUZ ROJA
1-14	LUZ AMARILLA
1-14	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA	
23	NUMERO DE AGUJA
22	NUMERO DE C.D.V.
SP1	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
SN	BOTON DE SERVICIO NORMAL



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS TLATELOLCO





3.3 HIDALGO III

Se encuentra localizado en la sección 5, de la zona C.


SP1 HIDALGO - INDIOS VERDES

El mando de SP1, desde el PCC, o por uno de los botones de mando local que se localizan en el andén 1, de Hidalgo junto a la señal 12, o desde el andén 1, de Juárez junto a la señal 16, provoca:

- a) El encendido del DB0, en la estación Juárez, vía 2.
- b) Que la señal 20, pase al alto total.
- c) Que la señal 21, pase al alto total.
- d) Que la señal 12, pase al amarillo.
- e) Que la señal 16, de Juárez pase al alto total.
- f) Que la señal Ep, de Hidalgo vía 1, pase al amarillo (si CDV 12 libre).
- g) Que la señal E, de Juárez, vía 1 pase al amarillo (si CDV 16 libre).
- h) Que la señal I, de vía 1 pase al amarillo.
- i) El encendido del indicador SP, junto a la señal 16, de Juárez y 12 de Hidalgo.

ITINERARIOS: 12/10, 10/22

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

El mando del SP2, desde el PCC, o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 22, provoca:

- El encendido del DBQ, en estación Guerrero, vía 1.
- Que la señal 14, pase al alto total.
- Que la señal 22, pase al amarillo.
- Que la señal Ep, de vía 2, pase al amarillo (si CDV 22 libre).
- Que la señal I1, de vía 2, pase al amarillo.
- El encendido del indicador SP, junto a la señal 22.

ITINERARIOS 22/24: 24/12

CAMBIO DE VÍA 1, A VÍA 2


MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1-V2) en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL

- Oprimiendo el botón vía 2, localizado junto a la señal Ep, de la vía 1.
- Oprimiendo el botón el botón vía 2, localizado junto a la señal 12.

ITINERARIOS 12/10; 10/22



CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2-V1) en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía 1, localizado junto a la señal Ep, de la vía 2.
- b) Oprimiendo el botón vía 1, localizado junto a la señal 22.

ITINERARIOS: 22/24; 24/12

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA DE ENLACE

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón E, en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía E, localizado junto a la señal Ep de vía 2.
- b) Oprimiendo el botón vía E, localizado junto a la señal 22.

ITINERARIOS: 22/24; 24/34

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

CAMBIO DE VÍA DE ENLACE A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1 (del itinerario E-V1) en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía 1, localizado junto a la señal 34 B.

ITINERARIOS: 34/24; 24/12

CAMBIO DE VÍA DE ENLACE A VÍA 2


MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía 2, localizado junto a la señal 34B.

ITINERARIOS: 34/24



Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, del PCC, las siguientes operaciones:

SP1 HIDALGO - INDIOS VERDES (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 6, ZONAD)

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona D.
2. Se manda la apertura del SIT Niños Héroes.
3. Se confirma la apertura de las CS Juárez.
4. Se confirma la apertura de las SR Juárez y Niños Héroes.
5. Se reponen las condiciones de zona D.

SP2 HIDALGO - UNIVERSIDAD (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 4, ZONA C)

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona C.
2. Se manda la apertura del SIT Hidalgo.
3. Se confirma la apertura del CS La Raza.
4. Se confirma la apertura de las SR Tlatelolco y Guerrero.
5. Se reponen condiciones de zona C.

NOTA: ESTO PERMITE EFECTUAR EL SP1 LA RAZA - INDIOS VERDES.


NOTAS IMPORTANTES


MANUAL DEL PARTICIPANTE. SERVICIOS PROVISIONALES. LINEAS 1.3 Y 4. TRANSPORTACION





PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS HIDALGO III





3.4 BALDERAS III

Se encuentra localizado en la sección 6 de la zona D.

SP1 BALDERAS - INDIOS VERDES

El mando del SP1, desde el PCC, o por el botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 12, provoca:

- a) El encendido del DB0, en Niños Héroes, vía 2.
- b) Que la señal 20 pase al alto total.
- c) Que la señal Ep, de vía 1, pase al amarillo (si CDV 12 Libre).
- d) Que la señal 12 pase al amarillo.
- e) Que la señal I1, de vía 1, pase al amarillo.
- f) Encendido del indicador SP, junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/10; 10/22

SP2 Balderas - Universidad

El mando desde el PCC, por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 5, provoca:

- a) El mando del DB0, en la estación Juárez, vía 1.
- b) Que la señal 15, pase al alto total.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- c) Que la señal Ep, de vía 2 pase al amarillo (si CDV 22 libre).
- d) Que la señal 23 pase al alto total.
- e) Encendido del indicador SP, junto a la señal S.

ITINERARIOS: 22/Z; Z/12

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA 2 (DESPUÉS DE ESTACIÓN)

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1-V2) en la platina de zona de maniobras de Balderas.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía 2, localizado junto a la señal Ep, de vía 1.
- b) Oprimiendo el botón vía 2, localizado junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/10; 10/22

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA 2 (ANTES DE ESTACIÓN)

Para realizar este cambio de vía, la maniobra se realiza a través de la vía Z, por tal motivo, se deben mandar itinerarios simples.

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Z (del itinerario V1-Z) en la platina de zona de maniobras de Balderas; cuando el tren este estacionado en vía Z, se oprime el botón V2 (del itinerario Z-V2) en la misma platina.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía Z, que se encuentra localizado junto a la señal E, de Juárez por vía 1, u oprimiendo el botón vía Z, que se encuentra localizado junto a la señal 16.
- b) Ya estacionado el tren en la vía Z, oprimir el botón vía Z, localizado junto a la señal ZB.

ITINERARIOS: 12/7; 7/20

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1

Para realizar este cambio de vía, la maniobra se realiza a través de la vía Z_1 por tal motivo, se deben mandar itinerarios simples.

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Z (del itinerario V2-Z) en la platina de zona de maniobras de Balderas; cuando el tren este estacionado en vía Z, se oprime el botón V1, (del itinerario Z-V1) en la misma platina.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía Z, localizado junto a la señal Ep de vía 2 u oprimiendo el botón vía Z, localizado junto a la señal 23.
- b) Ya estacionado el tren en la vía Z, oprimir el botón vía 1, localizado junto a la señal ZA.

ITINERARIOS: 22/7; 7/12

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA DE ENLACE

Para realizar este cambio de vía, la maniobra se realiza a través de la vía Z, por tal motivo, se deben mandar itinerarios simples.

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Z (del itinerario V1-Z) en la platina de zona de maniobras de Balderas; cuando el tren este estacionado en vía Z, se oprime el botón E, en la misma platina.

MANDO LOCAL

- Oprimiendo la vía Z, que se encuentra localuizado junto a la señal E, de estación Juárez por vía 1, u oprimiendo el botón vía Z, localizado junto a la señal 16.
- Cuando el tren se encuentra estacionado en vía Z, oprimir el botón vía E, localizado junto a la señal ZA.



ITINERARIOS: 16/Z; Z/41

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA DE ENLACE

Para realizar este cambio de vía, la maniobra se realiza a través de la vía Z, por tal motivo, se deben mandar itinerarios simples.

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Z (del itinerario V2-Z) en la platina de zona de maniobras de Bladeras, cuando el tren esté estacionado en vía Z, se oprime el botón E, en la misma platina.



MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía Z, localizado junto a la señal Ep, de vía Z, u oprimiendo el botón vía Z, localizado junto a la señal 23.
- b) Ya estacionado en la vía Z, se oprime el botón vía E, localizado junto a la señal ZA.

ITINERARIOS: 23/Z; Z/41

CAMBIO DE LA VÍA DE ENLACE A LA VÍA Z

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2 (del itinerario Z-V2) en la platina de zona de maniobras de Balderas.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía Z, localizado junto a la señal 41A.

ITINERARIOS: Z/20

CAMBIO DE LA VÍA DE ENLACE A VÍA Z

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Z (del itinerario E-Z) en la platina de zona de maniobras de Balderas.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía Z, localizado junto a la señal 41A.

ITINERARIOS: 41/Z

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, del PCC, las siguientes operaciones:

SP1 BALDERAS - INDIOS VERDES (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 7, ZONA D)

1. Se coloca en apertura del botón CZ, de la Zona D.
2. Se manda la apertura del SIT Niños Héroes.
3. Se confirma la paertura de la SIT Hospital General.
4. Se confirma la apertura de la SR Hospital General.
5. Se reponen condiciones de Zona D.


NOTA


ESTO PERMITE EFECTUARSE EL SP2, CENTRO MÉDICO-ZAPATA.

SP2 BALDERAS - UNIVERSIDAD (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 5, ZONA C)


1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona C.
2. Se manda la apertura del SIT Hidalgo.
3. Se confirma la apertura de la CS Juárez.
4. Se confirma la apertura de la SR Hidalgo.
5. Se reponen condiciones de zona C.

ITINERARIOS	MANDO		DESTRUC	CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VÍA	
	CC	LOCAL			NUM	SE	CDVS QUE DEBEN ESTAR LIBRES	II	NUMEROS	POSICION
10-22 (SP)	X	X	X	PUEDE ESTABLECERSE EL MANDO DEL SP1, AJIN CUANDO NO SE HAYA RECORRIDO EL ITINERARIO 12-10 CON SENAL 12 AL AMARILLO	10	A	11-21-22A	-	11-21	D
10-22 (COMB)	X	X	X		10	A	11-20-21-22A	-	11-21	D
12-10	X	X	X		12	A	10A-10B-11	-	11-21	I
16-2	X	X	X	ESTE ITINERARIOS ES INCOMPATIBLE DE PROSECUCION CON Z-41	16	A	16-ZA-Z-ZB	-	15-ZB1	I
23-2	X	X	X		23	A	24-ZA-Z-ZB	-	24A-24C 24B-242 24B-ZA2 241-14	D I D
Z-12 (SP)	X	X	X	ESTE ITINERARIO SE ESTABLECE AL MANDO DEL SP2 SI LA VIA Z ESTA OCUPADA POR UN TREN	ZA	A	ZA-12B-13-14	-	24B-ZA2 241-14	D D
Z-12 (SIMPLE)	X	X	X		ZA	A	ZA-12B-13-14-15	-	24B-ZA2 241-14	D D
Z-28	X	X	X		ZB	A	ZB-23-24-25-26		ZB1-15 ZB2-25	D D
Z-41	X	X	X		ZA	A	ZA-23-24-41		24A-24C Z42-24B	I I
41-25	X	X	X		41A	A	23-24-25-26	*	24A-24C Z42-24B	D
41-2	X	X	X		41A	A	23-24-ZA-Z-ZB	-	24A-24C Z42-24B	I I





PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS BALDERAS III





3.5 CENTRO MÉDICO III

Se encuentra localizado en la sección 8, zona D.

NOTAS IMPORTANTES

SP1 CENTRO MÉDICO - INDIOS VERDES

El mando del SP1, desde el PCC, o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 12 provoca:


- El encendido del DB0, en la estación Etiopía, vía 2.
- Que la señal 24 pase al alto total.
- Que la señal Ep, de vía 1, pase al amarillo (si CDV 12 libre).
- Que la señal 12 pase al amarillo.
- El encendido del indicador SP, a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

SP2 CENTRO MÉDICO - UNIVERSIDAD

El mando del SP2, desde el PCC o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal S, provoca:

- El encendido del DB0, en la estación Hospital General, vía 1.
- Que la señal 10, pase al alto total.
- Que la señal 12, pase al alto total (si CDV's 12 libre y 22 ocupado).
- Que la señal Ep de vía 2, pase al amarillo (si CDV 22 libre).



- ITINERARIOS: 22/14; 14/12

CAMBIO DE VÍA 1A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1-V2) en la platina de zona de maniobras de Centro Médico.

MANDO LOCAL

- Oprimiendo el botón vía 2, localizado junto a la señal Ep de vía 1.
- Oprimiendo el botón vía 2, localizado junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2-V1) en la platina de zona de maniobras de Centro Médico.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía 1, localizado junto a la señal 25.
- b) Oprimiendo el botón Vía 1, localizado junto a la señal Ep de vía 2.

NOTAS IMPORTANTES



Indagamos por ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

MANUAL DEL PARTICIPANTE. SERVICIOS PROVISIONALES. LINEAS 1, 3 Y 4. TRANSPORTACIÓN

NOTAS IMPORTANTES

ITINERARIOS: 25/22; 22/14

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA DE ENLACE

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón E (del itinerario V1-E) en la platina de zona de maniobras de Centro Médico.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía E, localizado junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/16; 16/45

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA DE ENLACE

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón E (del itinerario V2-E) en la platina de zona de maniobras de Centro Médico.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía E, localizado junto a la señal 25.

ITINERARIOS: 25/45

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1 (del itinerario E-V1) en la platina de zona de maniobras de Centro Médico.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía 1, localizado junto a la señal 45A.

ITINERARIOS: 45/16

CAMBIO DE VÍA DE ENLACE A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina de zona de maniobras de Centro Médico.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía 2, localizado junto a la señal 45A..

ITINERARIOS: 45/25

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, del PCC, las siguientes operaciones:

SP1 CENTRO MÉDICO-INDIOS VERDES (AISLAMIENTO SECCIÓN 9, ZONA E)

1. Se coloca en apertura del botón CZ, de la Zona E.
2. Se confirma la apertura del CS, Centro Médico.
3. Se confirma la apertura del CS, División del Norte.
4. Se confirma la apertura de las SR, Centro Médico y Etiopía

SP2 CENTRO MÉDICO-UNIVERSIDAD (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 7, ZONA D)


1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona D.
2. Se manda la apertura del SIT, Niños Héroes.
3. Se manda la apertura del SIT, Hospital General.
4. Se confirma la apertura de la SR, Hospital General.
5. Se reponen condiciones de zona D.

NOTA 1: LA ENERGIZACIÓN DE LA SECCIÓN 8, SE REALIZA MEDIANTE EL MANDO FORZADO DEL CS CENTRO MÉDICO.


NOTA 2: ESTO PERMITE EFECTUAR EL SP1 BALDERAS-INDIOS VERDES.

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS CENTRO MÉDICO III

ITINERARIOS	MANO		DESTRUCT.		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES		APARATOS DE VIA	
	PC	LOC	PC	LOC		NUM.	CDV QUE DEBEN ESTAR LIBRES	II	NUMEROS
12-14	X	X	X	X		12	A 13-14-15-16	-	13-23
12-16	X	X	X	X	LA SEÑAL I, DE VIA 1 PASA AL AMARILLO	12	A 13-14-15-16-17	-	13-23 15-24B
14-12	X	X	X	X		14	A 11-12A-12B-13	1	13-23
14-22 (SP)	X	X	X	X	ESTE ITINERARIO SE ESTABLECE AL MANO DE SP1, AUN CUANDO NO SE HAYA RECORRIDO 12 14 CON SEÑAL 12 AL AMARILLO	14	A 13-22B-23	2	13-23
14-22 (COMB)	X	X	X	X		14	A 13-22B-23-24	2	13-23
16-45	X	X	X	X	ESTE ITINERARIO NO SE ESTABLECE SI PREVIAMENTE NO SE RECORRIO 12-16 CON SEÑAL 12 AL AMARILLO	16	A 13-14-15-24-25-45-41	-	15-24B 24A
22-14 (SP)	X	X	X	X		22	A 11-12A-12B-13-14 15-16-17-23	-	13-23
22-14	X	X	X	X		22	A 12A-12B-13-14 15-16-17-23	-	13-23
25-45	X	X	X	X		26	A 24-45-41	E	15-24B 24A
45-16	X	X	X	X		43	A 13-14-15-16-17 24-25	1	24A 15-24B
45-25	X	X	X	X		45	A 24-25-26-27	2	24A 15-24B



CENTRO MEDICO III





3.6 ZAPATA

Se encuentra localizado en la sección 10, zona F.

NOTAS IMPORTANTES

SP1 ZAPATA - INDIOS VERDES

El mando del SP1, desde el PCC o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 12 provoca:

- a) El encendido del DBO, en la estación Coyoacán, V2.
- b) Que la señal 24 pase al alto total.
- c) Que la señal Ep, de vía 1, pase al amarillo (si CDV 12 libre).
- d) Que la señal 12 pase al amarillo.
- e) El encendido del indicador SP, a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2, en la platina de zona de maniobras de Zapata.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal Ep, de vía 1.
- b) Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal 12.


ITINERARIOS: 12/14; 14/22



SPT ZAPATA - INDIOS VERDES AISLAMIENTO DE LA SECCION 11, ZONA F


- NOTA: ESTO PERMITE EFECTUAR EL SP2, COYOACÁN-UNIVERSIDAD

NOTAS IMPORTANTES




CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS ZAPATA


[illegible]





PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS ZAPATA





3.7 COYOACÁN III

Se encuentra localizado en la sección 12, zona G.

SP1 COYOACÁN - INDIOS VERDES

El mando del SP1, desde el PCC, o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 12 provoca:

- a) El encendido del DB0, en la estación Viveros, vía 2.
- b) Que la señal 24 pase al alto total.
- c) Que la señal Ep de vía 1, pase al amarillo (si CDV 12 libre).
- d) Que la señal 12, pase al amarillo.
- e) El encendido del indicador SP, a proximidad de la señal 12.


ITINERARIOS: 12/14; 14/22

SP2 COYOACÁN - UNIVERSIDAD

El mando del SP2, desde el PCC, o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 22A provoca:

- a) El encendido del DB0, en la estación Zapata, vía 1.
- b) Que la señal 10, pase al alto total.
- c) Que la señal 12, pase al alto total (si CDV's 12 libre y 22 ocupado).
- d) Que la señal Ep, de vía 1 pase al amarillo (si CDV 12 libre).

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- ITINERARIOS: 24/22; 22/14



CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA DE ENLACE

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón E, en la platina de zona de maniobras de Coyoacán.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía E, localizando a proximidad de la señal 20.

ITINERARIO: 20/38

CAMBIO DE VÍA DE ENLACE A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1 (del itinerario E-V1) en la platina de Zona de Maniobras Coyoacán.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía 1, localizado a proximidad de la señal 38A.

ITINERARIO: 38/10

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

CAMBIO DE VÍA DE ENLACE A VÍA 2


MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina de Zona de Maniobras Coyoacán.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal 38A.

ITINERARIOS: 38/20



Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, del PCC, las siguientes operaciones:

SP1 COYOACÁN - INDIOS VERDES AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 13, ZONA G

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona G.
2. Se manda la apertura del SIT, Coyoacán.
3. Se confirma la apertura del CS, Miguel A. de Quevedo.
4. Se confirma la apertura de las SR, Viveros y Miguel A. de Quevedo.
5. Se reponen condiciones de zona G.

SP2 COYOACÁN - UNIVERSIDAD AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 11, ZONA F


1. Se coloca en apertura el botón, CZ de la Zona F.
2. Se manda la apertura del SIT, Zapata.
3. Se confirma la apertura del CS, Coyoacán.
4. Se confirma la apertura del CR, Coyoacán.
5. Se reponen condiciones de Zona F.

NOTA: ESTO PERMITE EFECTUAR EL SP1 ZAPATA-INDIOS VERDES.

NOTAS IMPORTANTES


CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS COYOACÁN

[illegible]



[illegible]

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS COYOACAN



Se encuentra localizado en la sección 13, de la zona G.

SP1 MIGUEL A. DE QUEVEDO - INDIOS VERDES

El mando del SP1, desde el PCC, o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12, provoca:

- El encendido del DBO, en la estación Copilco, vía 2.
- Que la señal 24 pase al alto total.
- Que la señal 12 pase al amarillo.
- Que la señal Ep, de vía 1, pasa al amarillo (si CDV 12 libre).
- El encendido del indicador SP, junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2, en la platina de zona de maniobras de Miguel A. de Quevedo.

MANDO LOCAL

- Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal Ep, de vía 1.
- Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal 12.

ITINERARIO: 12/14; 14/22

NOTAS IMPORTANTES



Para efectuar los aislamientos e alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, del PCC, las siguientes operaciones:

NOTAS IMPORTANTES




SP1 MIGUEL A. DE QUEVEDO - INDIOS VERDES AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 14, ZONA H.

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona H
2. Se confirma la apertura del CS, Miguel A. de Quevedo
3. Se confirma la apertura de las SR, Copilco y Universidad
4. Se confirma la apertura del CT, Universidad
5. Se confirma la apertura del IVS Universidad (IVS1 o IVS2, según el caso).

[illegible]



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS
M. A. DE QUEVEDO


COMBINADOS	TP	DTP
		



Indagamos para tu...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

El presente manual es una herramienta de trabajo para el participante en los cursos de capacitación y superación constante, en el marco del Programa de Actualización y Perfeccionamiento de los Recursos Humanos del Sector Educativo.



Unidad 4

SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LÍNEA 4

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobra en Línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del SP, en cada una de las zonas de maniobras en Línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al SP1, SP2, combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en Línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en Línea, de manera local o desde el PCC, identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, para cada una de las zonas de maniobras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerarios para cada una de las zonas de maniobras en Línea.


4

Óslo hay un bien: el conocimiento. Óslo hay un mal: la ignorancia.
Sócrates



Indagamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



4.1 CANDELARIA IV

Se encuentra localizado en la Sección 11, de la Zona F.

SP1 CANDELARIA - SANTA ANITA

El mando del SP1, desde el PCC o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal S, provoca:

- a) El encendido del DB0, en la estación Morelos, vía 1.
- b) Que la señal 24 pase, al alto total.
- c) Que la señal 10 pase, al alto total (si CDV 12 ocupado).
- d) Que la señal 22 pase, al alto total (si CDV'S 22 libre y 12 ocupado).
- e) Que la señal 11 de vía 2, pase al amarillo.
- f) El encendido del indicador SP, junto a la señal S.


ITINERARIOS: 12/20; 20/22

SP2 CANDELARIA - MARTIN CARRERA

El mando del SP2, desde el PCC, o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 22 provoca:

- a) El encendido del DB0, en la estación Fray Servando vía 1.
- b) Que la señal 10, pase al alto total.
- c) Que la señal 22, pase al amarillo.
- d) Que la señal 11 de vía 2, pase al amarillo.
- e) Que la señal Ep, de vía 2 pase al amarillo (si CDV 22 libre).

NOTAS IMPORTANTES



f) El encendido del indicador SP, junto a la señal 22.

ITINERARIOS: 22/20; 20/12

NOTAS IMPORTANTES

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2, en la platina de zona de maniobras de Candelaria.

MANDO LOCAL

- Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal 10.
- Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de las señales Ep y 12.

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1, en la platina de zona de maniobras de Candelaria.

MANDOLICA

- Oprimiendo el botón vía 1, localizado a proximidad de la señal Ep y de vía 2.
- Oprimiendo el botón vía 1, localizado a proximidad de la señal 22.

ITINERARIOS: 22/20; 20/12



Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, de PCC, las siguientes operaciones:

SP1 CANDELARIA - SANTA ANITA (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 12, ZONA G)

1. Se coloca en apertura el botón CZ de la zona G.
2. Se manda la apertura de SIT Canal del Norte.
3. Se confirma la apertura del CS Morelos.
4. Se confirma la apertura de la SR Canal del Norte.
5. Se reponen condiciones de Zona G.

NOTA: ESTO PERMITE EFECTUAR EL SP2, CONSULADO-MARTÍN CARRERA.

SP2 CANDELARIA - MARTÍN CARRERA (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 10, ZONA F)

1. Se coloca en apertura el botón CZ de la Zona F
2. Se manda la apertura del SIT Candelaria
3. Se confirma la apertura del CS Fray Servando
4. Se reponen condiciones de Zona F.

NOTAS IMPORTANTES



ITINERARIOS

ITINERARIO	SEÑAL	LUZ	APARATO DE VÍA	POSICIÓN	CONDICION DE CDV'S
12-20 (SP)	12	AMARILLA	11-21	D	11-20-21A 21B-22A 22B 23 LIBRES
12-20 (COMB)	12	AMARILLA	11-21	D	11-20-21-A 21B-22A 22B LIBRES
20-12 (SP)	20	AMARILLA	11-21	D	11-12A-12B-13A-21A-21B LIBRES
20-12 (COMB)	20	AMARILLA	11-21	D	10-11-12A-12B-13A-21A-21B LIBRES
20-22	20	AMARILLA	11-21	I	21A-21B-22A-22B-23 LIBRES
22-20	22	AMARILLA	11-21	I	20-21A-21B LIBRES

NOTAS IMPORTANTES

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.




0 V2


sp1
SN
V2

23	
22	NÚMERO DE AGUA
22	NÚMERO DE C.D.Y.
22	BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
22	BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
22	BOTÓN DE ANULACIÓN



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS CANDELARIA IV





4.2 CONSULADO V

Se encuentra localizado en la Sección 13, de la Zona 6.

SP1 CONSULADO - SANTA ANITA

El mando del SP1, desde el PCC o por botón local, que se encuentra localizado a proximidad de la Serial 12B, provoca:

- a) El encendido del DB0, en la estación Bondojito Vía 2.
- b) Que la señal 24, pase al alto total.
- c) Que la señal 12B, pase al amarillo.
- d) Que la señal Ep, de Vía 1, pase al amarillo (si CDV's 12C-D libres).
- e) El encendido del indicador SP junto a la Serial 12B.

ITINERARIOS: 12/14, 14/22

SP2 CONSULADO - MARTÍN CARRERA

El mando del SP2, desde el PCC o por botón local, que se encuentra localizado a proximidad de la Serial 5, provoca:

- a) El encendido del DB0, en la estación Canal del Norte, vía 1.
- b) Que la serial 10, pase al alto total.
- c) Que la señal S, pase al amarillo.
- d) Que la señal 22, pase al amarillo.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

e) Que la señal Ep, de Vía2, pase al amarillo (si CDV 22 libre).

f) El encendido del indicador SP, junto a la Serial S.

ITINERARIOS: 22/20; 20/12

CAMBIO DE VÍA 1A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1-V2) en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL

a) Oprimiendo el botón Vía 2, que se encuentra localizado a proximidad de la señal 10.

b) Oprimiendo el botón Vía 2, que se encuentra localizado a proximidad de la señal 12A.

ITINERARIOS: 10/12; 12/20

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2-V1) en la platina de Zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón Vía 1, que se encuentra localizado a proximidad de la señal S.

ITINERARIOS: 22/20; 20/12



CAMBIO DE VÍA A VÍA DE ENLACE

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón E (del itinerario V1-E) en la platina de Zona de Maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía E, que se encuentra localizado a proximidad de la señal 10.

ITINERARIOS: 10/12; 12/20; 20/42

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA DE ENLACE

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el boton E (del itinerario V2-E) en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía E, que se encuentra localizado a proximidad de la señal S.

ITINERARIOS: 22/20; 20/42

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

CAMBIO DE VÍA DE ENLACE A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1 (del itinerario E-V1) en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón Vía 1, que se encuentra localizado a proximidad de la señal 42A.

ITINERARIOS: 42/20; 20/12

CAMBIO DE VÍA DE ENLACE A VÍA 2


MANDO DESDE EL PCC

Oprimiendo el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina de la zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón Vía 2 que se encuentra localizada a proximidad de la señal 42A.

ITINERARIO: 42/20



ITINERARIOS

ITINERARIO	SEÑAL	LUZ	APARATO DE VÍA	POSICIÓN	CONDICIÓN DE CDV'S
10 - 12	10	AMARILLA	11-21 A	I	11-12A-12B LIBRES
12 - 14	12B	AMARILLA	13-23	I	13-14-15 LIBRES
12 - 20	12A	AMARILLA	11-21 A	D	11-20-21A-21 B- 22A-22B 22C 22D LIBRES
14 - 22	14	AMARILLA	13-23	D	13-22B-22C-22D-23 LIBRES
20 - 12 (SP)	20	AMARILLA	11-21 A	D	11-12A-12B-21A-21 B LIBRES
20 - 12 (COMB)	20	AMARILLA	11-21 A	D	10-11-12A-12B-21A-21B LIBRES
20 - 42	20	AMARILLA	11-21A 21B	I	21A-21B-42 LIBRES
22 - 20	S 22	AMARILLA	11-21A 21B	I D	20-21A 21 B-22A-22B LIBRES
42 - 20	42	AMARILLA	11-21A 21B	I I	20-21A-21B-22A-22B-22C-22D LIBRES

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, de PCC, las siguientes operaciones:

SP1 CONSULADO - SANTA ANITA (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 14, ZONA H)

1. Se coloca en apertura el botón CZ de la zona H.
2. Se confirma la apertura del CS Bondojoito.
3. Se confirma la apertura de las SR Talismán y Martin Carrera.
4. Se confirma la apertura del IVS y CT Martin Carrera.

SP2 CONSULADO - MARTÍN CARRERA (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 12, ZONA G)

1. Se coloca en apertura el botón CZ de la zona G.
2. Se manda la apertura del SIT Canal del Norte.
3. Se confirma la apertura del CS Morelos
4. Se confirma la apertura de las SR Canal del Norte.
5. Se reponen condiciones de Zona G.

NOTA: ESTO PERMITE EFECTUAR EL SP1 CANDELARIA- SANTA ANITA.

1000




NOMENCLATURA	
SP1	BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
SN	BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
V1	BOTÓN DE MANDO A LA VÍA 1
AN	BOTÓN DE ANULACION
E	BOTÓN DE MANDO A LA VÍA E
V2	BOTÓN DE MANDO A LA VÍA 2

**DETALLE DEL IVS
EN SECCIONAMIENTO**



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS CONSULADO IV





Glosario

SP1	Mando de itinerarios en trazo permanente para pasar de vía 1 a vía 2, el número del SP, es el de la vía origen.
SP2	Mando de itinerarios en trazo permanente para pasar de vía 2 a vía 1, el número del SP, es el de la vía de origen.
VI	Mando de itinerario simple o combinado para pasar a vía 1 pudiendo tener como origen la vía 2, vía Z, vía E, etc.
VE	Mando de itinerario simple o combinado para pasar a vía E, (enlace), pudiendo tener como origen la vía 1, vía Z, vía Z, etc. En los últimos 2 casos la letra o número indican el destino del itinerario.
SN	Servicio Normal (destrucción del SP).
AN	Anulación. Para itinerarios simples o combinados (sólo existe para mando local).

MANUAL: SERVICIOS PROVISIONALES
LÍNEAS 1, 3 y 4

CLAVE: 5-12-175



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

