LAPORAN INSPEKSI KENDARAAN

Honda Civic FD1 (2006)

Inspeksi Menyeluruh: Sektor Mesin, Eksterior, Interior & Kaki-Kaki

B+

NILAI KELAYAKAN

Sangat Siap Pakai & Bebas Banjir



- Interior bersih terawat & mesin jreng.
- Rekomendasi peremajaan unit & rembesan oli terbagi 3 tahap.

Estimasi Biaya Perbaikan

1. AWAL (SEGERA / REFRESH UNIT)

Rp 2.050.000 – Rp 3.100.000

Servis total: ganti semua oli/minyak, filter, fanbelt, penanganan rembesan karter/filter & klem as roda.

2. JANGKA PENDEK (1 – 3 BULAN)

Rp 450.000 – Rp 950.000

Peremajaan link stabilizer / bushing arm kanan depan (menghilangkan bunyi klotok).

3. DANA CUKUP (6 BULAN+)

Rp 1.400.000 – Rp 2.200.000

Refresh support shockbreaker depan sepasang (mengembalikan kekedapan suspensi).

TOMO

Asisten Inspeksi Mobil Mandiri

Rincian Estimasi Perbaikan (Part & Jasa)

Rincian Biaya

TAHAP 1: AWAL / SEGERA

Refresh & Rembesan

Re-seal Paking Karter + Steam Pembersihan noda oli karter	200k - 350k
Oli Mesin 4L Full Syn (5W30)	350k - 500k
Oli Matik Honda ATF DW-1	380k - 520k
Minyak Rem & Power Steering	150k - 250k
Filter Udara, AC & Filter Oli	240k - 385k
Fanbelt & Klem As Roda	250k - 430k
Jasa Servis & Flush Fluid	300k - 400k

TAHAP 2: 1 – 3 BULAN

Kaki-Kaki Depan Kanan

Link Stabilizer Depan Kanan Merk 555 / CTR / OEM	175k - 350k
Bushing Lower Arm Kanan Penanganan oblak/retak	120k - 250k
Jasa Pasang & Spooring Hilangkan bunyi jalan keriting	150k - 350k

Menghilangkan bunyi "pletak/gluduk" saat ditendang atau lewat jalan tidak rata.

TAHAP 3: 6 BULAN+

Refresh Support Shock

Karet Support Shock Depan (Sepasang Kanan-Kiri) OEM / RBI	450k - 800k
Bearing Support Shock Depan	200k - 350k
Jasa Press & Bongkar Pasang	250k - 400k

Mengembalikan kekedapan total & kenyamanan bantalan suspensi depan.

*

Tahap awal yang paling penting re-seal paking karter + steam,
untuk refresh minyak dan oli + filter dan fanbelt ini biasanya standar untuk unit baru beli agar kontrol nya mudah

Kondisi Eksterior & Cat Bodi

NILAI: A

Struktur Bodi Utama:
Garis antar panel simetris, kap mesin dan fender terpasang presisi. Indikasi kuat aman dari bekas benturan atau tabrakan berat.

Integritas Pilar Utama:
Pilar A, B, dan C penyangga bodi depan hingga belakang dalam kondisi utuh, kokoh, dan berstruktur standar pabrikan.

Kondisi Cat & Sektor Bumper:
Sekujur bodi mulus dan mengkilap dengan pemakaian wajar. Sambungan bemper depan dan belakang terpasang rapi dan presisi.
Hanya ada minus di bawah list pintu belakang sebelah kanan ada bekas dempul cukup tebal



Sektor Kaki-Kaki & Roda

NILAI: B

Karet Boot As Roda (CV Joint):
Karet boot luar dan dalam utuh elastis, bebas dari retak pecah maupun rembesan grease/stempet.

Dynamic Damper Kanan (Catatan):
Karet peredam as roda kanan lepas dari klemnya dan bergeser ke pinggir. Hanya perlu diklem ulang dengan klem stainless.

Kaki-Kaki Depan Kanan:
Terdengar bunyi saat ban kanan atas/samping ditendang keras (indikasi link stabilizer / bushing arm mulai oblak). Sisi kiri aman.

Kondisi Ban & Velg (Nilai: A):
Ban sangat tebal (>85%), alur dalam & kembangan rata. Tahun Produksi Ban: Minggu 15 Tahun 2025 (Ban Sangat Baru). Velg OEM presisi.



Interior & Indikasi Bebas Banjir

NILAI: A-

Kondisi Cover Jok & Plafon

Material jok terawat bersih, jahitan utuh tanpa sobekan, serta plafon kabin bersih bebas dari noda membandel atau bekas asap rokok.

Bebas Indikasi Banjir

Area kolong dashboard, baut rel jok, dan slot sabuk pengaman bersih total dari endapan lumpur maupun karat banjir.

Aroma & Kelembaban Kabin

Kabin segar tanpa bau apek kelembaban. Karpet dasar kering dan bebas dari bekas genangan air/kebocoran kran AC.

Karet Door Seal & Bagasi

Karet list pintu masih kedap elastis, ruang bagasi belakang kering utuh lengkap dengan ban serep & toolkit dasar.



Dashboard, AC & Sistem Elektrikal

NILAI: A



Multiplex Dashboard Display:
Speedometer digital bertingkat khas FD1 menyala sempurna, sensor BBM, temperatur, dan odometer berfungsi presisi.

Sistem Pendingin (AC Kabin):
Hembusan angin kuat, kompresor bekerja halus tanpa bunyi kasar, dan temperatur pendinginan sangat dingin.

Fitur Elektrikal Kabin:
Power window keempat pintu responsif, electric mirror & retract berfungsi normal, serta sistem audio menyala lancar.

Sistem Pengereman & Struktur Sasis

NILAI: A-

Ketebalan Kampas & Rem

Kampas rem depan & belakang masih tebal (>70%), permukaan piringan cakram rata tanpa gelombang berlebih.

Modul ABS / EBD

Indikator ABS pada meter cluster mati normal setelah engine start. Tidak ada code error tersimpan pada ECU rem.

Sasis Monokok G-CON

Lantai kolong bodi, apron depan, dan sidemember belakang bebas bekas las-lasan perbaikan kecelakaan berat.

Minyak Rem & Selang Fleksibel

Minyak rem cukup namun disarankan flush minyak rem baru (DOT 4) saat paket servis awal untuk performa maksimal.



Mesin R18A & Transmisi Matik

NILAI: B+

Performa Mesin 1.8L i-VTEC:
Mesin mudah di-start (jreng), suara halus tidak mengelitik, stasioner/idle stabil saat AC ON maupun OFF.

Transmisi Otomatis 5-Speed:
Perpindahan gigi R-N-D sangat halus tanpa jeduk/hentakan keras. Respon akselerasi linear dan bertenaga.

Catatan Rembesan Oli Bawah:
Terdapat noda oli basah tipis di area bak karter & filter oli. Perlu peremajaan seal/paking karter saat ganti oli awal.



Kesimpulan Inspeksi & Rekomendasi

REKOMENDASI: LAYAK BELI

REKOMENDASI UTAMA

SANGAT LAYAK

Honda Civic FD1 (2006) ini memiliki integritas struktur bodi & interior yang sangat baik, bebas banjir, serta mesin-transmisi yang prima. PR utama hanya berada pada penanganan rembesan oli tipis dan peremajaan minor kaki-kaki.

Keunggulan Utama Unit

Bebas banjir 100%, bebas kecelakaan berat, ban produksi 2025 (sangat baru), interior rapih bersih, dan elektrikal berfungsi normal.

Total Biaya Siap Pakai (Tahap 1)

Cukup alokasikan **Rp 2.05M - Rp 3.10M** untuk paking karter, klem as roda, dan penggantian cairan total agar mobil langsung siap luar kota.

Rencana Lanjutan (1–6 Bulan)

Peremajaan link stabilizer depan kanan & support shock breaker dapat diselesaikan bertahap secara berkala.