


## Габаритный чертеж модуля питания МПА(В,Е)3.







2,3 - «+» вход; 22,23 - «-» вход; 16 - «-» выход; 14 - «+» выход; 9 - незадействован; 11 - выключение.

Номера выводов показаны условно.