

Соединители электрические низкочастотные цилиндрические типа

2PM, 2PMT, 2PMΔ, 2PMΔT

предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до ЗМГЦ) токов, для внутреннего объемного монтажа. Сочленение соединителей резьбовое, поляризация корлусов – одношпоночная.

– ооношпоночная.
Обозначение
Вилка (Розетка) 2РМ(2РМТ,2РМД, 2РМДТ) 14(18,22,24,27,30,33,36,39,42,45) Б(К) П(У)Н(3)О 4(7,8,10,19,20,22,24,30,32,45,50) Г(Ш)1(2-9) А(В)1 Л Б В. 2РМ (2РМД, 2РМТ, 2РМДТ) — тип соединителя; 14 (18, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45) — условный размер вилки (розетки). Б (К) — вид корпуса: Б — блочный (приборный), К — кабельный; П (У) — вид патрубка: П — прямой, У — угловой; Н (Э) — вид гайки патрубка: Н — для неэкранированного кабеля; Э — для экранированного кабеля; О — хвостовики контактов развернуты относительно шионки и ыпоночного паза на 180°; 4 (7, 8, 10, 19, 20, 22, 24, 30, 32, 45, 50) — количество контактов; Г (Ш) — часть соединителя: Г - розетка, Ш — вилка; 1 (2 - 9) — обозначение сочетания контактов: 1 — все контакты диаметром 1,0 мм; 3 — контакты диаметром 1,5 мм; 7 — контакты диаметром 1,5 мм; 6 — контакты диаметром 1,5 мм и 3 мм; 5 — все контакты диаметром 3 мм; А (В) — вид покрытия: А — золото, В — серебро; 1 — теплостойкость 100 °С; Л — левая розетка (только для проходных вилек); Б — корпус блочный (приборный) без левой резьбы; В — всеклиматическое исполнение В2.1 по ГОСТ 15150-69 для соединителей 2РМТ, 2РМДТ; УХЛ2.1 по ГОСТ 15150-69 для соединителей 2РМ, 2РМД;
ГЕО.364.126 ТУ – обозначение технических условий.
Условия эксплуатации
Синусоидальная вибрация: диапазон частот, Гц
Акустический шум
уровень звукового давления, дБ
Механический удар многократною действия: пиковое ударное ускорение, м/х² (g)
Механический удар одиночного действия: пиковое ударное ускорение, м/c²/(g)
Атмосферное повышенное рабочее давление, Па (кгс/см²)
для соединителей (серебряное покрытие контактов)

Влажное тепло, иней и роса, воздействие озона, воспламеняемость, плесневые грибы, соляной туман, солнечное излучение (для всеклиматического исполнения)

Хвостовики контактов допускают присоединение проводов сечением согласно таблице:

		,		
Диаметр контакта, мм	1,0	1,5	2,0	3,0
Максимальное сечение проводов для соединителей 2PM, 2PMT, мм ²	0,5	1,0	1,5	6
Максимальное сечение проводов для соединителей 2РМД, 2РМДТ, мм2	_	1,0	2,5	10

Технические характеристики

Токовая нагрузка:

на одиночный контакт, А			4 – 36
суммарная на соединитель, А	,		27 - 260
Максимальное рабочее напряжение, В	(()	560; 700

Сопротивление контактов должно быть не более значений, приведенных в таблице: /

			\	
Диаметр контактов, мм	1,0	1,5	2,0	3,0
Сопротивление контактов, мОм	5,0	2,5	1,6	0,8

Усилие расчленения гнезд с контрольным калибром


должно быть в пределах значений, приведенных в таблице:

Диаметр контактов, мм	1,0	1,5	2,0	3,0
Усилие расчленения гнезд, Н (кго	0,5 (0,05) – 2,95 (0,3)	0,7 (0,07) – 3,92 (0,4)	1,0 (0,1) – 4,9 (0,5)	1,25 (0,125) – 5,9 (0,6)

Минимальная наработка, ч	.1000
Число сочленений- расчленений	500
Минимальный срок сохраняемости. лет	15

Соответствие вилок розеткам

Части соединителей блочные соупеняются только с кабельными в зависимости от габарита и схемы расположения контактов



3

2РМ, 2РМТ, 2РМД, 2РМДТ

Вилки и розетки приборные (блочные)

Продолжение таблицы 1

						Номер					_			Номер																	
Сокращенное обозначение			<i>Размер</i>		,	патрубка - согласно таблице	Масса, г, не более	Сокращенное обозначение		6	Paskej L		,	патрубка согласно таблице	Масса, г, не более																
	A	В	D _{neô}	D_1	L _{max}	3, 4			Α	8	D _{neô}	<i>D</i> ₁	***	3, 4																	
2РМ27Б7Ш2 A1, В1	-						22,0	2PM2757Г2 A1, B1							31,0																
2РМТ27Б7Ш2 A1, B1								2PMT2757F2 A1, B1																							
2РМД27Б7Ш5 A1, B1							22,5	2РМД27Б7Г5 A1, B1						5, 16	29,5																
2PMДТ27Б7Ш5 A1, B1	29	36	M27×1	M30×1,5	25	5, 16		2PM_172767175 x17, 181	29	36	M27x1	MB0x1,5	>																		
2PM27Б24Ш1 A1, В1		50	,,_,,	, ,50 ,,5		3, 10	24,0	2PM27524F1(A1, B1		50	,,,,,,,	()		5, 10	33,5																
2PMT27Б24Ш1 A1, B1							2 ,,0	2PMT27524F1 X1 B1	1						ر,در																
2РМД27Б19Ш5 A1, B1							26,0	2РМД27Б19Г5 А1, В		/					36,5																
2PMДТ27Б19Ш5 A1, B1							20,0	2PMIT 27519 55 A1, B1							20,2																
2PM30Б32Ш1 A1, B1					25		28,5	2PM30532F1 A1, B1	1				25		/10																
2PMT30Б32Ш1 А1, В1					25		20,3	2PMT30632F1 A1, B1					25		41,0																
2РМД30Б8Ш7 A1, B1	74	20	M701	1 1477.45	27	(17	20.5	ZPM43058Г7 A1, B1	24	30)	07	6 47	/00																
2РМДТ30Б8Ш7 А1, В1	31	20	ו אטכויו	M33x1,5	27	6, 17	19,5	2PM/IT3058F7_A1, B1	31	38	MJUX	M33x1,	27	6, 17	48,0																
2РМД30Б24Ш5 A1, B1					25		1205	2PM130524F5 A1, B1																							
2РМДТ30Б24Ш5 А1, В1					25	_	30,5	2PM_IT30624_E5_A1, B1					25		41,0																
2РМ33Б2ОШ4 A1, B1								2PM33520F4 A1, B1																							
2PMT33Б20Ш4 A1, B1					27		30,5	2PMT33520F4 A1, B1	-				27		44,5																
2РМД33Б7Ш9 A1, B1								2РМДЗЗБ7Г9 11, В1																							
2РМДТ33Б7Ш9 A1, B1							1	38,5	2PM2+3357/9 A1, B1							42,5															
2PM33Б20Ш1 A1, B1	32	40	M33x1	1 M36x1,5	25	7, 18		2PM33520Г1 A1, B1	32	40	M33x1	M36x1,5		7, 18																	
2PMT33Б20Ш1 A1, B1							28,5	22MT33520F1 A1, B1					25		43,0																
2РМД33Б32Ш5 A1, B1								2FMД33Б32Г5 А1, В1																							
2РМДТ33Б32Ш5 A1, В1							39,0	2РМДТ33Б32Г5 A1, В1							50,5																
2РМ36Б22Ш1 A1, В1					>			2PM36522Г1 A1. B1																							
2PMT36Б22Ш1 A1, В1					25	/ /	3)5	2PMT36522F1 A1, B1					25																		
2РМД36Б20Ш6 A1, B1		1	(\vee				2РМД36Б20Г6 A1, В1							54,5																
2PMДТ36Б20Ш6 A1, B1	_				27																			38,5	2РМДТ36Б20Г6 A1, В1					27	
2РМ36Б20Ш2 А1, В1	35	43	M36×4	M39×1,5		8, 19	32.0	2РМ36Б20Г2 A1, В1	35	43	M36×1	M39×1,5		8, 19	105																
2PMT36Б20Ш2 A1,В1		\			25		32,0	2PMT36520F2 A1, B1					عد		49,5																
2РМД36Б20Ш5 А1, В1	\wedge				25		34,5	2РМД36Б20Г5 A1, B1					25		51,5																
2РМДТ36Б20Ш5 А1, В	\						24,2	2PMДТ36Б20Г5 A1, B1							21,2																
2РМ39Б45Ш2 A1, В1			\	/			39,0	2PM39545F2 A1, B1							63,5																
2PMT39545 <u>W</u> 2 A1, B1	37	46	M39×1	M42×1,5	25	9, 20	37,0	2PMT39545F2 A1, B1	37	46	M39×1	1 M42×1,5	25	9, 20	03,5																
2PMI39522W5 A1, 81							40,0	2РМДЗ9Б22Г5 A1, В1			ן ×ל נודון	,		ĺ	60,0																
РРМДТ39Б22Ш5 A1, B1 2РМ4 2 Б50Ш2 X 1, B1								2PMIT39522F5 A1, B1																							
2PMT42650W2 JV, BT							45,5	2PM42530F2 A1, B1 2PMT42530F2 A1, B1																							
2P1142530U2 A1 B1		1		/	25	40.04		2PM42550F2 A1, B1							73,0																
ZPMT42B30Ш2 A1 B1) O	0 49	M42×1	M45×1,5	25	10, 21	43,5	2PMT42Б50Г2 A1, B1	40	49	M42×1	1 M45×1,5	25	10, 21																	
2РМД42Б45Ш5 А1, В1																		51,5	2РМД42Б45Г5 A1, B1							76,0					
2РМДТ42Б45Ш5 А1, В1							ر,ار	2PM/IT42545F5 A1, B1							70,0																
2PMI45550W8 A1, B1	43	52	M45×1	M48×1,5	27	11, 22	64,0	2PMII45550F8 A1, B1	43	52	M45×1	1 M4.8×1,5	27	11, 22	92,0																
2PMДТ45Б50Ш8 A1, B1								2РМДТ45Б50Г8 A1, B1																							




Для заказа продукции обращайтесь в отдел продаж razemy.ru

2РМ, 2РМТ, 2РМД, 2РМДТ

Вилки и розетки кабельные


Продолжение таблицы 2


				11-			-(\		11-					
Сокращенное	Pas	вмеры, мг	4	Номер патрубка согласно	I IULLU, C,	Сокращенное	Ras	вмеры, мі	1	Номер патрубка согласно	Масса, г,				
обозначение	D _{лев}	<i>D</i> ₁	L _{max}	таблице 3-6	не более	обозначение	D _{neô}	D_1	L _{max}	таблице 3-6	не более				
2PM36К20Ш2 A1, B1					30.5	2PMT39K45F2 A1, B1					70.0				
2PMT36К20Ш2 A1, В1	1476 4	,,,	٥٦	8, 19, 30,	38,5	2PM39K45F2 A1/1, B1/1					70,0				
2РМД36K20Ш5 A1, B1	M36×1	45	25	40	50.0	2РМДЗ9К22Г5 А1, 81	M39×1	48	25	9, 20, 31, 41					
2PMДТ36К20Ш5 A1, B1					50,0	2РМДТ39К22Г5 A1, В1		(<i>)</i>	21, 41	62,5				
2PM39K45Ш2 A1, В1					170	2РМДЗ9К22Г5 Д 1Л, В1Л									
2PMT39K45Ш2 A1, В1	M39×1	10	25	9, 20, 31,	47,0	2PM42K50F2 A1, B1									
2РМДЗ9K22Ш5 A1, B1	ואלנויו	48	25	41	<i>EC E</i>	2PMI42K50F2 A1, B1					78,5				
2PMДТ39К22Ш5 A1, B1					56,5	2PM42K50F2 ATM, B1/4	7)								
2РМ42К5ОШ2 А1, В1					F2.0	2PM42K30F2 A1, B1				10. 21,					
2PMT42K50Ш2 A1, B1					52,0	2PMT42K3UF2 A1, B1	M42×1	51	25	32, 42	74,5				
2РМ42К3ОШ2 А1, В1	M/ 21	51	25	10, 21,	500	2PML2K30F2 A1/1, B1/1)						
2PMT42K30Ш2 A1, B1	M42×1))/	23	32, 42	59,0	2PM/142K45[5 A1, B1			/		01.0				
2РМД42K45Ш5 A1, B1					58,0	2РМДТ42К45Г5 A1 B1 2РМД42К45Г5 A1Л, ВТА					84,0				
2PMДТ42К45Ш5 A1, B1					30,0	2PMIL42K4515 A171, B171 2PMIL45K50F8_A1, B1									
2РМД45К5ОШ8 А1, В1	M45×1	54	27	11/22	70,0	2PMII45K5UF8 AT, BT	M45×1	54	27	11, 22	97,0				
2PMДТ45К50Ш8 A1, B1	1°14:3×1	<i>J</i> 4	27	1/22	70,0	2PM945K50F8 A1/1, B1/1	1 14 JX 1)4	2/	11, 22	71,0				
2PM/IT30K24F5 A1, B1				d 17, 28,	46,5	2PMT14K4F1_A1/1, B1/1	M14×1	22	25	1,12,23,33	12,5				
2РМДЗОК24Г5 А1Л, В1Л	M30×1	39	25	38	40,5	28MT18K7F1 A11, B1/1	7777				12,2				
2PM33K20F4 A1, B1					, (2PMIT18H4F5 A1/1, B1/1	M18×1	25	25	2, 13, 24, 34	16,5			
2PMT33K20F4 A1, B1			0.5						582	2PMT22K4F3 A1/1, B1/1			27	3, 14,	25,0
2PM33K20F4 A1/1, B1/1						2PMT22K10F1 A1/1, B1/1	M22×1	29	25	25, 35	22,5				
2PMД33К7Г9 A1, B1			-27	_ `		2PMT24K19F1 A1/1, B1/1				4, 15,	30,5				
2PMДТ33К7Г9 A1, B1					42,5	2PMIT24K10F5 A1/1, B1/1	M24×1	32	25	26, 36	29,5				
2РМДЗЗК7Г9 А1Л, В1Л				7 62 20	_	2PMT27K7F2 A1/1, B1/1									
2PM33K20Г1 A1, B1	M33×1	f 2		- 7, 18, 29, 39		2PM/IT27K7F5 A1/1, B1/1		35		5, 16,	33,0				
2PMT33K20F1 A1, B1	(/ /	/ " /	48/5	2PMT27K24F1 A1/1, B1/1	M27×1	35	25	27, 37	36.0				
2PM33K20F1 A1/1. B1/1					193	2PM/IT27K19F5 A1/1, B1/1			-	37,0					
2РМДЗЗКЗ2Г5 А1, В1 🖊	\		25			2PMT30K32F1 A1/1, B1/1			25		46,0				
2PMAT33K32F5 A1, B1				/	56,5	2PM/IT30K8F7 A1/1, B1/1	M30×1	39	75	6, 17, 28, 38	43,0				
2PM_J33K32F5 A1, B1/J					כ,טכ	2PM/IT30K24F5 A1/1, B1/1			25	20, 30	<i>46,5</i>				
2PM36K22F1 AJ, B1						2PMT33K20F4 A1/1, B1/1			27		50,0				
2PMT36K22F \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\ '	\ /	25	>	ECO	2PM/IT33K7F9 A1/1, B1/1	M33×1	42	2/	7. 18,	42,5				
			25/	1	56,0	2PMT33K20F1 A1/1, B1/1	ואכנוו	42	25	29, 39	48,5				
2PM36K22F1 A1/1, B1/1		V		-		2PM/IT33K32F5 A1/1, B1/1					56,5				
2PM[]36K20F6 A1, B1			27		F7.0	2PMT36K22F1 A1/1, B1/1			25		56,0				
2PM1736K20F6 A1, 81	\		2/	0 10 3 5	57,0	2PMДТ36K20Г6 A1Л, В1Л	M36×1	45	27	8, 19,	57,0				
PMI36K20F6 A1/1, B1/1	M36x1	45		8, 19,30, 40		2PMT36K20Г2 A1/1, B1/1		_	25	30. 40	56,5				
2PM36K20F2 J11, B1)		70		2PM/IT36K20F5 A1/1, B1/1					58,5				
2PMT36K2012 A1, B1					56,5	2PMT39K45F2 A1/1, B1/1	M39×1	48	25	9, 20,	70,0				
2PN36K20 2 A1/1, B1/1			25			2PMIT39K22F5 A1/1, B1/1				31, 41	62,5				
2PMIJ36K20F5 A , B1						2PMT42K50F2 A1/1, B1/1	M/ 2 1	F4	٥٢	10, 21,	78,5				
2PM/IT36/K2015 A1, B1					58,5	2PMT42K30F2 A1/1, B1/1	M42×1	51	25	32, 42	74.5				
2PM[]36K20[5-A1/], B1/]	M20 1	/ 0	25	0.20.24/4	70.0	2PM/IT42K45F5 A1/1, B1/1	M/ Г 1	<i>E</i> /	27	11 22	84,0				
2PM39K45F2 A1, B1	M39×1	48	25	9,20,31,41	70,0	2PM/1T45K50F8 A1/1, B1/1	M45×1	54	27	11, 22	97,0				



		\				
	Номер		Размер	bi, MM		Macca
	патрубка/	D _{neb}		l _{max}	L _{max}	патрубка, г, не более
	1	M4×1	6,5			8,0
	7 /	M18×1	1 0,5	28,7	48	10,5
	3	M22×1	14,0			13,5
	4	M24×1	16,0			16,0
/	5	M27x1	18,0	34,7	54	19,0
	(a)	M3.0×1	19,0			25,5
	7 /7	M33×1	22.0			26,0
	8	M36×1	23,0			28,5
	9	/M39×1	24,0	39,7	59	33,5
	10	M42×1	20.0			37,0
	11	M45×1	29,0			37,0
-						








Ταδηυμα 4


\	V /				
Homed		Μαςςα			
<i>παπρ</i> ύδκα	D _{meta}	d	l _{max}	L _{max}	патрубка, г, не более
12,	M14×1	6,5	34,0	53,5	12,5
//3\	M19×1	10,5	J4,U	ב,כנ	17,0
14	W22×1/	14,5	36,5	55,5	25,0
15 \	M24x1	16,6			27,0
16	M27×1	18,5	43,0	62,5	30,5
7 17	M30×1	20,5			34,5
78	M33×1	22,5			40,5
[19]	M36×1	22,3			44,5
20	M39×1	24,5	48,0	67,5	51,0
2	M42×1	30,5			54,0
22	M45×1	ב,טכ			54,5





					Ταδπύχα 5
Номер		Разме	ПБЫ, ММ		Macca
Номер патрубка	D _{neô}	Д	max	L _{max}	патрудка, г, не более
23	M14×1	6,5	31	48,5	95.
24	M18×1	10,5	34	51,0	13,0
25	M22×1	14,0	#1	55,6	18,5
26	M24×1	16,0	43	57,6	21,0
27	M27×1	18,0	46	59,6	26,0
28	M30×1	19,0	48	616	27,0
29	M33×1	22/2	352	64,6	35,5
30	M36×1	23μ	50	64,6	36,0
31	M39×1	24,0	53	67,6	37,0
32	M42×1	29,0	58	74,6	53,5

Патрубки угловые с неэкранированными гайками (УН)




Ταδηυμα 6

	\ /				
Номер \)	Масса			
Ποπρύδκα	D _{ne8}	d	l _{max}	L _{max}	патрубка, г, не более
33/	M)4×1	6,5	35,0	51,5	14,0
34	√ 118×1	10,5	38,0	58,0	19,5
 	M22×1	14,5	42,5	62,0	32,0
1 %	M24×1	16,6	44,5	64,0	32,5
37	M27×1	18,5	46,5	69,0	36,5
38	/ M30×1	20,5	48,5		37,5
39	M33×1	22,5	54,5	71,0	48,0
40	M36×1		51,5		51,5
41	M39×1	24,5	54,5	74,0	56,0
42	M42×1	30,5	61,5	81,0	73,0
72	7772:-7	50,5	01,5	0,0	15,0

Для заказа продукции обращайтесь в отдел продаж

razemy.ru





		\sim	
Условное обозначение размера корпуса	Обозначение	Размеры, D	MM L
14	ΓΕ6.433.044-01 ΓΕ6.433.044-12	M16x1-8h	51±4
18	ΓΕ6.433.044-02 ΓΕ6.433.044-13	M20x1-8h	
22	ΓΕ6.433.044-03 ΓΕ6.433.044-14	1424x1-8h	69±1
24	ΓΕ6.433.044-84 ΓΕ6.433.044-15	M27x15-8h	
27	ΓΕδ.433.844-05 ΓΕδ.433.044-16 /	M3Qx1,5-8h	
30	ΓΕ6.433.044-06 ΓΕ6.433.044-17	MB3x1,5-8h	69 ±1
33	ΓΕ6.433.044-07 ΓΕ6.433.044-18	M36x1,5-8h	
36	ΓΕ6.433.044-08 ΓΕ6.433.044-19	M39x1,5-8h	
] 36 (Γ <u>16.433.044</u> –09 Γ <u>16.43</u> 3.044–20	M42x1,5-8h	87±1
42	ΓΕ6.433.044-10 ΓΕβ.433.044-21	M45x1,5-8h	0/±/
45	ΓΕ6.433.044-11 ΓΕ6.433.044-22	M48x1,5-8h	

Условное пбозначение	Обозначение	Размеры,	MM
размера корпуса	UUU3HUYEHUE	D	7
14	ΓΕ6.433.045-01 ΓΕ6.433.045-12	M16x1-7H	45 ± 1
18	TE6.433.045-02 TE6.433.045-13	M20x1-7H	
22	ΓΕ6.433.045-03	M24x1-7H	54 ±1
24	ΓΕ6.433.045-14 ΓΕ6.433.045-04	M27x1,5-7H	
27	ΓΕ6.433.045–15 ΓΕ6.433.045–05	M30x1,5-7H	
30	ΓΕ6.433.045–16 ΓΕ6.433.045–06	M33x1,5-7H	63 ±1
33	ΓΕ6.433.045–17 ΓΕ6.433.045–07	M36x1,5-7H	UJII
	ΓΕ6.433.045-18 ΓΕ6.433.045-08	,	
36	ΓΕ6.433.045-19	M39x1,5-7H	
39	ΓΕ6.433.045–09 ΓΕ6.433.045–20	M42x1,5-7H	90 ±1
42	ΓΕ6.433.045-10 ΓΕ6.433.045-21	M45x1,5-7H	7U ± 1
45	ΓΕ6.433.045-11 ΓΕ6.433.045-22	M48x1,5-7H	

Для заказа продукции обращайтесь в отдел продаж razemy.ru

2PM, 2PMΤ, 2PMΔ, 2PMΔΤ

Условный разжер корпуса	Тип соединителя	Схемы расположения контактов в изоляторах (условная нумерация контактов дана со стороны монтажной части вилки)	Условное одозначение контактов	Диаметр контактов, мм	контактов, шт.	Количество контактов, шт. Одозначение сочетания контактов	Максимальная токовая нагрузка,		Максимальное напряжение постоянного тока или амплитуднае значенае напряжения переменного тока, В испытательное			Уси/ие расчленения соединителей Н Кгсі, не более
Условны кор			Условное кон	Диаметр	Количество		на одиночный контакт	суммарная на соединитель	<i>ааноф</i> ра	в нармальных климатических условиях	при давлении 399,96/Па (3 мм вт.ст.)	Scupue p coedu H (kect)
14	2PMT	(h) (h) (h) (h)	+	1,0	4	1	8,0	27	560	1850	350	54 (5,5)
18	2PMT	(d)	+	1,0	7	1	7,0	40	560	1830	350	88,3 (9,0)
10	2РМДТ	$ \begin{pmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 \\ \varphi_3 & \varphi_4 \end{pmatrix} $	Φ	1,5	4	5	15 (50	560	1850	350	34,7 (3,5)
22	2PMT	⊕ ⊕ 2	•	<i>2,0 3,0</i>	2	3	32	80	560	1850	350	74,6 (7,5)
22	2PMT	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	+	1,0	10/	7	1 de la companya de l	58	560	1850	350	117,7 (12)
24	2PMT	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	-	(1,0	19	1	5,0	82	560	<i>1850</i>	350	225,6 (23)
24	2РМДТ	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+	1,5	18)	5	D.	83	560	<i>1850</i>	350	98,1 (10)
	2PMT	⊕ ₁ ⊕ ₂ ⊕ ₅ ⊕ ₆ ⊕ ₇	•	1,0/	5	2) 8,0 16	- 60	700	2300	450	98,1 (10)
95		\$\begin{align*} \begin{align*} \delta_1 & \delta_2 & \delta_4 & \delta_4 \\ \delta_5 & \delta_6 & \delta_5 & \delta_6 \\ \delta_0 & \delta_1 & \delta_3 & \delta_4 & \delta_5 \\ \delta_6 & \delta_1 & \delta_6 & \delta_0 & \delta_0 \\ \delta_2 & \delta_2 & \delta_2 & \delta_4 \end{align*} \]	•	10	24	1	5,0	100	560	<i>1850</i>	350	196,2 (20)
27	2PMQT	\$\frac{1}{2}\$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)	1,5	7	5	12	70	700	2300	450	65,6 (7,0)
	ZPMLI	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+	1,5	19	5	7,0	110	560	1850	350	196,2 (20)

Соединители электрические низкочастотные цилиндрические типа

2РМ, 2РМТ, 2РМД, 2РМДТ

			an	MM	Ф, шт.	ния	Максимальная токовая нагрузка, А		Максимальное напояжение постоянного тока или амплитудное значение д напряжения переменного тока, в			
Услодный размер корпуса	Тип соединителя	Схемы расположения контактов в изоляторах (условная нумерация контактов дана со стороны монтажной части вилок)	Условное одозначение контактов	Диаметр контактов, мм	Количества контактав, шт.	Обозначение сочетания контактов	на одиначный контакт	тамадэная на Суммадэная на	радонье	б нармальных химатических условиях	при давления 399,96 Пр (3 мм ртет)	Усилие расчленен/я соединителей, Н (кгс.), не болев
		• •	+	1,5	4		13					
		$ \begin{array}{c c} & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & &$	\Phi	2,0	2	7	18	200	568	1850	350	98,1 (10)
	2РМДТ			3,0	2		36					
30				1,5	24	5	7,0	140	568	1850	350	235,44 (24)
	2PMT	\$\frac{\dagger{\phat{\dagger}}\phat{\	*	1,0	32		12	106	560	<i>1850</i>	350	343,4 (35)
		\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+	IL.	8	1	6,0	100	560	1850	350	255,1 (26)
		9 10 13 13 12 14 15 18 16 19 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	*),0	12				700	2300	450	,
	2PMT	4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4		1,0/	8		6,0		560	1850	350	
)	1,0	10	4	0,0	110	700	2300	450	245,3 (25)
22		\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	$\left\langle \right\rangle$	3,0	2		536		560	1850	350	
33	2PMIJ	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	•	1,5	32	5	6,0	160	560	1850	350	294,3 (30)
			+	3,0	7	9	32	128	560	1850	350	127,7 (22)

2PM, 2PMΤ, 2PMΔ, 2PMΔΤ

лаэмер :а	ителя	Схемы расположения контактов в изоляторах	яначение пов	актов, мм	тактов, шт.	очетания пов	токовая	мальная г нагрузка, А	Максималь тока и напряж	ьное напряжение или амплитуднор ения переменног испытат	го тока)В	лененуя Елей Оолее
Условный размер корпуса Тип соединителя	Тип соединителя	(условная нумерация контактов дана со стороны монтажной части вилок)	Условное обозначение контактов	Диаметр контактов,	Количество контактов, шт.	Обазначение сочетания контактов	на одиночный контакт	суммарная на соединитель	радочее	в нармальных условиях	при давлении 399,96 Па (3 мм ртст.)	исилие расчленену соединителец Н Кгсі, не домее
		ф ₁ ф ₂	+	1,0	6				560	1850	350	
		\$\\ \begin{picture}(100,0) & \begin{picture}(1	*	1,0	10	2	5,0	100	100	2300	450	196,2 (20)
	2PMT	\$\frac{1}{4}6 \\ \text{\$\frac{1}{4}}6 \\ \text{\$\frac{1}{4}}\\ \t	+	1,5	4		10		568	1850	350	
	2,,,,,	\$\\ \delta_1 \delta_2 \\ \delta_3 \delta_1 \delta_5 \delta_6 \delta_7 \\ \delta_5 \delta_6 \delta_7 \delta_5 \delta_6 \delta_7 \\ \delta_6 \delta_6 \delta_7	•	1,0	5	1	6,0	110	560	1850	350	294,3 (30)
		\$\frac{\phi_1}{\phi_1}\phi_5\phi_5\phi_4\phi_4\phi_2\phi_5\phi_5\phi_6\phi_8\phi_8\phi_2\phi_2\phi_2\phi_2\phi_2\phi_2\phi_2	*	1,0	17		0,0	110	700	2300	450	(30)
36		PMIIT PM	+	1,5	8				568	1850	350	196.2
			*	1,5/			8,0	133	700	2300	450	196,2 (20)
	2PM <u>I</u> T		•	1,5	8		36	147	560	1850	350	
			*	1.5	19				700	2300	450	215,82 (22)
				3,6	2				560	1850	350	
			•	1,0	30				560	1850	350	
	2PMT	- (A	1,0/) 10	2	4,0	167	700	2300	450	392,4 (40)
39		10 T33 T34 42	*	1,5	5		8,0		560	1850	350	
	2PMIT		>⊕	1,5	5	5	8,0	146	560	1850	350	196,2 (20)
		70 11 5 70 14 712 72 722 21	*	1,5	17		0,0	,,,0	700	2300	450	(20)

2РМ, 2РМТ, 2РМД, 2РМДТ

Условный размер корпуса Тип соединителя	ителя	Е Схемы расположения контактор в изоляторах	лачение 10в	мм (дошяг	тактов, шт.	тчетания ов	Максимальная токовая нагрузка, А		Максимальное напряжение постоянного тока или отолитивное значение напряжения переменного тока, В испытательное			ленения глец более
	(условная нумераци́я контактов дана со стороны монтажной части вилок)	Условное обозначение контактов	Диаметр контактов,	Количества контактав, шт.	Обозначение сочетания контактов	на одиночный контакт	суммарная на тоединитель	эакофад	в нармальных климатических условиях	при давлении 399,96 Па 13 мм рт.ст.)	Усилие расчпенения соединителец Н (кгс), не более	
		\$\frac{1}{4}\frac{1}{4	0	1,0	33		4,0		560	1850	350	
		$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	•	1,0	10	2	4,0	190		2300	450	539,6 (55)
	2PMT	93 4041 474 444 466 50 \$\rightarrow\$ \frac{4}{3} \frac	•	1,5	7		8,2		560	1850	350	
42		\$\frac{\phi_1}{\phi_3}\phi_2\phi_2\phi_3\p	*	1,0	15		4,5		700	2300	450	343,4 (35)
		\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	*	1,5	15		9,0		560	1850	350	(35)
	2PM][T		•	7,5	35	-	5,0	187	560	<i>1850</i>	350	343,3 (35)
291	<i>2</i> РГ1ЦП	729 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33	7	1,5	fio -		2,0	107	700	2300	450	(35)
45 2		77 P5 P5 P6 P7 P8	+	1,5	35	- 8	5,0	5,0 260 7,5	260 560	1850 350		
	2PM <u>I</u> IT -			2,0	15		7,5				392,4 (40)	

менания Разность потрыциалов между любыми соседними контактами, а также между корпусом и соседним с ним контактом не должна превышать рабочего напряжения. 2 Нумерация контактов левых розеток – зеркальное отражение, шпоночный паз смещен на 90° вправо.