الخصائص المميزة (SC)

International Automotive Task Force

Versigent

ZERO DEFECTS

من انجاز قسم الجودة

اهدافنا

- التعريف بالخصائص المميزة للعاملين
- إبراز أهمية هذه الخصائص في تحسين الأداء داخل المؤسسة
- توضيح دور العامل في تحقيق نجاح المؤسسة
- تحديد المهارات والكفاءات الأساسية للعامل المتميز
- تعزيز ثقافة تطوير الذات والعمل المستمر

التعريف بالخصائص المميزة للعاملين

"الخصائص المميزة هي مجموعة من المعايير المهمة في الإنتاج، والتي تؤثر بشكل مباشر على جودة المنتج، سلامة المستخدم، واحترام القوانين. لذلك يجب على العامل مراقبتها بدقة والعمل وفقها لتفادي أي خلل.»

- **R (Règlement) :** احترام القوانين والمعايير
- **P (Panne) :** خلل يؤثر على عمل المنتج
- **S (Safety) :** خطر على سلامة المستخدم
- **M (Majeur) :** تأثير كبير على جودة المنتج
- **F (Faible) :** تأثير ضعيف ولا يؤثر بشكل كبير

R (Règlement)

تعريف

" هي الخصائص المرتبطة باحترام القوانين والمعايير داخل العملية الإنتاجية. الهدف منها هو ضمان أن المنتج مطابق لمتطلبات الجودة والقوانين. لذلك يجب على العامل اتباع التعليمات بدقة واحترام جميع المعايير المحددة.«

"أي عدم احترام لهذه المعايير يؤدي إلى رفض المنتج أو مشاكل قانونية."

S (SAFETY)

تعريف

تعني وهي الخصائص المرتبطة بسلامة المستخدم أو العامل. الهدف منها هو تجنب أي خطر أو حادث. لذلك يجب على العامل احترام جميع قواعد السلامة والعمل بحذر شديد

"أي خلل في خصائص السلامة يمكن أن يؤدي إلى حوادث خطيرة أو إصابات."

Versigent

P (PANNE)

تعريف

العطل هو أي مشكلة تؤثر على عمل المنتج وتمنعه من الاشتغال بطريقة عادية، وقد يؤدي إلى توقفه كلياً أو جزئي

أي عطل في المنتج قد يؤدي إلى توقفه أو عدم اشتغاله بشكل صحيح"

Versigent

F (Faible)

خاصية تأثيرها ضعيف ولا تؤثر بشكل كبير على جودة المنتج

لا يؤثر بشكل مباشر على الأداء ▲ تأثير بسيط ▲

"أي خلل في هذه الخصائص لا يؤثر بشكل كبير على المنتج ويمكن قبوله في بعض الحالات."

M (MAJEUR)

خاصية لها تأثير كبير ومباشر على جودة المنتج

قد تؤدي إلى رفض المنتج ▲ تؤثر بشكل واضح على الجودة ▲

"أي خلل في هذه الخصائص قد يؤدي إلى رفض المنتج من طرف الزبون."

Versigent

أي عطل في المنتج قد يؤدي إلى توقفه أو عدم اشتغاله بشكل صحيح"

- "يلعب العامل دوراً أساسياً في نجاح المؤسسة، من خلال تحسين جودة العمل، واحترام القوانين والمعايير، وتقليل الأخطاء، بالإضافة إلى التعاون مع الفريق والمساهمة في تطوير الأداء العام.«
- ✔ **يجب مراقبة الخصائص الخاصة وفقًا لتعليمات وحدة العمل وضمان جودتها 100٪** 📋
- ✔ **يجب احترام الخصائص الخاصة بدقة لضمان جودة المنتج وسلامة الزبون** ⚠️
- ✔ **في حالة وجود خلل يجب إيقاف العمل فوراً وإبلاغ المسؤول المباشر ومسؤول الجودة ومسؤول الصيانة**