AOI & PLC 通訊說明書

撰寫：簡佑軒

日期：2016/2/19


I/O 點名詞定義

- SOT:開始檢測(PLC給AOI)
- EOT:結束檢測(AOI給PLC)
- NG/OK:檢測結果(AOI給PLC)

AOI & PLC 通訊方式

- 流程
  1. 軟體與機台連線:連線EOT(ON)、離線EOT(OFF)
     ※PLC確認機台連線與否
  2. AOI等待PLC拍攝通知
  3. PLC拍攝通知:SOT(ON)→EOT(OFF)→SOT(OFF)
     ※ EOT(OFF)表示AOI收到拍攝通知
     ※ SOT(OFF)表示PLC確認AOI收到通知
  4. AOI完成通知:NG/OK→EOT(ON)

AOI & PLC通訊圖


SOT
EOT
NG/OK
PLC
AOI
ON
OFF
ON
OFF
OK
NG
拍照
通知
連線
離線
取像
檢測
完成
通知
結果通知
確認
是否連線
雙方通訊
確認
檢測完成
檢測結果
接收
OK/NG統計