

Ibarra, 04 de octubre de 2022

PARA: Sr. A.C.T. Anderson Santiago Reyes Enriquez

Jefe de Tránsito, Encargado

ASUNTO: FLOTA VEHICULAR GERENCIA OPERATIVA.

En atención al memorando EPM-GOT-2438-2022-M, con respecto al redimensionamiento de la flota vehicular del área operativa de los 15 cantones a fin de ejecutar los procesos contemplado en la planificación anual y plan de contratación me permito adjuntar lo siguiente.

INFORME DE FLOTA VEHICULAR

A través del presente, me permito poner en su conocimiento Señor ACT. Santiago Reyes Enríquez, el distributivo de la logística en Gerencia Operativa a nivel mancomunidad distribuidos en los diferentes cantones.

DISTRITO NORTE				
PLACA / CANTON	MARCA/ MODELO	SUSTITUCIÓN	MODELO SUGERIDO	RECOMENDACIÓN
IMA1271 HUACA	CHEVROLET D- MAX 4X2	NO NO		Sin novedades aparentes.
IMA 1301 ESPEJO	CHEVROLET SAIL 4P	SI		Se recomienda el cambio de la unidad por debido a que no es apto para el terreno en donde se desempeña, caminos de tercer orden. DAÑOS CONSTANTES.
I MA1304 BOLÍVAR	CHEVROLET SAIL 4P	SI		Se recomienda el cambio de la unidad por debido a que no es apto para el terreno en donde se desempeña, caminos de tercer orden. DAÑOS CONSTANTES.
IMA1328 MONTUFAR	GREAT WALL 4X2	NO		Vehículo con daños mecánicos, daño en sistema de inyección
IMA1367 MIRA	CHEVROLET D- MAX 4X4	NO		Sin novedades aparentes.
	DISTRITO CE	NTRO		
IMA1297 IBARRA	CHEVROLET SAIL 4P	SI	CAMIONETA 4X4 DIÉSEL	Se recomienda el cambio de la unidad por debido a que no es apto para el trabajo que desempeña, fallas constantes, ya que trabaja 24h
IMA1368 IBARRA	CHEVROLET D- MAX 4X4	NO		Sin novedades aparentes.
IMA1299 J.DISTRITO / OPERATIVOS	CHEVROLET SAIL 4P	SI	CAMIONETA 4X4 DIÉSEL	Sin novedades aparentes.







Ibarra, 04 de octubre de 2022

IMA 1383	CHEVROLET D- MAX 4X4	NO		Sin novedad aparentes.
IBARRA	CILL TROLLI D- WAA 4A4	1.0		-
IMA1397 IBARRA	CHEVROLET D- MAX 4X4	NO		Sin novedad. Grupo operativo.
IMA 1271 URCUQUI	CHEVROLET D- MAX 4X2	NO		Sin novedad aparentes.
IMA1300 PIMAMPIRO	CHEVROLET SAIL 4P	SI	CAMIONETA 4X4 DIÉSEL	Se recomienda el cambio de la unidad por debido a que no es apto para el terreno en donde se desempeña, caminos de tercer orden., DAÑOS CONSTANTES.
IMA1289 IBARRA	HINO/GRÚA	NO		Sin novedad, acaba de salir de mantenimiento correctivo plataforma auto cargable.
IMA 1408 IBARRA	HINO/ GRÚA	NO		En mantenimiento correctivo, cambio de wincher.
IMA 1409 IBARRA	HINO/ GRÚA	NO		Requiere mantenimiento correctivo, cambio de wincher.
DISTRITO SUR				
IMA 1453 D. SUR	CHEVROLET D- MAX 4X4	NO		Sin novedades. Grupo operativo.
IMA1302 JEFE DISTRITO/ OPERSTIVOS	CHEVROLET SAIL 4P	SI	CAMIONETA 4X4 DIÉSEL	Jefe de Distrito. Se recomienda el cambio de la unidad por debido a que no es apto para el trabajo que desempeña, fallas constantes, ya que trabaja 24h
IMA1384 ANTONIO ANTE	CHEVROLET D- MAX 4X4	NO		Sin novedad aparente.
IMA1452 COTACACHI	CHEVROLET D- MAX 4X4	NO		Sin novedad aparente.
IMA1454 Pedro Moncayo	CHEVROLET D- MAX 4X4	NO		Sin novedad aparente.
IMA1455 OTAVALO	CHEVROLET D- MAX 4X4	NO		Sin novedad aparente.
IMA 1410 OTAVALO	HINO/GRÚA	NO		Sin novedad aparente.
TM A 1/11	HINO/GRÚA	NO		Sin novedad. GRUPO OPERATIVO
DISTRITO PACIFICO				
IMA1364 SAN LORENZO	CHEVROLET D- MAX 4X4	NO		Vehículo con daños mecánicos, daño en sistema de inyección y motor.
IMA 1272 RIO VERDE	CHEVROLET D- MAX 4X2	NO		Vehículo con daños mecánicos, daño en sistema de inyección









Ibarra, 04 de octubre de 2022

IMA1363 ELOY ALFARO	CHEVROLET D- MAX 4X4	NO	Sin novedad aparente.
IMA1269	CHEVROLET D- MAX 4X2	NO	Vehículo con daños mecánicos, daño en motor.

TOTAL VEHÍCULOS OPERATIVOS MANCOMUNIDAD	26
REEMPLAZABLES, NO APTOS. (COMPRAR)	6

MOTOCICLETAS

DISTRITO CENT	RO	
CANTONPLACA	MARCA/ MODELO SUSTITUCIÓN MODELÓ SUGERIDO	RECOMENDACIÓN









Ibarra, 04 de octubre de 2022

	GA607K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
	GA592E	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
	GA601K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
	GA588E	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
	GA618K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
	GA619K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
	GA587E	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
	GA443E	HONDA XL 200	SI	IGUAL O SUPERIOR YAMAHA FZ25 / TX 250CC	Contemplar sustitución, debido a los años de servicio y por los gastos que genera en mantenimiento.
	GA549K	YAMAHA XC115B	NO		Sin novedad aparente
	GA576E	HONDA XL 200	SI	IGUAL O SUPERIOR YAMAHA FZ25 / TX 250CC	Contemplar sustitución, debido a los años de servicio y por los gastos que genera en mantenimiento.
	GA617K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
	GA600K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
IBARRA	GA548K	YAMAHA XC115B	NO		Sin novedad aparente
IBARKA	GA475E	HONDA XL 200	SI	IGUAL O SUPERIOR YAMAHA FZ25 / TX 250CC	Contemplar sustitución, debido a los años de servicio y por los gastos que genera en mantenimiento.
	GA603K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
	GA595E	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
	GA545K	YAMAHA XC115B	NO		Sin novedad aparente
	GA584E	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
	GA447E	HONDA XL 200	SI	IGUAL O SUPERIOR YAMAHA FZ25 / TX 250CC	Contemplar sustitución, debido a los años de servicio y por los gastos que genera en mantenimiento.
	GA586E	HONDA XL 200	SI	IGUAL O SUPERIOR YAMAHA FZ25 / TX 250CC	Contemplar sustitución, debido a los años de servicio y por los gastos que genera en mantenimiento.
	GA580E	HONDA XL 200	SI	IGUAL O SUPERIOR YAMAHA FZ25 / TX 250CC	Contemplar sustitución, debido a los años de servicio y por los gastos que genera en mantenimiento.
	GA446E	HONDA XL 200	SI	IGUAL O SUPERIOR YAMAHA FZ25 / TX 250CC	Contemplar sustitución, debido a los años de servicio y por los gastos que genera en mantenimiento.
	GA563K	YAMAHA XT	NO		Sin novedad aparente











Ibarra, 04 de octubre de 2022

GA547K	YAMAHA XC115B	NO		Sin novedad aparente
GA451E	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
GA576E	HONDA XL 200	SI	IGUAL O SUPERIOR YAMAHA FZ25 / TX 250CC	Contemplar sustitución, debido a los años de servicio y por los gastos que genera en mantenimiento.
GA452E	HONDA XL 200	SI	IGUAL O SUPERIOR YAMAHA FZ25 / TX 250CC	Contemplar sustitución, debido a los años de servicio y por los gastos que genera en mantenimiento.
GA591E	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
GA609K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
GA604K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
GA608K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
GA597E	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
GA616K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
GA579E	HONDA XL 200	SI	IGUAL O SUPERIOR YAMAHA FZ25 / TX 250CC	Contemplar sustitución, debido a los años de servicio y por los gastos que genera en mantenimiento.
GA618K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
GA583E	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
GA596E	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
GA553K	YAMAHA XC115B	NO		Sin novedad aparente
GA577E	HONDA XL 200	SI	IGUAL O SUPERIOR YAMAHA FZ25 / TX 250CC	Contemplar sustitución, debido a los años de servicio y por los gastos que genera en mantenimiento.
GA444E	HONDA XL 200	SI	IGUAL O SUPERIOR YAMAHA FZ25 / TX 250CC	Contemplar sustitución, debido a los años de servicio y por los gastos que genera en mantenimiento.
GA611K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
GA598E	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
GA554K	YAMAHA XC115B	NO		Sin novedad aparente
GA590E	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
GA549K	YAMAHA XC115B	NO		Sin novedad aparente
GA614K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
GA613E	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
GA568K	YAMAHA XT 250CC	NO		Sin novedad aparente
GA589E	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente











Ibarra, 04 de octubre de 2022

URCUQUÍ	GA558K	YAMAHA FZ25 250CC	NO	Sin novedad aparente
PIMAMPIRO	GA559K	YAMAHA FZ25 250CC	NO	Sin novedad aparente

CANTON	PLACA	MARCA/ MODELO	SUSTITUCIÓN	MODELÓ SUGERIDO	RECOMENDACIÓN
PEDRO MONCAYO	GA582E	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
ANTONIO	GA567K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
ANTE	GA546K	YAMAHA XC115B	NO		Sin novedad aparente
COTACACIN	GA598E	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
COTACACHI	GA606K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
	GA578E GRUPO OPERATIVO	HONDA XL 200	SI	IGUAL O SUPERIOR YAMAHA FZ25 / TX 250CC	Contemplar sustitución debido a los años de servicio y por los gasto que genera en mantenimiento.
	GA610K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
	GA602K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
OTAVALO	GA593E	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
	GA560K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
	GA566K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
	GA551K	YAMAHA XC115B	NO		Sin novedad aparente
	GA552K	YAMAHA XC115B	NO		Sin novedad aparente
	GA620K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
DISTRITO NO	ORTE				
CANTON	PLACA	MARCA/ MODELO	SUSTITUCIÓN	MODELÓ SUGERIDO	RECOMENDACIÓN
	GA 556 K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
	GA 555 K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
	GA 594 E	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
HUACA	GA 562 K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
ESPEJO	GA 565 K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente









Ibarra, 04 de octubre de 2022

	GA 564 K	YAMAHA XT 250CC	NO		Sin novedad aparente
MIRA	GA 605 K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
BOLIVAR	GA 612 K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
DISTRITO P	ACIFICO				
RIO VERDE	GA569K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
ELOY ALFARO			SI	IGUAL O SUPERIOR YAMAHA FZ25 / TX 250CC	NO DISPONE DE MOTOCICLETAS
SAN	GA557K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente
LORENZO	GA615K	YAMAHA FZ25 250CC	NO		Sin novedad aparente

TOTAL MOTOCICLETAS OPERATIVAS MANCOMUNIDAD	77
REEMPLAZABLES, NO APTOS. (COMPRAR)	13

Cabe indicar que las 13 motocicletas son de marca HONDA, del año 2014, mismas que suponen un alto costo en mantenimiento y el ingreso al taller por mantenimientos preventivos o correctivos son constante, se sugiere la compra de 1 ó 2 motocicletas para el canton Eloy Alfaro el cual solo cuenta con una unidad tango, camioneta como patrullero, y como sugerencia la compra mínima de 2 motocicletas de mayor cilindraje, igual o **superior a 400 cc**, para los Sres. Jefes de distrito ya que recorren largas distancias visitando los diferentes cantones que conforman sus distritos ya que las motocicletas YAMAHA FZ25 250CC 2018 no son recomendables para este tipo de recorridos que realizan a diario, presentando un desgate prematuro de la motocicleta.

De igual manera los vehículos que se puede considerar para reemplazar son los vehículos maca CHEVROLET tipo SEDAN modelo SAIL FULL AC 1.6 4P año 2016 ya que no son recomendados para el trabajo operativo por las diferentes causas, tipo de terreno, son vehículos muy bajos, presentan fallas o daños constantes a diferencia de las camionetas., por tal motivo se recomienda que sean usados para trabajos administrativos o ya sean dados de baja porque representan un mayor gasto en mantenimientos a corto y largo plazo.

Particular que me permito poner en su conocimiento para los fines consiguientes de ley.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Jhonny Alexander Yucas Quiroz AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO







