LUGAR DE TRABAJO: Todas las estaciones

PRODUCTO: MUX3P

Q: M. Rojo MP: L. Rodríguez M: G. Ramos

Fecha de Oficialización: 15/mar/16

# LISTADO DE POKAYOKES MUX3P

Autor: Martha Rojo

NUM. DE DOC: P46I668

INDICE: e

PAG 1 de 5

No POKAYOKE	PRODUCTOS EN DONDE APLICA	ESTACIÓN	NOMBRE DE POKAYOKE	FOTO	DESCRIPCIÓN/FUNCIÓN	TIPO DE POKAYOKE		FRECUENCIA, RESPONSABLE Y	PLAN DE CONTINGENCIA
						PREVENTIVO	DETECCIÓN	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	(ver diagrama al final del listado)
CV - 08 - 001	MUX- 3P	INSERCIÓN DE COMPONENTE S Y MINI OLA	Mascara y contra máscara	B	La máscara permite que se coloque el PCB en una sola orientación. Cuenta también con la codificación de colores de los conectores para identificar la posición de los mismos. Contra máscara: Asegura los componentes.	x		El operador deberá revisar cada cambio de producto que funcionen los seguros de contra máscara	Bajo
CV - 08 - 002	MUX- 3P	PIN INSERTION	Mascara		La forma de la máscara solo permite que los PCB sean colocados de una forma posible.	x		El operador deberá verificar cada cambio de producto que los postes están presentes en la fixtura.	Bajo
CV - 08 - 003	MUX- 3P	ICT	Postes para colocación de PCB		Los postes ayudan a que el PCB solo pueda ser acomodado en una sola posición para iniciar la prueba de funcionamiento eléctrico de la unidad.	x		El operador deberá verificar cada cambio de producto que los postes están presentes en la fixtura.	Bajo
CV - 08 - 004	MUX- 3P	LAQUEADO	Mascara		La forma de la máscara solo permite que los PCB sean colocados de una forma posible. Se encuentran identificados para saber a qué versión corresponden	x		El operador deberá verificar cada cambio de producto que lo seguros cumplan su función de fijar la pcb en el pallet.	Bajo
CV - 08 - 005	MUX- 3P	CARGADO DE SW	Fixtura		La forma de la máscara solo permite que los PCB sean colocados de una forma posible.	x		El operador deberá verificar cada cambio de producto que los postes están presentes en la fixtura.	Bajo

LUGAR DE TRABAJO: Todas las estaciones

PRODUCTO: MUX3P

Q: M. Rojo MP: L. Rodríguez M: G. Ramos

Fecha de Oficialización: 15/mar/16

# LISTADO DE POKAYOKES MUX3P

Autor: Martha Rojo

NUM. DE DOC: P46I668

INDICE: e

PAG 2 de 5

No	PRODUCTOS EN DONDE APLICA	ESTACIÓN	NOMBRE DE POKAYOKE	FOTO	DESCRIPCIÓN/FUNCIÓN	TIPO DE POKAYOKE		FRECUENCIA, RESPONSABLE Y	PLAN DE CONTINGENCIA
POKAYOKE						PREVENTIVO	DETECCIÓN	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	(ver diagrama al final del listado)
CV - 08 - 006	MUX- 3P	CARGADO DE SW	Fixtura para colocación del PCB		La fixtura cuenta con pines guías que solo permiten que el PCB sea colocado en una posición.	х		El operador deberá verificar cada cambio de producto que estén presentes los pines guías de la fixtura.	Bajo
CV - 08 - 007	MUX- 3P	CARGADO DE SW	Postes para prevención de gaskets invertidos		Los 2 postes evitan que uno o mas gaskets sean colocados invertidos	X		El operador deberá colocar un gasket invertido para cada poste al inicio de turno.	Alto
CV - 08 - 008	MUX- 3P	ENSAMBLE DE UNIDAD	Sensor para detección de gomas de conectores		Los postes cuentan con 3 sensores que detectan si se colocaron las 3 gomas en los conectores.		х	El operador no colocara una goma de conector en una pieza cada semana para verificar que la unidad sea rechazada por el equipo	Alto
CV - 08 - 009	MUX- 3P	ENSAMBLE DE UNIDAD	Sensor para detección de centrado de gasket amarillo.	0	Si el operador no coloca el gasket amarillo centrado, la estación no permite cerrar la unidad a 45 grados.		X	El operador deberá colocar cada semana un gasket amarillo invertido y verificar que la estación no cierre la unidad.	Bajo
CV - 08 - 012	MUX- 3P	CERRADO	Fixtura para colocación del PCB	MINISTER OF THE PARTY.	La fixtura cuenta con pines guías que solo permiten que la unidad sea colocado en una posición	X		El operador deberá verificar cada cambio de producto que estén presentes los pines guías de la fixtura.	Bajo

LUGAR DE TRABAJO: Todas las estaciones

PRODUCTO: MUX3P

Q: M. Rojo MP: L. Rodríguez M: G. Ramos

Fecha de Oficialización: 15/mar/16

# LISTADO DE POKAYOKES MUX3P

Autor: Martha Rojo

NUM. DE DOC: P46I668

INDICE: e

PAG 3 de 5

	Jiicianzacion. 1	G,a., . G		TIPO DE POKAYOKE					
No POKAYOKE	PRODUCTOS EN DONDE APLICA	ESTACIÓN	NOMBRE DE POKAYOKE	FOTO	DESCRIPCIÓN/FUNCIÓN	PREVENTIVO	DETECCIÓN	FRECUENCIA, RESPONSABLE Y MÉTODO DE VERIFICACIÓN	PLAN DE CONTINGENCIA (ver diagrama al final del listado)
CV - 08 - 013	MUX- 3P	PRUEBA DE HERMETICIDAD	Fixtura para colocación del PCB		La fixtura cuenta con pines guías que solo permiten que la unidad sea colocado en una posición	x		El operador deberá verificar cada cambio de producto que estén presentes los pines guías de la fixtura.	Bajo
CV - 08 - 014	MUX- 3P	END CONTROL	Fixtura para colocación del PCB		La fixtura cuenta con pines guías que solo permiten que la unidad sea colocado en una posición	x		El operador deberá verificar cada inicio de turno que estén presentes los pines guías de la fixtura.	Bajo
CV - 08 - 015	MUX- 3P	PRUEBA DE HERMETICIDAD	Escáner para detección de etiqueta de Hermeticidad		La estación cuenta con un escáner que lee el número de serie de la unidad a probar no iniciando la prueba si la unidad no trae etiqueta		x	El operador deberá verificar cada inicio de turno que el escáner funcione intentando meter una unidad sin etiqueta. La prueba debe marcar falla.	Bajo
CV - 08 - 016	MUX- 3P	END CONTROL	Detección de etiqueta gris		Si el operador no coloca la etiqueta gris en la unidad el sensor detecta la falla y no permite que se realice la prueba.		x	El operador deberá colocar cada inicio de turno una unidad sin etiqueta gris para verificar que la estación detecta la falla	Bajo
CV - 08 - 017	MUX- 3P	END CONTROL	Escáner para detección de etiqueta final		La estación cuenta con un escáner que lee el número de serie impreso en etiqueta y revisa que coincida contra número de serie en memoria de la unidad.		X	El operador deberá verificar cada inicio de turno colocando una unidad sin etiqueta para comprobar que la estación indica la falla.	Alto
CV-07-017	MUX- 3P	END CONTROL	Sensor de detección de diafragma		La estación cuenta con un sensor que detecta la presencia o ausencia del diafragma interior y en base al censado sigue o detiene la prueba		х	El operador deberá verificar cada inicio de turno colocando una unidad sin diafragma para comprobar que la estación indica la falla.	Alto

LUGAR DE TRABAJO: Todas las estaciones

PRODUCTO: MUX3P

Q: M. Rojo MP: L. Rodríguez M: G. Ramos

Fecha de Oficialización: 15/mar/16

### LISTADO DE POKAYOKES MUX3P

Autor: Martha Rojo

NUM. DE DOC: P46I668 INDICE: e

PAG 4 de 5

No PRODUCTOS EN DONDE APLICA

No POKAYOKE

POKAYOKE

Nombre de Pokayoke

Precuencia, responsable y Método de Verificación listado)

Plan de Contingencia de listado)

Insertar nuevo renglon

### Plan de contingencia según el nivel

