# Συστήματα Μικροϋπολογιστών

Αναφορά για 2ο εργαστήριο

Ιωάννης-Παναγιώτης Μπουντουρίδης 8872 - Κωνσταντίνοσ Χατζηαντωνίου 8941 16/12/2018

# Εξήγηση Κώδικα

# Α) Προετοιμασία για εισαγωγή κωδικού και αποθήκευση

Για να εισάγουμε τον κωδικό, πατάμε ταυτόχρονα κάποια από τα πλήκτρα SW1-SW4. Όσο ένα πλήκτρο είναι πατημένο, φορτώνεται στον καταχωρητή που του αντιστοιχεί, ένας αριθμός. Ο αριθμός αυτός έχει παντού μηδέν εκτός απο τη θέση η αντιστοιχεί στο πλήκτρο (SW1-> 0b00000001 ... SW3-> 0b00000100). Αν αφήσουμε το πλήκτρο, ο καταχωρητής του γίνεται 0, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα αν πατήσουμε ένα πλήκτρο καταλάθος. Όταν είμαστε έτοιμοι να τον αποθηκεύσουμε, πατάμε το SW7 (ενώ κρατάμε πατημένα τα άλλα πλήκτρα) και μεταφερόμαστε στο label SAVE\_PASSWD. Εκεί προσθέτουμε τους 4 καταχωρητές που σώσαμε αν πατήθηκε καθε πλήκτρο και ελέγχουμε αν είναι μεγαλύτερο του 0(αν εισάγαμε όντως κάποιον κωδικό). Αν δεν βάλαμε κωδικό, αναβοσβήνουμε τα leds για να δείξουμε ότι υπήρξε πρόβλημα και γυρνάμε στο προηγούμενο loop. Αν εισάγαμε σωστά καποιον κωδικό, γυρνάμε πάλι στο πρώτο loop, όπου μπορούμε να εισάγουμε νέο κωδικό ή να πάμε στην κυρίως λειτουργία πατώντας το SW0.

## Β) Κανονική Λειτουργία

Αφού πατήσουμε το SW0 και εφόσον έχουμε βάλει κάποιο κωδικό, πηγαίνουμ στο label INIT2, όπου αρχικοποιούμε τους μετρητές χρόνου και αντιγράφουμε τον κωδικό σε εναν ακόμα καταχωρητή. Μετά πηγαίνουμε στο loop κάτω από το label NORMAL OP όπου κάνουμε τα εξής:

- 1. Καλούμε την υπορουτίνα TIMER25us που καθυστερεί για 25 us.
- 2. Αυξάνουμε τον μετρητή για τα 5 δευτερόλεπτα(time\_counter5) και άμα χρειάζετα τον μετρητή για το 1 δευτερόλεπτο(time\_counter1).
- 3. Ελέγχουμε αν πέρασαν 5 δευτερόλεπτα (time\_counter5 > 200). Αν ναι, πηγαίνουμε στο label TIMEOUT
- 4. Ελέγχουμε αν πατήθηκε κάποιο κουμπί, και το αποθηκεύουμε στον καταχωρητή arg
- 5. Αν ο καταχωρητής arg είναι διάφορος του μηδενός (δλδ πατήασμε κάποιο κουμπί), πηγαίνουμε στο label BTN\_INPUT.
- 6. Καλούμε την υπορουτίνα LED\_FUN
- 7. Ελέγχουμε αν έχει εισαχθεί όλος ο κωδικός. Αν ναι πηγαίνουμε στο label INIT3

#### Χρήση Καταχωρητών

- passwd\_temp -> Αποθηκεύουμε τον κωδικό που θα ελέγξουμε.
- arg -> Αποθηκεύουμε ποιο κουμπί πατήσαμε.
- led\_function -> Αποθηκεύουμε αν, και πόσα, led πρέπει να είναι ανοιχτά.
- t1cntr\_flag -> μηδενίζει τον time\_counter1 αν δεν τον χρειαζόμαστε.

#### Υπορουτίνα ΤΙΜΕΟΥΤ και WRONG\_BTN

Η υπορουτίνα καλείται όταν περάσουν 5 δευτερόλεπτα ή πατήσουμε λάθος πλήκτρο. Αρχικά μηδενίζουμε τον time\_counter5. Αυξάνουμε τον καταχωρητή led\_function, αφού έγινε λάθος. Κάνουμε reset τον καταχωρητή passwd\_temp. Τέλος γυρνάμε ξανα στο loop NORMAL\_OP.

#### Υπορουτίνα ΒΤΝ\_ΙΝΡUΤ

Η υπορουτίνα καλείται όταν έχει πατηθεί ένα πλήκτρο. Η τιμή του πλήκτρου είναι αποθηκευμένη στον καταχωρητή args. Περιμένουμε να αφήσουμε το πλήκτρο και πηγαίνουμε στο label CHECK\_IF\_CORRECT

#### Υπορουτίνα CHECK\_IF\_CORRECT

Με την εντολή and και μια σύγκριση ελέχγουμε αν το κουμπί που πατήσαμε υπάρχει στον κωδικό. Αν δεν υπάρχει πηγαίνουμε στο label WRONG\_BTN. Αν υπάρχει το αφαιρούμε από τον καταχωρητή passwd\_temp και ελέγχουμε αν είναι μεγαλύτερο από τον args για να διαπιστώσουμε τα πατήσαμε στη σωστή σιερα. Αν το πατήσαμε στη λάθος σειρά πηγάινουμε στο label WRONG BTN. Αν όλα πήγαν σωστά γυρνάμε στο loop NORMAL OP.

#### Υπορουτίνα LED\_FUN

Εδώ ελέγχουμε αν ο καταχωρητής led\_fun είναι 0->κανένα λάθος 1-> ένα λαθος 2+->δύο ή περισσότερα λάθη. Αν είναι μηδέν, απλά γυρνάμε στο loop NORMAL\_OP. Αν είναι 1 ελέγχουμε αν ο time\_counter1 είναι κάτω από 40, οπότε σβήνουμε τα led, αν είναι μεγαλύτερο από το 40, τον κάνουμε 215(ώστε από το overflow να γυρίσει στο 0) και ανάβουμε το led.

Αν είναι 2+, κάνουμε ότι κάναμε πριν, απλά ανάβουμε όλα τα leds.

## Γ) Λειτουργία Αισθητήρων

Εφόσον έχουμε εισάγει τον κωδικό σωστά, ο καταχωρητής passwd\_temp είναι μηδέν, αφού αφαιφούμε κάθε φοφά το σωστό ψηφίο. Στο label INIT\_3 αρχικοποιούμε τα temp3,temp4 = 0xFF που θα χρησιμοποιήσουμε ως flags και ανάβουμε τα κατάλληλα leds. Στημ αρχή του loop SENSOR\_MODE ελέγχουμε αν πατήθηκε κάποιο κουμπί. Αν πατήθηκε το SWO πηγαίνουμε στο INIT3.Αν πατήθηκε κάποιο από τα SW4-7 βάζουμε τον κατάλληλο αριθμό στον temp1,πατήθηκε το SW2, στον temp2. Αν πατήθηκε κάποιο από τα bypass, κάνουμε τα αντίστοιχα flags 0x00. Αν τα temp1 temp2 είναι μεγαλύτερο του 0 σημαίνει ενεργοποιήσαμε κάποιον αισθητήρα και πηγαίνουμε σε ένα από τα labels ERROR1 ERROR2.

#### Λειτουργία των flags

Τα flags λειτουργούν σαν mask πάνω στα temp1, temp2 με and. Αν δεν πατηθούν μένουν τα bypass, τα flags μένουν θχFF και αφήνουν τα temp1 temp2 ως έχειν. Αν πατηθούν γίνονται θχθθ και κάνουν τα temp θ και δεν έχει σημασία αν πατηθούν τα πλήκτρα-αισθητήρες

### Υπορουτίνα ERROR1,2

Ελέγχουμε αν αφήσαμε το πλήκτρο-αισθητήρα που πατήσαμε. Μετά ελέγχουμε αν κάναμε πρώτη φορά το λάθος, και προσθέτουμε το κουμπί που πατήσαμε στο led\_fun. Μετά κάνουμε ori 0x04, αφού το led 2 είναι πάντα ανοιχτό σε κάθε παραβίαση.

# Δυσκολίες/Σχόλια/Περαιτέρω Βελτίωση

Δεν αντιμετωπίσαμε κάποια δυσκολία και το πρόγραμμα έτρεξε σωστά στον AVR, όπως υπολογίζαμε από την προσομοίωση. Το πιο ενδιαφέρον ήταν να αναβοσβήνουμε τα leds και να μετράμε χρόνο ενώ ταυτόχρονα να ελέγχουμε για είσοδο. Βάζοντας μια μικρή καθυστέρηση και μετρώντας πόσες φορές έτρεξε, καταφέραμε να μην μπλοκάρει το πρόγραμμα εξαιτίας του delay loop. Δε φαίνεται κάποιο κομμάτι του προγράμματος να υστερεί και να χρειάζεται βελτίωση από άποψη χρηστικότητας