

PERIGO

LIDER



Nome: FABRICIO CARVALHO FERREIRA DA SILVA SANTOS
JUNIOR

Dpto: Manutencao Mecanica
Empresa: ALTEC



As 10 etapas para o bloqueio
de energias perigosas:

1. Preparar
2. Notificar
3. Desligar
4. Seccionar
5. Bloquear/Sinalizar
6. Estado de energia zero
7. Teste de efetividade
8. Executar a tarefa
9. Inspeccionar
10. Reestabelecer

A violação do procedimento de
isolamento e bloqueio de energias
perigosas é GRAVE e resultará em
aplicação de medidas disciplinares.

PERIGO

LIDERADO



Nome: AILTON COSTA MARTINS
Dpto: Manutencao Mecanica
Empresa: ALTEC



As 10 etapas para o bloqueio
de energias perigosas:

1. Preparar
2. Notificar
3. Desligar
4. Seccionar
5. Bloquear/Sinalizar
6. Estado de energia zero
7. Teste de efetividade
8. Executar a tarefa
9. Inspeccionar
10. Reestabelecer

A violação do procedimento de
isolamento e bloqueio de energias
perigosas é GRAVE e resultará em
aplicação de medidas disciplinares.

PERIGO

LIDERADO



Nome: LUCIANO DIAS
Dpto: Manutencao Mecanica
Empresa: ALTEC



As 10 etapas para o bloqueio
de energias perigosas:

1. Preparar
2. Notificar
3. Desligar
4. Seccionar
5. Bloquear/Sinalizar
6. Estado de energia zero
7. Teste de efetividade
8. Executar a tarefa
9. Inspeccionar
10. Reestabelecer

A violação do procedimento de
isolamento e bloqueio de energias
perigosas é GRAVE e resultará em
aplicação de medidas disciplinares.

PERIGO

LIDERADO



Nome: PAULO VITOR BARBOSA
Dpto: Manutencao Mecanica
Empresa: ALTEC



As 10 etapas para o bloqueio
de energias perigosas:

1. Preparar
2. Notificar
3. Desligar
4. Seccionar
5. Bloquear/Sinalizar
6. Estado de energia zero
7. Teste de efetividade
8. Executar a tarefa
9. Inspeccionar
10. Reestabelecer

A violação do procedimento de
isolamento e bloqueio de energias
perigosas é GRAVE e resultará em
aplicação de medidas disciplinares.