

PERIGO

NÃO LIGUE

**ESTOU
TRABALHANDO
NESTE
EQUIPAMENTO**

LIDER



NOME: **FABRICIO CARVALHO FERR**

FUNÇÃO: **SOLDADOR**

SETOR: **Manutencao Mecanica**

PERIGO

PROCEDIMENTO PARA LOTOTO

SIGA OS NOVE PASSOS ABAIXO PARA REALIZAR O LOTOTO

- 1º PASSO:PREPARAR
- 2º PASSO:NOTIFICAR
- 3º PASSO:DESLIGAR
- 4º PASSO:ISOLAR
- 5º PASSO:APLICAR CADEADOS
- 6º PASSO:VERIFICAR ESTADO ENERGIA ZERO
- 7º PASSO:TESTE DE EFETIVIDADE
- 8º PASSO:EXECUTAR ATIVIDADE
- 9º PASSO:INSPECIONAR E RESTABELECER

PERIGO

NÃO LIGUE

**ESTOU
TRABALHANDO
NESTE
EQUIPAMENTO**

LIDERADO



NOME: AILTON COSTA MARTIN

FUNÇÃO: TECNICO EM SEGURANCA DO T

SETOR: Manutencao Mecanica

PERIGO

PROCEDIMENTO PARA LOTOTO

SIGA OS NOVE PASSOS ABAIXO PARA REALIZAR O LOTOTO

- 1º PASSO:PREPARAR
- 2º PASSO:NOTIFICAR
- 3º PASSO:DESLIGAR
- 4º PASSO:ISOLAR
- 5º PASSO:APLICAR CADEADOS
- 6º PASSO:VERIFICAR ESTADO ENERGIA ZERO
- 7º PASSO:TESTE DE EFETIVIDADE
- 8º PASSO:EXECUTAR ATIVIDADE
- 9º PASSO:INSPECIONAR E RESTABELECER

PERIGO

NÃO LIGUE

**ESTOU
TRABALHANDO
NESTE
EQUIPAMENTO**

LIDERADO



NOME: LUCIANO DIAS

FUNÇÃO: ENCARREGADO DE MONTAGEM

SETOR: Manutencao Mecanica

PERIGO

PROCEDIMENTO PARA LOTOTO

SIGA OS NOVE PASSOS ABAIXO PARA REALIZAR O LOTOTO

- 1º PASSO:PREPARAR
- 2º PASSO:NOTIFICAR
- 3º PASSO:DESLIGAR
- 4º PASSO:ISOLAR
- 5º PASSO:APLICAR CADEADOS
- 6º PASSO:VERIFICAR ESTADO ENERGIA ZERO
- 7º PASSO:TESTE DE EFETIVIDADE
- 8º PASSO:EXECUTAR ATIVIDADE
- 9º PASSO:INSPECIONAR E RESTABELECER

PERIGO

NÃO LIGUE

**ESTOU
TRABALHANDO
NESTE
EQUIPAMENTO**

LIDERADO



NOME: : PAULO VITOR BARBOSA

FUNÇÃO: : ELETRICISTA

SETOR: Manutencao Mecanica

PERIGO

PROCEDIMENTO PARA LOTOTO

SIGA OS NOVE PASSOS ABAIXO PARA REALIZAR O LOTOTO

- 1º PASSO:PREPARAR
- 2º PASSO:NOTIFICAR
- 3º PASSO:DESLIGAR
- 4º PASSO:ISOLAR
- 5º PASSO:APLICAR CADEADOS
- 6º PASSO:VERIFICAR ESTADO ENERGIA ZERO
- 7º PASSO:TESTE DE EFETIVIDADE
- 8º PASSO:EXECUTAR ATIVIDADE
- 9º PASSO:INSPECIONAR E RESTABELECER

PERIGO

NÃO LIGUE

**ESTOU
TRABALHANDO
NESTE
EQUIPAMENTO**

LIDERADO



NOME: **HERKTON DINIZ SANTOS**

FUNÇÃO: **MECANICO DE MANUTENCAO I**

SETOR: **Manutencao Mecanica**

PERIGO

PROCEDIMENTO PARA LOTOTO

SIGA OS NOVE PASSOS ABAIXO PARA REALIZAR O LOTOTO

- 1º PASSO:PREPARAR
- 2º PASSO:NOTIFICAR
- 3º PASSO:DESLIGAR
- 4º PASSO:ISOLAR
- 5º PASSO:APLICAR CADEADOS
- 6º PASSO:VERIFICAR ESTADO ENERGIA ZERO
- 7º PASSO:TESTE DE EFETIVIDADE
- 8º PASSO:EXECUTAR ATIVIDADE
- 9º PASSO:INSPECIONAR E RESTABELECER

PERIGO

NÃO LIGUE

**ESTOU
TRABALHANDO
NESTE
EQUIPAMENTO**

LIDERADO



NOME: VALQUES RIBEIRO GON

FUNÇÃO: CALDEIREIRO

SETOR: Manutencao Mecanica

PERIGO

PROCEDIMENTO PARA LOTOTO

SIGA OS NOVE PASSOS ABAIXO PARA REALIZAR O LOTOTO

- 1º PASSO:PREPARAR
- 2º PASSO:NOTIFICAR
- 3º PASSO:DESLIGAR
- 4º PASSO:ISOLAR
- 5º PASSO:APLICAR CADEADOS
- 6º PASSO:VERIFICAR ESTADO ENERGIA ZERO
- 7º PASSO:TESTE DE EFETIVIDADE
- 8º PASSO:EXECUTAR ATIVIDADE
- 9º PASSO:INSPECIONAR E RESTABELECER

PERIGO

NÃO LIGUE

**ESTOU
TRABALHANDO
NESTE
EQUIPAMENTO**

LIDERADO



NOME: **WESLEY DE AZEVEDO BAR**

FUNÇÃO: **MONTADOR DE ANDAIME**

SETOR: **Manutencao Mecanica**

PERIGO

PROCEDIMENTO PARA LOTOTO

SIGA OS NOVE PASSOS ABAIXO PARA REALIZAR O LOTOTO

- 1º PASSO:PREPARAR
- 2º PASSO:NOTIFICAR
- 3º PASSO:DESLIGAR
- 4º PASSO:ISOLAR
- 5º PASSO:APLICAR CADEADOS
- 6º PASSO:VERIFICAR ESTADO ENERGIA ZERO
- 7º PASSO:TESTE DE EFETIVIDADE
- 8º PASSO:EXECUTAR ATIVIDADE
- 9º PASSO:INSPECIONAR E RESTABELECER

PERIGO

NÃO LIGUE

**ESTOU
TRABALHANDO
NESTE
EQUIPAMENTO**

LIDERADO



NOME: : WANCLER ALVES POUBÉ

FUNÇÃO: : AJUDANTE DE SOLDADOR PLE

SETOR: Manutencao Mecanica

PERIGO

PROCEDIMENTO PARA LOTOTO

SIGA OS NOVE PASSOS ABAIXO PARA REALIZAR O LOTOTO

- 1º PASSO:PREPARAR
- 2º PASSO:NOTIFICAR
- 3º PASSO:DESLIGAR
- 4º PASSO:ISOLAR
- 5º PASSO:APLICAR CADEADOS
- 6º PASSO:VERIFICAR ESTADO ENERGIA ZERO
- 7º PASSO:TESTE DE EFETIVIDADE
- 8º PASSO:EXECUTAR ATIVIDADE
- 9º PASSO:INSPECIONAR E RESTABELECER